

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Luis Carlos da Silva, Depósito – Máq. de Serra

DATA: 30/05/2025 (sex), 19:00

VÍTIMA	Acidentado:	Luis Carlos da Silva	Cargo:	Operador de Máquina	R.E.:	10.125	Unidade:	ACX	Afastamento?	15 dias	Contato acid.:	54 9.9935-1417
	Testemunhas:	Não Houve	Sup. Imediato:	Caroline de O. de Souza	Experiência:	8 anos	Reincidência?	Não identificado.				

O QUE HOVE?

Ao realizar a abertura de um amarrado de barras para o abastecimento de uma máquina, duas barras, ao serem separadas manualmente, se movimentaram de forma repentina e acabaram prensando o dedo médio e o indicador da mão esquerda. O impacto resultou em hematoma e fratura na região afetada.

Tipo:

Acidente do trabalho

*RAT

15-25

Local:

Deposito – Máq. de Serra

Status:

O Colaborador retornou as atividades após o período de afastamento.

Liberação:

N/A

Categoria:

☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

*Vide Legenda

Data

30/05/2025 (sex), 19:00

Lesão / Condição / Sinistro



Lesão: Hematomas e fratura nos dedos indicadores e médio da mão esquerda.

ações imed.

O colaborador procurou atendimento médico no dia seguinte, devido à forte dores.

TIME

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT) e Caroline de Oliveira (Produção).

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE “6Ms” | Observação: Caminho crítico entre “Ishikawa”, “5 porquês” e “Causa Raiz”, em dourado.

Mão de obra:

Colaborador responsável pelo abastecimento e pela operação de máquina, sofreu prensamento do dedo durante a separação manual de barras metálicas.

Máquina ou equipamento:

O acidente não teve relação direta com o funcionamento da máquina, mas sim com a etapa de preparação e organização do material.

Método:

O colaborador utilizou o método manual para separar barras metálicas após abrir o feixe, sem apoio de ferramentas ou travamento por cunhas das barras, o que resultou no deslocamento e prensamento dos dedos.

Material:

Barra de aço, que, devido ao seu formato e peso, apresentou instabilidade após a abertura do feixe, ocasionando o deslocamento repetino.

Meio ambiente:

O acidente ocorreu na área de Depósito, onde o colaborador atua na operação de máquina de serra; o ambiente envolve manuseio de barras pesadas, e a separação manual do material próximo à máquina, sem contenção adequada, contribuiu para o risco de prensamento.

Medição:

As barras envolvidas no processo apresentam dimensões e massa significativas, variando conforme o diâmetro e comprimento, podendo pesar entre 15 kg e 50 kg por unidade, dependendo do tipo.

5 POR QUÊS COMBINADO

1º POR QUÊ?

Porque as duas barras se movimentaram de forma repentina ao serem separadas manualmente.

2º POR QUÊ?

Porque o amarrado de barras estava tensionado e, ao ser aberto, liberou essa energia acumulada inesperadamente.

3º POR QUÊ?

Porque não foi utilizado um método seguro ou ferramenta adequada para abrir o amarrado, que permitisse controlar o movimento das barras.

4º POR QUÊ?

Porque o colaborador realizou a separação manualmente, possivelmente por falta de treinamento, orientação ou procedimentos específicos para essa atividade.

5º POR QUÊ?

Porque a empresa não estabeleceu ou comunicou claramente um procedimento seguro para o manuseio e abertura de amarrados de barras, nem forneceu os equipamentos necessários para tal.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Ausência de procedimento seguro e treinamento adequado para a abertura do amarrado de barras, aliado à falta de uso de ferramentas ou dispositivos que controlassem o movimento repentino das barras tensionadas, o que levou o colaborador a realizar a separação manualmente, expondo seus dedos ao risco de prensagem.

OFENSORES:

Ato inseguro:

Separar manualmente as barras sem utilizar ferramenta adequada ou método seguro para controlar o movimento das barras tensionadas.

Condição insegura:

Amarrado de barras tensionado, sem controle ou dispositivos que evitassem o movimento repentino das barras ao serem separadas.

CONTENÇÃO 24H:

N/A

POTENCIAL:

N/A

*LEGENDA:

RIM:

Relatório de Investigação Material,

RAM:

Relatório de Acidente Material,

RAT:

Relatório da Acidente do Trabalho,

Categorias – 1:

Sem risco de acidente material

2:

Risco de acidente material

3:

Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho.

Nota:

Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação.

Formulário Rev.0, diagramação:

14/03/2025.

Resumo:

Durante a abertura manual de um amarrado de barras para abastecimento de máquina, duas barras se moveram repentinamente, prensando o dedo médio e o indicador da mão esquerda do colaborador. O impacto causou hematoma e fratura nas regiões afetadas.

FO 0.00-0000 R0



PLANO DE AÇÃO, Luis Carlos da Silva, Depósito – Máq. de Serra, 30/05/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 30/05/2025 (sex), 19:00 ❖ Nome: Luis Carlos da Silva, RE: 10.125 ❖ Local: Depósito – Máq. de Serra ❖ Descrição: Ao realizar a abertura de um amarrado de barras para o abastecimento de uma máquina, duas barras, ao serem separadas manualmente, se movimentaram de forma repentina e acabaram prensando o dedo médio e o indicador da mão esquerda. O impacto resultou em hematoma e fratura na região afetada. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 27/06/2025 à 30/06/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT) e Caroline de Oliveira (Produção). ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de procedimento seguro e treinamento adequado para a abertura do amarrado de barras, aliado à falta de uso de ferramentas ou dispositivos que controlassem o movimento repentino das barras tensionadas, o que levou o colaborador a realizar a separação manualmente, expondo seus dedos ao risco de prensagem. SESMT EM ANDAMENTO Alerta de segurança Via diálogo de segurança in loco 04/07, sex					
AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS: Pedimos aos responsáveis que <u>indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas</u>, além da <u>confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura</u> deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.					
RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS					
Engº. Denisson M. RE: 11.235	Luis Carlos da Silva RE: 10.125	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: Não há CIPA na filial RE: N/A	Caroline de Oliveira RE: 11.653	Nome: RE:
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS
Imprimir em A3					A3 29,7x42cm 29,7x42cm