

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Bruno Costa C. da Silva Santos, Expedição

DATA: 09/06/2025 (seg), 16:34

VÍTIMA

Acidentado: Bruno Costa C. da Silva Santos

Cargo: Líder De Produção B

R.E.: 11.256

Unidade: Soluções

Afastamento? 6 dias

Contato acid.: 92 98192 -1872

Testemunhas: Marcos R. dos Santos

Sup. Imediato: Melquiades Sôstenes R. de Jesus

Experiência: 4 anos

Reincidência? Não identificado.

O QUE HOUE?

Ao transitar sobre um palete com peças acabadas, o colaborador acabou enroscando a perna direita em uma das peças. Com o desequilíbrio, caiu sobre outras peças que estavam no palete, resultando em um corte contuso na parte superior posterior da perna direita.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Expedição

Status: O Colaborador retornou as atividades após o sexto dia de afastamento.

Liberação: N/A

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

*RAT

16-25

Lesão / Condição / Sinistro



Lesão: Corte contuso na região posterior superior da perna direita, causado por impacto com peça armazenada em palete de madeira.

DINÂMICA DO ACIDENTE / LINHA DO TEMPO / DETALHES

1



O colaborador se dirige até o local, onde estão posicionadas as peças metálicas sobre o palete.

2



O colaborador inclina o tronco levemente para frente, sinalizando a intenção de interagir com o material.

3



Após identificar a peça, o colaborador desloca seu corpo de maneira brusca. Nota-se que ele projeta o tronco para frente e utiliza o braço direito.

4



O colaborador perde o equilíbrio e a perna direita entra em contato com uma quina cortante da peça metálica armazenada. Houve um choque direto na parte distal superior da perna direita, resultando em um corte profundo.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms" | Observação: Caminho crítico entre "Ishikawa", "5 porquês" e "Causa Raiz", em dourado.

Mão de obra:

O colaborador realizou um ato inseguro ao acessar o palete de peças acabadas para conferir uma peça, caminhando sobre o palete, o que não é uma prática segura. Essa conduta expôs o colaborador ao risco de desequilíbrio e contato com superfícies cortantes, resultando no acidente.

Máquina ou equipamento:

Não aplicável. O acidente não teve envolvimento de máquinas ou equipamentos.

Método:

O colaborador utilizou um método inadequado ao adotar a prática de caminhar sobre o palete de peças acabadas para realizar a conferência de material.

Material:

Peças acabadas armazenadas na área de expedição, com presença de partes pontiagudas e com arestas que oferecem risco de corte e lesões em caso de contato direto.

Meio ambiente:

O acidente ocorreu na área de expedição, especificamente na zona de armazenamento de paletes com peças acabadas. Um fator contribuinte relevante foi a ausência de espaçamento adequado entre os paletes, o que obrigou o colaborador a circular sobre as peças armazenadas para realizar a conferência.

Medição:

Sugerida a criação de espaçamento adequado entre os paletes, com a definição de um novo layout para garantir condições seguras de circulação na área de expedição.

5 POR QUÊS COMBINADO

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

Porque ele caiu sobre peças acabadas com partes pontiagudas na área de expedição.

Porque ele se desequilibrou ao caminhar sobre um palete com peças armazenadas.

Porque não havia espaço adequado entre os paletes para realizar a conferência da peça, obrigando-o a acessar por cima.

Porque o layout da área de armazenamento não contemplava espaçamento suficiente para circulação segura dos colaboradores.

Porque não havia sido feito um planejamento específico de layout considerando a segurança e a necessidade de passagem entre os paletes.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Ausência de layout adequado para a área de armazenamento na expedição, sem definição de espaçamento mínimo entre os paletes de chapas, impossibilitando a circulação segura dos colaboradores e levando à adoção de práticas inseguras durante a conferência de peças.

OFENSORES:

Ato inseguro:

O colaborador realizou a conferência da peça caminhando sobre os paletes com peças acabadas, adotando uma conduta de risco ao transitar por cima de materiais com partes pontiagudas.

Condição insegura:

Layout inadequado na área de expedição, com ausência de espaçamento entre os paletes, impossibilitando a circulação segura dos colaboradores e favorecendo a adoção de comportamentos inseguros.

CONTENÇÃO 24H:

Alinhamento entre as áreas de Produção e Expedição para redefinição do layout de armazenamento, visando garantir o espaçamento adequado entre os paletes.

POTENCIAL:

N/A

*LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

Resumo:

Dinâmica: Colaborador enroscou a perna em uma peça ao caminhar sobre um palete com peças acabadas, vindo a cair sobre outras peças.

Lesão: Corte contuso na parte superior posterior da perna direita, com necessidade de sutura.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Bruno Costa C. da Silva Santos, Expedição, 09/06/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 09/06/2025 (seg), 16:34 ❖ Nome: Bruno Costa C. da Silva Santos, RE: 11.256 ❖ Local: Expedição ❖ Descrição: Ao transitar sobre um palete com peças acabadas, o colaborador acabou enroscando a perna direita em uma das peças. Com o desequilíbrio, caiu sobre outras peças que estavam no palete, resultando em um corte contuso na parte superior posterior da perna direita. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 18/06/2025 à 23/06/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Assis (Produção) e Melquiades Sostene (Produção). ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de layout adequado para a área de armazenamento na expedição, sem definição de espaçamento mínimo entre os paletes de chapas, impossibilitando a circulação segura dos colaboradores e levando à adoção de práticas inseguras durante a conferência de peças.	SESMT	EM ANDAMENTO	Alerta de segurança	Via diálogo de segurança in loco	24/06, ter
	Supervisão Caldeiraria	CONCLUÍDO	Realizar a retirada dos paletes de madeira com peças que estão armazenados próximos à área de caldeiraria, transferindo-os para a prateleira de armazenamento, organizando-os de forma verticalizada.	O processo deverá ser executado com o auxílio da empilhadeira, garantindo maior segurança e melhor aproveitamento do espaço.	18/06 quar
	Supervisão Expedição	EM ANDAMENTO	Redefinição do layout de armazenamento, visando garantir o espaçamento adequado entre os paletes.	Estabelecer o espaçamento mínimo seguro entre os paletes e em seguida, realizar a movimentação e reorganização dos paletes com o auxílio da empilhadeira.	27/06, sex

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Bruno Costa C. da Silva Santos RE: 11.256	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Melquiades Sóstenes RE: 12.133	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3