

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Robson Pereira, Caldeiraria Soluções

DATA: 18/07/2025 (sex), 06:15

VÍTIMA

Acidentado: Robson Pereira

Testemunhas: Não houve

Cargo: Soldador

Sup. Imediato: Melquiades Sostenes

R.E.: 10.715

Unidade: Soluções

Experiência: 5 anos

Afastamento? 8 dias

Contato acid.: 11 9.8253 2206

Reincidência? Não Constatado

O QUE HOUVE?

O colaborador realizava o retrabalho de uma peça que apresentou erro dimensional após o processo de solda. Para remover o cordão de solda, utilizou uma lixadeira equipada com disco de corte. Durante a execução da atividade, o disco trepidou ao entrar em contato com a peça e se deslocou em direção à mão do colaborador, ultrapassando a proteção da luva de segurança e atingindo o dedo polegar da mão direita. O impacto resultou em um ferimento do tipo corte contuso.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Caldeiraria Soluções

Status: O Colaborador passa bem, em recuperação domiciliar

Liberação: Posto de trabalho avaliado e liberado

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

Data: 18/07/2025 (sex), 06:15

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Ferimento Corte contuso, no dedo polegar da mão direita.

DINÂMICA DO ACIDENTE / LINHA DO TEMPO / DETALHES

1

Local de Trabalho: Bancada de Caldeiraria, Div. Soluções

Simulação do funcionário, realizando a atividade de desbaste com lixadeira, em função de pontos de soldagem inadequados.

2

Posição: Lixamento segurando a peça.

O funcionário estava segurando uma peça com sua mão direita e estava lixando com a mão esquerda.

3

Acidente: Sentido do corte em relação ao polegar direito

Durante o desbaste, o disco da lixadeira se soltou avançando em direção ao polegar de sua mão direita.

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra: Experiente, treinado, mas houve um ato inseguro ao manusear a lixadeira em movimento e a peça, simultaneamente.

Máquina ou equipamento: Ferramentas estavam em boas condições, contudo há falta de dispositivo para segurar a peça para a realização do retrabalho mencionado.

Método: Não há instrução de trabalho ou método formalizado escrito para a realização deste tipo de atividade.

Material: Não constatamos problemas com a tela metálica que estava sendo lixada.

Meio ambiente: Ambiente adequado em iluminação, espaço e sinalização

Medição: Ausência de verificação específica para risco de retorno da tela no corte em instruções e inspeções

Peça que estava sendo desbastada

5 POR QUÊS COMBINADO

1º POR QUÊ?

Por que o funcionário sofreu um corte em seu polegar direito?

2º POR QUÊ?

Pelo avanço repentino da peça metálica enquanto realizava o desbaste com lixadeira, segurando simultaneamente a peça com sua mão direita.

3º POR QUÊ?

Porque a lixadeira estava sendo operada sem sistema de fixação da peça, e o movimento de desbaste desestabilizou a peça, liberando sua energia elástica acumulada.

4º POR QUÊ?

Porque não existia dispositivo físico nem orientação técnica no procedimento/instrução de trabalho exigindo o uso de fixadores ou gabaritos para esta situação de retrabalho.

5º POR QUÊ?

Não aplicável.

CAUSA RAIZ:

Ausência de dispositivo físico de fixação e de orientação técnica específica para contenção de peças metálicas durante o retrabalho com lixadeira, permitindo que o colaborador segurasse manualmente a peça em movimento, resultando em exposição direta ao risco de corte por avanço da peça.

OFENSORES:

Ato inseguro: Segurar a peça e a lixadeira, simultaneamente.

Condição insegura: Falta de dispositivo para fixação de peça, falta de instrução de trabalho.

CONTENÇÃO 24H:

Não aplicável.

POTENCIAL:

Todos os funcionários da empresa que laboram utilizando lixadeira ou esmerilhadeira.

* LEGENDA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PARECER TÉCNICO

Durante atividade de retrabalho com lixadeira, o colaborador sofreu um corte profundo no polegar direito ao segurar manualmente uma peça metálica sem fixação adequada, sendo atingido pelo avanço repentino do material. A investigação apontou como causa raiz a ausência de dispositivos de contenção e de orientação técnica formal para realização segura desse tipo de retrabalho, evidenciando a necessidade de revisão do método de trabalho, atualização da instrução operacional e implantação de medidas de engenharia preventiva.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Robson Pereira, Caldeiraria Soluções, 18/07/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 18/07/2025 (sex), 06:15 ❖ Nome: Robson Pereira, RE: 10.715 ❖ Local: Caldeiraria Soluções ❖ Descrição: O colaborador realizava o retrabalho de uma peça que apresentou erro dimensional após o processo de solda. Para remover o cordão de solda, utilizou uma lixadeira equipada com disco de corte. Durante a execução da atividade, o disco trepidou ao entrar em contato com a peça e se deslocou em direção à mão do colaborador, ultrapassando a proteção da luva de segurança e atingindo o dedo polegar da mão direita. O impacto resultou em um ferimento do tipo corte contuso. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 18/07/2025 à 01/08/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), ❖ Causa(s) Raíz(es): Ausência de dispositivo físico de fixação e de orientação técnica específica para contenção de peças metálicas durante o retrabalho com lixadeira, permitindo que o colaborador segurasse manualmente a peça em movimento, resultando em exposição direta ao risco de corte por avanço da peça.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Apresentar o caso com imagens e orientar os colaboradores sobre o risco de manipular peças sem fixação	21/07, seg.
	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Criar uma instrução de trabalho para labor com lixadeira	Revisar e inserir orientação técnica formal sobre fixação e contenção de peças durante o retrabalho e prover treinamento	08/08, seg.
	SESMT	EM ANDAMENTO	Treinamento de NR-12 para o time de caldeiraria	Apresentar slides e avaliação sobre medidas de segurança acerca de equipamentos rotativo.	05/08, ter
	SESMT	EM ANDAMENTO	Atualizar a FIS 001-25 sobre condição de segurança	Atualizar relatório A4 Paisagem acerca de cuidados com lixadeira, com mensagem sobre proibição de lixar e segurança peça ao mesmo tempo	05/08, ter
	PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Afixar em pedestais em toda caldeiraria a FIS 001-25 atualizada	Aquisição de pedestal ou reaproveitamento; Impressão de FIS, colhimento de assinatura dos funcionários	22/08, sex
	PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	PROCESSO: Desenvolver e implantar gabarito ou dispositivo de fixação de peças metálicas	Desenvolvimento de dispositivos para evitar trabalhos manuais com duas mãos simultâneas.	22/08, sex

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Robson Pereira RE: 10.715	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Melquiades Sóstenes RE: 12.133	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3