

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Fernando Feitosa Ferreira, Cavalete da Cordoalha

DATA: 03/10/2025 (sex), 07:47

VÍTIMA

Acidentado: Fernando Feitosa Ferreira

Cargo: Operador de Máquina II

R.E.: 8675

Unidade: Tirantes

Afastamento? 10 dias

Contato acid.: 11 2486-0629

Testemunhas: Milton Cesar De Souza

Sup. Imediato: Vinicius Tadeu (Lider Industrial)

Experiência: 14 anos

Reincidência? Não.

O QUE HOVE?

Durante a correção da montagem de uma cordoalha de 28,5 metros, foi inserida uma válvula manchete excedente por equívoco. Ao realizar o corte, segurando a peça com a mão esquerda e o estilete de segurança com a direita, encontrou maior resistência em uma parte mais dura da peça, denominada "batente". Ao aplicar força adicional para vencer a resistência do batente, a lâmina do estilete escapou, atingindo sua mão esquerda e causando um corte contuso que se estendeu da palma ao antebraço.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Cavalete da Cordoalha

Status: O Colaborador **passa bem**, em processo de cicatrização da ferida e já retornou ao trabalho

Liberação: Não aplicável

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Corte contuso na região do pulso esquerdo, causado pelo contato acidental com a lâmina de um estilete retrátil.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Inserção de Válvula Excedente

Uma válvula manchete excedente é inserida por equívoco.

Corte da Válvula

A válvula é cortada usando um estilete de segurança.

Aplicação de Força

Força adicional é aplicada para vencer a resistência.

Encontro de Resistência

O estilete encontra resistência em uma parte dura, denominada "batente".

Escapada da Lâmina

O Estilete ultrapassa a área de corte e atinge a mão do colega, que está na área de segurança.

Lesão Ocorrida

Um corte contuso e profundo na mão esquerda.

Alerta de Segurança

Um alerta de segurança é enviado para prevenir incidentes futuros. Demais ações estão previstas em nosso plano de ação.

Atendimento Médico

Atendimento médico é realizado em nosso ambulatório médico e o ferido é encaminhado ao Hospital.

Atendimento realizado no ambulatório médico, com encaminhamento ao Hospital Carlos Chagas pelo técnico Wagner e realizado o alerta de segurança.

Data 03/10/2025 (sex), 07:47

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Wagner da Conceição (SESMT), Gilberto Muraro (Produção) e Vinicius Tadeu (Produção)

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Detalhes

Mão de obra:

Máquina ou equipamento:

Método:

Material:

Meio ambiente:

Medição:

Houve aplicação inadequada de força e postura incorreta ao segurar a peça, além da falta de atenção ao tipo de material e ao risco envolvido na atividade.

Embora o estilete fosse do modelo retrátil, o esforço excessivo necessário para cortar a região mais resistente "batente" fez com que a lâmina escapasse, expondo o colaborador ao risco de acidente.

Verificou-se que o procedimento adotado não foi seguro, pois o colaborador direcionou o corte em sua própria direção, além de não estar utilizando o EPI luva de segurança resistente ao corte, indispensável para a atividade.

A presença de uma válvula manchete excedente e a dureza do batente contribuíram para a necessidade de força adicional.

É possível que o espaço ou o apoio utilizado não fossem os mais adequados para a execução segura.

Não havia registros anteriores de incidentes ou quase-acidentes relacionados ao uso do estilete retrátil.

O Colaborador retira o estilete sem o uso do EPI e realiza o processo de corte, forma insegura.

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

Porque a lâmina do estilete escapou durante o corte da peça.

Porque o colaborador aplicou força excessiva para vencer a resistência do "batente", parte mais dura da peça.

Porque o material possuía uma válvula manchete excedente e uma região com dureza maior que o previsto, dificultando o corte.

Porque o colaborador direcionou o estilete em sua própria direção e não utilizava o EPI, luva de segurança resistente ao corte.

Porque, apesar de existir procedimento estabelecido e divulgado para os colaboradores, o colaborador não o seguiu corretamente, demonstrando falha no cumprimento das orientações de segurança e na atenção à técnica segura de corte.

CAUSA RAIZ:

OFENSORES:

CONTENÇÃO 24H:

POTENCIAL:

*LEGENDA:

O colaborador não seguiu o procedimento de uso do estilete retrátil, realizando o corte em sua direção e sem o uso do EPI adequado.

Ato inseguro: O colaborador utilizou o estilete de forma inadequada, direcionando o corte em sua própria direção e aplicando força excessiva, sem o uso da luva de segurança resistente ao corte.

Condição insegura: A peça apresentava uma região de alta resistência e não estava devidamente apoiada ou fixada

Não aplicável.

Todos os colaboradores que utilizam o estilete retrátil.

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

Durante a correção da montagem de uma cordoalha, o operador inseriu por engano uma válvula manchete excedente e, ao tentar removê-la com um estilete retrátil, aplicou força excessiva contra uma região mais rígida da peça ("batente"). A lâmina escapou e atingiu sua mão esquerda, provocando um corte contuso do pulso ao antebraço. O acidente ocorreu devido à postura inadequada, direção incorreta do corte e ausência de luva resistente ao corte, configurando ato inseguro e falha no cumprimento do procedimento operacional.

FO 0.00-0000 R0



PLANO DE AÇÃO, Fernando Feitosa Ferreira, Cavalete da Cordoalha, 03/10/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ ata: 03/10/2025 (sex), 07:47 ❖ Nome: Fernando Feitosa Ferreira, RE: 8675 ❖ Local: Cavalete da Cordoalha ❖ Descrição: Durante a correção da montagem de uma cordoalha de 28,5 metros, foi inserida uma válvula manchete excedente por equívoco. Ao realizar o corte, segurando a peça com a mão esquerda e o estilete de segurança com a direita, encontrou maior resistência em uma parte mais dura da peça, denominada "batente". Ao aplicar força adicional para vencer a resistência do batente, a lâmina do estilete escapou, atingindo sua mão esquerda e causando um corte contuso que se estendeu da palma ao antebraço. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 03/10/2025 à 06/10/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Wagner da Conceição (SESMT), Gilberto Muraro (Produção) e Vinicius Tadeu (Produção) ❖ Causa(s) Raíz(es): O colaborador não seguiu o procedimento de uso do estilete retrátil, realizando o corte em sua direção e sem o uso do EPI adequado.	SESMT	CONCLUÍDO	Emitir alerta de segurança aos colaboradores envolvidos no processo, reforçando a obrigatoriedade do uso da luva de segurança resistente ao corte e o cumprimento das orientações de uso do estilete retrátil.	Diálogo de segurança	03/10/2025, sex.
	SESMT PRODUÇÃO	CONCLUÍDO	Revisar o procedimento operacional da atividade de correção de cordoalhas, garantindo que inclua orientação específica sobre posicionamento, fixação da peça e direção segura do corte.	Reunir brevemente os colaboradores envolvidos para reforçar verbalmente as orientações "Como Utilizar o Estilete Retrátil de Segurança" e esclarecer dúvidas.	06/10/2025, Seg.
	Produção	EM ANDAMENTO	Avaliar e testar outro modelo de estilete, com maior ergonomia e sistema de segurança aprimorado, para verificar melhor adequação à atividade de correção de cordoalhas.	Teste manual de estilete bico de pato para a realização de corte na cordoalha.	31/10/2025, sex.

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Fernando Feitosa Ferreira RE: 8675	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Vinicius Tadeu RE: 11.753	Milton Cesar De Souza RE: 11.188		29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	