

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Fabio Silva de Oliveira, Nave 21 Projecta

DATA: 07/11/2025 (sex), 02:40

VÍTIMA

Acidentado: Fabio Silva de Oliveira

Cargo: Operador de Ponte Rolante

R.E.: 9543

Unidade: MTZ

Afastamento? 03 dias

Contato acid.: 11 9.8975-5716

Testemunhas: Alexandre Soares De Almeida

Sup. Imediato: Marcelo da Silva (líder)

Experiência: 04 anos

Reincidência? Não.

O QUE HOVEU?

O colaborador sofreu um acidente enquanto movimentava carga suspensa na Nave 21. Durante o posicionamento de três tubos soltos, dois deles se deslocaram de forma repentina e provocaram o efeito tesoura ao deslizar sobre a cinta de elevação. Nesse movimento, um tubo deslizou em direção à Nave 22 e o outro prensou o braço direito do colaborador contra um amarrado de tubos armazenado atrás, causando a lesão.

Tipo: Acidente do trabalho

*RAT 22-25

Local: Nave 21 Projecta

Status: Não houve fratura, o colaborador já retornou as atividades.

Liberação: Não aplicável

Categoria:

123

 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Muscular, inchaço no braço direito.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

1

Durante a movimentação de tubos, dois itens estavam sem fixação com arame

2

Os tubos se deslocaram repentinamente, gerando o efeito tesoura

3

O outro tubo prensou o braço do colaborador contra um amarrado de tubos que estava atrás

4

Um tubo deslizou em direção à nave ao lado

5

O colaborador sofreu inchaço no local do impacto, sem luxação confirmada

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE “6Ms”

Detalhes

Mão de obra: O colaborador estava posicionado na linha de risco durante o içamento, o que o expôs ao movimento inesperado dos tubos. Pode ter ocorrido falha na percepção do risco quanto à possibilidade de deslizamento.

Máquina ou equipamento: O fato de ter utilizado apenas uma cinta, sem o devido nivelamento, gerou tensões desiguais e favorecendo o deslizamento dos tubos.

Método: O Posicionamento dos tubos soltos sobre a cinta de elevação possivelmente foi feito sem o uso de dispositivos de travamento, o que permitiu o deslocamento inesperado dos materiais.

Material: Os tubos soltos, com formato cilíndrico e superfície lisa, apresentam naturalmente baixa estabilidade durante a movimentação, principalmente quando não estão devidamente amarrados ou apoiados.

Meio ambiente: O ambiente de trabalho da Nave 21 apresenta características que podem ter favorecido o acidente. O espaço reduzido entre a área de movimentação e o armazenamento dos amarrados limita as possibilidades de manobra e dificulta o afastamento seguro do colaborador.

Medição: A falta de verificação sistemática da conformidade dos procedimentos indica fragilidades no controle preventivo.

Durante a movimentação de tubos, dois itens estavam sem fixação com arame;
Os tubos se deslocaram repentinamente, gerando o efeito tesoura;
Um tubo deslizou em direção à nave ao lado;
O outro tubo prensou o braço do colaborador contra um amarrado de tubos que estava atrás;
O colaborador sofreu inchaço no local do impacto, sem luxação confirmada.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ? O deslocamento repentino de dois tubos durante a movimentação de carga suspensa provocou o efeito tesoura, fazendo com que um dos tubos prensasse o braço direito do colaborador contra um amarrado que estava posicionado atrás.

2º POR QUÊ? Porque os tubos estavam soltos sobre a cinta de elevação, sem travamento com arame, o que permitiu que eles deslizassem.

3º POR QUÊ? Porque o colaborador não seguiu as instruções operacionais que determinavam o travamento dos tubos com arame antes da movimentação.

4º POR QUÊ? Porque houve falha na percepção de risco e excesso de confiança na rotina da atividade. O colaborador acreditou que seria possível posicionar os tubos com segurança sem o travamento, subestimando o risco de deslocamento da carga.

5º POR QUÊ? Porque o sistema de gestão e supervisão operacional não garantiu verificação contínua do cumprimento dos procedimentos antes da execução das atividades. Houve falha no monitoramento das práticas seguras, na fiscalização das etapas de travamento.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ: Não cumprimento do procedimento de segurança, pois o colaborador deixou de travar os tubos com arame antes da movimentação.

OFENSORES:

Ato inseguro: O colaborador não seguiu as instruções de segurança referentes à fixação dos tubos com arame.

Condição insegura: Presença de tubos soltos sobre a cinta de elevação, sem travamento adequado, o que possibilitou o efeito “tesoura”.

CONTENÇÃO 24H: Não aplicável.

POTENCIAL: Todos os colaboradores que executam a operação de Ponte Rolante.

No dia 12 de novembro, o colaborador Fábio compareceu ao médico especialista em razão de dor e leve inchaço no local afetado. Após a realização de exame de tomografia, foi constatada apenas uma lesão muscular, sem indícios de fratura ou luxação. O tratamento indicado consiste no uso de anti-inflamatório e acompanhamento médico até completa recuperação.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Fabio Silva de Oliveira, Nave 21 Projecta, 07/11/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 07/11/2025 (sex), 02:40 ❖ Nome: Fabio Silva de Oliveira, RE: 9543 ❖ Local: Nave 21 Projecta ❖ Descrição: O colaborador sofreu um acidente enquanto movimentava carga suspensa na Nave 21. Durante o posicionamento de três tubos soltos, dois deles se deslocaram de forma repentina e provocaram o efeito tesoura ao deslizar sobre a cinta de elevação. Nesse movimento, um tubo deslizou em direção à Nave 22 e o outro prensou o braço direito do colaborador contra um amarrado de tubos armazenado atrás, causando a lesão. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 03/10/2025 à 06/10/2025 ❖ Time de investigação: Valdecir Bento (SESMT), Denisson Monteiro (SESMT) e Juberlanio Lins (Líder Produção). ❖ Causa(s) Raiz(es): Não cumprimento do procedimento de segurança, pois o colaborador deixou de travar os tubos com arame antes da movimentação.	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Realizar Diálogo de Segurança (DDS) sobre fixação dos tubos soltos com arame antes da movimentação.	Alerta de Segurança	17/11/2025, Seg.
	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Conscientizar os colaboradores sobre o ato inseguro identificado no acidente.	Diálogo de segurança	17/11/2025, Seg.
	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Sensibilizar a equipe para a importância de cumprir integralmente os procedimentos operacionais e medidas de segurança.	Diálogo de segurança	17/11/2025, Seg.

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS						
Engº. Denisson M. RE: 11.235	Fabio Silva de Oliveira RE: 9543	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Marcelo da Silva RE: 12.144	Alexandre Soares De Almeida RE: 11.066	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3