

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Tiago dos Santos Silva, Nave 10, corredor área de estoque

DATA: 08/11/2025 (sáb), 06:40

VÍTIMA

Acidentado:Tiago dos Santos Silva

Cargo:Operador de Ponte Rolante

R.E.:10313

Unidade:MTZ

Afastamento?05 dias

Contato acid.:11 9.3934-0091

Testemunhas:Não houve testemunha

Sup. Imediato:Gilberto Pereira Da Silva (líder)

Experiência:08 anos

Reincidência?Não.

O QUE HOUE?

O colaborador Tiago acompanhava o deslocamento de tubos por meio da ponte rolante na Nave 10, após o descarregamento da carreta, quando, ao transitar pelo corredor, não percebeu uma cinta de elevação que havia sido deixada no trajeto. Ao enroscar o pé na cinta, acabou tropeçando, perdendo o equilíbrio e caindo, o que resultou em impacto no joelho esquerdo.

Tipo:Acidente do trabalho

Local:Nave 10, corredor área de estoque

Status:O Colaborador passa bem, em processo de recuperação.

Liberação:Não aplicável

Categoria:☐ 1☐ 2☒ 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Contusão no joelho esquerdo, decorrente do impacto sofrido durante a queda.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

1

3

2

AÇÕES IMED.

O Colaborador foi encaminhado para o hospital Carlos Chagas, na presença do Brigadista Evilásio.

Data08/11/2025 (sáb), 06:40

TIME

Cleber Edmar (SESMT), Denisson Monteiro (SESMT) e Gilberto Pereira (Produção).

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE “6Ms”

Detalhes

Mão de obra:Colaborador com atenção voltada para a carga suspensa, não percebendo obstáculos no trajeto, falha de atenção situacional durante o deslocamento.

Máquina ou equipamento:Ponte rolante exige acompanhamento visual constante da carga, reduzindo a atenção ao caminho.

Método:Ausência de rotina estruturada de inspeção e limpeza da área, falha no cumprimento do procedimento de manter corredores livres e Falta de padronização para descarte, armazenamento ou recolhimento imediato de cintas após uso.

Material:Cinta de elevação deixada no corredor, fora do local de armazenagem.

Meio ambiente:Corredor estreito e compartilhado com a circulação da carga suspensa, visibilidade prejudicada devido à atenção direcionada ao equipamento em movimento.

Medição:Falta de monitoramento contínuo por parte da liderança, ausência de checklist de área antes e durante operação.

Local: Nave 10

Atividade: Descarregamento de carreta com tubos utilizando ponte rolante.

Detalhes: Durante o deslocamento da carga suspensa, o colaborador caminhava pelo corredor acompanhando o processo e tropeçou em uma cinta de elevação que estava sobre o piso, caindo e atingindo o joelho.

Lesão: Impacto no joelho esquerdo (sem fratura).

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

O colaborador caiu porque enroscou o pé, em uma cinta de elevação que estava no corredor.

A cinta estava no corredor porque não foi recolhida ou armazenada adequadamente após o uso.

Não houve recolhimento da cinta porque não estava sendo seguido o procedimento de manter o corredor limpo e livre de obstruções.

O procedimento não foi seguido porque faltou atenção e disciplina operacional na organização da área após as atividades.

Porque não há uma rotina estruturada e reforçada de verificação da área (checklist) ao término e durante as operações, resultando em objetos deixados no trajeto dos colaboradores.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

OFENSORES:

CONTENÇÃO 24H:

POTENCIAL:

*LEGENDA:

Falha no controle e na organização da área operacional, decorrente da ausência de uma rotina estruturada de limpeza, inspeção e recolhimento de materiais, permitindo que a cinta permanecesse no corredor e se tornasse um obstáculo.

Ato inseguro:Deslocar-se pelo corredor com atenção concentrada somente na carga suspensa, sem observar o piso e o trajeto à frente.

Condição insegura:Presença de uma cinta de elevação abandonada no corredor, obstruindo a passagem e criando risco de tropeço.

Não aplicável.

Todos os colaboradores que executam a operação de Ponte Rolante.

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Tiago dos Santos Silva, Nave 10, corredor área de estoque, 08/11/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?										
❖ Data: 08/11/2025 (sáb), 06:40 ❖ Nome: Tiago dos Santos Silva, RE: 10313 ❖ Local: Nave 10, corredor área de estoque ❖ Descrição: O colaborador Tiago acompanhava o deslocamento de tubos por meio da ponte rolante na Nave 10, após o descarregamento da carreta, quando, ao transitar pelo corredor, não percebeu uma cinta de elevação que havia sido deixada no trajeto. Ao enroscar o pé na cinta, acabou tropeçando, perdendo o equilíbrio e caindo, o que resultou em impacto no joelho esquerdo. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 03/10/2025 à 06/10/2025 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Monteiro (SESMT) e Gilberto Pereira (Produção). ❖ Causa(s) Raiz(es): Falha no controle e na organização da área operacional, decorrente da ausência de uma rotina estruturada de limpeza, inspeção e recolhimento de materiais, permitindo que a cinta permanecesse no corredor e se tornasse um obstáculo. <tr><td>SESMT PRODUÇÃO</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Realizar diálogo de segurança (DDS) com toda a equipe da Nave 10 sobre a importância de manter atenção ao trajeto durante movimentações de carga suspensa.</td><td>Diálogo de segurança</td><td>17/11/2025, seg.</td></tr> <tr><td>SESMT PRODUÇÃO</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Reforçar o conceito de zona segura ao acompanhar cargas transportadas por ponte rolante.</td><td>Diálogo de segurança</td><td>17/11/2025, seg.</td></tr> <tr><td>SESMT PRODUÇÃO</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Implantar rotina de vistoria prévia do corredor, garantindo que cintas, cabos, peças soltas ou quaisquer materiais sejam removidos antes do início das operações.</td><td>Rotinas de inspeção de segurança</td><td>18/11/2025, Ter.</td></tr>	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Realizar diálogo de segurança (DDS) com toda a equipe da Nave 10 sobre a importância de manter atenção ao trajeto durante movimentações de carga suspensa.	Diálogo de segurança	17/11/2025, seg.	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Reforçar o conceito de zona segura ao acompanhar cargas transportadas por ponte rolante.	Diálogo de segurança	17/11/2025, seg.	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Implantar rotina de vistoria prévia do corredor, garantindo que cintas, cabos, peças soltas ou quaisquer materiais sejam removidos antes do início das operações.	Rotinas de inspeção de segurança	18/11/2025, Ter.
	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Realizar diálogo de segurança (DDS) com toda a equipe da Nave 10 sobre a importância de manter atenção ao trajeto durante movimentações de carga suspensa.	Diálogo de segurança	17/11/2025, seg.										
	SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Reforçar o conceito de zona segura ao acompanhar cargas transportadas por ponte rolante.	Diálogo de segurança	17/11/2025, seg.										
SESMT PRODUÇÃO	EM ANDAMENTO	Implantar rotina de vistoria prévia do corredor, garantindo que cintas, cabos, peças soltas ou quaisquer materiais sejam removidos antes do início das operações.	Rotinas de inspeção de segurança	18/11/2025, Ter.											

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Tiago dos Santos Silva RE: 10313	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Marcelo da Silva RE: 12.144	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm	29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	