

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Edjaldo Rosa dos Santos, Inox, Lixadeira

DATA: 11/11/2025 (ter), 08:30

VÍTIMA

Acidentado: Edjaldo Rosa dos Santos

Cargo: Operador de Ponte Rolante

R.E.: 12.309

Unidade: Inox

Afastamento? 4 dias

Contato acid.: -

Testemunhas: Não aplicável (Câmeras)

Sup. Imediato: Jeferson Costa

Experiência: 1,8 anos

Reincidência? Não detectado.

O QUE HOVE?

Durante a execução da rotina de movimentação e posicionamento de pallets de madeira vazios para alimentação da lixadeira no setor de corte transversal, o colaborador Edjaldo Rosa dos Santos, em conjunto com um colega, realizava o levantamento manual de um pallet pesado que estava posicionado sobre outros pallets, em altura. Ao puxar o pallet para cima e tentar acomodá-lo, o colaborador perdeu o controle parcial da carga, resultando na queda do pallet sobre o seu dedo, causando lesão na região.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Inox, Lixadeira

Status: A vítima passa bem, em repouso domiciliar.

Liberação: Não aplicável.

Categoria:

☐ 1

☐ 2

☒ 3

 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro



AÇÕES IMED.

Recebeu os primeiros socorros no local, tendo o ferimento no dedo contido e bandagem aplicada. Foi imediatamente encaminhado ao hospital para avaliação médica, realização de exame de raio-X e verificação da extensão da lesão, a fim de descartar fraturas ou danos mais severos. A área da ocorrência foi isolada e a tarefa de movimentação de pallets foi temporariamente interrompida para investigação.

TIME

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra: Decisão dos operadores de movimentar o pallet manualmente, mesmo sendo uma carga pesada e havendo recurso mecânico (ponte rolante) disponível. Possível falta de percepção de risco ou subestimação da tarefa.

Máquina ou equipamento: Ponte rolante disponível e funcional, mas não utilizada. A ausência de um mecanismo de fixação ou apoio mais seguro para o pallet durante o posicionamento manual contribuiu para a instabilidade da carga.

Método: Procedimento de trabalho que não especifica claramente o limite de peso ou a condição (ex.: altura) que obrigue o uso de meios mecânicos para movimentação de pallets vazios. Permissão para a movimentação manual em situação de risco elevado.

Material: Pallet de madeira, que, embora seja um material comum, neste caso apresentava peso considerável para movimentação manual segura por duas pessoas.

Meio ambiente: O ambiente de trabalho na área de corte transversal é um ambiente industrial que demanda constante movimentação de cargas, exigindo protocolos de segurança rigorosos e clareza na aplicação dos procedimentos para evitar acidentes.

Medição: Ausência de indicadores de desempenho ou auditorias de campo específicas que monitorem a adesão aos procedimentos de movimentação de cargas e o uso adequado dos equipamentos auxiliares (ponte rolante), resultando na tolerância a práticas informais de trabalho.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

2º POR QUÊ?

3º POR QUÊ?

4º POR QUÊ?

5º POR QUÊ?

Por que o dedo do colaborador foi lesionado?

Porque um pallet de madeira caiu sobre o seu dedo durante a movimentação.

Porque o colaborador, junto com um colega, perdeu o controle do pallet ao tentar puxá-lo e posicioná-lo manualmente em altura.

Ato inseguro: Porque os colaboradores decidiram movimentar o pallet manualmente, apesar do seu peso considerável e da disponibilidade de uma ponte rolante para auxílio.

Porque não havia um procedimento operacional padrão claro e reforçado que exigisse o uso de equipamento mecânico (ponte rolante) para pallets vazios que excedem um limite de peso ou para movimentações em altura.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ: Ato inseguro na movimentação manual inadequada de pallet pesado sem o auxílio mecânico disponível, resultando em perda de controle e lesão por esmagamento.

OFENSORES:

Ato inseguro: Realizar movimentação manual de carga com peso excessivo para dois operadores, negligenciando a utilização da ponte disponível.

Condição insegura: Falta de procedimento que restringe ou especifica o uso obrigatório de meios mecânicos para cargas com determinado peso ou em certas alturas, permitindo a exposição a riscos de esmagamento durante a manipulação manual.

CONTENÇÃO 24H: Não aplicável.

POTENCIAL: O potencial de gravidade deste tipo de acidente, envolvendo movimentação manual de cargas pesadas, é classificado como Moderado a Grave, com risco de lesões como fraturas, amputações, lacerações profundas e danos permanentes aos membros superiores, além de possíveis lesões musculoesqueléticas decorrentes do esforço.

*LEGENDA: RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

LOCAL DO ACIDENTE - ARTEX, LIXADEIRA

SEQUENCIA DOS ACONTECIMENTOS

Funcionários se preparam para transportar o pallet de aproximadamente 110kg até a lixadeira.

A vítima se peça com suas duas mãos por debaixo do pallet e o puxa em sua direção.

Observando a sequência de eventos, ao puxar o pallet em sua direção, com suas mãos por baixo do pallet, o funcionário sofre um impacto em seu dedo indicador esquerdo, após o pallet cair do nível e prensar o seu dedo entre os dois pallets empilhados.

Assim que o funcionário sofre o trauma, retira sua luva para verificar sua lesão, sendo ajudado por seu colega de trabalho. Acima temos mais detalhes sobre a lesão.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Edjaldo Rosa dos Santos, Inox, Lixadeira, 11/11/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?										
❖ Data: 11/11/2025 (ter), 08:30 ❖ Nome: Edjaldo Rosa dos Santos, RE: 12.309 ❖ Local: Inox, Lixadeira ❖ Descrição: Durante a execução da rotina de movimentação e posicionamento de pallets de madeira vazios para alimentação da lixadeira no setor de corte transversal, o colaborador Edjaldo Rosa dos Santos, em conjunto com um colega, realizava o levantamento manual de um pallet pesado que estava posicionado sobre outros pallets, em altura. Ao puxar o pallet para cima e tentar acomodá-lo, o colaborador perdeu o controle parcial da carga, resultando na queda do pallet sobre o seu dedo, causando lesão na região. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 11/11/2025 à 14/11/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Jeferson Costa (Produção), Vanderlei Martins (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ato inseguro na movimentação manual inadequada de pallet pesado sem o auxílio mecânico disponível, resultando em perda de controle e lesão por esmagamento. <tr><td>SESMT</td><td>CONCLUÍDO</td><td>Alerta de segurança</td><td>Diálogo de fábrica</td><td>12/11/2025, qua</td></tr> <tr><td>SESMT Produção Suprimentos</td><td>EM ANDAMENTO</td><td>Confecção de placas para trabalhos a serem realizados em ponte rolante ou em 4 pessoas dependendo da carga.</td><td>Elaboração de placa pelo SESMT, colocação da requisição via fábrica e aquisição via suprimentos</td><td>18/11/2025, ter</td></tr> <tr><td>Produção Obras</td><td>PENDENTE</td><td>Elaboração de instrução de trabalho proibindo trabalho manual</td><td>Elaboração de documento conforme os padrões do SGI e treinamento in loco.</td><td></td></tr>	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Diálogo de fábrica	12/11/2025, qua	SESMT Produção Suprimentos	EM ANDAMENTO	Confecção de placas para trabalhos a serem realizados em ponte rolante ou em 4 pessoas dependendo da carga.	Elaboração de placa pelo SESMT, colocação da requisição via fábrica e aquisição via suprimentos	18/11/2025, ter	Produção Obras	PENDENTE	Elaboração de instrução de trabalho proibindo trabalho manual	Elaboração de documento conforme os padrões do SGI e treinamento in loco.	
	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de segurança	Diálogo de fábrica	12/11/2025, qua										
	SESMT Produção Suprimentos	EM ANDAMENTO	Confecção de placas para trabalhos a serem realizados em ponte rolante ou em 4 pessoas dependendo da carga.	Elaboração de placa pelo SESMT, colocação da requisição via fábrica e aquisição via suprimentos	18/11/2025, ter										
Produção Obras	PENDENTE	Elaboração de instrução de trabalho proibindo trabalho manual	Elaboração de documento conforme os padrões do SGI e treinamento in loco.												

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Edjaldo Rosa dos Santos RE: 12.309	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3