

	INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO				Gleison Alves da Silva, Incotep – Usinagem				DATA: 04/12/2025 (qui), 16:00										
VÍTIMA	Acidentado:	Gleison Alves da Silva		Cargo:	Tomeiro Mecânico		R.E.:	10.465		Unidade:	Incotep		Afastamento?	7 dias		Contato acid.:	11 94194-1354		
	Testemunhas:	Não houve testemunha		Sup. Imediato:	Tiago Ferreira Rocha		Experiência:	7 anos		Reincidência?	Não detectado.								
O QUE HOUEVE?	O Colaborador Gleison realizava atividades no Torno CNC 17, utilizando luva de PVC durante a operação normal. Em razão de uma alteração no planejamento de produção solicitada pelo PCP, foi necessário interromper o processo para reprogramação do equipamento e setup para troca de ferramental. Durante essa etapa, a luva de PVC não permitia o manuseio adequado das ferramentas manuais, motivo pelo qual o colaborador executou a atividade sem o uso de luvas de segurança específicas para setup. Ao aplicar força com uma chave Allen para afrouxar o parafuso de fixação da ferramenta, a chave escapou, ocasionando o deslocamento involuntário da mão esquerda, que entrou em contato com a ponta da ferramenta de corte. O acidente resultou em ferimento do tipo corte contuso.				Tipo:		Acidente do trabalho		*RAT	38-25		 Lesão: ferimento do tipo corte contuso na região dorsal da mão esquerda							
					Local:		Incotep – Usinagem												
					Status:		Permaneceu afastado por 7 dias, já retornou as atividades, sem restrição												
					Liberação:		Não aplicável												
AÇÕES IMED.	O colaborador foi encaminhado ao ambulatório médico, onde foram realizados procedimentos de assepsia e aplicação de curativo oclusivo. Em seguida, foi direcionado para o hospital Carlos Chagas.				Data		04/12/2025 (qui), 16:00												
TIME	Cleber Edmar (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Vinicius Tadeu (Produção)																		
DIAGRAMA DE ISHIKAWA	FATORES	ANÁLISE “6Ms”																	
	Mão de obra:	Ausência do uso de EPI (luvas de segurança) e falta de atenção ao risco de impacto durante o setup.																	
	Máquina ou equipamento:	Ferramental com parafusos de difícil soltura, exigindo força elevada, ausência de dispositivo auxiliar para troca segura e Tela touch screen exigindo interação manual para reprogramação.																	
	Método:	Procedimento de setup não padronizado, alteração repentina na programação devido à demanda do PCP e falta de checklist para troca segura do ferramental.																	
	Material:	Ferramenta com ponta cortante exposta durante a troca, chave Allen inadequada ou desgastada, favorecendo escape.																	
	Meio ambiente:	Não Aplicável.																	
	Medição:	Não Aplicável.																	
5 POR QUÊS	1º POR QUÊ?		2º POR QUÊ?		3º POR QUÊ?		4º POR QUÊ?		5º POR QUÊ?										
	Porque, ao aplicar força com a chave Allen, a ferramenta escapou e a mão entrou em contato com a ponta da ferramenta de corte.		Porque houve aplicação de força manual durante o afrouxamento do parafuso, em uma área com ferramenta cortante exposta, sem proteção adequada para as mãos.		Porque a luva de PVC, utilizada na operação normal do torno, não permite o manuseio adequado das ferramentas manuais durante o processo de setup, levando o colaborador a realizar a atividade sem o uso de luvas de segurança específicas.		Porque não havia definição clara ou padronização do EPI específico para a etapa de setup e troca de ferramental.		Não aplicável.										
PARECER TÉCNICO	CAUSA RAIZ:		Ausência de padronização e definição clara do EPI específico para a atividade de setup.														O acidente ocorreu durante a atividade de setup e troca de ferramental no Torno CNC 17, após alteração de produção solicitada pelo PCP. A luva de PVC, utilizada na operação normal, não era adequada para o manuseio de ferramentas manuais, o		
	OFENSORES:		Ato inseguro:		Não utilização do EPI obrigatório (luvas de segurança) durante a troca do ferramental.														
				Condição insegura:		Execução da atividade de setup e troca de ferramental no torno CNC com ferramenta de corte exposta, sem o uso de luvas de segurança adequadas para proteção contra cortes.													



	CONTENÇÃO 24H:	Não aplicável.	que levou o colaborador a executar a tarefa sem proteção específica para as mãos.
	POTENCIAL:	Todos os colaboradores que atuam na usinagem.	
	*LEGENDA:	RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.	

PLANO DE AÇÃO, Gleison Alves da Silva, Incotep – Usinagem, 04/12/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 04/12/2025 (qui), 16:00 ❖ Nome: Gleison Alves da Silva, RE: 10.465 ❖ Local: Incotep – Usinagem ❖ Descrição: O Colaborador Gleison realizava atividades no Torno CNC 17, utilizando luva de PVC durante a operação normal. Em razão de uma alteração no planejamento de produção solicitada pelo PCP, foi necessário interromper o processo para reprogramação do equipamento e setup para troca de ferramental. Durante essa etapa, a luva de PVC não permitia o manuseio adequado das ferramentas manuais, motivo pelo qual o colaborador executou a atividade sem o uso de luvas de segurança específicas para setup.Ao aplicar força com uma chave Allen para afrouxar o parafuso de fixação da ferramenta, a chave escapou, ocasionando o deslocamento involuntário da mão esquerda, que entrou em contato com a ponta da ferramenta de corte. O acidente resultou em ferimento do tipo corte contuso. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 05/01/2026 à 06/01/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Vinicius Tadeu (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de padronização e definição clara do EPI específico para a atividade de setup.	SESMT	PROGRAMADO	Alerta de Segurança	Via diálogo de segurança	08/01, qui
	SESMT / Produção	PROGRAMADO	Reforçar a obrigatoriedade do uso de luvas de segurança por meio de treinamentos específicos e inspeções periódicas, com registro de conformidade.	Treinamento e acompanhamento das lideranças fabris.	08/01, qui
	SESMT / Produção	PROGRAMADO	Elaborar e implementar um procedimento operacional padrão para troca de ferramental e reprogramação do torno CNC, incluindo etapas seguras e checklist obrigatório.	Instruções internas do setor de usinagem.	12/01 seg
	AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS: Pedimos aos responsáveis que <u>indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura</u> deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.				

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS						
Engº. Denisson M. RE: 11.235	Gleison Alves da Silva RE: 10.465	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Nome: RE:	
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3