

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Lucas de Siqueira, Máquina de Serra a Disco SE 103

DATA: 15/12/2025 (seg), 10:00

VÍTIMA

Acidentado: Lucas de Siqueira

Cargo: Auxiliar De Produção

R.E.: 11.619

Unidade: Inox

Afastamento? 05 dias

Contato acid.: 11 9.8789 9174

Testemunhas: Não houve testemunha

Sup. Imediato: Bruno Paes

Experiência: 03 anos

Reincidência? Não.

O QUE HOUE?

O colaborador Lucas, auxiliar de produção, estava operando a máquina de serra a disco SE 103. Durante o corte da extremidade final da barra, correspondente à última peça de aço inoxidável, posicionou a peça na morsa traseira para realização do travamento, mantendo a mão esquerda na área de fechamento para estabilização da barra. Ao acionar o comando de fechamento, ocorreu o acionamento inadvertido da morsa dianteira, que resultou na prensagem do dedo indicador da mão esquerda do colaborador.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Máquina de Serra a Disco SE 103

Status: Permaneceu afastado por 5 dias, retornou as atividades, sem restrição.

Liberação: Não aplicável

Categoria: 1 2 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Trauma no dedo indicador da mão esquerda.

AÇÕES IMED.

Após o acidente, o colaborador compareceu ao ambulatório médico, onde foi realizada a assepsia da lesão e aplicado curativo oclusivo. Em seguida, foi encaminhado ao hospital para atendimento médico especializado.

Data

15/12/2025 (seg), 10:00

TIME

Denisson Monteiro (SESMT), Jeferson Costa (Produção) e Vanderlei Martins (Produção)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra: Falha na atenção durante a operação, posicionamento inadequado da mão na área de fechamento da morsa e possível falta de treinamento específico para operação segura da máquina SE 103.

Máquina ou equipamento: Comandos próximos ou pouco diferenciados, podendo gerar acionamento incorreto e ausência de dispositivos de segurança adicionais (ex.: sensores ou bloqueios para evitar fechamento com mão na área de risco).

Método: Procedimento operacional não detalha claramente a forma segura de posicionar a peça e acionar os comandos, falta de orientação para evitar contato manual na área de fechamento durante o travamento.

Material: Barra de aço inoxidável com necessidade de estabilização manual durante o travamento, aumentando a exposição ao risco de prensagem, dimensões e peso da barra exigiram apoio manual durante o posicionamento.

Meio ambiente: Rotina de trabalho caracterizada por atividade repetitiva, favorecendo automatismo na execução e diminuição da percepção do risco.

Medição: Necessidade de reforço em treinamentos específicos para operação segura de serra a disco.

Detalhes

DETALHE DA MÁQUINA

SE-103

COMANDOS

ZONA DE PRENSAGEM

Durante a operação da serra a disco, no momento do travamento da barra de aço inoxidável, o colaborador manteve a mão esquerda próxima à área de fechamento da morsa para estabilizar a peça. Ao acionar o comando, ocorreu o fechamento inadvertido da morsa dianteira, resultando na prensagem do dedo indicador, evidenciando a exposição direta à zona de risco durante a atividade.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

Porque a morsa dianteira foi acionada enquanto o dedo do colaborador encontrava-se na zona de fechamento.

2º POR QUÊ?

Porque houve acionamento incorreto do comando da morsa, aliado à necessidade de estabilizar manualmente a barra durante o travamento.

3º POR QUÊ?

Porque os comandos das morsas dianteira e traseira são próximos e pouco intuitivos, favorecendo o erro operacional durante a rotina de trabalho.

4º POR QUÊ?

Porque o equipamento não possui dispositivos de segurança de engenharia suficientes (ex.: comando bimanual, intertravamento ou proteção física) que impeçam o acionamento com as mãos na área de risco.

5º POR QUÊ?

Porque a avaliação de risco do equipamento não contemplou de forma adequada o perigo de prensagem durante a fase de travamento da peça, resultando em medidas de controle incompletas.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Insuficiência de controles de segurança, decorrente de falhas na avaliação do risco de prensagem, na padronização do método de trabalho e na implementação de medidas de engenharia e administrativas capazes de impedir o acesso das mãos à zona de risco durante a operação da máquina.

OFENSORES:

Ato inseguro:

Posicionamento da mão esquerda na zona de fechamento da morsa durante o acionamento do comando da máquina, expondo o dedo à área de prensagem.

Condição insegura:

Permissão de acesso das mãos do operador à zona de prensagem da morsa durante a operação da serra a disco, devido à ausência de dispositivos de proteção, sinalização adequada e à disposição dos comandos que favorece acionamento incorreto.

CONTENÇÃO 24H:

Não aplicável.

POTENCIAL:

Todos os operadores de máquinas.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Análise de Acidente

Resumo do Acidente:

Durante operação de serra a disco, o trabalhador manteve a mão esquerda na morsa para estabilizar uma barra de aço inoxidável no momento do travamento, resultando na prensagem do dedo indicador.

Ato Inseguro

Mão esquerda na área de fechamento da morsa durante o acionamento.

Condição Insegura

Comandos próximos e falta de dispositivos de segurança

Dedo na Zona de Prensagem

Falta de barreiras e controles adequados para impedir o acesso das mãos à área de risco.

FO 0.00-0000 R0



PLANO DE AÇÃO, Lucas de Siqueira, Máquina de Serra a Disco SE 103, 15/12/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 15/12/2025 (seg), 10:00	SESMT	PROGRAMADO	Alerta de segurança	Diálogo de fábrica	12/01 Seg,
❖ Nome: Lucas de Siqueira, RE: 11.619					
❖ Local: Máquina de Serra a Disco SE 103	SESMT / Produção	PROGRAMADO	Estudo técnico para instalação de proteção no equipamento	Realizar estudo técnico para avaliação e viabilidade da implantação de medidas de proteção coletiva na serra a disco, tais como dispositivos de segurança, proteções físicas, intertravamentos ou melhorias no sistema de acionamento das morsas, visando eliminar ou reduzir o risco de acesso às áreas de prensagem durante a operação.	12/01 Seg,
❖ Descrição: O colaborador Lucas, auxiliar de produção, estava operando a máquina de serra a disco SE 103. Durante o corte da extremidade final da barra, correspondente à última peça de aço inoxidável, posicionou a peça na morsa traseira para realização do travamento, mantendo a mão esquerda na área de fechamento para estabilização da barra. Ao acionar o comando de fechamento, ocorreu o acionamento inadvertido da morsa dianteira, que resultou na prensagem do dedo indicador da mão esquerda do colaborador.					
❖ Tipo: Acidente do trabalho	AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS: Pedimos aos responsáveis que <u>indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura</u> deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.				
❖ Período de análise: De 07/01/2026 à 08/01/2026					
❖ Time de investigação: Denisson Monteiro (SESMT), Jeferson Costa (Produção) e Vanderlei Martins (Produção)					
❖ Causa(s) Raiz(es): Insuficiência de controles de segurança, decorrente de falhas na avaliação do risco de prensagem, na padronização do método de trabalho e na implementação de medidas de engenharia e administrativas capazes de impedir o acesso das mãos à zona de risco durante a operação da máquina.					

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Lucas de Siqueira RE: 11.619	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Bruno Paes RE: 12.412	Não Houve RE: N/A	 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3