

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Reinaldo Pereira dos Santos, Projeto "Serrado Verde"

DATA: 12/02/2026 (qui), 19:30

VÍTIMA

Acidentado: Reinaldo Pereira dos Santos

Cargo: Auxiliar de Produção

R.E.: 12.238

Unidade: Soluções

Afastamento? 7 dias

Contato acid.: 11 9 3954 6045

Testemunhas: Não identificado

Sup. Imediato: Melquiades Sôstenes R. de Jesus

Experiência: 1,2 anos

Reincidência? Não detectada.

O QUE HOUEU?

O acidente ocorreu durante a atividade de amarração de uma carga de tubos de 6 metros, quando o colaborador encontrava-se em cima de uma pilha de materiais. Após finalizar o posicionamento da cinta de elevação, o funcionário desceu do local saltando de uma altura de aproximadamente 80 centímetros. Ao tocar o chão, seu pé aterrissou sobre um desnível existente no piso, ocasionando uma torção e um agachamento brusco.

Tipo: Acidente do trabalho

*RAT 26-05

Local: Projeto "Serrado Verde"

Status: Funcionário passa bem e já retornou as suas atividades

Liberação: Não aplicável

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Região lesionada

Lesão: Distensão muscular na coxa.

REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

EVIDÊNCIAS VISUAIS E DINÂMICA DO EVENTO

Reconstituição: Colaborador sobre a carga para cintamento manual. Posto de trabalho improvisado.

Altura ~1,5m

Zona de Pouso: Desnível no piso e altura do salto (~1m). Local onde ocorreu a torção.

"Subi na pilha para amarrar a cinta... pulei no chão... meu pé virou e deu a distensão." – Relato da Vítima.

ANÁLISE DE CAUSAS (DIAGRAMA DE ISHIKAWA)

MÉTODO

Falha no procedimento de acesso; subir nos tubos sem plataforma.

N/A – Ponte Rolante operou conforme o padrão.

MÁQUINA

MÃO DE OBRA

Decisão de pular da pilha (ato inseguro) ao invés de descer de forma controlada.

N/A – Tubos estáveis e cintados corretamente.

MATERIAL

MEIO AMBIENTE

Desnível no piso próximo à pilha somado à altura (~1,5m).

N/A – Não aplicável.

MEDIDA

ACIDENTE / DISTENSÃO

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra:

Ato inseguro: O colaborador optou conscientemente por saltar da pilha de tubos de uma altura de aproximadamente 80 centímetros, assumindo o risco do impacto

Máquina ou equipamento:

Não houve utilização de máquinas ou equipamentos que tenham falhado ou contribuído para o evento

Método:

Condição insegura: Falha na definição de uma rotina de acesso seguro para a amarração de carga em baixa altura.

Material:

Os tubos de 6 metros armazenados não apresentaram instabilidade, rolamento ou desvios que causassem o acidente

Meio ambiente:

Condição insegura: O piso do local de trabalho apresentava um desnível (degrau) exato no ponto de aterrissagem do salto, contribuindo para a lesão.

Medição:

Não aplicável, pois não houve falha de calibração, indicadores ou parâmetros de aferição relacionados à ocorrência.

Detalhes

PREPARAÇÃO DA CARGA NO ESTOQUE.

O colaborador subiu em uma pilha de tubos de 6 metros para fixar cintas de elevação.

O SALTO DE 80 CENTÍMETROS.

Ao descer da pilha, o funcionário optou por pular em vez de usar um meio de acesso seguro.

SOLO IRREGULAR E TORÇÃO.

Ao atingir o chão, o pé virou em um declive, causando uma distensão muscular na coxa direita.

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

Por que o colaborador sofreu uma distensão na perna/quadril direito?

2º POR QUÊ?

Porque ele aterrissou de mau jeito, virando o pé e agachando bruscamente no piso

3º POR QUÊ?

Porque ele saltou intencionalmente de uma pilha de tubos de aproximadamente 80 centímetros de altura em direção a um piso que continha um desnível (degrau)

4º POR QUÊ?

Porque havia finalizado a amarração da cinta de elevação e precisava descer ao solo para operar o controle da ponte rolante

5º POR QUÊ?

Porque não havia uma escada ou equipamento de acesso fixo disponível na célula para realizar a descida adequadamente.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Inexistência de um meio físico seguro para acesso e descida das pilhas de material, somada à decisão do colaborador de realizar o salto sobre um piso com desnível estrutural.

OFENSORES:

Ato inseguro: Salto intencional do colaborador.

Condição insegura: Falta de plataforma/escada para o manuseio da carga e à presença de um desnível severo no piso.

CONTENÇÃO 24H:

Recomendamos aquisição de uma escada.

POTENCIAL:

Todos os auxiliares de produção e operadores de ponte rolante que realizam a amarração e movimentação de materiais na área.

* LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Reinaldo Pereira dos Santos, Projeto "Serrado Verde", 12/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 12/02/2026 (qui), 19:30 ❖ Nome: Reinaldo Pereira dos Santos, RE: 12.238 ❖ Local: Projeto "Serrado Verde" ❖ Descrição: O acidente ocorreu durante a atividade de amarração de uma carga de tubos de 6 metros, quando o colaborador encontrava-se em cima de uma pilha de materiais. Após finalizar o posicionamento da cinta de elevação, o funcionário desceu do local saltando de uma altura de aproximadamente 80 centímetros. Ao tocar o chão, seu pé aterrissou sobre um desnível existente no piso, ocasionando uma torção e um agachamento brusco. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 12/02/2026 à 23/02/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Melquíades de Jesus (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Inexistência de um meio físico seguro para acesso e descida das pilhas de material, somada à decisão do colaborador de realizar o salto sobre um piso com desnível estrutural.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Divulgar documento a todos os turnos sobre a proibição de saltar de pilhas/equipamentos e a obrigatoriedade de uso de acessos seguros.	17/02 terça-feira
	Produção	PENDENTE	Padronizar e disponibilizar acesso seguro	Adquirir e alocar escadas tipo plataforma/corrimão dimensionadas para a área de estocagem de tubos.	
	Produção Obras	PENDENTE	Nivelamento do piso	Realizar obra civil para eliminar o degrau/desnível existente ao lado da base da ponte rolante na área do acidente.	
	Produção SESMT	PENDENTE	Revisão de Procedimento Operacional	Mapear a atividade ocasional de amarração superior de tubos, inserindo a etapa obrigatória de posicionamento da escada antes do içamento.	

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Reinaldo Pereira dos Santos RE: 12.238	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Melquíades RE:	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3