

Частота сети — 50 Гц;
Напряжение первичной обмотки — 230 В;
Максимальная индукция в стержне — 1,5 Тл;
Плотность тока — 2,5 А/мм²;
Коэффициент заполнения стали — 0,9;
Коэффициент заполнения окна — 0,25;
Материал сердечника — 3320;
Зазор в сердечнике — 0,05 мм;
Тип трансформатора — броневой;
Обмотки концентрические.

Задание 1

По исходным данным определить:

- магнитные напряжения в зазоре, стержнях и в ярме магнитопровода;
- ток намагничивания (холостого хода) трансформатора при условии, что он не превышает 40% от номинального тока обмотки.

Задание 2

Используя расчётные данные задания 1, определить:

- мощность трансформатора;
- числа витков первичной и вторичной обмоток;
- номинальные токи первичной и вторичной обмоток;
- сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Задание 3

Используя расчётные данные заданий 1 и 2, определить:


- потери в обмотках трансформатора при номинальных токах:
- потери в сердечнике трансформатора;
- коэффициент мощности трансформатора в режиме холостого хода;
- оптимальный коэффициент нагрузки;
- номинальный и максимальный КПД.


Исходные данные для расчёта


Размеры сердечника

№ H L a b c h [MM] [MM] [MM] [MM] [MM] 1 31 36 10 6,5 10 18 2 38 44 12 8 12 22 3 43 50 14 9 14 25 4 48 56 16 10 16 28	U ₂ [B] 24 10 25 5
[MM] [MM] <th< td=""><td>24 10 25</td></th<>	24 10 25
2 38 44 12 8 12 22 3 43 50 14 9 14 25	10 25
3 43 50 14 9 14 25	25
4 48 56 16 10 16 28	5
	_
5 57,5 67 19 12 19 33,5	60
6 78 67 22 14 22 39	48
7 78 67 22 14 44 39	15
8 81 94 26 17 26 47	85
9 91 106 30 19 30 53	10
10 91 106 30 19 45 53	15
11 91 106 30 19 60 53	75
12 105,5 123 35 22 35 61,5	40
13 105,5 123 35 22 52 61,5	50
14 105,5 123 35 22 70 61,5	12
15 124 144 40 26 40 72	24
16 124 144 40 26 60 72	36
17 124 144 40 26 80 72	80


Расчёт тока намагничивания








Расчёт обмоток трансформатора





$$S = U_{2N}I_{2N}; \ U_{2N} = E_2$$

$$E_2 = 4,44 f w_2 \Phi_{0m} = 4,44 f w_2 B_m S_{Fe} k_{Fe}; \ E_1 = 4,44 f w_1 B_m S_{Fe} k_{Fe} \approx U_1$$

$$w_2 = 1;$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$E_2 = 4,44 f B_m S_{Fe} k_{Fe}; \ I_{2N} = I_p = \frac{S_{wd} k_{wd}}{2} \iota$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$S = 2,22 f B_m S_{Fe} k_{Fe} S_{wd} k_{wd} \iota$$

$$w_{1} = round \left(\frac{U_{1}}{4,44 f B_{m} S_{Fe} k_{Fe}} \right); \ w_{2} = round (w_{1}/k);$$

$$k' = w_{1}/w_{2} \rightarrow (k'-k)/k < 0,03$$

$$I_{1N} = I_{p}/w_{1}; \ I_{2N} = I_{p}/w_{2}$$


$$U_{\mu} = I_{0} w_{1} \Rightarrow I_{0} = \frac{U_{\mu}}{w_{1}}; \ I_{0}/I_{1N} \leq 0,4$$

$$s'_{1} = I_{1N}/1 \rightarrow s_{1} \rightarrow \rho_{1}; \ s'_{2} = I_{2N}/1 \rightarrow s_{2} \rightarrow \rho_{2}$$

$$L_{w_{1}} = 2(a+c+3b); \ L_{w_{2}} = 2(a+c+b)$$

$$R_{1} = w_{1} L_{w_{1}} \rho_{1}; \ R_{2} = w_{2} L_{w_{2}} \rho_{2}$$

Расчёт потерь и КПД трансформатора



$$\begin{split} \gamma_{\mathrm{Fe}} &= 7,8 \ \kappa \varepsilon / \partial \mathit{M}^3; \ G_{k} = \gamma_{\mathrm{Fe}} V_{k} \\ \Delta P_{\mathrm{Cu}} &= R_{\mathrm{I}} I_{\mathrm{I}N}^2 + R_{2} I_{2N}^2 \\ \Delta P_{\mathrm{Fe}} &= G_{a} \cdot p(B_{a}) + 2G_{d} \cdot p(B_{d}) + 2G_{e} \cdot p(B_{e}) \\ Q_{\mathrm{Fe}} &= G_{a} \cdot q(B_{a}) + 2G_{d} \cdot q(B_{d}) + 2G_{e} \cdot q(B_{e}) \\ P_{0} &= \Delta P_{\mathrm{Cu}\,0} + \Delta P_{\mathrm{Fe}} = R_{\mathrm{I}} I_{0}^2 + \Delta P_{\mathrm{Fe}} \\ \cos \varphi_{0} &\approx \frac{1}{\sqrt{1 + (Q_{\mathrm{Fe}} / P_{0})^2}} \\ \beta_{\mathrm{max}} &= \sqrt{\frac{\Delta P_{\mathrm{Fe}}}{\Delta P_{\mathrm{Cu}}}} \\ \eta_{N} &= \frac{U_{\mathrm{I}} I_{\mathrm{I}N}}{U_{\mathrm{I}} I_{\mathrm{I}N} + \Delta P_{\mathrm{Fe}} + \Delta P_{\mathrm{Cu}}} \\ \eta_{\mathrm{max}} &= \frac{\beta_{\mathrm{max}} U_{\mathrm{I}} I_{\mathrm{I}N}}{\beta_{\mathrm{max}} U_{\mathrm{I}} I_{\mathrm{I}N} + \Delta P_{\mathrm{Fe}} + \beta_{\mathrm{max}}^2 \Delta P_{\mathrm{Cu}}} \end{split}$$

Сталь электротехническая Э320; 0,35; f=50Гц

	B_m [T π]	0,5	1,0	1,25	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Γ.	<i>H</i> [А/см]	0,3	0,6	1,6	4,8	7,2	8,6	14,2	24,0	40,0
	р [Вт/кГ]	0,1	0,5	0,9	1,4	1,7	2,0	2,45	3,0	4,0
	$q [Bap/\kappa\Gamma]$	0,43	1,7	5,7	20,5	32,5	41,5	73,0	110	180

 B_m — максимальная индукция; H — напряжённость; p — удельная мощность потерь в стали; q — удельная реактивная мощность (намагничивания).

Данные обмоточных проводов

Сечение	Сопрот.	Сечение	Сопрот.	Сечение	Сопрот.
[MM ²]	[O _M / _M]	[MM ²]	[O _M / _M]	[MM ²]	[O _M / _M]
0,00502	3,63	0,09621	0,182	0,58088	0,0302
0,00636	2,86	0,11341	0,155	0,63617	0,0275
0,00785	2,24	0,13202	0,133	0,67929	0,0258
0,00850	1,85	0,15205	0,115	0,72382	0,0242
0,01131	1,55	0,17349	0,101	0,78540	0,0224
0,01327	1,32	0,18848	0,0931	0,84950	0,0206
0,01539	1,14	0,20428	0,0859	0,91610	0,0192
0,01767	0,994	0,22051	0,0793	0,98520	0,0177
0,02011	0,873	0,23578	0,0739	1,0568	0,0166
0,02270	0,773	0,25565	0,0687	1,1310	0,0155
0,02545	0,688	0,27340	0,0643	1,2272	0,0143
0,02835	0,618	0,30191	0,0579	1,3273	0,0132
0,03142	0,558	0,32170	0,0546	1,4314	0,0122
0,03464	0,507	0,35256	0,0497	1,5394	0,0114
0,04155	0,423	0,37393	0,0469	1,6513	0,0106
0,04909	0,357	0,40715	0,0430	1,7670	0,00989
0,05726	0,306	0,43008	0,0408	1,9113	0,00918
0,06605	0,266	0,46556	0,0376	2,0612	0,00850
0,07548	0,233	0,50265	0,0349	2,2167	0,00792
0,08553	0,205	0,54060	0,0324	2,3780	0,00736

Удельный вес и КПД трансформаторов

