Bon d'intervention

Référence ticket interne	Date et heure de création ticket
#VS1725-1184	30/12/2025 08:17
Référence client	**Date et heure prévisionnelle de l'intervention**
	23/12/2025 14:00

Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
Non renseigné	Florian Ribot

Numéro de contrat	Type de contrat
Hors contrat facturable	Non spécifié
Nom du client	**Nom du contact**
Hotel Pullman BERCY	Mickael CATALONI
Adresse	**Nom du site**
Non spécifiée	Paris BERCY
Nom de la salle	**Numéro du contact**
MARGAUX	01 44 67 34 76

Durée de l'intervention	Estimation de l'intervention ticket	Estimation de tickets restants
3.50h	--	--

Description :

Demande intervention vibration Vidéoprojecteur

Solutions :

30/12/2025 08:36 par Florian Ribot

Le lift est venu s'appuyer en contrainte sur quelque chose (table en dessous ou intervention avec la nacelle qui a été utilisé le weekend) Nous voyons clairement que le support était hors tolérance les traces sur la pièce jointe le confirment.
Les rails à placo qui maintenaient la plaque de finition étaient tordus. Nous les avons redressés et vérifié tous les serrages du support.
À notre arrivée, l'image mettait presque 10 minutes à se stabiliser. Après notre intervention, et en ayant redressé et resserré ce que nous avons pu constater, nous avons obtenu une image stable rapidement.
Le logo du vidéoprojecteur en rouge est tout à fait normal cela signifie que le vidéoprojecteur est allumé. (confirmation en regardant la prog) Il ne s'agit pas du voyant rouge indiqué dans la page des défauts, comme on pourrait le penser.
Rappel de mémoire effectué dans le vidéoprojecteur. Les presets fonctionnent de nouveau sur le panel
Tout cela a été vu avec le client Ali Sheik.
Intervention 2pers de 14h a 17h30

Signature du technicien

Signature du client