

INICITO	TITZCT	KERJA
117718		R P. R.I A

## PENGECEKAN WASHING DAN DRYING

Disetujui	Tanggal	Hal.
Pr.	20 - 03 - 24	1/2
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
f the	IK QT 12	00

Pelaksana : QC

Frekuensi : Setiap proses washing dan drying

## A. Pencucian dengan larutan PC Kleer dan air panas

- 1. Siapkan larutan PC Kleer sesuai IK QT 13
- 2. Pastikan ring blower berfungsi
- 3. Pastikan sirkulasi pada proses pencucian terjadi secara overflow
- 4. Pastikan suhu air pencucian dan debit air pencucian sesuai standar. Jika suhu tidak sesuai standar, segera koordinasikan dengan operator *retort chamber*.
  - Standar suhu air pencuci : 45 50 °C
  - Standar debit air pencuci : 600 liter / jam
- 5. Pastikan waktu kontak produk dengan PC Kleer dan *speed conveyor* sesuai standar. Jika waktu kontak dan *speed conveyor* tidak sesuai standar segera *stop* proses *washing* dan hubungi operator *retort chamber*.
  - Standar waktu kontak produk dengan PC Kleer: <u>18 22 detik</u> dengan *speed* conveyor: <u>9 11 Hz pada bak washing 1</u>
  - Standar waktu kontak produk dengan PC Kleer: <u>8 9 detik</u> dengan *speed* conveyor: <u>16 18 Hz pada bak washing 2</u>
- 6. Pastikan produk hasil pencucian bersih dari kotoran yang menempel pada *casing*. Jika produk hasil pencucian masih kotor, segera koordinasikan dengan operator *retort chamber*. Produk dilanjutkan sampai ke proses *drying* untuk di *hold* sementara kemudian dilakukan pencucian ulang.

## B. Pencucian dengan pottasium sorbate

- 1. Siapkan larutan pottasium sorbate sesuai IK QT 13
- 2. Pastikan *vibrator* dapat digunakan
- 3. Pastikan air pada pipa tidak tersumbat



	Tanggal	Hal.
INSTRUKSI KERJA	20 - 03 - 24	2/2
	No. Dokumen	Revisi
PENGECEKAN WASHING DAN DRYING	IK QT 12	00

- 4. Pastikan spray pottasium sorbate berfungsi
- 5. Pastikan seluruh produk terkena larutan pottasium sorbate
- 6. Pastikan pergantian pottasium sorbate dilakukan setiap pergantian kode batch

## C. Proses drying produk

- 1. Pastikan suhu *heater* pada *dryer* sesuai standar.
  - Suhu *heater*: 125°C 135°C
- 2. Pastikan speed setiap conveyor dryer sesuai standar sebagai berikut :
  - Conveyor drying 1:15 Hz
  - Conveyor drying 2: 17 Hz
  - Conveyor drying 3:19 Hz
  - Conveyor drying 4:21 Hz
- 3. Pastikan suhu dan RH *drying* dengan standar. Standar suhu 22 50 ° C, standar RH 20 60 %.
- 4. Cek kekeringan produk sesuai IK QT 14 Pengecekan Kekeringan Produk.
- 5. Seluruh hasil pemeriksaan di catat pada form QT 17.