

		Disetujui	Tanggal	Hal.
	INSTRUKSI KERJA	Pr.	20 - 03 - 24	1/1
Ī		Dibuat	No. Dokumen	Revisi
	CLEANING MESIN STUFFING	f Mo	IK QT 15	00

- 1. Siapkan sikat tangan atau kain lap, alat *fogger*, larutan metta-klin 3% dan larutan metta-quart 1200 ppm.
 - Perhitungan larutan metta-klin 3%:
 Larutkan 30ml metta-klin dalam 970ml air.
 - Perhitungan larutan metta-quart 1200 ppm:
 Larutkan 12ml metta-quart dalam 988ml air.
- 2. Lepas five star, nozzle, pipa, metering pump, gathering, enclosed, dan pisau
- 3. Bersihkan bagian dalam mesin menggunakan angin bertekanan sampai bersih dari sisa oli dan *gram alumunium wire*.
- 4. Lap *voider* dan *slider* menggunakan kain lap yang sudah dibasahi larutan metta-klin. Jika dirasa lap kurang efektif maka gunakan sikat tangan.
- 5. Bilas pipa, nozzle, five star, jig, dan nampan dengan air mengalir sampai bersih dari adonan sisa.
- 6. Basahi kain lap dengan larutan metta-klin.
- 7. Bersihkan semua bagian mesin dengan cara menggosok setiap permukaan mesin dengan sikat tangan atau kain lap yang sudah dibasahi dengan larutan metta-klin hingga bersih dari adonan, lemak ataupun kotoran lain yang menempel.
- 8. Bilas dengan air mengalir sampai bersih dari kotoran dan sabun.
- 9. Semprotkan metta-quart pada seluruh bagian mesin dengan menggunakan alat *fogger*.