

Oficina
Mecanica
Premium

Rua Principal, 123 - Centro
(11) 3456-7890

LAUDO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTIVO

Data: 12/06/2026
Laudo N.: 20260612132914

Cliente

Nome: Cliente
CPF/CNPJ: ***.***.***-**
Telefone: (**) *****

Veiculo

Marca/Modelo: Volkswagen Gol
Ano: 2019
Placa: ABC1D23

DADOS DO VEICULO

MARCA Volkswagen	MODELO Gol	ANO 2019	MOTOR 1.6 MSI
COMBUSTIVEL Flex	TRANSMISSAO Manual	QUILOMETRAGEM 85.000 km	PLACA ABC1D23

Resumo Executivo

Falhas Encontradas 3	Criticidade Geral Alta
-------------------------	---------------------------

Foram analisados 3 codigo(s) de falha OBD-II. 3 codigo(s) com criticidade alta. Veiculo pode continuar em operacao com monitoramento.

P0300

Falha aleatoria de ignicao em cilindro

ALTA

PODE TRAFEGAR

O motor apresenta falhas de ignicao em um ou mais cilindros. O sistema detectou que a combustao nao esta ocorrendo corretamente em momentos variados.

CAUSAS PROVAVEIS

- Velas de ignicao desgastadas ou danificadas
- Cabos de vela com defeito ou deteriorados
- Bomba de combustivel com vazao insuficiente
- Injetores sujos ou com funcionamento irregular

RISCOS

- Danifica o catalisador por combustao incompleta
- Aumento do consumo de combustivel
- Perda de potencia e trancos no motor

RECOMENDACOES

- Inspecionar velas e cabos de ignicao
- Verificar sistema de alimentacao de combustivel
- Diagnosticar injetores e sensores relacionados

P0171Mistura ar-combustível muito pobre Banco
1**ALTA****PODE TRAFEGAR**

O motor está funcionando com excesso de ar e pouco combustível na mistura. Isso pode causar perda de potência, aumento de consumo e danos ao catalisador se não corrigido.

CAUSAS PROVÁVEIS

Vazamento de ar no sistema de admissão ou mangueiras de vácuo
Sensor de fluxo de ar (MAF) sujo ou com defeito
Injetores de combustível sujos ou com vazão reduzida
Filtro de ar obstruído ou restringido

RISCOS

Danos ao catalisador por superaquecimento
Aumento significativo do consumo de combustível
Perda de potência e resposta irregular do motor

RECOMENDAÇÕES

Verificar vazamentos no sistema de admissão e mangueiras de vácuo
Inspeccionar e limpar o sensor MAF e verificar pressão da bomba de combustível
Realizar limpeza dos injetores e substituir filtro de ar se necessário

U0100Perda de comunicação com módulo do
motor**ALTA****PODE TRAFEGAR**

O veículo perdeu comunicação com o módulo de controle do motor (ECU). Isso pode afetar o funcionamento do motor, partida e outros sistemas dependentes.

CAUSAS PROVÁVEIS

Fiação do barramento CAN danificada ou desconectada
Módulo ECU com defeito interno
Problema na alimentação elétrica da ECU
Conectores oxidados ou com mau contato

RISCOS

Motor pode entrar em modo de segurança ou não funcionar
Falha em sistemas dependentes da comunicação CAN

RECOMENDAÇÕES

Verificar fiação e conectores do barramento CAN
Diagnosticar módulo ECU com equipamento específico

Conclusao

ATENCAO REQUERIDA: 3 codigo(s) de alta criticidade (P0300, P0171, U0100). Agende diagnostico completo o mais breve possivel para evitar agravamento.

Mecanico Responsavel

CTPS / CFC XXXXX

Assinatura do Cliente

Oficina Mecanica Premium - Rua Principal, 123 - Centro
Laudo gerado automaticamente em 2026-06-12 13:29:14