# Manual de operación

**ARGOS PRO SS** 



MANUAL DEL USUARIO





# Tabla de contenido

1. Fuente de Potencia	4
2. Consumo de energía	4
3 Descripción técnica	4
4. Descripción de funciones	
5. Configuración de funciones estándar:	



Modelo	3030	3040	4050	5060	6060				
Capacidad	15 / 30 kg	30 / 60 kg	60 / 150 kg	150 / 300 kg	300 / 600 kg				
División	5 / 10 g	10 / 20 g	20 / 50 g	50 / 100 g	100 / 200 g				
Escala de verificación	5 / 10 g	10 / 20 g	20 / 50 g	50 / 100 g	100 / 200 g				
Carga mínima	200g	400 g	1 kg	2 kg	4 kg				
Clase	III								
Capacidad celda carga	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	600 kg				
Modelo celda de carga	L6D-C3	L6E-C3	L6E-C3	L6G-C3	L6G-C3				
Unidades de medición			kg						
Tara		Sus	tractiva hasta el :	50%					
Temperatura trabajo		-10°0	C - 40°C / 14°F - 1	04°F					
Alimentación	Input: 100~240VAC / 60 Hz, Output: 9VDC/0.5A, 6W (Adaptador)								
Batería	Batería recargable de 6V @ 1.3A								
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado								
Display	Display LED, 6 dígitos de 20mm								
Carcasa indicador	Acero Inoxidable								
Teclado		6 t	eclas tipo pulsac	dor					
Humedad relativa		< 9	0 % No condens	ada					
Comunicación	RS232 (Opcional)								
Certificación	EU TYPE Examination Certificate No. 0200-NAWI-03492								
Plataforma	Plataforma 30 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 50 cm 50 x 60 cm				60 x 60cm				
Cubierta		In	oxidable calibre	18	1				
Dimensiones caja	36X72X18cm	37x82x18cm	54X89X18cm	54X89X18cm	63X100X18cm				
Peso Bruto	9,3 kg	11,3 kg	16,5 kg	28,6 kg	32,3 kg				



#### 1. Fuente de Potencia

100 ~ 240V 50 / 60hz AC INTPUT

10V / 0.6A DC SALIDA 6W

Batería recargable de 6V / 1.3AH incluida

5V Voltaje de excitación para la celda de carga

# 2. Consumo de energía

Aprox. 27.5mA


Aprox. 46.6mA con luz de fondo

Aprox. 64.5mA con luz de fondo e interfaz RS232

Aprox. 40 horas (luz de fondo apagada)


# 3 Descripción técnica

# 3.1 Conexión de la celda de carga al indicador



INDICADOR	Celda de carga
+Ex (1)	+Excitación
+SEN (2)	+Excitación
-Ex (3)	-Excitación
-SEN (4)	-Excitación
+S (5)	+Señal

# 3.2 Conexión de RS232 a PC o impresora (Opcional)



IND	OICATOR	PC/PRINTER
1		TX
2		SC
3		GND



# 4. Descripción de funciones



OFF: Para apagar la báscula, presione y mantenga presionada la tecla OFF y

la ventana de peso mostrará "OFF" durante 2 segundos, luego la báscula se apagará automáticamente.

ESC: Para seleccionar unidades de pesaje. En el modo de configuración,

funciona como tecla de escape (ESC).





**ON**: Encender la balanza.

**ZERO**: Para restablecer la escala a cero. El plato debe estar vacío de cualquier objeto.

▶: En el modo de configuración, funciona para mover el dígito hacia la derecha

**TARE**: Para tarar el peso del contenedor. Coloque el contenedor sobre la báscula y presione la tecla tara para restar el peso del contenedor. (Tara a escala completa).



**MR**: Para mostrar el recuento total de acumulación y el peso total acumulado.

**MC**: tecla Borrar memoria para borrar todos los datos de peso acumulado (cuando se cambia la unidad de pesada (por ejemplo, de kg a lb), todos los datos acumulados se borrarán automáticamente).

◀ : En el modo de configuración, funciona para mover el dígito hacia la izquierda





**M+:** Se utiliza para acumular peso, cuando se muestra por encima de 999999, no puede acumularse al siguiente

: En modo de configuración, como confirmar la función



NET/GROSS: Cambio entre el peso neto y el peso bruto

▲: Aumentar la función de número: en el modo de configuración, como aumentar la función de número.

# 5. Configuración de funciones estándar:



configuración de las funciones estándar

UF-1 Valor interno (Conversor Analógico Digital, Nivel de batería)

UF-2 Verificación de pesaje



UF-3 Apagado automático

UF-4 Luz de respaldo

♣UF-5 Hold (mantener)


UF-6 RS232 Salida

- ♣UF-7 ADC Update Rate (Velocidad del display)
- ♣UF-8 Condición de visualización en cero
- UF-9 Pre calibración gravitacional (valor G)
- UF-10 Configuración del filtro
- UF-12 Configuración del pitido
- \* La función de marcas locked function se bloquea cuando LF 6 está configurado como "Versión de aprobación"

#### **UF-1 Valor interno:**

UF-1 Presione la tecla ← para ver el valor interno o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.





2704565

Presione la tecla ← para continuar o la tecla ESC para salir del menú UF-1

↓ ↓

bAt469

Presione la tecla 

para ver el voltaje de la batería o la tecla ESC para salir al menú UF-1

UF-1

Utilice las teclas ► y luego ◄ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

#### **UF-2** Limites:

0000.0L Establecer peso LO (bajo)

0000.0H Establecer HI (alto) peso

O 000 Condiciones de E / S del programa

- LO establecido como 0 borrará todos los valores de pesaje de verificación.
- Compruebe las condiciones de pesaje se pueden establecer de forma
   independiente para cada una de las unidades de pesaje y el modo de
   conteo.



X Todas las configuraciones se guardarán hasta que se eliminen manualmente.

Esta función está bloqueada cuando UF-5 está configurado como
 "HOLD 1"

Presione la tecla to para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

UF-2

\_\_\_\_\_\_

0000.0L

Utilice ◀, ▶, ▲, 0 ~ 9 y luego la tecla ◀ para establecer el valor de peso LO

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-2)

0000.0H

Utilice ◀, ▶, ▲, 0 ~ 9 y luego la tecla ✔ para configurar el valor de peso HI (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-2)

O 000

Utilice ◀, ▶, ▲, 0 ~ 9 y luego la tecla ◀ para configurar el valor SET de E / S



<b>*</b>
¥

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-2)

UF-2

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ✔ para continuar con otras

configuraciones o presione la tecla ESC para salir del

menú y regresar al modo de pesaje

Cómo programar el control de pesaje de las condiciones de E / S:

0 0 0

АВС

A: Zumbador encendido: 0 = No requiere estabilidad 1 = Requiere estabilidad

B:Indicador LCD encendido: 0 = No requiere estabilidad 1 = Requiere estabilidad

C: El zumbador suena cuando: 0 = Zumbador apagado 1 = OK 2 = LO y HI

💥 Todos los ajustes se guardarán hasta que se borren manualmente.

## UF-3 Apagado automático :

- X AoFF 00 Desconexión automática de apagado.
- X AOFF 01 La báscula se apaga automáticamente en 1 minuto cuando la



báscula está no en operación y peso a 0 Temporizador de apagado automático de hasta 99 minutos (AoFF01 ~ AoFF 99).

X Valor predeterminado de fábrica: AoFF 10

UF-3

Presione la tecla e para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

**↓** ↓

AoFF<u>1</u>0

**↓** ↓

Utilice ◀ 、 ▶ 、 ▲ y luego ← tecla para ingresar el tiempo de apagado automático

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-3)

UF-3

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

### UF-4 Luz de respaldo:

X Lit off: luz de fondo apagada

X Lit A: encendido automático

X Lit on: luz de fondo encendida



X Valor predeterminado de fábrica: LitA

UF-4 ↓ ₄

Presione la tecla 

para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

Lit A

Utilice las teclas ▲ y luego ḍ para seleccionar los modos de luz de fondo

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-4).

4

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

UF-4

UF-5 Hold (Retención):

HOLD 0 Función retención apagada

HOLD 1 Función de retención animal (movimiento)



PCt XXX : Para establecer el rango de 001 ~ 100 de la retención de animales (solo para HOLD 1)

timEXX: Para establecer 1 、 、 2 、 、 4 、 、 8 、 、 16 、 、 32 、 、 64 veces dentro del rango de espera.

(solo para HOLD 1)

※ Esta función está bloqueada cuando LF 6 está configurado como "Versión de aprobación"

※ Valor predeterminado de fábrica: HOLD 0

UF-5

**√** 4

Presione la tecla ← para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

Utilice ▲ y luego la tecla ↵ para seleccionar modos de espera

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-5)

HOLD 0

igstyle igstyle igstyle

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje



UF-5

#### **Modo HOLD 1:**

UF-5 ↓ ₄ Presione la tecla ← para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

HOLD 1

Utilice ▲ y luego la tecla ◄ para seleccionar el modo Hold 1

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-5)

PCt 010

Utilice ◀▶▶ 、 ▲ 、 0 ~ 9 y luego la tecla ⁴ para ingresar al rango de espera

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-5)

timE 8

Ą

4

Use las teclas ▲ y luego ↵ para seleccionar las horas (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-5).

UF-5

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.



# UF-6 RS232 : (Opcional)

232 0	RS232 inhabilitar	
232 1	Salida estable – Formato 1	
232 2	Salida continua – Formato 1	
232 3	Salida manual— Formato 1	
232 4	Salida estable – Formato 2	
232 5	Salida continua – Formato 2	
232 6	Salida manual – Formato 2	
RS232	Velocidad de baudios	
b 1200	Velocidad de baudios 1200	
b 2400	Velocidad de baudios 2400	
b 4800	Velocidad de baudios 4800	
b 9600	Velocidad de baudios 9600	
b19200	Velocidad de baudios 19200	
b38400	Velocidad de baudios 38400	




#### Protocolo de comunicación

UART Señal of EIA-RS232 C

#### Formato:

1.Salida Serial: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 BPS

2.Bits de datos: 8 BITS3. Bits de paridad : None4.Bits de parada: 1 BIT



Bit de inicio


Bits de datos

Bits de parada

#### Formato 1 (232 1~3):

Cabecera 1 ( 2 BYTES )	Cabecera 2 ( 2 BYTES )
OL - Sobrecarga	
ST - Estable	NT - Peso Neto
US - Inestable	GS - Peso Bruto

#### Fijo 18 BYTES ASCII (kg g t lb)



Cabecera 1, Cabecera 2,


Datos

unidad CR LF

#### Fijo 21 BYTES ASCII (tl.T lboz)

1	2	1	1	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	1	2
	l		l	l									_	_						İ







Fijo 13 BYTES ASCII (pcs)  1							
DATA UNIT CR LF  Ejemplos de salida :  1. Ejemplo +0.876 kg Peso neto estable:  + 0 0 0 . 8 7 6 k g 0D 0A  2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 l b 0D 0A							
DATA UNIT CR LF  Ejemplos de salida :  1. Ejemplo +0.876 kg Peso neto estable:  + 0 0 0 . 8 7 6 k g 0D 0A  2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 l b 0D 0A							
Ejemplos de salida :  1. Ejemplo +0.876 kg Peso neto estable:  + 0 0 0 . 8 7 6 k g 0D 0A  2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 l b 0D 0A							
Ejemplos de salida :  1. Ejemplo +0.876 kg Peso neto estable:  + 0 0 0 . 8 7 6 k g 0D 0A  2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 l b 0D 0A							
1. Ejemplo +0.876 kg Peso neto estable:  +							
+       0       0       0       .       8       7       6       k       g       0D       0A         2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:         -       0       0       1       .       5       6       8       I       b       0D       0A							
2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 I b 0D 0A							
2. Ejemplo -1.568 lb Peso bruto inestable:  - 0 0 1 . 5 6 8 I b 0D 0A							
- 0 0 1 . 5 6 8 I b 0D 0A							
3 Ejemplo -20. 5.40 lb oz Peso bruto inestable:							
3 Ejempio -20. 5.40 ib oz Peso bruto inestable:							
-   1   0   .   0   5   .   4   0   I   b   o   z   0D   0A							
4 Ejemplo +1000 pcs Peso neto estable:							
+ 0 0 0 1 0 0 0 p c s 0D 0A							
+ 0 0 0 1 0 0 p c s 0D 0A							
X Predeterminado de fábrica: 232 0							

UF-6


 $\downarrow$ 

232 0

Utilice ▲ y luego la tecla to para ingresar el formato de salida RS232

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-6)





b 9600

Utilice ▲ y luego la tecla ← para seleccionar la velocidad en baudios (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-6)

**↓** ↓

UF-6

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

**UF-7ADC** Frecuencia de actualización:

SPEEd 1 Velocidad Estándar 15 hz

SPEEd 2 Alta Velocidad 30 hz

SPEEd 3 Bajo Velocidad 7.5 hz

- X Esta función está bloqueada cuando UF-5 está configurado como "HOLD 1"
- Esta función está bloqueada cuando LF 6 está configurado como "Versión de aprobación"
- X Valor predeterminado de fábrica: SPEED 1



UF-7

 $\downarrow$ 

SPEEd 1

Utilice ▲ y luego la tecla ← para seleccionar la velocidad del ADC

(Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-7)

**↓** ←

UF-7

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ↵ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

# UF-8 Condición de visualización del peso cero :

ZP 0 Apagado

ZP 1 Una división que no se muestra en cero

ZP 2 Dos divisiones para no mostrar en cero

ZP 3 Tres divisiones para no mostrar en cero

ZP 4 Cuatro divisiones para no mostrar en cero

ZP 5 Cinco divisiones para no mostrar en cero



💥 Esta función está bloqueada cuando UF-5 está configurado como

"HOLD 1"

※ Esta función está bloqueada cuando LF 6 está configurado como

"Versión de aprobación"

X Valor predeterminado de fábrica: ZP 0

UF-8

**√** 4

Presione la tecla ← para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

Utilice ▲ y luego la tecla ← para seleccionar cuántas divisiones no se mostrarán en cero (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y

ZP 0

√ *←* 

UF-8

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ↵ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje

# UF-9 Pre calibración gravitacional estándar (valor G):

volver al menú UF-8)

Modelo de aprobación: Cuando el interruptor CAL está en OFF, se pueden ingresar 10 valores gravitacionales y también se pueden



recuperar para referencia. Después de que se hayan llenado 10 valores gravitacionales, la escala solo permitirá recuperar los 10 valores anteriores (-00- ~ -09) como referencia y no se permitirá agregar nuevos valores. Calibración gravitacional interna o LF1 La calibración del peso interno debe realizarse para borrar los valores ingresados previamente. Modelo sin aprobación: incluso si la báscula permite realizar la Calibración estándar, la Calibración gravitacional puede ayudar a proporcionar una escala precisa cuando los usuarios finales la recibieron sin problemas para recalibrar la báscula. La pre calibración está permitida cuando la báscula está configurada como modelo sin aprobación o el interruptor CAL está en la posición ADJ. El valor gravitacional se guardará a -00 y lo hará

Predeterminado de fábrica: 9.79423

UF-9

**↓** →

-03-

La pantalla mostrará el último valor por 1 segundo

 $\downarrow$ 

9.79423

Utilice las teclas ◀ . ▶ para ver los valores ingresados previamente. La pantalla permanecerá en 00 si no se ha ingresado ningún valor.

↑ ↑ ↓ ▶

-02-

La pantalla mostrará el último valor por 1 segundo.

 $\downarrow$ 



9.79585

Utilice las teclas ◀、▶ para ver los valores ingresados previamente. La pantalla permanecerá en 00 si no se ha ingresado ningún valor.

**√** 4

Presione la tecla 4 para comenzar.

Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-9).

<u>9</u>.79585

Utilice ◀▶▶ . ▲ . 0 ~ 9 y luego la tecla ✔ para ingresar el valor G (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-9).

9.79423

Presione la tecla ← para confirmar el valor G.

 $\downarrow$ 

Use ◀、▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

UF-9

**UF-10 Configuración de filtro:** 

**UF-10** 

Presione la tecla ← para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

 $\downarrow$   $\downarrow$ 

Utilice ▲ y luego la tecla ← para seleccionar cuántas divisiones no se mostrarán en cero (presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-8).

Filt 1





UF-10

Use ◀ 、 ▶ y luego ↵ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

#### UF-12Configuración de pitido:

UF-12

Presione la tecla 

para iniciar o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

AS off

Utilice ▲ y luego la tecla ← para seleccionar cuántas divisiones no se mostrarán en cero (Presione la tecla ESC para salir de la configuración y volver al menú UF-8).

 $\downarrow$ 

UF-12

Utilice ◀ 、 ▶ y luego ḍ para continuar con otras configuraciones o presione la tecla ESC para salir del menú y regresar al modo de pesaje.

#### 6. Calibraciones estándar:

Presione la tecla MR/MC / ◀ y la tecla M+ / ← en el modo de pesaje para iniciar las calibraciones estándar Calibración de peso



- ※ ECF-1: (cero y span) Calibración cero
- ※ ECF-3: Cuando la báscula está programada para Aprobación (LF 6), la calibración estándar se bloqueará.

#### **ECF-1** Calibración de peso :

ECF-1

Presione la tecla 🗗 para iniciar la calibración del peso (presione la tecla ESC para salir del modo de pesaje)

CALZ

Presione la tecla 

para calibrar el punto cero (presione la tecla ESC para finalizar la calibración de regreso al menú ECF-1)

ل ب

150.00kg

Use ◀, ▶, ▲, 0 ~ 9 y luego la tecla ✔ para ingresar el peso a calibrar (Presione la tecla ESC para finalizar la calibración de vuelta al menú ECF-1)

**J** 

Coloque la masa de peso requerida en la báscula como se indica en la pantalla y presione la tecla & para calibrar la escala.

 $150.00_{\text{kg}}$ 



(Presione la tecla ESC para finalizar la calibración de vuelta al menú ECF-1)

 $150.00_{\text{kg}}$ 

El procedimiento de calibración se completó y la báscula volverá automáticamente al modo de pesaje

#### ECF-2 Calibración de cero:

ECF-2

Presione la tecla **⁴** para iniciar la Calibración cero (presione la tecla ESC para volver al modo de pesaje)

**CALZ** 

Presione la tecla ← para calibrar el punto cero (presione la tecla ESC para finalizar la calibración de regreso al menú ECF-2)

↓ 4

Se completó el procedimiento de Calibración cero y la báscula volverá automáticamente al modo de pesaje

0.00kg



#### ECF-3 Calibración SPAN:

ECF-3

Presione la tecla & para iniciar la calibración de amplitud (presione la tecla ESC para salir nuevamente al modo de pesaje)

. 4

150.00<sub>kg</sub>

Utilice ◀, ▶, ▲, 0 ~ 9 y luego la tecla ◀ para ingresar el peso a calibra.

↓ 4

(Presione la tecla ESC para finalizar la calibración de vuelta al menú ECF-3)

 $150.00_{\text{kg}}$ 

Coloque la masa de peso requerida en la báscula como se indica en la pantalla y presione la tecla to para calibrar la escala.

↓ 4

(Presione la tecla ESC para finalizar la calibración de vuelta al menú ECF-3).

150.00kg

El procedimiento de calibración se completó y la báscula volverá automáticamente al modo de pesaje



## **X** Error de mensajes:

\*Err H: cero inicial demasiado alto (sobre ESCALA COMPLETA + 10%).

\*Err L: cero inicial demasiado bajo (en ESCALA COMPLETA - 10%).

\*Err N: recuento interno inestable.

-OL-: Sobrecarga, cuando el peso es más pesado que la capacidad total + 9d de la esc.



La garantía de la báscula Argos PRO PL es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Trumax	Fecha:
Modelo: Argos PRO PL	Firma :
Serie:	Nombre:

#### **Garantía**

La garantía de la báscula Argos PRO PL es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta
- Sobrecarga de peso en el plato.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen da
   ños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

ter compress y memory restate contentions.	
Marca : Trumax	Fecha:
Modelo: Argos PRO PL	Firma :
Serie:	Nombre: