

INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 105 – MAQUINA QUENTE NATIONAL (MÁQ. QUENTE 02)

N° Revisões: 01 Pág.: 1 de 1

Elaboração:Revisão:Aprovação/Reaprovação:Bianca da Silva DamasioAnderlei BiniDoglas A. Souza19/02/201412/09/201813/09/2018

Bitola	Tipo	Chave	Rosca	Altura		Corte	Material	Bolacha	Observações (Informações Orientativas)		
				Mín.	Máx.	Corte	waterial	Bolaciia	Observações (informações Orientativas)		
5/8	Pesada	1.1/16	UNC	14,91	16,03	20,50	7/8	15,30	Comprimento total da faca móvel: 160 Puxar Material: 23,50	Programa MQ Aciona Alimentador: 223 Desliga Alimentador: 227 Inicio Refugo: 240	
3/4	-	1.1/4	1	-	,	25,50	-	17,50	Comprimento total da faca móvel: 158,50 Puxar Material: 29,00 Altura Parafuso 1° 37,50 Grossura do calço transferidos de baixo: 19,20	Programa MQ Aciona Alimentador: 183 Desliga Alimentador: 191 Inicio Refugo: 199 Peças Refugadas: 08	Programa do Forno SP Velocidade: 48mms SP Inicio: 79 Delay: 23 segundos
7/8	2Н	1.7/16	UNC	21,16	22,48	29,50	1.1/8	19,90	1° Formação – Comprimento do Calço 1° Extrator: 61,80 1° Extrator: 73,80 2° Formação – Comprimento do Calço Extrator: 70,00 2° Punção Total: 188	Programa MQ Aciona Alimentador: 149 Desliga Alimentador: 158 Inicio Refugo: 164	
M20	HV	32	MA	14,90	16,00	21,30	1"	14,30	Comprimento Calço	Programa MQ	Programa do Forno
M20	-	32	MA	14,60	16,00	22,30	1"	15,00	1° Extrator: 67,00 2° Extrator:76,50	Aciona Alimentador: 220 Desliga Alimentador: 226 Inicio Refugo: 239 Refugo: 07	Potência de 80% SP Velocidade: 39mms SP Inicio: 86 Delay: 30 segundos
M22	-	32	MA	16,90	18,00	22,00	1"	15,20	Programa MQ	Programa do Forno	
M22	-	32	MB	16,90	18,00	21,30	1"	15	Aciona Alimentador: 212 Desliga Alimentador: 220 Refugo: 230	Potência de 76% SP Velocidade: 39mms SP Inicio: 81	
M22	Pesada	32		14,60	16,00	22,30		15	-		
7/8	Normal	1.5/16	UNC	18,05	18,39	25,50	1"	16,40	1º Puxção precisa - 3º Volta de pressão a qu	ue 3/4	

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição das Alterações
00	Elaboração do Documento
01	Atualizado documento com especificações que estavam a caneta