TABELA
PONTO DE ORVALHO

Ponto de orvalho designa a temperatura à qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação, o chamado orvalho.

Temperatura do ar (°C)

Umidade relativa do ar (%)	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
90	-6,5	-1,0	-3,5	8,5	13,5	18,5	23,5	28,0	33,0	38,5
85	-7,5	-2,0	-2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,0	32,0	37,5
80	-8,0	-3,0	2,0	6,5	11,5	16,5	21,0	26,0	31,0	36,0
75	-8,5	-3,5	1,0	5,5	10,5	15,5	20,0	25,0	30,0	35,0
70	-9,5	-4,5	0,0	4,5	9,0	14,5	19,0	23,5	28,0	33,5
65	10,0	-5,5	-1,0	3,0	8,0	13,0	17,5	22,0	27,0	32,0
60	-11,0	-6,5	-2,0	2,0	7,0	12,0	16,5	20,5	25,5	30,5
55	-11,5	-7,5	-3,0	1,0	5,5	10,5	15,0	19,5	24,0	29,0
50	-13,0	-8,5	-4,5	-0,5	4,0	9,0	13,5	18,0	22,5	27,0
45	-14,5	-9,5	-6,0	-1,5	2,5	7,0	12,0	16,0	20,5	25,5
40	-16,0	-11,0	-7,5	-3,5	1,0	5,5	9,5	14,0	18,0	23,0
35	-18,0	-12,0	-8,5	-5,0	-1,0	3,0	7,5	12,0	16,5	21,0
30	-19,0	-14,5	-10,5	-7,0	-3,0	1,5	5,5	9,5	13,5	18,0

Utilização:
1º Verificar a temperatura do ar;
2º Verificar a umidade do ar;
3º Identificar a temperatura aproximada na tabela;
4º Verificar a temperatura da peça ou superfície;
5º Aplicar a tinta na peça ou na superfície se estiver no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho;
6º A temperatura da peça ou da superfície deverão se manter por todo o processo de cura;

Ponto de orvalho + 3°C

Exemplo: Se a temperatura ambiente for igual a 30°C e a umidade relativa do ar for igual a 60%, seu ponto de orvalho será de 20,5°C. (valor tabela). Seguindo o exemplo, não devemos aplicar qualquer tinta se a temperatura da superfície não estiver pelo menos a 23,5°C.

