

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE. C.V.

UBICACION: DANTE 36, DESP 1101, COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 CDMX
 MÓVIL: 55 7181 6538 / 55 2448 0699 OFICINA: 55 7258 4093 / 55 7258 2857 RFC: CSS140915C58
 REPORTE DE FALLAS: servdesksteelco.mx@gmail.com, leonor.vega@steelcogroup.com
 lizbet.garcia-ext@steelcogroup.com, edwin.rolan-ext@steelcogroup.com
 REPORTE DE QUEJAS: daniel.bravo@steelcogroup.com



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FST-02 V2

FOLIO: OS -

5534

ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO / ADJUDICACION / SOLICITUD:	UNIDAD MÉDICA:	H.G.R. No. 1 Tijuana
VIGENCIA:	DIRECCIÓN:	Tijuana, Baja California
NOMBRE DE ENCARGADO:		
CARGO:		
TEL. DE CONTACTO:		
CORREO:		

EQUIPO:	TIPO DE SERVICIO
Estilizador de Vapor	☐ Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Levantamiento ☐ Modificación ☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Informativo ☐ Otro:
GARANTÍA	
☐ Cubierto ☐ Fuera	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	
☒ CEYE ☐ Laboratorio	
MODELO:	
NO. DE INVENTARIO:	
VS312	
NÚMERO DE SERIE:	
NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / NO. DE ALERTA / NO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO no realiza un correcto vacío

FALLA ENCONTRADA:

Se encuentra Fuga en el sistema de vacío
 obstrucción en trampa de condensados.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- Se limpia y ajusta trampa de condensados
- Se calibran transductores de temperatura cámara (central y registro)
- Se cambia empaque de teflón danados
- Se hacen ajustes en el gradiente de presión para evitar Faltas de impulso de vacío y evitar tiempos prolongados en los ciclos.
- Se revisan y ajustan conexiones y mangueras.
- Se hacen pruebas y verificación del correcto funcionamiento del equipo
- Se cambia manómetro de línea de vapor

CONCLUSIÓN:

Equipo se deja operativamente al 100% y en condiciones para realizar el trabajo para lo cual fue diseñado.

REFACCIONES / PIEZAS SUSTITUTO			SELLO DE LA INSTITUCIÓN / FECHADOR
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
01	122162	manómetro de línea de vapor	
02	104276	mangueras in.	
02	120664	banda de puerta	
04	110240	conectores rápidos de 4mm	

OBSERVACIONES:

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Jesus B. Sanchez

CLAVE PRESUPUESTAL

Autógrafo o sello

FECHA

12-ENE-2026

Carlos Oswaldo Ramirez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa

ÁREA USUARIA

Jose Zurel Martinez Ayala

Nombre completo y firma