
● 품질관리


○ QC방법 > 파레토차트

○ QC 관리도구 중 하나인 파레토차트와 이를 수치적으로 확인할 수 있는 도수분포표를 제공함






- '변수목록'에서 분석할 변수를
 '분석변수'로 전달하며 분석변
 수 목록의 변수 수만큼 파레토
 차트를 만듬
- 분석변수할 변수에 가중치가 별도로 있는 경우 해당변수를 '가중변수'로 전달
- 출력옵션을 누르면 출력시트, 출력형식, 그림크기, 도수분포 표 숫자의 소수점 자리수를 조 정할 수 있음
- 실행하면 도수분포표와 파레토 차트(왼쪽 관측도수, 오른쪽 누 적비율로 표시)를 출력해 주는 데 빈도수 순으로 표와 그림에 표시되고 범주 중 "기타"가 있 는 경우 가장 뒤에 배치됨



○ 품질관리 > 계수형 관리도

○ 계수형인 관측변수에 대한 관리도인, 부적합품률(P) 관리도, 부적합품수(NP) 관리도, 부적합수(C) 관리도, 단위당 부적합수(U) 관리도를 제공함



- '변수목록'에서 분석할 변수를 '분석변수'로 전달. 여러 개가 전달되는 경우 각각의 변수에 대해 관리도를 작성함
- 부적합수(C)를 제외한 관리도에서 시료크기(N)는 시 료크기변수에 전달하거나 아래 '분석&출력 옵션'에 서 공통시료크기에 직접 값을 입력할 수 있음
- '분석&출력 옵션'에서 관리한계 수준을 조정할 수 있으며 관리 도를 그리고 싶으면 'Run Chart'를 선택함
- 자료의 부적합률(수)이 한계범 위를 초과하는 경우 표에 빨간 색으로 표시됨
- 출력옵션에서 시트이름, 출력형식, 계수와 비율일 때 소수점자리수를 조정할 수 있음
- 관리도는 관리도표 끝보다 한셀 오른쪽에 출력됨
- 현재 중간 한 행이 없으면 수행되지 않는데 이후 버전에서는 해당 행을 제거하고 수행하도록 할 예정임







○ 품질관리 > 계량형 관리도

 \circ 계량형인 관측변수에 대한 관리도를 제공하며 분석방법에서 중심위치를 평균, 중앙값, 범위중심 중 하나를, σ 추정을 범위기반, 표준편차 기반 중 하나를 선택하게 하여 총 6가지(3×2) 관리도를 제공하며 개별관측 이동범위 관리도를 제공함



- '변수목록'에서 분석할 변수를 '분석변수'로 전달. 각 행별로 분석할 변수들의 중심과 σ를 선택한 방법 으로 추정함
- 자료에 결측값이 있는 경우 관측값만 이용하여 분석하기 때문에 관리도의 관리 한계가 다르게 자료마다다르게 나올 수 있으며 이 경우 범위기반 σ추정은 Burr의 방법을 사용함.
- I-MR(개별관측 이동범 위)의 경우 분석변수 개수만큼 관리도 생성 해주며 결측값이 있는 경우 "결측값이 있어 해당분석에서 제외"된 다는 메시지를 보여줌
- '분석&결과 옵션'에는 변수변환을 선택할 수 있는데 '변환'을 활성화 하면 상용로그, 자연로 그, 제곱근, 제곱 변환 선택할 수 있음
- 중심이나 범위 또는 표 준편차가 관리한계 벗 어나면 표에 빨간색 (위), 파란색(아래)으로 표시됨





○ 품질관리 > 특수관리도 > 누적합(CUSUM) 관리도

- 참고: 윤원영 외 5명(2019), 통계적 품질관리, 청문각
- 계량형인 관측변수에 대한 누적합(CUSUM) 관리도를 제공합




- '변수목록'에서 분석할 변수를 '분석변수'로 전달하고 공정평균 목표값, 참고값, 결정구간을 지정하고 표준 편차 추정 방법을 선택함. V마스크 초점을 이후 버 전에 포함될 예정임
- 공정평균 목표치, 참고값, 결정구 간은 윤원영 외 5명(2019)(통계적 품질관리, 청문각)의 387쪽에 정 의된 값으로 상측누적합 타점 통 계량은

 $\max(0,C_{i-1}^++(\overline{x}_i-\mu_0)-k\sigma/\sqrt{n})$ 하측 누적합 타점 통계량은

 $\max(0, C_{i-1}^- + (\mu_0 - \overline{x}_i) - k\sigma/\sqrt{n})$ 로 정의되며 책에서는 하측을 음 수로 바꾸어 표시함


- μ_0 : 공정평균 목표치
- k: 참고값
- \circ 관리선은 $UCL = h\sigma/\sqrt{n}$, $LCL = -h\sigma/\sqrt{n}$ 이며 여기서 h는 결정구간임
- \circ 표준편차추정을 σ 추정으로 바꿈






○ 품질관리 > 특수관리도 > 이동평균 관리도

○ 계량형인 관측변수에 대해 이동평균과 기하이동평균(지수평활) 관리도를 제공함



- '변수목록'에서 분석할 변수를 '분석변수'로 전달함.
- 분석방법에서 이동평균과 기하이동평균(지수평활) 중하나를 선택하고 표준편차추정(σ 추정으로 바꿈)에서 범위기반과 표준편차기반 중하나를 선택함
- 변수변환을 적용할 수 있음
- 이동평균을 선택했을 때에는 창 크기(평균을 계산 시 적용 되는 표본크기), 기하이동평균 을 선택했을 때에는 가중치로 변경됨
- 결측값이 있는 경우 범위를 기반으로 σ를 추정할 때에는 Burr의 방법을 적용함
- 이동평균/기하이동평균과 범위 /표준편차가 한계한계를 벗어 나면 관리표에 빨간색(위)과 파란색(아래)으로 표시됨





○ 품질관리 > 공정능력분석

○ 공정능력분석 관련 분석 값과 Q-Q plot, 히스토그램을 제공함



- 분석자료를 입력하는 방법은 두 가지이며 한 줄에 자료가 있는 경우 '단일변수 선택'을 선택하고 부분 군 크기를 지정해 줌. 부분군 크기의 수만큼 차례로 한 군으로 처리하여 분석하며 전체 자료수가 부분군 크기의 배수가 아닌 경우 마지막 군의 크기가 다를 수 있고 1개인 경우 수행하지 않음
- '부분군 변수 선택'을 선택했을 때에는 행이 부분군이 될 수 있고 변수(열)가 부분군이 될 수 있기 때문에 이를 '부 분군 단위'에서 선택할 수 있게 함
- '규격한계설정'도 두 가지 방법이 있는데 직접 LSL와 USL를 지정(목표값은 두 값의 평균)할 수 있고 목표값 설정체크박스를 선택해 목표값(앞 상자) ± 경계값과의 거리(뒤 상자) 형태로 입력할 수 있음
- 기타옵션에서 신뢰수준은 군내(단기) 공정능력에서의 Cp와 Cpk의 신뢰구간 을 구하기 위한 것임
- 정규성검정을 선택하며 Shapiro-Wilk 검정과 Q-Q plot을 제공하고 히스토그 램을 선택하면 히스토그램과 평균이 전체표본평균, 표준편차가 전체와 군내 의 표준편차인 정규분포의 밀도함수와 규계한계를 표시해 줌
- 주요분석값은 윤원영 외 5명 참고

