20181101报告

经过22组测试,我们发现了如下规律。

- 在使用同一个网关的情况下
 - 。 使用相同终端:

■ 网关带天线: 丢包率稳定在1%-3%

■ 网关不带天线: 丢包率稳定在11%-13%

(它们的丢包fcnt重合程度一摸一样。)

- 。 使用不同终端:
 - 网关带天线: 丢包率稳定在1%-3%
 - 网关不带天线: 丢包率稳定在11%-13%

(更换不同终端后, 丢包fcnt无关。)

- 使用不同网关的情况下
 - 。 使用相同终端:

■ 网关带天线: 丢包率稳定在1%-3%

■ 网关不带天线: 丢包率稳定在11%-13%

(它们的丢包fcnt重合程度一摸一样。)

- ο 使用不同终端
 - 网关带天线: 丢包率稳定在1%-3%
 - 网关不带天线: 丢包率稳定在11%-13%

(更换不同终端后, 丢包fcnt无关。)

所以得到的结论如下:

- 影响丢包率的因素主要在于网关是否安装了天线,但是天台网关安装了天线,测试过程中的丢包率也一直都在11%-13%。
- 只要是一个终端发出的包,无论用哪个网关测试,多组测试表明,丢包序号是固定的。
- 如果一个包该丢,却因为装上天线收到了,那么此包的lsnr通常小于-6, rssi小于-90。而正常情况下,收到包的lsnr大于7, rssi的范围在-30到-40间。初步排查,这些丢包的频率**大都**是433.575Mhz

```
pkt = pkt_analysis("/Users/gexin/Desktop/1031_2_433575.txt")
mote_analysis(pkt, "01B3D3DE")

(仅分析mote为 01B3D3DE 的包
mote: 01B3D3DE 总共收到 687 个包
最大fcnt = 690
丢包率 = 0.5788712011577424%
丢包fcnt = [136, 183, 505, 550]

pkt = pkt_analysis("/Users/gexin/Desktop/1031_1_433575.txt")
mote_analysis(pkt, "01B3D3DE")

(又分析mote为 01B3D3DE 的包
mote: 01B3D3DE 总共收到 506 个包
最大fcnt = 505
丢包率 = 0.0%
丢包fcnt = []
```

第一组是不带天线的、第二组是带天线的。没有10%的显著丢包变化、所以看来是没有问题的。

所以我们猜测是某个频段出了问题,因为多经效应频率发生变化,变成了433575被网关接收到。所以 现在在测其他频段,但是也没有复现上述的变化规律。

所以我们翻阅了前面几十组测试文件中的数据,发现

- 不带天线的网关无法收到频率为434.575的包
- 带天线的网关可以接收到434.575的包、但是信噪比都是负的

检查了终端代码过后发现,问题出现在配置射频的代码部分,**本应发送434575频率的包被配置成了433075**,所以是这部分被配错了。

更正代码之后, 我们短暂的测了一组, 在实验室网关带天线的情况下, 结果如下

```
In [137]:

1 pkt = pkt_analysis("/Users/gexin/Desktop/1101_2.txt")
2 mote_analysis(pkt, "01B3D3DE")

仅分析mote为 01B3D3DE 的包
mote: 01B3D3DE 总共收到 203 个包
最大fcnt = 202
丢包率 = 0.0%
丢包fcnt = []
```

测试203个包,上行丢包率已降为0。