# 一.面阵工业相机选型



## 二.面阵工业相机像元深度

像元深度定义了灰度由暗道亮的灰阶数,对于 8bit 的相机 0 代表全暗而 255 代表全亮。介于 0 和 255 之间的数字代表一定的亮度指标。10bit 数据就有 1024 个灰阶而 12bit 有 4096 个灰阶。 从 8bit 上升到 10bit 或者 12bit 的确可以增强测量的精度,但是也同时降低了系统的速度.

### 三.面阵工业相机快门

**机械快门**:用弹簧或是电磁手段,控制几片叶片的开闭,或是两层帘幕像舞台"拉幕"一样左右或上下以一

定宽度的缝隙"划过"成像像场窗口,让窗口获得指定时间长短的"见光机会"——这就使通常的机械快门概念。

电子快门:通过电路直接操作 CCD / CMOS 控制快门曝光,被称为电子快门。利用了 CCD / CMOS 不通

电不工作的原理,在 CCD 不通电的情况下,尽管窗口"大敞开",但是并不能产生图像。如果在按下快门钮时,

使用电子时间电路, 使 CCD / CMOS 只通电"一个指定的时间长短", 就也能获得像有快门"瞬间打开"一样的效果。

一般而言,机械快门的好处是不用电即可工作,缺点是高速和低速档比较会不准确。

# 四.面阵工业相机芯片尺寸

CCD/CMOS尺寸	图像尺寸(mm)		
	水平H	垂直∀	对角D
1"	12.8	9.6	16.0
2/3"	8.8	6.6	11.0
1/2"	6.4	4.8	8.0
1/3"	4.8	3.6	6.0
1/4"	3.6	2.7	4.0

#### 五.工业相机与图像采集卡搭配

#### 搭配原则:

a、视频信号的匹配。

对于黑白模拟信号相机来说有两种格式,CCIR和RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种工业相机;

b、分辨率的匹配。

每款板卡都只支持某一分辨率范围内的相机;

c、特殊功能的匹配。

如要是用相机的特殊功能,先确定所用板卡是否支持此功能,比如,要 多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道,如果相机是逐行扫描 的,那么采集卡就必须支持逐行扫描;

d,接口的匹配。

确定相机与板卡的接口是否相匹配。如 CameraLink、Firewire1394 等。

## 六.工业相机选型实例

例如产品尺寸检测,产品的大小为18mm\*10mm,精度为0.01mm,流水检测速度为10件/秒,视野大小为20mm\*12mm;

#### 选型分析:

我们软件的测量精度可以考虑1/2亚像素精度,那么我们相机的分辨率为20/0.01/2=1000pixel,另外一个方向是12/0.01/2=600piel,因此相机可以选择1024\*768,或者以上的相机,帧率在15帧/s以上即可。