

灿锐内部培训资料

销售基础版1 视觉系统组成

更多春息: 海波泽 张村之 图 多 QQ: 189 542 088 Mail: sale 0/ @ canrill.com

◆CR灿锐光学

视觉系统组成









工业光源 提供照明 环形、条形、球形 背光源、平行光源

工业镜头 成像 远心镜头 非远心镜头

工业相机 图像的接收 面阵 线扫描


图像处理系统处理和计算图像




工业光源



环形光




外置同轴光






背光源






远心光源



工业镜头-基本类型





- ◆非远心
- ◆定焦距(多种焦距可选)
- ◆适用于1/2或更小芯片 (1/2产品都比较少,一般 在1/2.5以下)

主要应用于安防、监控 也有部分低端检测项目应 用。

- ✓结构小巧紧凑。
- ✓具有较大的光圈。
- ✓一般配备M12接口。



FA镜头 (更低端为CCTV镜头)

- ◆非远心
- ◆定焦距(多种焦距可选)
- ◆可调焦(即调工作距和 FOV)
- ◆可调光圈
- ◆适用于2/3或更小芯片

主要应用于高端安防、监 控(如道路交通),也大 量应用于工业检测领域。 ✔结构小巧紧凑,使用灵 活方便。

- ✓具有较大的光圈。
- ✓一般配备C接口。



线扫镜头 (看上去像大号FA)

- ◆非远心
- ◆定焦距(多种焦距可选)
- ◆可调焦(调焦部件为附件 或定制的转接环)
- ◆可调光圈
- ◆适用于28mm-82mm的多 种线扫相机

主要应用于工业检测领域

- ✔结构紧凑,使用灵活方便。 ✓具有较大光圈。
- ✓适用于大靶面相机。
- ✓一般配备P口, 也可转接为 M口或F口。



远心镜头 (看上去像大号FA)

- ◆物方远心或双侧远心
- ◆定工作距(特定工作距使用)
- ◆定倍率
- ◆大部分为不可调光圈
- ◆适用于28mm-82mm的幅面相 机

主要应用于工业检测、测量领 域

- ✔体积(口径和长度)较大。
- ✓光圈较小。
- ✓适用于各种靶面相机(型号多)。
- ✓成像一致性好。
- ✓远心效果(景深范围内成像大 小保持恒定)

工业镜头-主要参数

光学结构: 远心还是非远心

倍率(β): 像的大小/物的大小(感光 芯片长(宽)/视野长(宽))

视野(FOV):能看到的范围。

最大支持的相机: 至多在多大尺寸芯片下成像良好(无暗角、黑角)

工作距(WD): 最清晰成像时,被测物到镜头的距离


景深(DOF): 在图像质量能够接受的前提条件下的最大离焦量。

光圈(F#): 反映镜头亮度的指标,光圈越大(数字越小)镜头亮度越高,理论最高分辨率越高。


分辨率(R): 能看清的最小线条。

畸变(Distortion): 图像变形的程度。

工业镜头-光圈&分辨率







小光圈 低分辨率


以上2张图片拍摄于同一只镜头(倍率、视野、光源亮度均相同) 左侧的光圈较大,右侧的光圈较小 比较图片可以看出:


✓大光圈亮度高

Copyright © 2017 Shenzhen Can-Rill Technologies Co. 大光圈分辨率高



工业镜头-景深






大景深


小景深




工业镜头-畸变



无畸变



正畸变 枕形畸变 边沿变大



负畸变 桶形畸变 边沿变小

工业相机-芯片参数



12.7mm

9.5mm

8.8mm

2/3"

6.6mm

面阵相机

一般感光芯片为长方形(也有部分正方形)

主要参数:对角线长度、像素分辨率、像素尺寸

常见对角线长度:

1/3'(4.8X3.6, 6mm),

1/2.5'(5.8X4.3,7.2mm),

1/2.3'(6.2X4.6, 7.7mm),

1/2(6.4X4.8, 8mm),

2/3(8.8X6.6, 11mm),

1'(12.8X9.6, 16mm),

1.1'(14.2X10.4, 17.6mm)

4/3'(18X13.5, 22.5mm)


2'(23X23, 32.5mm)

全画幅(36X24, 43.3mm)

像素分辨率: 以百万位单位

300万: 2048*1536 500万: 2448*2050





线扫相机

感光芯片为长条形,一般短方向仅有5-8行像素, 长方向像素很多。通常以长方向像素个数来定义 其参数。

常见线扫描相机长度和像素:

 $2K \times 10um$ 20.48mm

4K×10um 28.67mm


8K×5um 40.96mm

8K×7um 57.34mm

16K×3.5um 57.34mm


12K×5um 61.44mm

16K×5um 81.92mm






工业相机-接口



M72指口径 X0.75指螺牙螺距 X4.0deep指螺牙深度为4mm





工业相机接口一般有以下种类:

- ▶CS接口(螺牙:M一英寸X1/32,后截距: 12.526)
- ▶C接口(螺牙:M一英寸X1/32,后截距: 17.526)
- ▶F接口(尼康照相机接口,后截距: 46.5)
- ▶M42X1 (后截距: 6/6.56/10.1/11.48/12)
- ➤M58X0.75 (后截距: 6/6.56/10.1/11.48/12)
- ➤M72X0.75 (后截距: 6/6.56/10.1/11.48/12)
- ▶M95X1 (后截距: 6/6.56/10.1/11.48/12)
- ▶P接口/V-mount (宾得相机接口,后截距: 11.48)

综上,完整定义一款相机接口应该包含:

- 1.接口种类
- 2. 若为M接口需提出螺牙尺寸: M??X??
- 3.后截距

其中CS、C、F接口为标准接口,若无特殊需求,只用说明接口名称即可完全定义,M口标准不统一,需具体说明。

◆CR灿锐光学

远心镜头特点1-不会近大远小








2颗螺丝前后摆放








远心镜头拍摄 螺丝大小不受远近变化


◆CR灿锐光学

远心镜头特点2-顶部轮廓视角









谢谢

V1.0