证券代码：300214　　证券简称：日科化学　　公告编号：2018-011

山东日科化学股份有限公司

关于“12•19”安全事故调查报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）昌乐厂区一车间生产装置于2017年12月19日发生安全事故，公司于2017年12月19日披露了《关于发生安全事故及股票复牌的公告》（公告编号：2017-055）、于2017年12月20日披露了《关于发生安全事故的进展公告》（公告编号：2017-056）、于2017年12月25日披露了《关于发生安全事故的进展公告》（公告编号：2017-059）。

近日，公司收到潍坊市人民政府下发的《关于同意山东日科化学股份限公司“12•19”较大火灾事故调查报告的批复》（潍政复[2018]12 号），现对相关事宜公告如下：

一、事故基本情况

2017年12月19日9时14分许，公司干燥一车间低温等离子环保除味设备发生一起火灾事故，造成7人死亡、4人受伤，直接经济损失约1479万元。

事故发生后，潍坊市人民政府批准成立了由市安监局牵头的“12•19”较大火灾事故调查组，市监察委、市公安局、市总工会、市经信委和昌乐县政府派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、综合组、责任追究组。邀请市检察院派员参加，同时聘请化工工艺、安全、设计等方面的有关专家组成专家组，开展事故调查工作。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

公司干燥一车间在由燃煤热风炉紧急停车切换燃气热风炉期间，违章操作绕过自动联锁对未通过验收的燃气热风炉进行手动点火，导致天然气通过 2#燃气热风炉串入2#干燥系统内，与系统内空气形成爆炸性混合气体，在2#低温等离子环保除味设备处遇到电火花发生爆燃，引燃 1#、2#干燥系统内及干燥装置周边可燃物料，并引起部分粉尘参与爆炸，发生火灾事故。

（二）间接原因

1、公司未落实安全生产主体责任

（1）燃气热风炉工艺未经安全可靠性论证，未经正规设计，未经验收，违规投入使用。

（2）联锁报警系统的设计、安装和维护达不到标准规范要求。

（3）从业人员法制观念淡薄，违章指挥、违章作业。

（4）工艺设备变更管理缺失，风险得不到有效控制。

（5）从业人员素质低，安全教育培训流于形式。

（6）安全生产风险分级管控和隐患排查治理主体责任不落实。

2、有关部门未依法履行部门监管职责。

3、属地党委政府未依法履行属地监管职责。

(三)事故性质

经调查认定，公司“12 •19”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。

三、对公司及公司有关责任人员的处理建议

公安机关已对 5 人立案侦查并采取刑事强制措施，另建议移送司法机关追究刑事责任人员 1 人。

依据《安全生产法》第一百零九条第二项之规定，建议市安监局对公司处以 99 万元罚款。

依据《治安管理处罚法》第三十条、《安全生产法》第九十二条第二项规定，建议昌乐县公安局对公司主要负责人处以行政拘留，市安监局对公司主要负责人处以上一年年收入 40%的罚款。

四、事故防范措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）牢固树立以人为本、安全发展的理念。

（二）深入开展安全生产综合整治大行动。

（三）全面停产整顿，深入排查、彻底整治各类安全隐患。公司要以此次事

故为教训，举一反三，对发生事故的深层次原因进行分析研究，认真开展自查自纠活动，全面停产停业整顿。要深入查找安全生产管理上的漏洞和生产设备、设施存在的事故隐患，立即对生产场所进行一次全面拉网式大检查，对检查出的隐患要抓好整改落实。特别对此次事故中暴露出的开停车安全管理、燃气加热系统、连锁报警系统、低温等离子环保除味设备、工艺设备变更管理、从业人员素质、安全教育培训、设备日常维护管理等问题要彻底整改到位后，方可恢复生产。

（四）切实加强煤改气监管，确保安全风险得到有效管控。

（五）多措并举，强化企业主体责任落实。

自发生事故以来，公司已进行全面自查，并针对存在的问题进行整改，下一步将继续根据事故调查报告的要求进行彻底的整改，争取早日恢复正常生产经营。同时，公司将认真吸取事故教训，举一反三，提升安全管理水平，完善安全管理制度，采取坚决有力措施，杜绝类似事故再次发生。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一八年三月五日