

Ordem de Serviço

OS-000072

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Identificação da ordem de serviço

NÚMERO

OS-000072

SITUAÇÃO

Concluída

TIPO DE SERVIÇO

Manutenção corretiva

PRIORIDADE

Alta

AGENDAMENTO

25/09/2026, 09:00

DURAÇÃO DO ATENDIMENTO

3 h 15 min

SETOR

Residencial

ASSUNTO

Ar-condicionado do quarto sem gelar

Cliente

CLIENTE

Darlan Simplício

DOCUMENTO

CPF 892.839.828-38

CONTATO

(81) 92288-3774

ENDEREÇO DO ATENDIMENTO

Principal — Rua Maravilhas, 210 — Engenho Maranguape — Paulista/PE

Equipe

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Eduardo Silva

AUXILIARES

Rafael Nunes, Tiago Moreira

Solicitação do cliente

Cliente relata que a unidade do quarto principal liga mas não refrigera, e que o aparelho pinga água pela lateral direita desde a semana passada.

Equipamentos atendidos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Quarto principal	Split Hi-Wall	Electrolux	EL-12	TAG-001	12.000 BTU/h
02	Sala de estar	Split Piso-Teto	LG	EL-15	TAG-002	18.000 BTU/h
03	Escritório	Split Hi-Wall	Samsung	EL-18	TAG-003	24.000 BTU/h
04	Suíte	Split Piso-Teto	Gree	EL-21	TAG-004	9.000 BTU/h

Ordem de Serviço

OS-000072

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Execução

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Identificado dreno obstruído por acúmulo de biofilme, causando transbordo da bandeja. Executada desobstrução com bomba manual e higienização da bandeja. Medida a carga de gás: 95 psi contra 110 psi nominais — localizado vazamento na porca flange da linha de líquido. Reapertada a conexão, feito vácuo e completada a carga com R-410A.

MATERIAIS APLICADOS

400 g de gás R-410A · 1 jogo de porcas flange 1/4" · 2 m de fita anticorrosiva · produto de higienização de bandeja

Checklist da execução

- | | |
|---|--|
| ☒ Verificar pressão de sucção e descarga | ☒ Medir corrente do compressor |
| ☒ Conferir isolamento das linhas frigorígenas | ☒ Testar acionamento pelo controle |
| ☐ Verificar estanqueidade do circuito
Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado. | ☐ Conferir fixação e nível da evaporadora |
| ☒ Limpar filtros e bandeja | ☒ Testar escoamento do dreno |

Andamento do atendimento

ETAPA	QUANDO	POR QUEM
Aberta	24/09/2026, 19:20	—
Agendada	25/09/2026, 09:00	—
Autorizada	24/09/2026, 19:45	—
Iniciada	25/09/2026, 09:10	Eduardo Silva
Concluída	25/09/2026, 12:25	Eduardo Silva

Outras informações registradas

PRESSÃO FINAL DE SUÇÃO (PSI)
110

GARANTIA DO SERVIÇO ATÉ
25/12/2026

Pendências e observações

PENDÊNCIAS

A linha frigorígena da suíte está com isolamento ressecado em cerca de 3 m de extensão e deve ser substituída — orçamento enviado em separado. Recomendado retorno em 30 dias para reavaliar a carga de gás e confirmar que o vazamento foi eliminado.

OBSERVAÇÕES DA EXECUÇÃO

Atendimento realizado com o cliente presente. Ambiente entregue limpo e aparelho em operação normal na saída.

Ordem de Serviço

OS-000072

Clima Norte

Clima Norte Serviços de Refrigeração Ltda
CNPJ 11.222.333/0001-81
São Paulo/SP · +55 11 4002-8922
contato@climanorte.com.br

Aceite

Darlan Simplício

Cliente · 25/09/2026, 12:25

Eduardo Silva

TECHNICIAN · Técnico em Refrigeração · CFT 88231 · 25/09/2026, 12:25