Reparaturanleitung Check – Control – Modul (CCM)

Die Anleitung soll als Hilfestellung dienen, nicht als verbindliche Vorgehensweise.

- Die Anwendung geschieht auf eigene Gefahr.
- Es wird keinerlei Haftung für eventuell entstehende Schäden übernommen.
- Es gibt keine Erfolgsgarantie.

Da diese Anleitung nicht vollständig ist und Fehler enthalten kann, ist jeder konstruktive Feedback erwünscht.



am Beispiel für einen 525er, Bj.96

Werkzeug: Schraubendreher (mittel)

Lötkolben (feine Spitze)

Lötdraht

Dauer: ca. 40 min.

Schwierigkeitsgrad : mittel (Lötkenntnisse von Vorteil)

Das CCM steht oft im Verdacht unsinnige oder besser falsche Meldungen auszugeben. Folgende Ursachen hierfür sind möglich :


- Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung

- Kontakt am Bremspedalschalter
- Tausch von Rücklichtern von Fahrzeugen ohne CCM
- CC Modul
- oder tatsächlich ein Defekt !?!

R.K. 2004 Seite 1 von 1

Einleitung:

Das CCM ist eine "Überwachungselektronik", welche kurz gesagt Verbraucher auf ihre Funktion hin überprüft. Hierfür wird ein fest eingestellter Widerstandswert mit einem Widerstandswert von Verbraucher "gemessen". Stimmt der Wert nicht, kommt eine Meldung im Kombiinstrument (9).



R.K. 2004 Seite 2 von 2

Mögliche Meldungen sind:

- Waschwasserstand
- Bremsli. Elektrik
- ESD regelt
- Niveauregulierung
- Bremsflüssigkeit
- Oeldruck Motor
- Kühlwassertemp.
- Handbremse lösen
- Kein Bremslicht
- Getriebeprogramm
- Bremsbeläge
- 1 Bremslicht
- Abblendlicht
- Rücklicht
- Kennzeichenlicht
- Anhängerlicht
- Oelstand Motor
- Check-Control
- Licht an?
- Sicherheitsgurt
- Speed Limit

- Tür Fahrer
- Tür Beifahre
- Tür Fond
- Radsturzwarnung
- Anhängermodul
- Heckklappe offen
- EGS
- ASC Fehler
- ASC regelt
- Zündschloss
- '
- _ 9
- _ 9
- _ 🤈
- 9
- _ 2
- ?
- ?
- _ ~

(keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Nicht alle Meldungen werden bei allen Modellen angezeigt. So gibt es Länder-Varianten bzw. Ausstattungsvarianten. Grundsätzlich lassen sich einige "Meldungen" wie "Tür Beifahrer" oder "Tür Fond" auch nachrüsten.


Es können mehrere Meldungen angezeigt werden. Gibt es mehr als eine Meldung, so erscheint im Kombiinstrument links und recht eine Art Pfeilsymbol. Die verschiedenen Meldungen können dann durch drücken der CCM-Taste im Kombiinstrument angezeigt werden.

<u>ACHTUNG</u>: bei Arbeiten an der Elektrik am Auto <u>immer</u> Zündung aus und am besten Batterie abklemmen (Massepol langt) um Beschädigungen durch rausziehen bzw. einstecken von Elektronik-Komponenten zu vermeiden.

R.K. 2004 Seite 3 von 3

Ausbau CCM:

Das CCM-Modul befindet sich beim Sicherungskasten vorne links (aus Sicht Fahrerseite)




Das Wichtigste im Motorraum - BMW 520i, 525i/X

- 1 Vorratsbehälter der Intensivreinigungs-
- 2 Vorratsbehälter der Reinigungsanlage für Scheiben, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer
- 3 Einfüllstutzen für Motoröl

- 4 Sicherungskasten
- 5 Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit
- 6 Meßstab für Motoröl
- 7 Ölbehälter für Servolenkung/Niveauregulierung 8 – Ausgleichsbehälter für Kühlmittel

(andere Motorräume siehe Anhang 5 und 6)

R.K. 2004 Seite 4 von 4



Das hier ist das CCM (es gibt das CCM in zwei Ausführungen :Schwarz und Silber) CCM nach oben rausziehen (Batterie abgeklemmt ?!?!).


R.K. 2004 Seite 5 von 5

Öffnen CCM:





Laschen mit Schraubendreher (mittelgroß) vorsichtig leicht anhebeln und dann "Entriegeln" (beide Seiten)




R.K. 2004 Seite 6 von 6

Deckel entfernen. Jetzt sollte es so aussehen:




Vordere Wand einfach nach oben rausziehen.




R.K. 2004 Seite 7 von 7

Jetzt vorsichtig die Laschen vom Grünen und Blauen Stecker eindrücken und Platine nach hinten rausziehen (Stecker sind aus Platine befestigt, die Wand selber am Gehäuse)




Jetzt haben wir die Platine zum Nachlöten aus dem Gehäuse entfernt. Die besagten Widerstände sind diese länglichen, gelben "Dinger"



R.K. 2004 Seite 8 von 8

Nachlöten R60, R61, R62:

Der Widerstände R60,R61 und R62 sind quasi die "Messfühler". Bedingt durch Alterung der Lötstelle, Vibrationen usw. kann es dann zu falschen "Widerstandswerten" führen und somit eine Falschmeldung ausgeben. Diese Widerstände müssen nachgelötet werden. Dafür Platine umdrehen, den "braunen" Schutzlack mechanisch entfernen und dann mit einem Lötkolben und Lötdraht die Lötstellen nachlöten.......



Wenn alle Lötstellen nachgelötet sind am besten wieder mit Schutzlack versiegeln. Ist kein Schutzlack zur Hand, dann besser nichts draufmachen. Falsche Lacke bzw. Silikone oder gar Farbe können sehr schnell zu Kurzschlüssen und somit erneuter Fehlfunktion führen

R.K. 2004 Seite 9 von 9

Schließen CCM:

Platine wieder in Gehäuse einschieben und Laschen der Stecker wieder einrasten bzw. verriegeln lassen. Obere (vordere) Stegwand einsetzen und dann Deckel draufmachen (passt nur in einer Richtung). Laschen wider verriegeln und fertig.

Einbau CCM:


Modul wieder einstecken (kann man nichts falsch machen, da Stecker eine "Nase" haben und somit das CCM nur in eine Richtung passt).



Vor dem Anklemmen der Batterie unbedingt den Deckel vom Sicherungskasten wieder draufmachen, da dieser sowohl das CCM als auch das Steuergerät nach unten drückt und somit eine einwandfreie elektrische Verbindung garantiert.

Funktionscheck:

In Zündschlüsselstellung 2 den CC-Knopf drücken : Meldung Check Control OK in der Anzeige im Kombiinstrument sollte erscheinen



Zündanlaßschalter/Lenkradschloß

R.K. 2004 Seite 10 von 10

Anlage 1: Funktionsbeschreibung CCM:

Das Check-Control-Modul arbeitet zusammen mit dem LKM (Lampen-Kontroll-Modul). Vom LKM gibt es zwei Versionen: LKM-B (wie Basis) und LKM-L (wie Luxus). Bei der L-Version werden die Lampen auch im kalten Zustand überprüft. Somit erhält man auch eine Meldung, obwohl der betreffende "Verbraucher" nicht eingeschaltet ist.

Die Kommunikation zwischen CCM-LKM und Cockpit funktioniert folgendermaßen :

Das LKM enthält 2 * 8 Bit Schieberegister. Das CCM enthält 3 * 8 Bit Schieberegister. Diese 5 Schieberegister sind in reihe geschaltet. Jedes Bit dieser 5 Schieberegister hat eine bestimmte Funktion z.B. "Null" wenn Wischwasserstand in Ordnung und "Eins" wenn unter Minimum.

Somit stehen insgesamt 5 * 8 = 40 Fehlermeldungen zur Verfügung.

Wie kommen diese nun zum Cockpit?

Mit drei Leitungen wird das Ganze realisiert. Eine Eingangsleitung zum Cockpit ist das Ausgangsignal der 5 Schieberegister. Eine Leitung vom Cockpit signalisiert immer wieder das "Weiterschieben" zum nächsten Bit. Die dritte Leitung vom Cockpit wird immer dann geschaltet, wenn alle 40 Bit zum Cockpit geschoben wurden und gibt ein Signal, das die Schieberegister jetzt wieder neu beschrieben werden können. (während der Schieberei wird nichts überschrieben !!). Sind manche "Bits" nicht beschaltet, so kommt diese Meldung auch nie im Cockpit. Der Ausgabetext zu jedem dieser Bits ist fest, d.h. kann nicht von aussen manipuliert werden. (Beispiel Bit 8 = 0 heißt im Cockpit dann "Wischwasserstand").

Das CCM beschreibt jetzt diese Bits, indem über z.B. besagtem R60 eine Abfrage von High nach Low erfolgt. Somit wäre erklärt, warum eine "kalte" Lötstelle an diesem Pullup-Widerstandsarray dann unsinnige bzw. falsche Meldungen bringt......:-)......
Im CCM selber werden nur Meldungen außerhalb der Lampengeschichte abgefragt (z.B. Wischwasserstand, ESD regelt, Brems.Elektrik etc.).


(vielen Dank an dieser Stelle für die ausführliche Beschreibung von Rolli!!!)

Mehr Infos zum LKM auch unter:

http://www.7er.com/links/link.php?do=out&id=56&cat=48&lang=de


R.K. 2004 Seite 11 von 11

Anlage 2: Schaltplan CCM




R.K. 2004 Seite 12 von 12

Anlage 3 : Schaltplan CCM



R.K. 2004 Seite 13 von 13

Anlage 4: Original Betriebsanleitung vom CCM (Stand 6/96):



Check-Control

In Textform werden fehlerhafte Systeme gemeldet und Hinweise und Warnungen jeweils mit Gong gegeben.

Dabei wird zwischen 3 Prioritäten unterschieden:

Priorität 1

Text

Hinweis/Abhilfe

Bremsflüssigkeit

Stand etwa auf MIN abgesunken/bei nächster Gelegenheit ergänzen, siehe S. 87, 98. Ursades Bremsflüssigkeitsverlustes einem BMW Service beheben lassen.

Oeldruck Motor

Zu niedrig/sofort anhalten und Motor abstellen. Siehe S. 36, 85

Kühlwassertemp.

Kühlmitteltemperatur zu hoch/sofort anhalten und Motor abstellen. Siehe S. 34, 88 Meldung nach öberschreiten einer

Handbremse Kein Bremslicht

geringen Fahrgeschwindigkeit Bremslicht ausgefallen - Lampen oder Sicherung defekt/Lampen oder Sicherung erneuern,

siehe S. 102 oder 92

Bremsli, Elektrik

Bremslicht ausgefallen Sicherung oder Stromkreis defekt/Sicherung erneuern (siehe S. 92) oder BMW Service hinzuziehen

Niveauregelung*

Fahrzeug überladen (zul. Hinterachslast erheblich überschritten) oder Defekt in der Niveauregulierung/Zuladung verringern oder BMW Kundendienst hinzuziehen (Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h) - siehe S. 99

Achtung: Mit der Meldung >Niveauregelung< erscheint abwechselnd ein Hinweis >max. 170 km/h<, wenn diese Geschwindigkeit überschritten wird. Der Hinweis erlischt wieder bei deutlichem Unterschreiten der Geschwindigkeit SPEED LIMIT* An

Anzeige bei Überschreitung von gesetzlichem Geschwindigkeitslimit. Ländervorschriften beachten

Diese Mängel werden sofort mit Gong und blinkenden Hinweiszeichen ① gemeldet.

Mehrere gleichzeitig auftretende Mängel werden nacheinander angezeigt

Die Meldungen bleiben bis zur Behebung bestehen und sind mit der Check-Control-Taste (CC-Taste) (2) nicht löschbar.

Priorität 2

Text

Hinweis/Abhilfe

Getriebeprogramm* Automatic-Getriebe: Defekt in der Schaltelektronik/siehe S. 44 Bremsbeläge Verschlissen/siehe S. 98

Waschwasserstand

Abgesunken/bei nächster Gelegenheit ergän-

zen, siehe S. 89

1 Bremslicht Abblendlicht Rücklicht Kennzeichenlicht Anhängerlicht*

Eine Lampe ausgefallen/siehe S. 102 Lampe ausgefallen oder Sicherung bzw. Stromkreis defekt/siehe S. 101 oder 92 oder BMW Service hinzuziehen Sicherung für Anhängerbeleuchtung oder Stromkreis defekt/Sicherung erneuern oder BMW Service hinzuziehen

Die Meldung erfolgt in Zündschlüsselstellung 2 (sind Mängel aus Priorität 1 vorhanden, erfolgt automatische Einblendung). Nach Erlöschen verbleiben die Hinweiszeichen. Wenn Pluszeichen ③ erscheint: Weitere Meldungen liegen vor - durch Drücken der CC-Taste abrufen.

Achtung: Mit der CC-Taste können Meldungen vor dem Zeitpunkt des automatischen Erlöschens gelöscht bzw. durch Hin-

weiszeichen angedeutete gespeicherte Meldungen abge-

Priorität 3

Licht an?*

Text

Kühlwasserstand

Sensor Oelstand*

Hinweis/Abhilfe Oelstand Motor*

Motorölstand etwa auf MIN abgesunken/Ölstand prüfen, bei nächster Gelegenheit (Tankpause) ergänzen, siehe S. 85 Kühlmittelstand abgesunken/bei nächster Ge-

legenheit ergänzen, siehe S. 88

Sensor für Motorölstand defekt/BMW Service bei nächster Gelegenheit hinzuziehen. Achtung: Zu niedriger Ölstand wird bis zur Instand-

setzung nicht angezeigt!

Defekt in der Elektronik, verschiedene Meldun-Check-Control gen können nicht angezeigt werden/BMW Ser-

vice bei nächster Gelegenheit hinzuziehen Meldung bei Fahrtende (nach Öffnen der

Fahrertür)

Eventuell zusammen mit Hinweisleuchte* bzw. akustischem Signal* Bitte angurten*

Meldung primär nachFahrtende in Zündschlüsselstellung 0 (bei mehreren Meldungen einmal Anzeige nacheinander - Meldungen der Priorität 3 folgen außerdem solche der Priorität 2 und 1), wobei selbst bei abgezogenem Zündschlüssel und Erlöschen der Anzeige Meldungen mit der CC-Taste bis ca. 3 min. nach Fahrtende abgerufen

werden können.

Meldung auch vor Fahrtbeginn in Zündschlüsselstellung 2, wobei Texte nach kurzer Zeitbzw. mit Fahrtbeginn erlöschen und keine Hinweiszeichen bleiben. Erneute Meldung erfolgt erst wieder in Zündschlüsselstellung 0

Bei Pluszeichen: Weitere Meldungen durch Drücken der CC-Taste ab-

Allgemeine Hinweise:


Text »Betriebsanleitg.« erscheint: Informationen zur jeweiligen Meldung sind unter Hinweis/Abhilfe zu finden.

Der Text »Betriebsanleitg.« kann gelöscht werden: Bei Erscheinen dieses Textes CC-Taste drücken.

Überprüfen der Check-Control-Anzeige (nur wenn keine Meldungen angezeigt werden): InZündschlüsselstellung 2 die CC-Taste drücken: Der Text CHECK CONTROL OK muß erscheinen.

R.K. 2004 Seite 14 von 14

Anhang 5: Motorraum 518i:




Das Wichtigste im Motorraum – BMW 518i

- 1 Vorratsbehälter der Intensivreinigungsanlage
- Vorratsbehälter der Reinigungsanlage für Scheiben, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer
- 3 Batterie
- 4 Einfüllstutzen für Motoröl

- 5 Sicherungskasten
- 6 Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit
- 7 Ölbehälter für Servolenkung
- 8 Ausgleichsbehälter für Kühlmittel
- 9 Meßstab für Motoröl

R.K. 2004 Seite 15 von 15

Anhang 6: Motorraum 530i, 540i:



Das Wichtigste im Motorraum - BMW 530i, 540i

- 1 Meßstab für Motoröl
- 2 Einfüllstutzen für Motoröl
- 3 Vorratsbehälter der Intensivreinigungsanlage
- 4 Vorratsbehälter der Reinigungsanlage für Scheiben, Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer
- 5 Ausgleichsbehälter für Kühlmittel
- 6 Sicherungskasten
- 7 Ölbehälter für Servolenkung/Niveauregulierung
- 8 Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit

R.K. 2004 Seite 16 von 16