
# TRẦN HỮU QUẾ



# É KÍ THUẬT CƠ KHÍ

-TẬP MỘT





# PGS. TRẦN HỮU QUẾ

# VĒ KĨ THUẬT CO KHÍ

# TẬP MỘT

Đã được Hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật)

(Tái bản lần thứ mười)



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

# LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện chủ trương cải cách dào tạo đại học, dưới sự chỉ đạo của Vụ Đại học, Hội đồng môn học Hình học họa hình và Vẽ ki thuật của các trường dại học ki thuật biên soạn lại chương trình môn Vẽ ki thuật – Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1990.

Cuốn sách Vẽ kĩ thuật cơ khí này được viết theo nội dung chương trình mới đó.

Ngoài phần mở đầu và phụ lục ra, cuốn sách gồm có mười hai chương và chia thành hai tập.

Tạp một gồm các chương: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ - Vẽ hình học - Biểu diễn vật thể - Hình chiếu trục đo - Vẽ quy ước ren và các mối ghép - Vẽ quy ước bánh răng và lò xo.

Tập một do Trần Hữu Quế biên soạn.

Tập hai gồm các chương: Dung sai và nhâm bề mặt - Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lấp - Sơ dò - Bản vẽ xây dựng - Tự động hóa thành lập bản vẽ.

Phần vẽ thiết kế của chương 9 - Bản vẽ lấp do Nguyễn Văn Tuấn biên soạn. Chương 12 - Tự động hóa thành lập bản vẽ do Đặng Văn Cứ biên soạn - Các phần và các chương còn lại của tập hai do Trần Hữu Quế biên soạn.

Làn tái bản này có một số sửa chữa và bổ sung quan trọng :

- Từ năm 1990 các Tiêu chuẩn Việt Nam được soát xét và biên soạn dựa theo các Tiêu chuẩn Quốc tế ISO. Vì vậy, lần tái bản này sách được viết lại theo các tiêu chuẩn mới nhất, hiện hành.
- Các chương 7 Dung sai và nhám bề mặt, chương 8 Bản vẽ chi tiết, chương 9 Bản vẽ lấp được bổ sung thêm một số kiến thức mới, phần Vẽ thiết kế của chương 9 được viết lại hoàn chỉnh hơn.
- Do yêu cầu học tập và giảng dạy, phần Tự động hóa thành lập bản vẽ trước dây, nay được viết thành một chương riêng chương 12. Nội dung phong phú, bao gồm các khái niệm về tự động hóa thành lập bản vẽ, các kiến thức cơ bản về hệ thống về bằng máy tính diện từ (MTDT), thành lập bản vẽ hai chiều và ba chiều bằng MTDT, bước đầu đáp ứng được việc học tập và giảng dạy Vẽ ki thuật bằng MTDT của các trường hiện nay.

Căn cứ theo chương trình Vẽ kỉ thuật quy dịnh cho từng ngành dào tạo và cho từng học phần, các giảng viên và sinh viên có thể sử dụng các nội dung trong các chương mục của cuốn sách này cho phù hợp. Danh mục các tài liệu tham khảo chính dùng để biên soạn được ghi sau môi tập.

Cuốn Vẽ kĩ thuật cơ khí Tập một dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên hệ chính quy và hệ tại chức thuộc khóa ngành cơ khí và các nhóm ngành khác như: năng lượng, diện tử, hóa, thực phẩm, đệt, luyện kim... của các trường đại học kỉ thuật, và có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bỏ kỉ thuật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Vụ Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng môn Hình học họa hình và Vẽ kí thuật của các trường dại học kỉ thuật đã giúp đổ chúng tôi trong quá trình biên soạn.

Vì trình độ có hạn, chắc ràng cuốn sách còn có thiếu sót, chúng tới thành thực mong các bạn đọc góp ý kiến.

Thư góp ý xin gửi về theo dịa chỉ: Nhà xuất bản Giáo dục - 81 Trần Hưng Đạo - Hà nội.

44 6 B

Các tác giả

#### MÖ ĐẦU

Bản vẽ kỉ thuật là một phương tiện thông tin kỉ thuật, là công cụ chủ yếu diễn đạt ý đổ thiết kế, là tài liệu kỉ thuật cơ bản dùng để chỉ đạo sản xuất.

Ngày nay, bản vẽ kỉ thuật đã được dùng rộng rãi trong tất cả mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Bản vẽ kỉ thuật đã trở thành "ngôn ngữ" của kỉ thuật.

Các bản vẽ kỉ thuật được thực hiện bằng các phương pháp biểu diễn khoa học, chính xác theo những quy tắc thống nhất của các Tiêu chuẩn Nhà nước.

Đối tượng nghiên cứu của môn Vẽ kỉ thuật là các bản vẽ kỉ thuật.

Nhiệm vụ của môn Vẽ kỉ thuật là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về vẽ kỉ thuật, bối dưỡng khả năng lập và đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện cho họ tác phong làm việc khoa học, cơ ý thức tổ chức kỉ luật, tính cần thận, kiến nhẫn... của người làm công tác kỉ thuật.

Môn Vẽ ki thuật là môn ki thuật cơ sở mang nhiều tính chất thực hành. Trong quá trình học tập, sinh viên phải nắm vũng các kiến thức cơ bản như lí luận về phép chiếu, các phương pháp biểu diễn vật thể, nắm vũng các quy tắc của Tiêu chuẩn Nhà nước về bản vẽ, đồng thời rèn luyện các ki năng thực hành...

Năm 1963, Ủy ban Khoa học và Kí thuật Nhà nước đã ban hành các Tiêu chuẩn Việt Nam về "Bản vẽ cơ khí". Đó cũng là những Tiêu chuẩn Nhà nước đầu tiên của nước ta. Năm 1964, ban hành các Tiêu chuẩn về "Hệ thống quản lí bản vẽ". Các tiêu chuẩn "Bản vẽ cơ khí" và "Hệ thống quản lí bản vẽ" đã bước đầu thống nhất các quy định về bản vẽ kỉ thuật ở nước ta.

Đến nay các tiêu chuẩn đó đã được soát xét và sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của sản xuất và tiến bộ kỉ thuật. Hiện nay, các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỉ thuật nói riêng và các Tiêu chuẩn về tài liệu thiết kế nói chung được Nhà nước ban hành trong nhóm các tiêu chuẩn về "Hệ thống tài liệu thiết kế".

Để thống nhất "ngôn ngữ" của kỉ thuật trên phạm vi rộng lớn hơn, Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) viết tắt là ISO đã ban hành nhiều tiêu chuẩn quốc tế về bản về kỉ thuật.

Với sự phát triển mạnh mẽ của tín học, máy tính điện tử đã được ứng dụng vào các hoạt động thiết kế và chế tạo.

Vẽ bằng máy tính điện tử cho phép tự động hóa xử lí thông tin vẽ, giải các bài toán hình học trong quá trình thiết kế và tự động hóa lập các bản vẽ kỉ thuật.

Môn Vẽ kỉ thuật đã có những bước phát triển mạnh mẽ và chắc chắn trong tương lai sẽ còn có những bước phát triển nhanh chóng hơn.

#### Chuong 1

# NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VỀ

# 1.1. TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VỀ KÍ THUẬT

Bản vẽ kĩ thuật được thực hiện bằng các phương pháp biểu diễn chính xác, nó thể hiện một cách đúng đấn hình dạng và kích thước được vẽ theo những quy tác đã được quy định thống nhất trong những Tiêu chuẩn Nhà nước về bản vẽ. Những Tiêu chuẩn Nhà nước về bản vẽ bao gồm tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ, về các hình biểu diễn, về các kí hiệu và các quy ước v.v... cần thiết cho việc lập bản vẽ kỉ thuật. Những tiêu chuẩn này thuộc tiêu chuẩn "Hệ thống tài liệu thiết kế".

Những Tiêu chuẩn Nhà nước trên đây là những văn bản kỉ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. Việc áp dụng những tiêu chuẩn vào thực tiến sản xuất có ý nghĩa rất lớn đối với nên kinh tế quốc dân.

Cuốn sách này sẽ lần lượt trình bày một số tiêu chuẩn của "Hệ thống tài liệu thiết kế". Ngoài ra còn giới thiệu một số tiêu chuẩn khác có liên quan đến bản vẽ.

Dưới đây là những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ.


# 1.2. KHỔ GIẤY


# 1.2.1 Các khổ giấy

TCVN  $2-74^{(1)}$  quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỉ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.

Khổ giấy được xác định bằng các kích thước của mép ngoài của bản vẽ (H.1-1). Khổ giấy bao gồm các khổ chính và các khổ phụ.

Khổ chính gồm khổ cơ kích thước  $1189 \times 841$  với diện tích bằng  $1\text{m}^2$  và các khổ khác được chia ra từ khổ giấy này (H.1-2).





Hinh 1-1

Hlnh 1-2

<sup>1)</sup> TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

<sup>2 :</sup> Số hiệu dặng kí của tiêu chuẩn

<sup>74 : 1974</sup> năm tiêu chuẩn ban hành (Những tiêu chuẩn ban hành từ năm 1991 trở về sau được ghi dây dù tắt cả các chữ số chỉ năm.

Kí hiệu và kích thước của các khổ chính theo bảng 1-1 dưới đây :

Cho phép dùng các khổ phụ. Kích thước canh của khổ phu là bôi số của kích thước cạnh của khổ 11 như chỉ dẫn trong "sơ đổ dựng các khổ giấy" (H.1-3).

Trong trường hợp thật cần thiết, cho phép dùng khổ giấy có kích thước 148 imes210, kí hiệu là 1/2.1.

24


Αl

22

594×420

A2

Sai lệch cho phép đối với kích thước cạnh khổ giấy là ± 5mm



# 1.2.2. Ý nghĩa của kí hiệu khố giấy

Báng I-1

11

297×210

A4

12

297×420

**A3** 

Kí hiệu của mối khổ chính gồm hai chữ số, trong đó chữ số thứ nhất là thương của kích thước một cạnh của khổ giấy (tinh bằng mm) chia cho 297, chữ số thứ hai là thương của kích thước cạnh còn lại của khổ giấy chia cho 210.

Tích của hai chữ số kí hiệu là số lượng khổ 11 chứa trong khổ giấy đó. Ví dụ khổ 24 gồm  $colored : 2 \times 4 = 8 l an kho 11.$ 

Kí hiệu của khổ phụ gồm hai số được ngặn cách bằng dấu chăm, thí dụ khổ 2.11, 11.4 v.v..


# 1.2.3. Khung bản về và khung tên

Mỗi bản vẽ đều phải có khung vẽ và khung tên riêng. Nội dung và kích thước của chúng được quy định trong TCVN 3821-83 (xem chương 7).

Dưới đây giới thiệu khung vẽ và khung tên thường dùng trong nhà trường.

a) Khung bản vẽ. Khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm, kẻ cách các mép khổ giấy 5mm. Khi cần đóng thành tập, cạnh trái của khung bản vẽ được kẻ cách mép trái của khổ giấy một khoảng bằng 25mm (H.1-4).

b) Khung tên. Khung tên có thể đặt theo cạnh dài hay cạnh ngắn của bản vẽ và được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ (H.1-5). Cạnh dài của khung tên xác định hướng đường bằng của bản vẽ. Nhiều bản vẽ có thể vẽ chung trên một tờ giấy, song mối bản vẽ phải có khung bản vẽ và khung tên riêng. Khung tên của mỗi bản vẽ phải đặt sao cho các chữ ghi trong khung tên có đầu hướng lên trên hay hướng sang trái đối với bản vẽ đó.



Hinh 1-6

Nội dung khung tên của bản vẽ dùng trong nhà trường như hình 1-6 đã trình bày.

Õ 1 : dấu để bài tập hay tên gọi chi tiết.

Ô 2 : vật liệu của chi tiết

- Ô3: tỉ lệ

Ô 4 : kí hiệu bản vẽ

°Ô5: họ và tên người vẽ

Ô6: ngày vẽ

Ô 7 : chữ kí của người kiểm tra

Ô 8 : ngày kiểm tra

Ô 9; tên trường, khoa, lớp

#### 1.3. Tİ LÊ

Ti lệ của hình vẽ (bản vẽ) là ti số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn với kích thước tương ứng đo được trên vật thể.

Trong các bản vẽ kỉ thuật, tùy theo mức độ phức tạp và độ lớn của vật thể được biểu diễn và tùy theo tính chất của mỗi loại bản vẽ mà chọn các tỉ lệ dưới đây (bảng 1-2). Các tỉ lệ này được quy định trong TCVN 3-74.

Bdng 1-2

Tì lệ thu nhỏ	1 : 2 1 : 50	1 : 2,5 1 : 75	1 : 4 1 : 100	_			1 : 15 : 500	1:20 1:800	1 : 40 1 : 1000
Tỉ lệ nguyên hình	1:1								
Tỉ lệ phóng to	2:1	2,5 : 1	4:1	5 : 1	10 : 1	20 : 1	40 : 1	50 : 1	100 : 1

Khi biểu diễn mặt bằng chung của những công trình lớn, cho phép dùng các tỉ lệ :

1:2000:

1:5000;

1:10000;

1:20000;

1:25000:

1:50000.

Trong trường hợp cần thiết, cho phép dùng tỉ lệ phóng to (100.n): 1 (n là số nguyên).

Kí hiệu tỉ lệ được ghi ở ô dành riêng trong khung tên của bản vẽ và viết theo kiểu: 1:1;1:2;2:1; v.v..

Ngoài ra, trong mọi trường hợp khác phải ghi theo kiểu :

TL 1:1;


TL 1:2;

TL 2:1; v.v...

# 1.4. CÁC NÉT VĒ

Trên bản vẽ kỉ thuật, các hình biểu diễn của vật thể được tạo thành bởi các nét vẽ có tính chất khác nhau.


TCVN 0008: 1993 các nét vẽ quy định các loại nét vẽ, chiếu rộng của nét vẽ và quy tắc vẽ chúng trên các bản vẽ kỉ thuật. Tiêu chuẩn này phù hợp với phân nét vẽ của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 128: 1982 Technical drawings - General principles of presentation.



Hình 1-8

# 1,4,1. Các loại nét về

Các loại nét về được liệt kê trong bảng 1-3 dưới đây và các hình vẽ 1-7, 1-8 minh họa một số áp dụng của các nét đã quy định.



Hình 1-7

#### 1.4.2. Chiều rộng của nét về

Quy định sử dụng hai chiều rộng của nét vẽ trên một bản vẽ, tỉ số chiều rộng của nét đậm và nét mành không được nhỏ hơn 2:1.

Các chiếu rộng của nét vẽ cần chọn sao cho phù hợp với kích thước, loại bản vẽ và cần cử vào dãy kích thước sau :

0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 và 2mm

Chiếu rộng của cùng một nét trong một bản vẽ phải được đảm bảo không thay đổi trên các hình khác nhau của chi tiết được vẽ theo cùng một tỉ lệ.


Chú thích: Không khuyến khích sử dụng chiếu rộng 0,18mm do những khó khăn của một số phương tiện án loát.

# 1,4.3. Quy tắc vē

- Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai đường song song, bao gốm cả trường hợp các đường gạch gạch của mặt cát, không được nhỏ hơn hai lần chiều rộng của nét đậm nhất. Khoảng cách này không nhỏ hơn 0,7mm.

Khi hai hay nhiều nét vẽ khác loại trùng nhau thì cần theo thứ tự ưu tiên sau (hình 1-9)

- a) đường bao thấy, cạnh thấy (nét liên đậm, loại A);
- b) đường bao khuất, canh khuất (nói đứt, loại E hay F);
- c) mặt phảng cát (nét gạch chấm mành có nét đậm ở hai đầu, loại H);
- d) đường tâm và trục đối xứng (nét chấm gạch mành, loại G);
- e) đường trọng tâm (nét gạch hai chấm mành, loại K)
- f) đường đóng kích thước (nét liên mành, loại B).



Hinh 1-9


Bång 1-3

Néi vé	Tên gọi	Áp dụng tổng quát			
Α	Nét liễn đặm	Al Canh thấy, đường bao thấy. A2 Đường ren thấy, đường định rằng thấy.			
В	Nét liên mành	B1 Giao tuyến tưởng tượng B2 Dường kích thuốc. B3 Dường dân, dường dóng kích thuốc. B4 Thân mũi tên chỉ hướng nhin. B5 Dường gạch gạch trên mặt cất. B6 Dường bao mặt cất chập. B7 Dưởng tâm ngắn. B8 Dường chân ren thấy.			
C	Nét lượn sóng Nét dịch đắc (1)	C1 Đường giới hạn hình cắt hoặc hình chiếu khi không dùng đường trục làm đường giới hạn.			
E	Nét đứt đậm(2)	El Duòng bao khuất, cạnh khuất.			
F	Nét đứt mành	F1 Dường bao khuất, cạnh khuất (2).			
G	Nét gạch chấm mành	G1 Đường tâm. G2 Đường trục đối xứng. G3 Quỹ đạo. G4 Mặt chia của bành rằng.			
H	Nét cắt	Hì Vết của mặt phẳng cắt.			
J	Nét gạch chẩm đậm	Ji Chỉ dẫn các đường hoặc mặt cần có xử li riêng.			
K	Nét gạch hai chấm mảnh	K1 Đường bao của chi tiết lần cận K2 Các vị trí đầu, cuối và trung gian của chi tiết di động. K3 Đường trọng tâm. K4 Đường bao của chi tiết trước khi hình thành. K5 Bộ phận của chi tiết nằm ở phía trước mặt phẳng cắt.			


<sup>(1)</sup> Thích hợp khi sử dụng máy vẽ.

<sup>(2)</sup> Chỉ được dùng một trong hai loại trên cùng một bản vẽ.

- Các đường dẫn liên quan đến một phần tử nào đó (kích thước, vật thể, đường bao v.v..) phải vẽ nghiêng so với các đường khác của bản vẽ và tân cùng của nét vē như sau :
- a) bằng một chấm, nếu đường dẫn kết thúc ở bên trong đường bao của vật thể (hlnh 1.10a);
  - b) bằng một mũi tên, nếu đường dẫn kết thúc ở đường bao của vật thể (hình 1-10b);
  - c) không có dấu hiệu gì, nếu đường dẫn kết thúc ở một đường kích thước (hình 1-10c).
- Tâm các cung tròn, các đường tròn có giao điểm là giao điểm của hai gạch (hình 1-11).
- Các nét gạch chấm hoặc gạch hai chấm phải được bắt đầu và kết thúc bằng các gạch và kẻ quá đường bao một đoạn bằng 3 đến 5 lần chiều rộng của nét đẩm.
- Đối với những đường tâm dài, đường trực dài, cho phép thay thế dấu chấm của nét gạch chấm mành bằng một gạch nhỏ và mành, nếu nó không gây sự nhẩm lẫn trên bản vẽ.



Hinh 1-10



Hinh 1-11

# 1.5. CHỮ VIẾT TRÊN BẢN VỀ

Chữ viết trên bản vẽ và tài liệu kỉ thuật phải rõ ràng, thống nhất, dễ đọc và không gây nhẩm lẫn.

TCVN 6 - 85 quy định chữ viết gồm chữ, số và dấu trên các bản vẽ và tài liệu ki thuật.

# 1.5.1. Khổ chủ và kiểu.


a) Khổ chữ (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm.

Chiếu cao của chữ hoa (h) được đo vuông góc với dòng kẻ ngang được quy định những khổ chữ như sau : 2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 ; 10 ; 14 ; 20 ; 28 ; 40.

Chiếu rộng của nét chữ (d) được xác định phụ thuộc vào kiểu chữ và chiếu cao của chữ.

#### b) Quy định những kiểu chứ sau.


- Kiểu A không nghiêng (đứng) và kiểu A nghiêng 75° với d = 1/14h
- Kiểu B không nghiêng (đứng) và kiểu B nghiêng  $75^{\circ}$  với d = 1/10h Các thông số của chữ xem bằng 1-5 và hình 1-12.



Hình 1~12

Bang 1-5

Thông số chữ viết	Kí hiệu	Kích thước tương đối		
Inong so that viet	KI NIÇU	Kiéu A	Kiểu B	
Khổ chữ	<del></del>		-	
Chiều caó chữ hoa h		14/14h	10/10h	
hiểu cao chữ thường c		10/14h	7/10h	
Khoảng cách giữa các chữ a		2/14h	2/10h	
Bước nhỏ nhất của các dòng b		22/14h	17/10h	
Khoảng cách giữa các từ	e	6/14h	6/10h	
Chiếu rộng nét chữ	d ·	t/14h	1/10h	



Hình 1.13

Có thể giảm một nửa khoảng cách a giữa các chữ và chữ số có các nét kế nhau không song song với nhau (ví dụ : L, A, V, T...).

Khoảng cách giữa đấu chính tả và từ tiếp theo là khoảng cách nhỏ nhất giữa các từ (e).

Hình 1-13 trình bày cách viết chữ trong lưới kẻ ô.

#### 1.5.2. Chữ cái La tinh

Kiểu chữ B nghiêng (H.1-14); Kiểu chữ B không nghiêng (H.1-15)

# 1.5.3. Chữ cái Hi Lạp

Kiểu chữ B nghiêng và không nghiêng (H. 1-16)


Tên gọi chữ cái Hy Lạp ghi trên các hình 1-16

1. Anfa	5. Epxilon	9. Iôta	13. Nuy	17. Rô	21. Fi
2. Bêta	6. Zēta	10. Kapa	14. Kxi	18. Xicma	22. Khi
3. Gamma	7. Êta	11. Lamda	15. Ômikrôn	19. Tb	23. Pxi
4. Denta	8. Têta	12. Muy	16. <b>P</b> i	20. Ipxilon	24. Ômêga



# ABCLETIKEMN CPCRSTUVWXYZ CDCCCGGGGGKINEPU FSIUWXYZ

Hình 1-15



Hình 1-16a



Hình 1-16b

1.5.4. Chữ số Ả Rập và La Mã Kiểu chữ B nghiêng và không nghiêng (hình 1-17). Chứ thích:

- 1) Chữ số La Mã L, C, D, M viết theo quy tắc chữ cái La tinh.
- 2) Cho phép giới hạn chữ số La Mã bằng các gạch ngang.



Hinh 1-17

#### 1.5.5. Dấu

#### Dấu kiểu B không nghiêng (H.1-18).

Tên gọi các dấu ghi trên các hình 1-18

Ι.	Cham

2. Hai chấm

3. Pháy

4. Chấm phẩy

5. Chấm than

6. Chấm hỏi

7. Ngoặc kép

8. Va

9. Để mục

10. Bằng

11. Giá trị sau khi

12. Tương ứng

13. Tiệm cận

14. Gần bằng

15. Nhỏ hơn

16. Lớn hơn

17-17a. Nhỏ hơn hoặc bằng

18-18a. Lớn hơn hoặc bằng

19. Cộng

20. Trừ

21. Cộng - trừ

22-23. Nhân

24. Chia

25. Phần trăm

26. Độ

27. Phút

28. Giây

29. Song song

30. Vuông góc

81. Góc

32. Nghiêng

33. Côn

34 Hình vương

35. Vong cung

36. Đường kính

37. Can

38. Tích phân

39. Vô tân

40. Ngoặc vuông

41. Ngoặc đơn


42. Gạch phân số


43. Số

44. Từ... đến

45. Đối xứng

46. Dấu sao





Hình 1-18

# 1.6. GHI KÍCH THƯỚC

Kích thước ghi trên bản vẽ thể hiện độ lớn của vật thể biểu diễn. Ghi kích thước là một vấn để rất quan trọng khi lập bản vẽ. Quy tắc ghi kích thước dài, kích thước góc trên các bản vẽ và tài liệu kỉ thuật được quy định trong TCVN 5705-1993. Quy tắc ghi kích thước này phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế ISO 129 - 1985 Technical drawings Dimensioning - General principles.

# 1.6.1. Quy định chung

- Cơ sở để xác định độ lớn và vị trí tương đối giữa các phần tử của vật thể được biểu diễn là các kích thước ghi trên bản vẽ, các kích thước đó không phụ thuộc vào tỉ lệ của các hình biểu diễn.
- Số lượng kích thước ghi trên bản vẽ phải đủ để chế tạo và kiểm tra vật thể. Mỗi kích thước chỉ được ghi một lần trên bản vẽ, trừ trường hợp cần thiết khác. Kích thước được ghi trên hình chiếu nào thể hiện rõ ràng nhất cấu tạo của phần tử được ghi.
- Kích thước không trực tiếp dùng trong quá trình chế tạo, mà chỉ tạo thuận lợi cho việc sử dụng thì được gọi là kích thước tham khảo. Các kích thước tham khảo được ghi trong ngoặc đơn.

- Dùng milimét làm đơn vị đo kích thước dài và sai lệch giới hạn. Trên bản vẽ không cần ghi đơn vị đo.


Trường hợp dùng đơn vị độ dài khác như centimét, mét... thi đơn vị đo được ghi ngay sau chữ số kích thước hoặc trong phần chú thích của bản vẽ.

- Dùng độ, phút, giây làm đơn vị đo góc và sai lệch giới hạn của nó.


#### 1.6.2. Ghi kích thước

- 1) Đường gióng và đường kịch thước.
- Đường gióng và đường kích thước được vẽ bằng nét liên mành. Đường gióng được kéo dài quá vị trí của đường kích thước một đoạn bằng 2 đến 3 lần chiều rộng của nét đậm trên cùng bản vẽ (H.1-19).
- Không được dùng đường trục hoặc đường bao làm đường kích thước, song cho phép dùng chúng làm đường giống (H.1-20)

Đường gióng và đường kích thước không nên cắt các đường khác, trừ trường hợp thát cần thiết.




Hinh 1-19 Hinh 1-20




Mnh 1-21


- Các đường giống được kẻ vuông gốc với đoạn được ghi kích thước. Khi cần chúng được kẻ xiên gốc, khi đó hai đường giống của một kích thước phải song song với nhau (H.1-21)
  - Các kích thước chỉ dây cung, cung và góc được ghi như hình 1-22
- Không nên ghi chữ số kích thước trong miền gạch gạch (H.1-31). Trường hợp này nên ghi trên giá ngang (H.1-23).




Trên nửa hình chiếu hoặc nửa hình cát của các phần tử đối xứng, đường kích thước được kẻ quá trục đối xứng và không vẽ mũi tên thứ hai (H.1-24)



Hinh 1-22




Hinh 1-23




Hinh 1-24

- Khi tâm cung tròn ở ngoài giới hạn cần vẽ, thì đường kích thước của bán kính được vẽ gây khúc hoặc ngắt đoạn và không cần phải xác định tâm (H.1-25)
  - Cho phép ghi kích thước đường kính của vật thể hình trụ có dạng phúc tạp trên đường kích thước rút ngắn (H.1-26)



Hinh 1-25



a)

Huth 1-26

#### 2) Műi tên


- Trên mối đầu mút của đường kích thước là mũi tên làm với nhau một góc khoảng  $30^{\circ}$ . Độ lớn của mũi tên tỉ lệ thuận với chiều rộng nét vẽ của bản vẽ (H.1-27).
- Hai mũi tên được vẽ ở phía trong giới hạn đường kích thước. Nếu không đủ chố, chúng được vẽ ở phía ngoài. Cho phép thay hai mũi tên đối nhau bằng một
- Chi vẽ một mũi tên ở đầu mút đường kích thước của bán kính (H.1-25).

Hinh 1-27

Hình 1-28

#### 3) Chữ số kich thước

chấm đậm (H.1-28)




Hlnh 1-29

- Dùng khổ chữ từ 2,5 trở lên để ghi chữ số kích thước. Chữ số kích thước được đặt ở vị trí như sau ;
- a) Ở khoảng giữa và phía trên đường kích thước sao cho chúng không bị cắt hoặc bị ngăn cách bởi bất kì đường nào của bản vẽ (H.1-19)
- b) Để tránh các chữ số sáp theo hàng dọc, nên đặt các chữ số so le nhau về hai phía của

đường kích thước. Khi đó đường kích thước được vẽ ngắn lại (H.1-29)

- c) Trong trường hợp không đủ chỗ, chữ số được viết trên đoạn kéo dài của đường kích thước và thường viết về phía bên phải của đường này (H.1-30)
- Cho phép gạch dưới các chữ số kích thước của các phần tử không vẽ đúng theo tỉ lê biểu diễn (H.1-31)
  - Hướng chữ số kích thước dài theo hướng nghiêng của đường kích thước (H.1-31)
  - Hướng chữ số kích thước góc được ghi như hình 1.32.



Hinh 1-30

Hlnh 1-31

Hình 1-32

Hình 1-33

Trong một số trường hợp, chữ số kích thước góc được ghi theo hướng nằm ngang như hình 1-33.

#### 4) Chữ và kí hiệu

- Kí hiệu kèm theo các chữ số kích thước như sau

a) đường kính :

 $\phi$  (H.1-34)

b) bán kính:

R (H.1-35)

c) cạnh hình vướng:


☐ (H.1-36)

d) độ đốc:


∠ (H.1-37)

e) độ côn :


⟨ (H.1-38)



Hlnh 1-34




Hình 1-35




Hinh 1-36

Các cạnh của kí hiệu độ dốc tương ứng song song với các đường thể hiện mặt dốc. Định của kí hiệu độ côn hướng về định hình côn được ghi.

- Trước các kích thước của bán kính hoặc đường kính của mặt cầu ghi chữ "cầu" 2.1-39)



Hình 1-37



Hbsh 1-39

# Chirong 2


#### VĚ HÌNH HỌC

Trong quá trình thực hiện một bản vẽ, ta thường gặp một số vấn để về dựng hình phẳng như chia đều một đoạn thẳng, chia đều một đường tròn, vẽ các cung nối tiếp, vẽ các đường cong hình học v.v... Trong chương này chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu những vấn để đó.

# 2.1. CHIA ĐỀU MỘT ĐOẠN THẮNG VÀ MỘT ĐƯỜNG TRÒN

2.1.1. Chia đều một đoạn thẳng (phương pháp ti lệ) Chia đoạn thẳng AB ra n phân bằng nhau, cách vẽ như sau (H.2-1):

- Qua điểm A (hoặc B) kẻ đường Ax bất kỳ
   (nên lấy sao cho góc xAB là một góc nhọn);
- Kể từ A, đặt lên Ax, n đoạn thẳng bằng nhau, bằng các điểm chia 1', 2', 3',... rư;
- Nối n' B và qua các điểm 1', 2', 3'..., kẻ các đường song song với n'B. Giao điểm của các đường thẳng đó với AB cho ta các điểm chia tương ứng 1, 2, 3, ... B, đó là những điểm chia cần tlm.




Hình 2-1

# 2.1.2. Chia đều một đường tròn


Cách chia đường tròn ra 3, 4, 6, 8... phần bằng nhau ta đã biết. Dưới đây giới thiệu cách chia đường tròn ra 5, 7, 9, 11 phần bằng nhau.

a) Chia đường tròn ra 5 phần bằng nhau. Ta chia đường tròn ra 5 phần bằng nhau bằng cách dựng độ dài cạnh của hình 5 cạnh đều nội tiếp trong đường tròn đó theo công thức :  $a_5 = r/2\sqrt{10-2\sqrt{5}}$  (r là bán kính của đường tròn).



Cách vẽ như sau (H.2-2):

- Qua tâm O vạch 2 đường kinh AB và CD vương góc nhau ;
  - Lấy trung điểm M của đoạn OA;
- .- Vẽ cung tròn tâm M bán kính MC, cung này cắt OB ở N, ta có CN là độ dài cạnh  ${\bf a}_5$  của hình 5 cạnh đều nội tiếp trong đường tròn đó.
- b) Chia dường tròn thành 7, 9, 11, 13 ... phần bằng nhau. Phương pháp vẽ gần đúng sau đây thường dùng để chia đường tròn thành 7, 9, 11, 13 v.v... phần bằng nhau (H.2-3); cách vẽ như sau:



Mnh 2-3

- Về hai đường kính AB và CD vuông góc nhau.
- Vẽ cung tròn tâm D, bán kính CD, cung này cát AB kéo dài ở E và F;
- Chia đường kính CD ra 7 phần bằng nhau bằng các điểm 1', 2', 3'...
- Nối E và F với các điểm chia chẳn 2', 4', 6' (hoặc các điểm chia lẻ 1', 3', 5', 7'), kéo dài các đường thẳng đó, chúng sẽ cắt đường tròn tại các điểm 1, 2, 3... Các điểm này là định của hình 7 cạnh đều mà ta cần tìm.


Ta có thể về các hình nhiều cạnh đều nội tiếp trong một đường tròn cho trước bằng cách tính cạnh  $\mathbf{a}_n$  của hình n cạnh đều theo bán kính r của đường tròn ngoại tiếp (H.2-4). Chiếu dài  $\mathbf{a}_n$  được tính bằng công thức sau :

$$a_n = 2r.\sin\frac{180^o}{n}$$

# 2.2. VẾ ĐỘ ĐỐC VÀ ĐỘ CÔN

# 2.2.1. Độ đốc

Dọ đốc giữa đường thẳng OB đối với đường thẳng OA là tang của góc BOA, góc giữa hai đường thẳng đó (H.2-5).



$$S = \frac{AB}{AO} = \frac{a}{b} tg \alpha$$

Độ đốc đặc trưng cho độ nghiêng giữa đường thẳng này với đường thẳng kia.

Độ đốc được tính theo phân trăm hay theo tỉ lệ.

Vẽ độ dốc là vẽ góc theo tang của góc.

Ví dụ về mặt cất thép hình theo kích thước đã cho, với độ dốc là 1 : 10 (H.2-6).

Để vẽ độ đốc 1: 10, ta vẽ tam giác vuông có một cạnh góc vuông (cạnh đứng) là 10 và cạnh góc vuông kia (cạnh nằm ngang) là 100, cách vẽ như chỉ dẫn ở hình 2-6.

#### 2.2.2. Độ côn

Độ còn là tỉ số giữa hiệu số đường kính hai mặt cắt vuông góc của một hình côn tròn xoay với khoảng cách của hai mặt cắt đó (H.2-7).


$$K = \frac{D-d}{L} = 2tg\alpha$$

Trong ngành chế tạo máy, những độ côn thông dụng dùng cho các mối ghép hình côn được quy định trong TCVN 135-63. Ví dụ: theo K có:


1:200; 1:100; 1:50; 1:30; 1:20; 1:15; 1:12; 1:10; 1:8; 1:7; 1:5; 1:3; hoặc theo  $2\alpha$  có :  $30^\circ$ ;  $45^\circ$ ;  $60^\circ$ ;  $75^\circ$ ;  $90^\circ$ ;  $120^\circ$ .

Trên các bản vẽ cơ khí, vẽ độ côn K của một hình côn, nghĩa là vẽ hai đường sinh ngoài cùng của hình côn đó có độ đốc đối với đường trục hình côn bằng K/2.

 $Vi~d\mu$ : vẽ trục cơ độ cón bằng 1:5 với đường kính đáy bằng  $40 \mathrm{mm}$  và chiếu dài bằng  $100 \mathrm{mm}$  (H.2-8).




Hình 2-7




.Htnh 2-8

Như trên, ta vẽ độ côn bằng 1 : 5 của trục bằng cách vẽ độ dốc bằng 1 : 10 của hai đường sinh đối với đường trục. Muốn vậy, qua các điểm A và B đã được xác



Hình 2-9



Hinh 2-10

định, vẽ hai đường thắng có độ dốc đối với đường trục bằng 1:10. Cách vẽ cụ thể xem hình 2-8.

#### 2.2.3. Cách ghi kích thước của độ dốc và độ côn.


TCVN 5705-1993 về ghi kích thước đã quy định rằng trước chữ số kích thước chỉ độ đốc hay độ còn ghi dấu độ đốc > hay dấu độ còn  $\lhd$ . Đỉnh của các dấu trên phải hướng về đỉnh góc của hình (H.2-9, H.2-10).

Kích thước chỉ độ dốc viết phía trên giả đường gióng song song với đường đẩy dốc.

Kích thước chỉ độ côn viết phía trên trục quay của hình côn, hoặc trên giá đường gióng song song với trục quay đổ.

# 2.3. VỀ NỐI TIẾP

Các đường nét trên bản vẽ được nối tiếp với nhau một cách tron tru theo những quy tắc hình học nhất định. Hai đường cong (hay một đường cong và một đường thẳng) được nối tiếp nhau tại một điểm, khi tại điểm đó chúng tiếp xúc nhau.




Đường cong thường gặp trên bản vẽ là đường tròn, vì vậy cách vẽ nối tiếp dựa vào các tính chất tiếp xúc của đường thẳng với đường tròn và đường tròn với đường tròn.

- Một dường tròn tiếp xúc với một đường thẳng đã cho thì tâm đường tròn đó cách đường thẳng đã cho một đoạn bằng bán kính đường tròn, tiếp điểm là chân đường vuông góc kẻ từ tâm đường tròn đến đường thẳng (H.2-11).
  - Một đường tròn tiếp xúc với một đường tròn đã cho khác thì khoảng cách hai

tâm đường tròn đó bằng tổng số hai bán kính của hai đường tròn đó, nếu tiếp xúc ngoài (H.2-12) hay bằng hiệu số hai bán kính của hai đường tròn đó, nếu chúng tiếp xúc trong (H.2-13).

Khi vẽ nối tiếp, người ta thường cho biết bán kính cung nối tiếp, còn tâm cung nối tiếp và tiếp điểm thì' phải tìm bằng cách vē.




Hinh 2-14

#### 2.3.1. Các trường hợp nối tiếp


a) Nối tiếp cung tròn bằng một đoạn thẳng : cho hai đường tròn  $O_1$  và  $O_2$ , bán kính là  $R_1$  và  $R_2$  khoảng cách tâm  $O_1O_2=A$ . Vẽ đường thẳng tiếp xúc cho hai vòng tròn đó.

Có hai trường hợp:


- Đường thẳng tiếp xúc ngoài, cách vẽ như hình 2-14;
- Đường thẳng tiếp xúc trong, cách vẽ như hình 2-15.




Hình 2-15



Hinh 2-16




Hình 2-17



Hinh 2-18


- b) Nối tiếp hai đường thẳng cắt nhau bằng một cung tròn : cho hai đường thẳng  $\mathbf{d}_1$  và  $\mathbf{d}_2$  cắt nhau, vẽ cung tròn bán kính R tiếp xúc với hai đường thẳng đó ; Cách vẽ như hình 2-16.
- c) Nối tiếp đường thẳng và cung tròn bằng một cung tròn khác : cho đường thẳng d, vòng tròn tâm  $O_1$  bán kính  $R_1$ , vẽ cung tròn bán kính R tiếp xúc với đường thẳng và vòng tròn đó.

Có hai trường hợp :




Hinh 2-19

- Cung tròn tiếp xúc ngoài với vòng tròn  $O_{1\cdot}$ , cách vẽ như hình 2-17 ;
- Cung tròn tiếp xúc trong với đường tròn  $O_1$  cách vẽ như hình 2-18.
- d) Nối tiếp hai cung tròn bằng một cung tròn khác : cho hai vòng tròn tâm  $O_1$  và  $O_2$  bán kính  $R_1$  và  $R_2$ , vẽ cung tròn bán kính R tiếp xúc với hai đường tròn đó ; Có ba trường hợp :
- Cung tròn tiếp xúc ngoài với cả hai đường tròn O<sub>1</sub> và O<sub>2</sub>, cách vẽ như hình 2-19;
- Cung tròn tiếp xúc trong với cả hai đường tròn O<sub>1</sub> và O<sub>2</sub>, cách vẽ như hình 2-20;



Hinh 2-20



Hình 2-21

- Cung tròn tiếp xúc trong với một đường tròn và tiếp xúc ngoài với đường tròn kia, cách vẽ như hình 2-21.


# 2.3.2. Úng dụng

Vẽ hình chiếu của một thanh truyền theo kích thước đã cho (H.2-22a).

Khi vẽ, trước hết ta phải dựa vào kích thước đã cho mà phân tích các đường cong và các đường thẳng để xác định đường nào là đường đã biết, đường nào là đường nói tiếp. Đường đã biết là đường mà các thông số của phương trình biểu diễn của nó đã được xác định. Ví dụ đường tròn đã biết là đường có tâm và bán kính đã được xác định. Dựa vào những thông số này, ta có thể vẽ trực tiếp các đường đó. Đường nối tiếp là đường mà các thông số của phương trình biểu diễn của nó còn thiếu. Đường nối tiếp được vẽ ra sau khi đã được giải xong bài toán về dựng hình. Khi vẽ, ta vẽ trước các đường đã biết, rồi mới vẽ các đường nối tiếp.

Trên hình 2-22b, các đường tròn Ø26, Ø53, Ø18, Ø6, Ø17... là đường tròn đã biết được vẽ trước; các cung R50, R10, R5, R6... là cung nối tiếp được vẽ sau.

Khi ghi kích thước, ta phải ghi sao cho mỗi kích thước thể hiện rõ tính chất đường đã biết hay đường nối tiếp.



Hình 2-22

# 2.4. VÉ MỘT SỐ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC

Trong kỉ thuật thường có nhiều loại đường cong khác nhau, đường cong phẳng hay đường cong không gian, đường cong có quy luật hay đường cong không có quy luật.

Đường cong phẳng là đường cong mà mọi điểm của đường cong đều thuộc một mặt phẳng.

Đường cong không gian là đường cong mà bốn điểm liên tiếp bắt kỉ của đường cong không cùng thuộc một mặt phẳng.

Đường cong có quy luật là đường cong có thể biểu diễn được bằng phương trình như đường cong đại số, đường cong siêu việt v.v...

Đường cong không có quy luật là đường cong không biểu diễn được bằng phương trình, chúng chi biểu diễn được bằng hình vẽ.

Sau đây giới thiệu cách vẽ một số đường cong phẳng, có quy luật thường gặp, các đường cong này thường được vẽ bằng thước cong. Trước hết ta hãy nghiên cứu cách vẽ các đường cong bậc hai.

Đường cong bậc hai là đường cong đại số được biểu diễn bằng một phương trình bậc hai. Các đường cong bậc hai không suy biến gồm có : đường elip, đường parabôn và đường hipecbôn.

# 2.4.1 Elíp

Elip là quỹ tích của những điểm có tổng số khoảng cách đến hai điểm cố định  $F_1$  và  $F_2$  bằng một hàng số lớn hơn khoảng cách giữa hai điểm  $F_1$  và  $F_2$ .


$$\mathbf{MF}_1 + \mathbf{MF}_2 = \mathbf{AB} = 2\mathbf{a}$$

 ${\bf F}_1$  và  ${\bf F}_2$  là hai tiêu điểm của elíp, đoạn thẳng nối liên hai tiêu điểm là trục dài của elíp (H.2-23).

Dưới đây nêu lên một số cách vẽ elíp theo tính chất elíp là hình chiếu song song của một vòng tròn.


- a) Vé elip khi biết hai trục AB và CD (H.2-24). Cách vẽ như sau :
- Vẽ hai đường tròn tâm O, đường kính là AB và CD.
- Vẽ đường kính tùy ý của hai đường tròn tâm O, rồi từ giao điểm của đường kính đó với đường tròn nhỏ kẻ đường thắng song song với trục dài AB và từ giao điểm của đường kính đó với đường tròn lớn kẻ đường thẳng song song với trục ngắn CD;
- Giao điểm của hai đường song song vừa kẻ là điểm thuộc elip. Các điểm khác cũng vẽ theo, cách vẽ tương tự như trên.

Để tiện vẽ elíp, ta kẻ các đường kính sao cho chúng chia đều đường tròn như hình 2-24.




Phương pháp hai chùm tia, cách vẽ như sau :

- Qua hai điểm E và F kẻ hai đường song song với đường kinh GH và qua hai điểm G và H kẻ hai đường song song với đường kinh EF ta được hình bình hành MNPQ (H.2-25);
- Chia đều các đoạn OG và MG ra cùng một số phần như nhau bằng các điểm chia 1, 2, 3... và 1', 2', 3'...
- Nối điểm E với các điểm 1', 2', 3'...
   và nổi điểm F với các điểm 1, 2, 3, ...




Hinh 2-23



Hinh 2-24

- Giao điểm của hai tia tương ứng thuộc hai chùm tia E và F đó xác định điểm thuộc elíp.



Phương pháp tám điểm, cách vẽ như sau :

- Qua hai điểm E và F kể hai đường song song với đường kính GH và qua hai điểm G, H kẻ hai đường song song với đường kính EF, ta được hình bình hành MNPQ (H.2-26);

- Về tam giác vuông cần EIM nhận đoạn EM là cạnh huyển.


Vẽ cung tròn tâm E bán kính EI, cung tròn này cất cạnh MQ tại hai điểm K và L.

- Từ hai điểm K và L kẻ hai đường song song với đường kính EF. Các đường này cắt hai đường chéo MP và QN của hình bình hành tại bốn điểm 1, 2, 3 và 4;
- Elip phải vẽ đi qua bốn điểm 1, 2, 3, 4 và bốn điểm E, F, G, H.

#### 2.4.2. Parabôn

Parabon là quy tích của những điểm cách đều một điểm có định F và một đường thẳng có định d (H.2-27)


MH = MF



Hlnh 2-27


Diểm F là tiêu điểm của parabôn, đường thắng d là đường chuẩn của parabôn, đường vuông góc kẻ từ F đến đường thắng d là trục đối xứng của parabôn.

- a) Vé parabôn khi biết tiêu diễm F và đường cong chuẩn d (H.2-28) Cách vẽ như sau :
- Trên trục đối xứng của parabôn lấy một điểm bất kỉ và từ điểm đó kẻ đường song với đường chuẩn d ;
- Vẽ cung tròn tâm F bán kính bằng khoảng cách giữa đường thẳng song song với đường chuẩn d. Giao điểm của cung tròn này so với đường thẳng song song đó là điểm thuộc parabôn. Các điểm khác cũng vẽ theo cách vẽ tương tự như trên.
  - b) Về parabôn nội tiếp trong một góc (phương pháp hai hàng điểm). Cho góc AOB, về parabôn đi qua hai điểm A, B và nội tiếp trong góc đó (H.2-29). Cách về như sau :
- · Chia đều hai cạnh OA và OB ra cùng một số phần như nhau bằng các điểm chia 1, 2, 3, ... và 1', 2', 3', ... như hình 2-29;
  - Nối các điểm chia tương ứng 1-1', 2-2', 3-3',...



Hình 2-28

Từ các điểm chia 2, 4, 2', 4', kẻ các
 đường thẳng song song với trung tuyến OI;




- Giao điểm của các đường song song này và đường trung tuyến OI với các đường 1-1', 2-2', 3-3'... xác định các tiếp điểm của các đường 1-1', 2-2', 3-3'... với parabôn. Parabôn đi qua hai điểm A, B và các tiếp điểm đó.

#### 2.4.3. Hipecbôn

Hipecbon là quỹ tích của những điểm có hiệu số khoảng cách đến hai điểm cố định  $\mathbf{F}_1$  và  $\mathbf{F}_2$  bằng một hằng số bé hơn khoảng cách giữa hai điểm  $\mathbf{F}_1$  và  $\mathbf{F}_2$ .

$$MF_1 - MF_2 = A_1A_2 = 2a$$

 ${\bf F}_1$  và  ${\bf F}_2$  là hai tiêu điểm của hipecbôn, đường thẳng nối liên hai tiêu điểm là trục của hipecbôn.  ${\bf A}_1$  và  ${\bf A}_2$  là hai đỉnh của hipecbôn (H. 2–30).



Vẽ hipecbôn khi biết hai tiêu điểm và hai đỉnh (H.2-31).


Cách vẽ như sau :

- Trên trục đi qua hai tiêu điểm  $\mathbf{F_i}$  và  $\mathbf{F_2}$  của hipecbôn lấy một điểm tùy ý ở ngoài 2 tiêu điểm ;
- Vẽ đường tròn tâm  $F_1$ , bán kính bằng khoảng cách từ điểm vừa lấy đến định  $A_1$  và đường tròn tâm  $F_2$ , bán kính bằng khoảng cách từ điểm vừa lấy đến định  $A_2$ ;
- Giao điểm của hai đường tròn đó là điểm thuộc hipecbôn, các điểm khác cũng vẽ theo cách vẽ tương tự như trên.

# 2.4.4. Đường sin

Dường sin là đường cong có phương trình  $y = \sin \alpha$ .

Cách vẽ đường sin như sau (H.2-32) :



- Kẻ hai đường thẳng vướng góc Ox và Oy làm hai trục tọa độ và vẽ đường tròn đường kính d có tâm nằm trên trục Ox, làm đường tròn đơn vị;
- Trên Ox lấy đoạn OA =  $\pi d$ , rối chia đều đường tròn và đoạn OA ra 12 phần bằng nhau, bằng các điểm chia 1, 2, 3, ..., 12 và 1', 2', 3', ..., 12';

- Qua các điểm chia 1, 2, 3..., trên đường tròn, kẻ các đường song song với trục Ox và qua các điểm chia 1', 2', 3', ... trên trục Ox kẻ các đường song song với trục Oy. Mối cặp đường thẳng song song với Ox và Oy tương ứng cắt nhau xác định một điểm thuộc đường sin phải vẽ.


Các đường cong biểu diễn dòng điện xoay chiếu, hình chiếu của hình xoán ốc trụ của ren, mũi khoan, lò xo đều có dạng đường sin.

# 2.4.5. Đường xoáy ốc Acsimet

Đường xoáy ốc Acsimet là quỹ đạo của một điểm chuyển động thẳng đều trên một bán kính quay, khi bán kính này quay đều quanh tâm O.

Độ dời của điểm trên bán kính quay khi bán kính này quay được một vòng gọi là bước xoáy ốc a. Khi vẽ người ta cho biết bước a. Cách vẽ đường xoáy ốc acsimet như sau (H.2-33):

- Vẽ đường tròn tâm O, bán kính bằng bước a;
- Chia đều bước a và đường tròn ra cùng một số phân như nhau bằng các điểm chia 1, 2, 3... và 1', 2' 3', ...



Hinh 2-33


Vẽ các cung tròn tâm O, bán kính lần lượt bằng O -1, O -2, O -3 ... Giao điểm của cung tròn với các tia O -1', O -2', O -3', ... xác định các điểm thuộc đường cong acsimet.

Đường acsimet được dùng để vẽ prôfin của lưỡi dao phay, rãnh trên mâm cặp máy tiện v.v...

#### 2.4.6. Đường thân khái của đường tròn

Dường thân khai của đường tròn là quỹ đạo của một điểm thuộc đường thẳng, khi đường thẳng này lăn không trượt trên một đường tròn có định.

Dường tròn cố định gọi là đường tròn cơ sở. Khi vẽ đường thân khai người ta cho biết bán kính đường tròn cơ sở R, cách vẽ như sau (H.2-34):



Hình 2-34

- Chia đều đường tròn cơ sở ra một số phần bằng nhau, thí dụ 12 phần, bằng các điểm chia 1, 2, 3, ... 12.
- Từ các điểm chia đó kẻ các tiếp tuyến cho đường tròn và lấy trên tiếp tuyến tại điểm 12 một đoạn bằng chu vi đường tròn cơ sở 2R.


- Chia đều đoạn đó thành 12 phân bằng nhay (bằng số phân chia trên đường tròn cơ sở) với các điểm chia 1', 2', 3', ... 12'.
- Lần lượt đặt lên các tiếp tuyến tại các điểm 1, 2, 3, ... các đoạn bằng 11, 10, 9 .. lần đoạn  $2\pi R/12$  ta được các điểm thuộc đường thân khai phải vẽ.

Đường thân khai đường tròn được dùng để vẽ prôfin của răng bánh răng, dao cắt v.v...

#### 2.4.7. Đường xiciôit

Đường xiclôit là quỹ đạo của một điểm thuộc đường tròn, khi đường tròn đó lãn không trượt trên một đường thẳng cố định.

Đường tròn lăn gọi là đường tròn cơ sở, đường thẳng cố định gọi là đường thẳng định hướng. Khi vẽ, người ta cho biết đường kính của đường tròn cơ sở và đường thẳng định hướng. Cách vẽ đường xielôit như sau (H.2-35):



- Trên đường thẳng định hướng lấy đoạn  $OA = 2\pi R$ ;
- Chia đều đường tròn cơ sở và đoạn OA ra một số phần như nhau, ví dụ 12 phân, bằng các điểm chia 1, 2, 3, ... 12 trên đường tròn 1', 2', 3', ... 12' trên đường thẳng định hướng.
- Từ các điểm chia 1', 2', 3', ... 12' kể các đường thẳng vuông góc với đường thẳng định hướng. Giao điểm của các đường thẳng này với đường thẳng song song với đường thẳng định hướng xác định các điểm chia  $\rm O_1$ ,  $\rm O_2$ ,  $\rm O_3$ , ...,  $\rm O_{12}$ .
- Lần lượt vẽ các đường tròn tâm  $O_1$ ,  $O_2$ ,  $O_3$ , ...,  $O_{12}$  bán kính bằng nhau và bằng R. Các đường tròn này cát các đường thẳng song song với đường thẳng định hướng kẻ từ các điểm chia 1, 2, 3, ..., 12 tại các điểm  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ , ...,  $M_{12}$  đó là các điểm thuộc đường xiclôit.

# 2.4.8. Đường êpixiclôit và hipôxicloit


Đường epixiclôit và hipôxiclôit là quỹ đạo của một điểm thuộc một đường tròn khi đường tròn đó lăn không truột trên một đường tròn cổ định khác.

Dường tròn lăn gọi là đường cơ sở, đường tròn cố định gọi là đường tròn định hướng. Nếu hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì quỹ đạo của điểm là đường épixiclôit; nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì quỹ đạo của điểm là đường hịpôxiclôit. Khi vẽ, người ta cho biết bán kính r và R của hai đường tròn trên. Cách vẽ tương tự như cách vẽ đường xiclôit, ở đây cung AB có độ dài bằng chu vi đường tròn cơ sở  $2\pi r$ . Ta có thể xác định cung AB bằng góc  $\alpha$  của nó theo công thức  $\alpha = 360 \text{n/R}$ . Cách vẽ đường épixiclôit như hình 2-36 và đường hịpôxiclôit như hình 2-37.


Các đường xiclôit, hipôxiclôit được dùng để vẽ prôfin răng của bánh răng, prôfin của cam v.v...

Ngoài các đường cong vẽ bằng thước ở trên, trong vẽ kỉ thuật thường gặp một số đường cong vẽ bằng compa.

Dường cong về bằng compa là đường cong tạo bởi các cung tròn khác nhau nối tiếp nhau một cách tron tru. Trong trường hợp về gần đúng, cho phép thay thế một vài đường cong



vẽ bằng thước cong bằng đường cong vẽ bằng compa có cùng một dạng.




Hình 2-37

# 2.4.9. Đường xoáy ốc nhiều tâm

Dường xoáy ốc nhiều tâm, là đường cong phẳng dạng xoáy ốc tạo bởi các cung tròn có bán kính khác nhau nối tiếp nhau. Nó chia ra nhiều loại : 2 tâm (H.2-38), 3 tâm (H.2-39), 4 tâm (H.2-40), v.v... Trong ki thuật thường dùng loại 3 tâm và 4 tâm. Khi vẽ, người ta cho biết khoảng cách các tâm.

Ví dụ: Cách vẽ đường xoáy ốc 4 tâm như sau: (H.2-40):

- Vẽ hình vuông có cạnh là a và định O1, O2, O3 và O4 là tâm của các cung;
- Vẽ cung tròn  $O_4A_1$ . Tâm  $O_1$  bán kính bằng a, tiếp đó vẽ cung tròn  $A_1A_2$  tâm  $O_2$  bán kính bằng  $2a\dots$  cứ lần lượt như vậy ta sẽ được xoáy ốc 4 tâm.




#### 2.4.10. Ôvan

Ôvan là đường cong khép kin có hình dạng giống như đường elip, được tạo bởi bốn cung tròn từng đôi một bằng nhau.

Ôvan có hai trục đối xứng vuông góc nhau. Khi vẽ người ta cho biết độ dài của hai trục đó, cách vẽ như sau (H.2-41):

- Vẽ cung tròn tâm O, bán kính OA, cung tròn này cắt trực ngắn kéo dài tại E;
- Vẽ cung tròn tâm C bán kính
   CE, cung tròn này cất đường thẳng
   AC tại F;



Hình 2-41

- ~ Vẽ đường trung trực của đoạn AF, đường này cắt trực dài tại điểm  $\rm O_1$  và trực ngắn tại điểm  $\rm O_3$ . Hai điểm  $\rm O_1$  và  $\rm O_3$  là tâm của cung tròn KL và LM ;
- Lấy các điểm đối xứng của  ${\rm O_1}$  và  ${\rm O_3}$  qua tâm  ${\rm O}$ , ta có điểm  ${\rm O_2}$  và  ${\rm O_4}$ , chúng là tâm của cung MN và NK ta phải vẽ.

Đường ôvan được dùng để vẽ các mặt bích, đường bao của một số chi tiết máy và thường dùng thay thể các elip trong trường hợp vẽ gần đúng.

# Chương 3

# BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Phương pháp các hình chiếu vuông góc mà chúng ta đã nghiên cứu trong giáo trình Hình học họa hình là cơ sở lí luận của phương pháp biểu diễn vật thể dùng trong ki thuật.

Tiêu chuẩn "Hệ thống tài liệu thiết kế" TCVN 5-78 về hình biểu diễn quy định các quy tắc biểu diễn vật thể trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.


Hình biểu diễn của vật thể gốth có hình chiếu, hình cất, mặt cất, hình trích v.v...

### 3.1. HÌNH CHIẾU

Hình chiếu là hình biểu diễn các phần thấy của vật thể đối với người quan sát. Cho phép thể hiện các phần khuất của vật thể bằng nét đứt để giảm số lượng hình biểu diễn (H.3-1).

Hình chiếu của vật thể gồm có : hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ và hình chiếu riêng phần.

### 3.1.1. Hình chiếu cơ bản TCVN 5-78 quy định sáu mặt



Hinh 3-1

của một hình hộp được dùng làm sáu mặt phẳng hình chiếu cơ bản. Vật thể được dặt giữa người quan sát và mặt phẳng hình chiếu tương ứng. Sau khi chiếu vật thể lên các mặt của hình hộp, các mặt đó sẽ được trải ra cho trùng với mặt phẳng bản vẽ như hình 3-2. Mặt 6 còn có thể đặt cạnh mặt 4. Như vậy hình chiếu trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản gọi là hình chiếu cơ bản.

Sáu hình chiếu cơ bản nhận được trên sáu mặt phẳng hình chiếu cơ bản có tên gọi như sau và được bố trí như hình 3-2 :

- Hình chiếu từ trước (hình chiếu đứng, hình chiếu chính);
- 2) Hình chiếu từ trên (hình chiếu bằng);
- 3) Hình chiếu từ trái;
- 4) Hình chiếu từ phải;
- 5) Hình chiếu từ dưới :
- 6) Hình chiếu từ sau.

Nếu các hình chiếu từ trên, từ trái, từ phải, từ dưới và từ sau thay đổi vị trí đối với hình chiếu chính như đã quy định ở hình 3-2 thì chúng phải ghi kí hiệu bằng chữ để chỉ tên gọi, và trên hình biểu diễn có liên quan cần vẽ mũi tên chỉ hướng nhìn kèm theo chữ kí hiệu tương ứng (H.3-3).

Nếu các hình chiếu cơ bản đặt phân cách với hình biểu diễn chính bởi các hình biểu diễn khác, hoặc không cùng thuộc một tờ giấy với hình biểu diễn chính thì các hình chiếu đó cũng được ghi kí hiệu như trên.

Phương pháp chiếu và cách bố trí các hình hiểu như hình 3-2 gọi là phương pháp gốc từ thứ nhất hay còn gọi là phương pháp châu Âu Phương pháp này được nhiều nước ở châu Âu và thế giới sử dụng.

Một số nước khác nhất là các nước ở châu Mi sử dụng phương pháp chiếu và cách bố trí các hình chiếu theo góc tư thứ ba, hay còn gọi là phương pháp châu Mi. Phương pháp này quy định mặt phẳng hình chiếu được đặt giữa người quan sát và vật thể biểu diễn và cách bố trí các hìnhnhư hình 3-4.




Mỗi phương pháp có một dấu đặc trưng riêng. Đó là hình chiếu của một hình nón cụt vẽ theo phương pháp chiếu của nó.

Các dấu đặc trưng này được vẽ trong khung tên hay bên cạnh các hình chiếu.

Hình 3-5 là dấu đặc trưng của phương pháp góc tư thứ nhất và hình 3-6 là dấu đặc trưng của phương pháp góc tư thứ ba.

Nước ta chỉ sử dụng phương pháp góc tư thứ nhất, nên trên bản vẽ không cần vẽ dấu đặc trưng của nó.




Hinh 3-4

### 3.1.2. Hình chiếu phụ

Hình chiếu phụ là hình chiếu trên mặt phẳng hình chiếu không song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản (B hình 3-7).

Hình chiếu phụ được dùng trong trường hợp vật thể có bộ phận nào đó, nếu biểu diễn trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì sẽ bị biến dạng về hình dạng và kích thước.



Hinh 3-7

Trên hình chiếu phụ cơ ghi kí hiệu tên hình chiếu bằng chữ (B hình 3-7). Nếu hình chiếu phụ được đặt ở vị trí liên hệ chiếu trực tiếp (đặt ngay cạnh hình chiếu cơ bản có liên quan) thì không cần ghi kí hiệu (H.3-8).


Hình chiếu phụ phải đặt đúng vị trí liên hệ chiếu và đúng hướng nhìn như hình 3-7 và 3-8.

Dể cho thuận tiện, cho phép xoay hình chiếu phụ về vị trí phù hợp với đường bằng của bản vẽ. Trong trường hợp này, trên kí hiệu bằng chữ của tên hình chiếu


phụ cơ vẽ mũi tên cong để biểu thị hình chiếu đã được xoay (H.3-9).

### 3.1.3. Hình chiếu riêng phần


Hình chiếu riêng phần là hình chiếu một phần nhỏ của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản.



Hlnh 3-8



Hình 3-9




Hình 3-10

Hình chiếu riêng phần được giới hạn bởi nét lượn sóng (A, H.3~10) hoặc cũng có thể không cần vẽ nét lượn sóng, nếu phần biểu diễn đã có ranh giới rõ rệt (B, H.3-10).

Hình chiếu riêng phần được ghi chú giống như hình chiếu phụ.

Mũi tên chỉ hướng nhìn trong các hình chiếu vẽ như hình 3-11. Chữ kí hiệu có khổ lớn hơn khổ chữ số kích thước trong cùng bản vẽ và được viết theo phương đường bằng của bản vẽ. Giá của chữ kí hiệu vẽ bằng nét liên đậm.




Hình 3-11


### 3.2. HÌNH CẮT

### 3.2.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt

Đối với những vật thể có cấu tạo bên trong phúc tạp, nếu chỉ dùng hình chiếu để biểu diễn thì hình vẽ có nhiều đường khuất, như vậy bản vẽ sẽ không được rõ ràng, sáng sủa. Để khắc phục điều đó, bản vẽ kỉ thuật dùng các hình biểu diễn khác nhau, gọi là hình cát và mặt cát. Nội dung của phương pháp vẽ hình cát và mặt cát như sau (H.3-12):



Hinh 3-12



Hinh 3-13

Giá sử người ta dùng mặt phẳng cắt tướng tượng cắt vật thể ra làm hai phẳn, lấy đi phần ở giữa người quan sát và mặt phẳng cắt, rồi chiếu phần còn lại lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt thì hình thu được gọi là hình cắt (H.3-13a).

Nếu chỉ vẽ phần vật thể nằm trên mặt phẳng cất mà không vẽ phần vật thể ở phía sau mặt phẳng thì hình thu được gọi là mặt cát (H.3-13b).


Như vậy hình cát là hình biểu diễn phần còn lại của vật thể sau khi đã tưởng tượng cát bỏ phần vật thể ở giữa mặt phẳng cát và người quan sát.

Cần chú ý rằng mặt phẳng cát chỉ là mặt phẳng tưởng tượng. Việc cắt đó chỉ có tác dụng đối với một hình cắt hay mặt cắt nào đó, còn các hình biểu diễn khác không bị ảnh hưởng gì đối với việc cắt đó.


Để phân biệt phân vật thể nằm trên mặt phẳng cát và phân vật thể ở phía sau mặt phẳng cát, tiêu chuẩn quy định vẽ phần vật thể nằm trên mặt phẳng cát bằng kí hiệu vật liệu trên mặt cát theo TCVN 0007:1998 và được trình bày ở sau.

### 3.2.2. Phân loại hình cắt


- a) Chia theo vị trí mặt phảng cắt đối với mặt hình chiếu cơ bản:
- Hình cắt dúng: nếu mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng (H.3-14).
- Hình cát bằng: nếu mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng (H. 3-15).
- Hình cát cạnh : nếu mặt phẳng cất song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh (H. 3-16).
- Hình cát nghiêng: nếu mặt phẳng cắt không song song với mặt phẳng chiếu cơ bản (H.3-17).




Hình 3-14




Hlnh 3-15



Hình 3-16




Hbsh 3-17




Hình 3-18

Các hình cắt đứng, bằng, cạnh có thể đặt ngay ở vị trí hình chiếu tương ứng. b) Chia theo số lượng mặt phẳng cắt được dùng cho mỗi hình cắt.

- Hình cát don giản : nếu dùng một mặt phẳng cắt.



Hinh 3-19



Mnh 3-20

Nếu mặt phẳng cắt cắt dọc theo chiều dài hay chiều cao của vật thể thì hình cắt đó gọi là hình cắt dọc (H.3-14).

Nếu mặt phẳng cát cát vuông góc với chiều dài hay chiều cao của vật thể thì hình cát đó gọi là hình cát ngang (H.3-13).


- Hình cát phức tạp : nếu dùng hai mặt phẳng cát trở lên.

Nếu các mặt phẳng cắt song song với nhau thì hình cắt đó gọi là hình cắt bậc (H.3-18).

Nếu các mặt phẳng cát giao nhau thì hình cắt đó gọi là hình cát xoay (H. 3-19).

#### e) Chú thích.

- Để thể hiện cấu tạo bên trong của một
  phần nhỏ của vật thể, cho phép vẽ hình cắt riêng của phần đó, hình cắt này gọi là hình cắt riêng phần. Hình cắt riêng phần có thể đặt ngay ở vị trí tương ứng trên hình chiếu cơ bản (H.3-20).
- Để giảm bốt số lượng hình vẽ, cho phép ghép phần hình chiếu với phân hình cát hoặc các phần hình cát với nhau thành một hình biểu diễn theo cùng một phương chiếu gọi là hình cát kết hợp (H.3-21).




### 3.2.3. Ứng dụng của hình cắt

Mối loại hình cát đều có những đặc điểm riêng của nó. Khi vẽ, ta cấn can cử theo cấu tạo của vật thể và mục đích thể hiện để chọn loại hình cát thích hợp.

Sau đây nêu lên một số thí dụ về cách sử dụng một số loại hình cát thường dùng và những quy định về cách vẽ hình cắt.

- a) Hình cát dứng, hình cát bằng, hình cát cạnh là loại hình cát dơn giản, chủ yếu dùng để thể hiện toàn bộ hình dạng bên trong của vật thể trên các mặt phẳng chiếu cơ bản như các hình cát trong các hình 3-14, 3-15, 3-16.
- b) Hình chiếu và hình cát kết hợp thực chất của loại hình biểu diễn này lấ ghép phần hình chiếu và phần hình cát với nhau để thể hiện nhiều phần cấu tạo khác nhau của vật thể trên cùng một mặt phẳng hình chiếu cơ bản.
  - Ghép một nửa hình chiếu với một nửa hình cất.

Nếu hình chiếu và hình cát hay hai hình cát của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản nào đó có chung một trục đối xứng thì có thể ghép một nửa hình chiếu với một nửa hình cát với nhau (H.3-22) hay ghép hai nửa hình cát với nhau thành một hình biểu diễn.




Hinh 3-22

Tiêu chuẩn bản vẽ quy định lấy trực đối xứng của hình (đường chấm gạch mành) làm đường phân cách giữa phần hình chiếu và hình cắt. Phần hình cắt thường được đặt phía bên phải trực đối xứng, nếu trực đối xứng vuông góc với đường bằng của bản vẽ.

Nếu vật thể hay một bộ phận vật thể có trực hình học (trực của hình tròn xoay) thì trực đó được xem như trực đối xứng của hình biểu diễn và được dùng làm đường phân cách khí ghép hình chiếu với hình cát (H.3-23).

Trong trường hợp ghép một nửa hình chiếu với một nửa hình cát ở trên, nếu có nét liên đậm trùng với trục đối xứng thì dùng nét lượn sóng làm đường




Hinh 3-23

phân cách. Nét này được về lệch sang phân hình chiếu hay phân hình cát tùy theo nét liên đặm thuộc phân hình biểu diễn nào (H.3-24).

Trong hình 3-24a, nét liên đặm thuộc phân hình chiếu còn trong hình 3-24b, nét liên đặm thuộc phân hình cắt.


Nếu nét liên đậm vừa thuộc phần hình chiếu vừa thuộc phần hình cắt thì nét lượn sống được vẽ như hình 3-24c.

- Trong trường hợp hình chiếu và hình cát không có chung trục đối xứng thì cũng có thể ghép một phần



Hình 3-24

hình cát với một phần hình chiếu và đường phân cách là nét lượn sóng (H.3-25).




Hbnh 3-25

Hinh 3-26

- Trong trường hợp hình chiếu và nhiều hình cát của vật thể trên một hình chiếu cơ bản nào đó có chung hai trục đối xứng thì có thể ghép một phân hình chiếu với hai hay ba phân hình cát thành một hình biểu diễn và lấy hai trục đối xứng làm dường phân cách (H.3-26).

Trong các trường hợp ghép hình chiếu với hình cát, thường không vẽ các nét khuất trên phần hình chiếu, nếu các nét đó đã được thể hiện trong phần hình cát.


c) Hình cắt riêng phần dùng để thể hiện hình dạng bên trong của bộ phận nhỏ của vật thể như lỗ, rãnh v.v... Hình cắt được vẽ thành hình biểu diễn riêng biệt hay được vẽ ngay ở



Hình 2-27

vị trí tương ứng trên hình chiếu cơ bản, giới hạn của hình cắt riêng phần là nét lượn sóng (H.3-20). Nét này không được vẽ trùng với đường nét nào của bản vẽ, không vượt ra ngoài đường bao quanh. Nét lượn sóng thể hiện đường giới hạn của phần vật thể được cắt đi.

d) Hình cắt nghiêng thể hiện hình thật của bộ phận được cắt, bộ phận này nghiêng so với mặt phẳng hình chiếu cơ bản. Cách ứng dụng và bố trí hình cát nghiêng tương tự như trường hợp hình chiếu phụ. Hình cát nghiêng phải đặt đúng theo hướng nhìn đã được chỉ dẫn theo mũi tên đặt cạnh nét cát. Cho phép đặt hình cát nghiêng ở vị trí bất kì trên bản vẽ và có thể xoay nó về vị trí




Hbsh 3-28

phù hợp với hình biểu diễn chính. Trong trường hợp này ở phía trên chữ kí hiệu của hình cắt cơ vẽ mũi tên cong để biểu thị hình cắt đã xoay (A-A, H.3-27).

- e) Hình cát bậc thể hiện hình dạng bên trong của một số bộ phận của vật thể, khi trục đối xứng hay trục quay của các bộ phận đó nằm trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu. Khi vẽ, tạ dùng các mặt phẳng song song đó làm các mặt phẳng cát. Các mặt phẳng trung gian nối các mặt phẳng song song được quy ước không thể hiện ở trên hình cắt và đảm bảo cho các phần cần biểu diễn thể hiện hoàn toàn trên cùng một hình cắt (H.3-28).
- f) Hình cắt xoay thể hiện hình dạng bên trong của một số bộ phận của vật thể khi các mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng của các trực quay) chứa trực chính của vật thể. Khi vẽ, dùng các mặt phẳng đối xứng đó làm mặt phẳng cát, và chúng được xoay về trùng với nhau thành một mặt phẳng. Nếu, mặt phẳng này song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì hình cắt xoay có thể bố trí ngay trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản đó.

Chiều xoay không nhất thiết phải trùng với hướng nhìn. Khi xoay mặt phẳng cát, cần xoay cả các bộ phận liên quan với phần bị cát, còn các phần tử khác thì vẫn chiếu như trước khi cát (H.3-29).

Thường thường thì một trong các mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản, mặt phẳng chiếu cơ bản. cắt kia sẽ được xoay về song song với mặt phẳng chiếu cơ bản.




# 3.2.4. Kí hiệu và quy ước về hình cắt

Trên hình cắt cần có những ghi chú để xác định rõ vị trí của mặt phẳng cắt và hướng nhìn v.v... TCVN 5-78 quy định cách kí hiệu và quy ước về hình cắt như sau :

#### a) Kí hiệu

- Vị trí các mặt phẳng cát trong hình cát được biểu thị bằng nét cắt, nét cắt được vẽ bằng nét liên đặm.




Hình 3-32

Các nét cát đặt tại những chỗ giới hạn của các mặt phẳng cát : chỗ đầu, chỗ cuối và chỗ chuyển tiếp của các mặt phẳng cát (H.3-30). Các nét cát không được cát các đường bao của hình biểu diễn.

- Ở nét cát đầu và nét cát cuối có mũi tên chỉ hướng nhìn. Mũi tên vẽ vuông góc với nét cắt, đầu mũi tên chạm vào khoảng giữa nét cát. Bên cạnh mũi tên có chữ kí hiệu tương ứng với chữ kí hiệu trên hình cát. Hình dạng mũi tên vẽ như hình 3-31.
- Phía trên hình cắt cũng ghi cặp chữ ki hiệu tương ứng với những ki hiệu ghi ở cạnh nét cắt. Giữa cặp chữ ki hiệu có dấu nổi và dưới cặp chữ ki hiệu có gạch ngang bằng nét liên đậm. Những ghi chú khác về hình cắt được ghi dưới gạch ngang này. Chữ ki hiệu hình cắt ở nét cắt ghi theo hướng đường bằng của bản vẽ và có khổ lớn hơn khổ chữ số kích thước trên bản vẽ.

#### b) Quy ước

- Đối với hình cát đứng, hình cát bảng, hình cát cạnh, nếu mặt phẳng cát trùng với mặt phẳng đối xứng của vật thể và các hình cát đó được đặt ở vị trí liên hệ chiếu trực tiếp với hình biểu diễn có liên quan thì không cần ghi chú và kí hiệu về hình cát (H.3-14, 3-15, 3-16).




# 3.2.5. Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt

Tiêu chuẩn TCVN 0007: 1993 kí hiệu vật liệu quy định vẽ kí hiệu trên mặt cắt của một số loại vật liệu dùng trên các bản vẽ kĩ thuật.

#### 1) Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt


- Kí hiệu chung của các vật liệu trên mặt cắt không phụ thuộc vào loại vật liệu và được thể hiện như hình 3-34.
- Trên mặt cất, nếu cần chỉ rõ loại vật liệu thì dùng các kí hiệu nêu trong bảng 3-1.



Hình 3-34

Bang 3-1

Ký hiệu	Ten vật liệu
	Kim loại
	Đất tự nhiên •
	Đá
	Gạch các loại
	Bê tông
	Be tong cot thep
	Gő**




- · Kí hiệu đất tự nhiên chỉ vẽ ở đường bao của mặt cắt
- \*\* Các đường cung tròn được phép vẽ bằng tay

#### 2) Các quy tắc vế


- Các đường gạch gạch của các kí hiệu vật liệu được vẽ bằng nét mảnh, nghiêng một góc thích hợp, tốt nhất là 45° với đường bao chính hoặc với trục đối xứng của mặt cắt (H.3-35).







Hình 3-35





- Khoảng cách giữa các đường gạch gạch tùy thuộc vào độ lớn của miền gạch gạch và tỉ lệ của bản vẽ, nhưng không nhỏ hơn 2 lần chiếu rộng của nét đậm và không được nhỏ hơn 0,7mm.
- Trường hợp miễn gạch gạch quá rộng, cho phép chỉ vẽ ở vùng biên (H.3-36).


Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt của hai chi tiết kế nhau phải phân biệt nhau bằng hướng gạch, hoặc khoảng cách giữa các đường gạch gạch, đường gạch so le nhau (H.3-37)

- Cho phép tô đen các mặt cất hẹp có bể rộng nhỏ hơn 2mm (H.3-38).

Hinh 3-36









Hnh 3-37

Hmh 3-38

Trường hợp có các mặt cắt đặt hẹp kể nhau thì phải để khoảng trong không nhỏ hơn 0,7mm giữa các mặt cắt hẹp đó (H.3-39).

- Không kẻ đường gạch gạch qua chữ số kích thước (H.3-40)





# 3.3. MẶT CẮT

Mặt cát là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt, khi ta tưởng tượng dùng mặt phẳng này cất vật thể.

Mặt phẳng cát chọn sao cho nó vuông góc với chiều dài của vật thể bị cát (mặt cát vuông góc).

Mặt cát dùng để thể hiện hình dạng và cấu tạo phần tử bị cất mà trên các hình chiếu khố thể hiện. Ví dụ, để thể hiện cấu tạo phần thân chia vận, ta không dùng hình chiếu bằng hay hình chiếu cạnh mà dùng mặt cắt ở ngay phần thân (H.3-41).





Hinh 3-41-


# 3.3.1. Phân loại mặt cắt.

Mặt cát được chia ra mặt cất thuộc hình cất (theo dịnh nghĩa của hình cát) và mặt cát không thuộc hình cất. Các mặt cất không thuộc hình cất gồm có:

 a) Mặt cất rời là mặt cất đặt ở ngoài hình biểu diễn tương ứng (H.3-42).

Mặt cát rời có thể đặt ở giữa phần cát lia của một hình chiếu nào đó (H.3-44). Đường bao của mặt cắt rời và mặt cát thuộc hình cát được vẽ bằng nét liên đặm. Mặt cắt rời dùng để thể hiện những phần tử có đường bao mặt cắt phức tạp.

Mặt cát rời thường đặt dọc theo đường kéo dài của nét cát và đặt gần hình biểu diễn tương ứng. Nhưng cũng cho phép đặt ở vị trí tùy ý trong bản vẽ (H.3-45).



b) Mặt cát chập là mặt cát đặt ngay trên hình biểu diễn tương ứng (H.3-43).


Đường bao của mặt cát chập được vẽ bằng nét liên mành. Các đường bao tại chỗ đặt mặt cắt của hình biểu diễn vẫn vẽ đầy đủ.

Mặt cất chập dùng cho những phần tử có đường bao mặt cất đơn giản.

### 3.3.2. Kí hiệu và những quy định về mặt cắt


Cách ghi chú trên mặt cất cũng giống như cách ghi chú trên hình cất, cần có các nét cắt xác định vị trí mặt phẳng cát, mũi tên chỉ hướng nhìn và chữ kí hiệu măt cất (H.3-45).

- Mọi trường hợp của mặt cất đều có ghi chú trừ trường hợp mặt cất (mặt cất chập, mặt cát rời) là một hình đối xứng, đồng thời trục đối xứng của nó đặt trùng với vết mặt phẳng cắt hay trùng với đường kéo dài của mặt phẳng cắt không cần về nét cắt, mũi tên chỉ hướng chiếu và kí hiệu bằng chữ (H.3-42), (H.3-43). Trường hợp mặt cắt ở chỗ cắt lia cũng quy ước như trên (H.3-44).
- Trường hợp mặt cắt chập hay mặt cắt rời không có trục đối xứng trùng với vết mặt phẳng cắt hay đường kéo dài của mặt phảng cát thì chi cần vẽ nét cát, mũi tên chỉ hướng nhìn mà không cần ghi kí hiệu bàng chữ (H.3-46).




Hlnh 3-45

 Mặt cắt được đặt đúng theo hướng mũi tên và cho phép đặt mặt cắt ở vị trí bất kì trên bản vẽ. Nếu mặt cát đã được xoay, thì trên chữ kí hiệu có mũi tên cóng cũng giống như hình cát đã được xoay (H.3-47)



- Đối với một số mặt cát của vật thể có hình dạng giống nhau, nhưng khác nhau về vị trí và góc độ cắt, thì các mặt cắt đó có cùng chữ kí hiệu giống nhau và chi cần vẽ một mặt cắt đại diện (H.3-48 A-A, B-B).

- Nếu các mặt cát giống nhau, đồng thời người ta dễ dàng xác định vị trí các mặt cát đó ở trên hình biểu diễn thì cho phép chỉ vẽ nét cắt của một mặt cắt, đồng thời ghi rõ số lượng của các mặt cát đó (H.3-49).
- Nếu mặt phẳng cát đi qua trực của lỗ tròn xoay hoặc phần lõm tròn xoay, thì đường bao của lỗ hoặc phần lõm đó được vẽ đầy đủ trên mặt cắt (H.3-50 A-A, C-C).
- Trong trường hợp đặc biệt cho phép dùng mặt cong để cắt, khi đó mặt cắt được vẽ theo dạng hình trải và có ghi dấu trải (H.3-51).



Hinh 3-49


#### 3.4. HÌNH TRÍCH


Hình trích là hình biểu diễn (thường được phóng to) trích ra từ một hình biểu diễn đã có trên bản vẽ (H.3-52).


Khi cần thể hiện một cách rõ ràng và tỉ mỉ về đường nét, về hình dạng, về kích thước v.v... của một phần tử nào đó của vật thể mà trên hình biểu diễn chính chưa thể hiện rõ thì thường dùng hình trích.

Trên hình trích cũng có thể vẽ cả những chi tiết mà trên hình biểu diễn tương ứng chưa thể hiện.

Hình trích cũng có thể là một loại







Hinh 3-51

hình biểu diễn khác với hình biểu diễn tương ứng. Thí dụ hình trích có thể là hình cát, nhưng hình biểu diễn tương ứng lại là hình chiếu (H.3-53).

Trên hình trích có ghi kí hiệu bằng chữ số La mã và tỷ lệ phóng to. Còn trên hình biểu diễn tương ứng có vẽ đường tròn (hay đường trái xoan) khoanh phân được trích kèm theo chữ kí hiệu tương ứng (H.3-52, H.3-53).


Nên đặt các hình trích gần vị trí tương ứng đã khoanh ở trên hình biểu diễn của nó.

Những chú thích bằng chữ và chữ số dùng cho các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình trích v.v... cần ghi song song với khung tên chính của bản vẽ và thường ghi ở phía trên cách hình biểu diễn đó.


Những chữ hoa dùng để kí hiệu cho các hình biểu diễn, các mặt và kích thước của vật thể thường ghi theo thứ tự a, b, c và không ghi trùng lặp. Khổ của các chữ này phải lớn hơn khổ các chữ số kích thước.

Như ta đã biết, trong Hình học họa hình, hai hình chiếu đủ để xác định hình dạng của vật thể mà chúng biểu diễn.

Nhưng trong Vẽ ki thuật, người ta phải căn cứ theo đặc điểm cấu tạo và hình dạng của vật thể để



Hmh 3-52



H1nh 3~53

chọn các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt... Các hình biểu diễn đổ cấn phối hợp chặt chế với nhau, bổ sung cho nhau để biểu diễn vật thể được đẩy đủ, rõ ràng. Số lượng hình biểu diễn nhiều hay ít là tùy theo mức độ phúc tạp của vật thể (H.3-54).


# 3.5. VỀ HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ

Một vật thể đơn giản hay phức tạp đều được tạo thành bởi những khối hình học cơ bản (hay một phần của khối hình cơ bản). Hình chiếu của vật thể là tổng hợp hình chiếu của các khối hình học cơ bản tạo thành vật thể đó.

Các khối hình học tạo thành vật thể có những vị trí tương đối khác nhau. Tùy theo vị trí tương đối giữa các khối hình học đó mà các bể mặt của chúng sẽ tạo thành những giao tuyến khác nhau.


Khi vẽ hình chiếu của vật thể, ta phải biết phân tích vật thể thành những phân có hình dạng của các khối hình học cơ bản và xác định rõ vị trí tương đối giữa chúng, rối vẽ hình chiếu của từng phân đó và vẽ giao tuyến giữa các mặt của chúng, chúng ta sẽ được hình chiếu của vật thể.


Trong khi vẽ, cần biết vận dụng những kiến thức cơ bản về biểu diễn điểm, đường, mặt, giao tuyến của các mặt đã được trình bày trong giáo trình Hình học họa hình để vẽ cho đúng.



Hlnh 3-54

Cách phân tích vật thể thành từng phân như trên gọi là cách phân tích hình dạng vật thể. Đó là phương pháp cơ bản để vẽ các hình chiếu, để ghi kích thuốc của vật thể và để đọc các bản vẽ ki thuật.






Hình 3-55

Ví dụ : vẽ ổ đỡ (H.3-54). Ta có thể phân tích ổ đỡ ra làm ba phân : phân để có dạng lăng trụ, đáy là hình thang cân, trên để có hai lỗ hình trụ ; phân thân đỡ cũng

có dạng lăng trụ, một mặt tiếp xúc với mặt trên của để, một mặt cong tiếp xúc với phân ố; phân ổ là ống hình trụ (H.3-55).

Khi vẽ hình chiếu của ổ đỡ, ta lần lượt vẽ hình chiếu của đế, thân và ổ (H.3-56).

Trong các bản vẽ kỉ thuật, quy định không vẽ trục hình chiếu, vì vậy khi vẽ hình chiếu thứ ba, ta nên chọn một đường làm chuẩn để từ đó xác định các đường nét khác. Nếu hình chiếu thứ ba là một hình đối xứng đó làm chuẩn. Nếu hình chiếu thứ ba là một hình không đối xứng thì chọn đường bao ở biên làm chuẩn. Thí



Hình 3-56

dụ để vệ hình chiếu cạnh của  $\delta$  đỡ, ta chọn đường bao của mặt sau của  $\delta$  đỡ làm chuẩn. Các kích thước được đo  $\mathring{\sigma}$  hình chiếu bằng rồi đưa sang hình chiếu cạnh (H.3-56).


Ta cũng có thể dựng đường nghiêng  $45^{\circ}$  làm đường phụ trọ để vẽ hình chiếu thứ ba như cách vẽ ở trong Hình học họa hình.

# 3.6. GHI KÍCH THƯỚC CỦA VẬT THỂ

#### 3.6.1. Phân tích kích thước

Kích thước ghi trên bản vẽ phản ánh độ lớn của vật thể được biểu diễn. Kích thước phải ghi đây đủ và rõ ràng. Người ta chia kích thước của vật thể làm ba loại như sau (H.3-57):

- a) Kích thước định hình là kích thước xác định độ lớn của từng khối hình học cơ bản tạo thành vật thể. Thí dụ trong hình 3-57, các kích thước Ø38, Ø22 và 44 xác định độ lớn của ở hình trụ; các kích thước 110, 55, 42, 26 và 16 xác định độ lớn của để có đạng lãng trụ.
- b) Kích thước dịnh vị là kích thước xác dịnh vị trí tương đối giữa các khối hình học cơ bản. Chúng được xác dịnh vị trí trong không gian ba chiếu. Mỗi chiếu chọn một đường hay một mặt của vật thể làm chuẩn. Ví dụ kích thước 58 xác dịnh vị trí tương đối giữa ổ là hình trụ và mặt để theo chiếu cao. Kích thước 62 xác định vị trí tương đối của hai lỗ ©16 đối với mặt phẳng đối xứng (định vị theo chiếu dài), kích thước 14 xác định vị trí tương đối của hai lỗ đối với mặt sau của để (định vị theo chiếu rộng).
- c) Kích thước dịnh khối (kích thước choán chỗ) là kích thước xác định ba chiều chung cho vật thể. Ví dụ kích thước 110 xác định chiều dài của ổ đỡ. Kích thước 55 và 10 xác định chiều rộng của ổ đỡ, kích thước 58 và Ø38 xác định chiều cao của ổ đỡ.



Hình 3-57

Như vậy khi ghi kích thước của một vật thể, ta cũng dùng cách phân tích hình dạng của vật thể để xác định kích thước định hình, sau đó xác định kích thước định vị và kích thước định khối. Ta chú ý rằng mối kích thước có thể đóng vai trò một hay hai loại kích thước khác nhau ở trên.

Ví dụ; kích thước 110 là kích thước định hình của phần để cũng là kích thước định khối ổ đỡ, kích thước 58 là kích thước định vị của phần ổ đối với phần đế, kích thước này và kích thước Ø38 cũng đóng vai trò của kích thước định khối của ổ đỡ theo chiếu cao.


Hình 3-58 nêu lên các kích thước của một số khối hình học cơ bản.

Để ghi kích thước ta phải chọn các yếu tố hình học (điểm, đường, mặt) nào đó của vật thể làm chuẩn, từ đó xác định các yếu tố khác của vật thể. Mỗi chiều của vật thể thường được chọn một chuẩn và thường lấy mặt đáy, mặt phẳng đối xứng của vật thể hay trực hình học của khối hình học cơ bản làm chuẩn.

Thí dụ trong hình 3-57, chuẩn I là mặt phẳng đối xứng của vật thể, nó xác định các kích thước chiều dài như kích thước 110, 62, Ø38. Chuẩn II là mặt sau của vật thể, nó xác định kích thước theo chiều rộng như kích thước 55, 14, 26, 10. Chuẩn III là mặt đây của vật thể, nó xác định các kích thước theo chiều cao như kích thước 58, 16...

#### 3.6.2. Phân bố kích thước

Để kích thước ghi trên bản vẽ được rõ ràng, cách phân bố kích thước phải hợp lí. Khi ghi cần chú ý một số điểm như sau :




- Mối kích thước chỉ được phép ghi một lần trên bản vẽ, không được ghi thừa. Thí dụ kích thước 17 và Ø18 trong hình 3-59 (có gạch chéo) là hai kích thước ghi thừa, vì chúng đã được xác định từ kích thước 9 và 8. Không ghi các kích thước của giao tuyến phẳng và giao tuyến của hai mặt.
- Các kích thước định hình của bộ phận nào, nên ghi trên hình biểu diễn thể hiện rõ đặc trưng hình dạng của bộ phận đó. Thí dụ kích thước bán kính cung tròn ghi trên hình chiếu là cung tròn như kích thước R23 trên hình 3-60. Song kích thước đường kính đáy khối tròn thì thường ghi trên hình chiếu có phương chiếu vuông góc với trục quay của khối tròn xoay như kích thước Ø40, Ø15 trên hình 3-60.

Những kích thước có liên quan, biểu thị cùng một bộ phận của vật thể thì nên ghi gần nhau. Như hình 3-61, các kích thước của rãnh là 12, 8, 15 đều ghi trên hình chiếu đứng ; các kích thước của lỗ là  $\emptyset$ 10, 12, 80 cùng ghi trên hình chiếu bằng.

Những kích thước của cấu tạo bên trong và bên ngoài, nên ghi về hai phía của hình biểu diễn. Như hình 3-62, các kích thước thể hiện cấu tạo bên trong của vật thể được ghi về bên hình cắt, các kích thước thể hiện hình dạng bên ngoài của vật thể được ghi về bên hình chiếu.

Mối kích thước được ghi ở một vị trí rõ ràng của bản vẽ, nên ghi ở ngoài hình biểu diễn và nên ghi tập trung ở trên một số hình biểu diễn, nhất là ghi trên hình chiếu chính.



# 3.7. ĐỘC BÁN VỀ VÀ VỀ HÌNH CHIẾU THỦ BA

Đọc bản vẽ chiếu là một quá trình tư duy không gian từ các hình phẳng hai chiếu chuyển hóa thành không gian ba chiếu.

Tùy theo năng lực phân tích, tập quán suy nghỉ của từng người, mà quá trình dọc của mỗi người có khác nhau. Song kết quả cuối cùng phải giống nhau. Nói chung về cách đọc có những điểm như sau :

- Khi đọc, người đọc phải xác định đúng hướng nhìn cho từng hình biểu diễn. Theo các hướng nhìn từ trước, từ trên, từ trái để hình dung hình dạng : mặt trước, mặt trên, mặt phải... của vật thể.
- Phải nắm chắc đặc điểm hình chiếu của các khối hình học cơ bản, rồi căn cử theo các hình chiếu mà chia vật thể thành một số bộ phận. Phân tích hình dạng từng bộ phận đi đến hình dung toàn bộ vật thể.

- Phải phân tích được ý nghĩa từng đường nét thể hiện trên các hình chiếu. Nét liên đậm, nét đứt, nét chấm gạch... mối nét thể hiện đường nào đó của vật thể.
- Đối với những vật thể không dễ phân tích thành các bộ phận, có thể dùng cách phân tích đường, mặt. Ta biết rằng, bất kì một vật thể nào cũng được giới hạn bởi một số mặt (mặt phẳng hay mặt cong..). Các mặt đó có vị trí tương đối khác nhau, chúng có thể song song với nhau hay cát nhau. Nếu chúng song song với nhau thì có mặt ở trên có mặt ở dưới, hay có mặt ở trước có mặt ở sau.


Ở trên các hình chiếu, mối đường khép kín (đường gẫy khúc hay đường cong) thể hiện một mặt. Hai đường khép kín kế nhau hay bao nhau thể hiện hai

mặt của vật thể. Hai mặt đó có thể song song với nhau hay cắt nhau. Phải căn cứ theo các hình chiếu khác để xác định vị trí tương đối giữa hai mặt.


Ví dụ : đọc các hình chiếu của vật thể hình 3-63. Vật thể được vẽ bằng hai hình chiếu, hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.

Căn cứ vào hai hình chiếu ta có thể chia vật thể thành hai phần : phần để ở dưới và phần thân ở trên.

- Phần để là một tấm có chiều dày 12, chiều dài 88 và chiều rộng 23. Phía đầu của để là nửa hình trụ R23, trên để có hai lỗ tròn Ø8. Hình chiếu đứng của lỗ thể hiện bằng nét đứt, đường chấm gạch ở giữa hai nét đứt của lỗ thể hiện đường trục của lỗ tròn xoay (H.3-64).




Hlnh 3-63




Htnh 3-64


- Phần thân (H.3-65) là một ống hình trụ đường kính Ø40, bên trong có lỗ tròn Ø15, chiều cao 30 và lỗ hình vuông cạnh 22. Hình chiếu đúng của chúng thể hiện bằng





Hình 3-65





Hình 3-66












Hình 3-67

các nét đứt, hình chiếu bằng thể hiện bằng hình tròn và hình vuông. Hình tròn và hình vuông là hai đường khép kin bao nhau thể hiện mặt trụ và lăng trụ. Căn cứ vào hình chiếu đứng, ta xác định được vị trí tương đối giữa hai mặt đó, mặt trụ ở phía đười và mặt lăng trụ ở phía trên.

Tuy vậy để phân tích ro hình dạng mặt trên của phần thân, ta cần dùng cách phân tích đường mặt (H.3-66).

Đầu phân thân bị cắt đi một phân ở bên trái với mặt cắt ngang có chiều cao là 10, do đó ở hình chiếu bằng có hai đường khép kín kể nhau (mặt kẻ dọc và mặt kẻ ngang).


Căn cử vào hai hình chiếu của vật thể vẽ hình chiếu thứ ba là một phương pháp thường dùng để luyện tập và kiểm tra đọc bản vẽ.



Hình 3-68

Khi vẽ hình chiếu thứ ba, ta có thể dùng cách phân tích hình dạng của vật thể và cách phân tích đường mặt kết hợp với sự vận dụng tính chất liên hệ chiếu của

các yếu tố hình học để vẽ từng phân của vật thể. Vẽ hình dạng bên ngoài trước, vẽ hình dạng bên trong sau; vẽ bộ phận chủ yếu trước, về bộ phận thứ yếu sau. Để tiên gióng các đường nét từ hình chiếu này sang hình chiếu kia, ta có thể vẽ các trục hình chiếu hoặc đường xiên 45° làm đường phụ trợ, dùng compa do de dua các doan thẳng từ hình chiếu đã cho sang hình chiếu thứ ba. Cách vẽ tương tư như cách vẽ các hinh chiếu của vât thể (H.3-67).



Hinh 3-69

# 3.8. VĚ GIAO TUYẾN CỦA VẬT THỂ

# 3.8.1. Vẽ giao tuyến phẳng của vật thể


Vẽ giao tuyến phẳng là vẽ giao tuyến của mặt phẳng với các mặt hia vật thể. Trong kỉ thuật, ta thường gặp một số chi tiết có dạng tròn xoay bị vát phẳng tạo thành giao tuyến phẳng. Thí dụ đầu biên (H.3-68) có dạng tròn xoay bị hai mặt phẳng song song với trực quay cắt đi một phần tạo thành giao tuyến phẳng. Khi vẽ đầu biên, ta phải giải quyết bài toán vẽ giao tuyến phẳng.

Cách vẽ giao tuyến phảng dựa trên phương pháp vẽ giao tuyến của mặt phảng với các mặt đã trình bày trong giáo trình Hình học họa hình.


Dưới đây trình bày thí dụ về cách vẽ giao tuyến phẳng của chi tiết, cách vẽ như sau :

- a) Phân tích hình dạng: mặt tròn xoay của vật thể có thể do nhiều khối tròn có cùng trục tạo thành. Ví dụ đầu biên gồm khối tròn: cầu, xuyến, tru tao thành.
- b) Xác dịnh giới hạn của từng khối tròn bằng cách tìm các tiếp điểm của các đường sinh tạo thành các khối tròn đó (H.3-69).
- Giới hạn giữa phân xuyến và cấu lớn là đường đi qua tiếp điểm A và A'. A và A' là chân đường vuông góc hạ từ tâm  $O_1$  của hình câu đến đường sinh của hình xuyến.
- Giới hạn giữa phần xuyên và trụ là đường đi qua tiếp điểm B và B'. B và B' là đường vuông góc hạ từ tâm  $O_2$  và  $O_2'$  của đường sinh hình xuyến đến đường sinh hình trụ.
- Giới hạn giữa phần trụ và cấu bé là đường đi qua tiếp điểm C và C'. C và C' là chân đường vuông góc hạ từ O'<sub>1</sub> của cấu bé đến đường sinh hình trụ.
- c) Phân tích tính chất của giao tuyến. Ta phải xác định được hình dạng của các phần của giao tuyến, nghĩa là hình dạng giao tuyến của mặt phảng với từng khối tròn. Thí dụ đầu biên, giao tuyến của mặt phảng với mặt cầu là đường tròn; giao tuyến của mặt phẳng (song song với trục hình trụ) với mặt trụ là đường thẳng; giao tuyến của mặt phẳng với mặt xuyến là một đường cong phẳng.

Để vẽ giao tuyến trên, ta dùng các mặt cất phụ trợ (hay mặt cấu phụ trợ), tìm một số điểm thuộc giao tuyến, sau đó dùng thước cong nối lại thành đường cong trơn đều, ta sẽ được giao tuyến phảng.



Hinh 3-70




Hinh 3-71

### 3.8.2. Về mặt cắt nghiêng của vật thể

Về mặt cát nghiêng của vật thể là vẽ hình thật giao tuyến của mặt phẳng với các mặt của vật thể. Như trong mục 3-2 đã trình bày, để biểu diễn hình thật của bộ phận nào đó của vật thể, đôi khi ta phải dùng hình cắt nghiêng, song muốn thực hiện được điều đó ta phải biết về mặt cắt nghiêng của vật thể. Thực chất của vấn để này là dùng phương pháp biến đổi hình học để tìm hình thật của giao tuyến.

Ví dụ: vẽ mặt cát nghiêng của vật thể hình 3-70. Ta phân tích vật thể, vật thể gồm hai phân, phân trên là hình trụ tròn xoay, phân dưới là hình lăng trụ sáu cạnh đều. Giao tuyến của mặt phảng cát với phân hình trụ là đường elip, giao tuyến của mặt phảng cát với phân hình lăng trụ là một đa giác.

Sau khi đã xác định được hình chiếu của giao tuyến (bằng cách xác định hình chiếu của các điểm đặc biệt thuộc giao tuyến), ta kẻ đường trục song song với vết cát làm trục đối xứng cho hình thật của giao tuyến. Từ các điểm  $1_1$ ,  $2_1$ ,  $3_1$ ,  $...5_1$ , kẻ các đường gióng vuông góc với



Hình 3-72

vết cắt, và đặt trên các đường giống đó các đoạn tương ứng đo được ở hình chiếu bằng : đoạn 2–9 bằng đoạn  $2_2-9_2$  ; đoạn 3–8 bằng đoạn  $3_2-8_2$  ; đoạn 4–7 bằng đoạn  $4_2-7_2$  ; đoạn 5–6 bằng đoạn  $5_2-6_2$ . Nối các điểm 1, 2, 3... ta được hình thật của mặt cát nghiêng.


Hình 3-71 nêu lên một thí dụ khác về cách vẽ mặt cắt nghiêng của cái nắp.


### 3.8.3. Về vật thể xuyên

Vật thể xuyên là vật thể dạng hình học có lỗ xuyên ngang. Trong thực tế cũng thường gặp một số chi tiết có cấu tạo tương tự như vật thể xuyên.

Vẽ vật thể xuyên là vẽ hình chiếu của vật thể sau khi đã xuyên lỗ ngang, thực chất là vẽ giao tuyến của lỗ xuyên với các mặt của vật thể. Ở đây ta phải vận dụng những kiến thức đã học trong giáo trình Hình học họa hình về cách tìm giao tuyến của các mặt để vẽ : trước hết, ta phải vẽ hình chiếu của các diểm đặc biệt thuộc giao tuyến trên hai hình chiếu đã cho, sau đó vẽ hình chiếu thứ ba của các diểm đó.

Ví dụ: Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của hình trụ có lỗ xuyên như hình






3-72. Vẽ ba hình chiếu của vật thể sau khi đã xuyên lỗ hình lăng trụ

tam giác.

Thực chất là vẽ giao tuyến của lỗ xuyên hình lăng trụ tam giác với mặt trụ ngoài và giao tuyến của lỗ xuyên với lỗ hình hộp bên trong.

Ta lần lượt xác định các điểm  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ... thuộc giao tuyến của lỗ xuyên với mặt trụ ngoài trên hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.




Hlnh 3-76

Sau đó xác định các điểm  $\mathbf{5}_1$  ,  $\mathbf{5}_2$  ,  $\mathbf{6}_1$  ,  $\mathbf{6}_2$  ... thuộc giao tuyến của lỗ xuyên với các mặt của lỗ hình hộp bên trong.

Từ hai hình chiếu của điểm ta vẽ hình chiếu thứ ba. Giao tuyến của hai mặt bên của lỗ xuyên với mặt trụ là hai cung elip, hình chiếu canh cũng là hai cung elip. Cách vẽ như hình 3-73 đã chỉ dẫn. Hình 3-74 là các hình biểu diễn của các vật thể xuyên sau khi đã vẽ xong giao tuyến và các hình cát.

Hình 3-75 là hình biểu diễn của đầu biên. Đầu biên có ba giao tuyến : 📑 😘

- Giao tuyến của mặt trụ có bán kính  $\mathbf{R}_2$  với mặt tròn xoay có bán kính  $\mathbf{R}_1$ , mặt này là mặt ngoài của thân biên. Giao tuyến được thể hiện trên hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.
- Giao tuyến phẳng của hai mặt phẳng song song với trục biên với mặt ngoài của thân biên có bán kính R<sub>1</sub>. Giao tuyến được thể hiện trên kích thước đ**ứng**.
- Giao tuyến của mặt trụ (lỗ bulông) có đường kính d<sub>3</sub> với mặt trụ ở biên có đường kính  $d_4$ . Giao tuyến thể hiện ở hình chiếu cạnh.



Hinh 3-75

# 3.8.4. Về đường chuyển tiếp

Dường chuyển tiếp là giao tuyến của hai bế mặt mà giữa hai mặt đó có mặt cong là mặt chuyển tiếp. Trong thực tế, có nhiều chi tiết, nhất là những chi tiết đúc hay rèn... giữa các mặt của chi tiết có sự chuyển tiếp đều đặn từ mặt này sang mặt kia, nghĩa là giữa hai bế mặt đó có mặt cong ở giữa làm mặt chuyển tiếp. Do đó, giao tuyến của hai bế mặt không rõ rệt, trong trường hợp này, người ta thay giao tuyến của hai bế mặt bằng đường chuyển tiếp.

Hình chiếu của đường chuyển tiếp là hình chiếu của giao tuyến hai mặt được vẽ bằng nét liên mành. Bán kính r của mặt chuyển tiếp gọi là bán kính góc lượn. Trị số bán kính góc lượn được quy định trong TCVN 1036-71.

Hình 3-76 là thí dụ về đường chuyển tiếp của hai mặt trụ với bán kính góc lượn r.

### Chương 4

# HÌNH CHIẾU TRỰC ĐO

Các hình chiếu vuông góc thể hiện một cách chính xác hình dạng và kích thước của vật thể được biểu diễn, do đó trong kỉ thuật phương pháp các hình chiếu vuông góc được lấy làm phương pháp biểu diễn chính. Song mỗi hình chiếu vuông góc thường chỉ thể hiện được hai chiếu của vật thể, nên hình vẽ thiếu tính lập thể, làm cho người đọc khó hình dung hình dạng của vật thể. Để khắc phục nhược điểm đó của phương pháp các hình chiếu vuông góc, người ta dùng phương pháp hình chiếu trục đo để bổ sung.

Hình chiếu trực đo thể hiện đồng thời trên một hình biểu diễn ba chiều của vật thể, nên hình vẽ có tính lập thể. Vì vậy, trên các bản vẽ của những vật thể phức tạp, bên canh các hình chiếu vuông góc, người ta thường còn vẽ thêm hình chiếu truc đo của vật thể đó.

Hình chiếu truc đo còn dùng để vẽ các sơ đổ, vẽ phác thảo các bộ phân trong giai doan thiết kế.

Nội dung của phương pháp hình chiếu trục đo đã được trình bày trong giáo trình Hình học hoa hình, ở đây chỉ trình bày một số quy định về hình chiếu trục đo thuộc TCVN 11-78 và cách dựng hình chiếu trục đo.

Hình chiếu truc đo được chia ra các loại sau đây:

- a) Căn cứ theo phương chiếu chia ra :
- Hình chiếu truc do vuông góc : phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.
- Hình chiều trục do xiên góc : phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.
  - b) Căn cứ theo hệ số biến dạng chia ra :
  - Hình chiếu truc do đều; ba hệ số biến dạng theo ba truc đo bằng nhau.
  - Hình chiếu truc do cân : hai trong ba hệ số biến dạng theo ba trục đo bằng nhau.
- Hình chiếu truc đo lệch : ba hệ số biến dang theo ba trục đo từng đôi một không bằng nhau.

Dưới đây trình bày một số loại hình chiếu trục đo mà trong về kĩ thuật thường dùng.

# 4.1. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC


### 4.1.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều

Loai hình chiếu trục đo vuông góc đều có vị trí các trục đo như hình 4-1, các góc X'O'Y' = Y'O'X' = X'O'Z' = 120° và các hệ số biến dạng theo các trực O'X', O'Y', O'Z' là p = q = r = 0.82.

Để tiện vẽ, người ta thường dùng hệ số biến dạng quy ước p = q = r = 1. Với hệ số biến dạng quy ước này, hình chiếu trục do được xem như phóng to lên 1 : 0,82 ≈ 1,22 lần so với thực tế.


Trong hình chiếu trục đo vuông góc, đường tròn nằm trên mặt phẳng song song với các mặt xác định bởi hai trục tọa độ có hình chiếu trục do là elip : trục lớn của elip này vuông góc với hình chiếu truc đo của truc toa đô thứ ba (H.4-2).

Nếu lấy hệ số biến dạng quy ước p = q = r = 1 thì trục lớn của elip bằng 1,22d và trục nhỏ bằng 0,7d (d là đường kinh của đường tròn).



pigir = 1:1:1

Hình 4-1




2 Q C C B B B B C C Y' 1,22d

Hinh 4-2


Hình 4-3

Trên các bản vẽ kỹ thuật, cho phép thay hình elip bằng hình ở van. Cách vẽ hình ở van theo hai trục của nó như hình 4-3. Bốn cung tròn tạo thành hình ở van có tâm là  $O_1$ ,  $O_2$ ,  $O_3$ , và  $O_4$ .

Hình 4 - 4 là hình chiếu trục đo vuông góc đều của cái bích



Hình 4-4



Hnh 4-5


# 4.1.2. Hình chiếu trục đo vuông góc cân

Loại hình chiếu trục đo vuông cân có vị trí các trục đo như hình 4-5, các góc  $X'O'Y'=Y'O'Z'=131^\circ~25'$  và  $X'O'Z'=97^\circ~10'$ ;


các hệ số biến dạng p = r = 0.94 và q = 0.47.

Để tiện vẽ, người ta thường dùng hệ số biến dạng quy ước p=r=1 và q=0.5. Trục O'X' thường vẽ theo  $tg7^{\circ}\approx 1:8$  và trục O'Y' vẽ theo  $tg41^{\circ}\approx 7:8$ :

Với hệ số biến dạng quy ước, hình chiếu trực đo được xem như phóng to lên 1:0, 94 = 1,06 lần. Do đó trực lớn của các elip bằng 1,06d và trực nhỏ bằng 0,94d hay 0,35d (có thể lấy trực nhỏ của elip bằng 9:10 hay bằng 1:3 trực lớn) tùy theo elip thuộc mặt phẳng chứa trực O'X' hay O'Y' (h.4-6).




66



Hinh 4-7

Khi vẽ, cho phép thay elip bằng hình ở van, cách vẽ hình ở van như hình 4-7. Hình 4-8 là hình chiếu trục đo vuông cân của cái bích.




# 4.2. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC

# 4.2.1. Hình chiếu trục đo đứng đều

Loại hình chiếu trục đo đứng đều có vị trí các trục đo như hình 4 - 9, các gốc X'O'Y = Y'O'Z' =  $135^{\circ}$  và X'O'Z' =  $90^{\circ}$  và các hệ số biến dạng quy ước p = q = r = 1.


Trong hình chiếu trục đo đứng (đều và cân) có mặt XOZ là mặt đứng không bị biến dạng. Các đường tròn nằm trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu đứng có hình chiếu trục đo là các đường tròn. Các đường tròn nằm trên các mặt phẳng song song với các mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh có hình chiếu trục do là các elíp (H.4-10).



Hinh 4-10

Đối với hình chiếu trục đo đứng đều, trục lớn của elip bằng 1.3d và trục nhỏ bằng 0.5d (d là đường kính của đường tròn). Trục lớn của elip làm với trục O'X', hay trục O'Z' một góc  $22^{\circ}30'$ , tùy theo elip thuộc mặt phẳng chứa trục O'X' hay trục O'Z'.

Khi vẽ, cho phép thay elip bằng ô van, cách vẽ như hình 4-11.




Hình chiếu trục đo đứng đều thường dùng để thể hiện những chi tiết có chiều dài hay chiếu dày bé (H. 4-12).

Cho phép dùng loại hình chiếu trực đo đứng đều có trực O'Y' làm với đường bằng một góc  $30^{\circ}$ , hay  $60^{\circ}$ .


### 4.2.2. Hình chiếu truc đo đứng cân

Loại hình chiếu trục đo đứng cân có vị trí các trục đo giống như hình chiếu trục đo đứng đều (H.4-13), các góc X'O'Y' = Y'O'Z' =  $135^{\circ}$  và X'O'Z' =  $90^{\circ}$ ; các hệ số biến dạng quy ước p = r = 1 và q = 0.5.

Hình chiếu trực đo đứng cân của đường tròn nằm trong mặt đứng là mặt phẳng XOZ không bị biến dạng. Các đường tròn nằm trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng XOY và YOZ có hình chiếu trực đo đứng cân là các elíp (H.4-14). Nếu lấy theo hệ số biến dạng quy ước ở trên thi trực lớn của elíp bằng 1,06d và trực nhỏ bằng 0,35d (d là đường kính của đường tròn). Trực lớn của elíp làm với trực X hay trực O'Z' một góc 7°.








Khi vẽ, cho phép thay elíp bằng ô van, cách vẽ như hình 4-15.

Hình chiếu trục đo đứng cân thường dùng để thể hiện những chi tiết có chiếu dài lớn.


Hình 4-16 là hình chiếu trục đo đứng cân của ổ đỡ.

# 4.2.3. Hình chiếu trục đo bằng đều


Loại hình chiếu trục đo bằng đều có vị trí các trục đo như hình 4 - 17, các gốc X'O'Y' =  $90^{\circ}$ , Y'O'Z' =  $120^{\circ}$  và X'O'Z' =  $150^{\circ}$  các hệ số biến dạng quy ước p = q = r = 1.




Hình 4-15




Hình 4-16




Hmh 4-17



Mnh 4~18





Trong hình chiếu trục đo bằng đều có mặt XOY là mặt bằng không bị biến dạng. Các đường tròn nằm trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng tọa độ XOY có hình chiếu trục đo là các đường tròn. Các đường tròn nằm trên các mặt phẳng song song với mặt phẳng tọa độ YOZ và XOZ có hình chiếu trục đo là các elíp (H.4-18). Trục lớn của elíp của mặt X'O'Z' bằng 1,37d, và làm với trục O'Z' một góc 15°, trục nhỏ bằng 0,37d. Trục lớn của elíp của mặt Y'O'Z' bằng 1,22d và



Hình 4-19 1-

làm với trục O'Z' một góc  $30^{\circ}$ , trục nhỏ bằng 0.71d (d là đường kinh của đường tròn). Khi vẽ, cho phép thay elip bằng ô van, cách vẽ như hình 4-19.





Hinh 4-20


Hình chiếu trục đo bằng đều thường gọi là hình chiếu trục đo quân sự, dùng để thể hiện các công trình quân sự, trong bản vẽ cơ khí ít dùng.

Ngoài các loại hình chiếu trục đo ở trên, trên các bản về kỉ thuật còn cho phép dùng các loại hình chiếu trục đo khác được xây dựng trên cơ sở lí thuyết về hình chiếu trục đo. Khi cần thiết cũng cho phép dùng hệ trục đo trái như hình 4 - 20.

# 4.3. CÁC QUY ƯỚC VỀ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO


Để việc vẽ hình chiếu trục đo được đơn giản, TCVN 11-78 quy định như sau :

- Trong hình chiếu trục đo các thành mỏng, các nan hoa v.v... vẫn vẽ kí hiệu vật liệu trên mặt cát khí cát dọc hay cát ngang (H.4-21).




70


- Trong hình chiếu trục đo, cho phép cắt riêng phần; phần mặt cắt bị mặt phẳng trung gian cắt qua được quy ước vẽ bằng các chấm nhỏ (H.4-22).
- Cho phép vẽ ren và răng của bánh răng... theo quy ước như trong hình chiếu vuông gốc (H.4-23a). Khi cần có thể vẽ hình chiếu trục đo của vài bước ren hay vài răng (H.4-23b).
- Đường gạch gạch trong hình chiếu trục đo được kẻ song song với hình chiếu trục đo của đường chéo của hình vưông có các cạnh song song với trực tọa độ tương ứng (H.4-24).



fflnh 4-22



Hình 4-23




Hình 4-24

- Khi ghi kích thước trên hình chiếu trục đo, các yếu tố kích thước như đường giớng, đường kích thước, mũi tên, chữ số kích thước được kẻ và viết theo nguyên tắc biến dạng của hình chiếu trục đo (H.4-25).

# 4.4. VĚ HÌNH CHIẾU TRUC ĐO

### 4.4.1. Chọn loại hình chiếu trục đo

Để biểu diễn một vật thể, ta có thể dùng một trong các loại hình chiếu trục đo đã được quy định trong TCVN 11 - 78. Song tùy theo đặc điểm hình dạng và cấu tạo




Hình 4-25


của từng vật thể và tùy theo mục đích thể hiện mà chọn loại hình chiếu trục đo thích hợp.

Ví dụ để thể hiện khâu nối (H.4-26), ta dùng loại hình chiếu trục đo vuông góc đều là tốt nhất. Hình chiếu trục đo này thể hiện rất rõ các lỗ ở trên các mặt khác nhau (H.4-26a).


Để thể hiện để tựa gồm hai khối lăng trụ và hình vuông đặt lệch nhau 45° (H.4-27a), ta dùng loại hình chiếu trục đo vuông cân (H.4-27b). Nếu dùng loại hình chiếu trục đo vuông đều thì cạnh của khối lăng trụ sẽ trùng với cạnh của hình vuông làm cho hình biểu diễn không đạt được mục đích thể hiện.

Muốn thể hiện vật thể có mặt nào đó có hình dạng phức tạp, như mặt có nhiều đường tròn hay đường cong, ta nên dùng loại hình chiếu trục đo xiên và đặt mặt đó song song với mặt không biến dạng (H.4-28c); và tùy theo vật thể có chiếu dài (chiều dày) lớn hoặc bé mà chọn loại hình chiếu trục đo xiên, cân hay đều.





Hình 4-27



Hình 4-28

# 4.4.2. Dựng hình chiếu trục đo


a) Phương pháp tọa độ là phương pháp cơ bản dùng để dựng hình chiếu trục đo của vật thể, phương pháp này đã được trình bày trong giáo trình Hình học họa hình.

Như ta đã biết, muốn dựng hình chiếu trục đo của một vật thể, ta phải biết cách dựng hình chiếu trục đo của một điểm. Cách dựng hình chiếu trục đo của một điểm như sau.

Trước hết ta vẽ vị trí các trục đo và xác định tọa độ vuông góc của điểm  $(X_A$ ,  $Y_A$ ,  $Z_A$ ), sau đó căn cứ vào hệ số biến dạng của loại trục đo đã chọn mà xác định tọa độ trục đo của điểm đó bằng cách nhân tọa độ vuông góc với hệ số biến dạng tương ứng.


$$X'_A = p. X_A; Y'_A = q.Y_A; Z'_A = r. Z_A$$

Lần lượt đặt các tọa độ trục đo lên các trục đo, ta sẽ xác định được điểm A' là , hình chiếu trục đo của điểm A (H.4-29).




Hình 4-29

- b) Đặc diểm về cách dựng: khi vẽ hình chiếu trục đo của vật thể, ta cần cán cứ vào đặc điểm cấu tạo và hình dạng của vật thể mà chọn cách vẽ sao cho việc dựng hình chiếu trục đo của vật thể đó thuận tiện nhất. Sau đây là một số thí dụ cụ thể về cách dựng.
- Đối với vật thể có dạng hình hộp, ta vẽ hình hộp ngoại tiếp cho vật thể và chọn ba mặt của hình hộp đó làm ba mặt phẳng tọa độ. Hình 4-30 trình bày cách dựng hình chiếu trục đo của khối tựa với hình hộp ngoại tiếp.




- Đối với vật thể có mặt phẳng đối xứng, ta nên chọn mặt phẳng đối xứng đó làm mặt phẳng tọa độ. Hình 4 - 31 trình bày cách dựng hình chiếu trục đo của vật thể xuyên lãng trụ có hai mặt phẳng đối xứng XOY và YOZ làm hai mặt phẳng tọa độ.



Hình 4- 31

- Đối với vật thể hình thành bởi chuyển động của một mặt cấu như hình xuyến, lò xo v.v... ta vẽ hình chiếu trục đo của các mặt cấu, rồi vẽ đường bao các hình chiếu trục đo của các mặt cấu đó, ta sẽ được hình chiếu trục đo của vật thể. Hình 4-32 trình bày cách dựng hình chiếu trục đo của hình xuyến có trục OZ đi qua tâm xuyến.




Hình 4-32


 Đối với vật thể tròn xoay có đường sinh là một đường cong phẳng, ta dùng mặt phẳng cắt vuông góc làm các mặt phụ trợ và chọn trục quay làm trục tọa độ.

Hình 4-33 trình bày cách đựng hình chiếu trục đo của tay nắm. Đường bao các elip (hình chiếu trục đo của các mặt cát phụ trợ) là hình chiếu trục đo của tay nắm.

- Khi vẽ giao tuyến của hai mặt cong, ta dùng các mặt cắt phụ trợ để vẽ các điểm thuộc giao tuyến. Hình 4-34 trình bày cách dựng hình chiếu trục đo giao tuyến của hai mặt trụ bằng cách dùng các mặt cắt.



Hinh 4-33




Hình 4-34


# 4.4.3. Về hình cắt trong hình chiếu trục đo

Để thể hiện hình dạng bên trong của vật thể, trên hình chiếu trực đo cũng thường vẽ hình cát. Khí vẽ, nên chọn các mặt phẳng cắt sao cho hình chiếu trực đo vừa thể hiện được hình dạng bên trong, mà vẫn giữ nguyên được hình dạng cơ bản của vật thể đó. Thường thường vật thể được xem như bị cát đi một phần tư hay một phần tám và các mặt phẳng cát là các mặt phẳng đối xứng của vật thể (H. 4-35, 4-36).

Các đường gạch gạch của mặt cát trong hình chiếu trực đo kẻ song song với hình chiếu trực đo của đường gạch gạch trong hình chiếu vuông góc. Đường gạch gạch trong hình chiếu trực đo được kẻ như hình 4-37.

Trình tự vẽ hình cắt trong hình chiếu trục đo có thể thực hiện theo hai cách như sau : cách thứ nhất là vẽ mặt cát sau khi đã vẽ đầy đủ hình chiếu trục đo của vật thể (H.4-35). Cách thứ hai là vẽ mặt cát trước, sau đó mới vẽ hình chiếu trục đo của phần vật thể còn lại sau các mặt cát (H.4-36).






## 4.4.4. Tô bóng trên hình chiếu trục đo

Để hình chiếu trục đo được nổi và đẹp, người ta thường dùng cách tô bóng. Cách tổ bóng được dựa trên sự chiếu sáng đối với vật thể. Hướng của tia sáng được quy ước là hướng chiếu song song với đường chéo của hình lập phương có các mặt song song với các mặt phẳng toa độ (H. 4-38).

Tùy theo phần vật thể được chiếu sáng nhiều hay ít mà kẻ các đường đặm, mành hoặc dày, thưa khác nhau. Các đường tô bóng thường được kẻ song song với cạnh hoặc đường sinh của các khối hình học tạo thành vật thể đó.

Hình 4 - 38 trình bày cách tô bóng của một số khối hình học cơ bản. Các hình 4-39, 4-40, 4-41 là một số thí dụ về cách tô bóng của một số chỉ tiết.



# 4.5. VĚ PHÁC HÌNH CHIẾU TRUC ĐO

Vẽ phác hình chiếu trực đo còn gọi là kí họa kỉ thuật. Hình chiếu trực đo được vẽ bằng tay, ước lượng kích thước bằng mắt, không dùng dụng cụ vẽ. Vẽ phác hình chiếu trực đo được dùng rất rộng rãi trong thực tế.


Khi thiết kế, trước khi vẽ hình chiếu trục đo bằng dụng cụ vẽ, người ta thường vẽ phác hình chiếu trục đo để ghi chép hoặc trao đổi ý kiến ở hiện trường.

Vì khi vẽ phác hình chiếu trục đo không dùng dụng cụ vẽ, nên việc vẽ đường tròn cũng khó như khi vẽ elíp, do đó hình chiếu trục đo xiên không còn có ưu điểm dễ vẽ nữa. Người ta thường dùng loại hình chiếu trục đo vuông cân để vẽ phác hình chiếu trục đo, vì loại này cho ta hình biểu diễn nổi và đẹp.

Khi vẽ phác hình chiếu trục đo, nên vẽ trước các trục đo và sơ đổ hình chiếu trục đo của hình lập phương có các đường tròn nội tiếp trong các mặt bên của hình lập phương để tiện xác định phương các trục của elip (H.4-42).

Cách vẽ phác hình chiếu trực đo tương tự như cách vẽ hình chiếu trực đo bằng dụng cụ vẽ. Cấn chủ ý vẽ đúng phương các đường song song, phương các trực elip. Đối với những vật thể phức tạp, nên vẽ từng phần theo cách phân tích hình dạng của nó. Cấn đẩm bảo dúng tí lệ tương quan giữa các phần của vật thể.

Hình 4-42 là thí dụ về vẽ phác hình chiếu trục đo.



Hình 4-42

# Chương 5

# VÉ QUY ƯỚC REN VÀ CÁC MỐI GHÉP

Mỗi chiếc máy bao gồm nhiều chi tiết, để giữ các chi tiết ở vị trí định trước tr**ên** máy, cần ghép chúng lại với nhau theo mối ghép tháo được hay không tháo được. Ở mối ghép tháo được ta có thể tháo rời các chi tiết mà không cần phá hỏng mối ghép như mối ghép bằng ren, ghép bằng then, ghép bằng chốt v.v.. Ở mối ghép không tháo được, khi muốn tách rời các chi tiết ra bắt buộc phải phá hỏng mối ghép như ghép bằng định tán, ghép bằng hàn v. v..

Trong các mối ghép, những chi tiết dùng để ghép các chi tiết khác lại với nhau gọi là chi tiết ghép như : bulông, đại ốc, thên, chốt, định tán v.v..

Những chi tiết ghép được dùng rất rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Do đó phần lớn các chi tiết ghép đều được tiêu chuẩn hóa, nghĩa là hình dạng, kích thước, thông số, v.v. của chúng được quy định trong tiêu chuẩn và quy phạm thống nhất.

Từ năm 1963 đến nay. Nhà nước ta đã ban hành nhiều tiêu chuẩn về các chi tiết ghép. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu cách vẽ, cách kí hiệu các mối ghép và các chi tiết ghép đó. Tiêu chuẩn Nhà nước của một số chi tiết ghép được trình bày trong phần phụ lục ở cuối tập sách này.

## 5.1. **REN**


# 5.1.1. Đường xoắn ốc

#### a) Dinh nghia

Đường xoán óc là quỹ đạo của một điểm chuyển động đều trên một đường sinh, khi đường sinh đó quay đều quanh một trục cố định.

Nếu đường sinh là đường thẳng song song với trục quay, ta có dường xoán ốc trụ (H.5-1a).

Nếu đường sinh là đường thẳng cắt trực quay, ta có dường xoắn ốc nón (H.5-1b).



Hình 5-1

Sau đây là một số thông số của đường xoán ốc (H.5-2):

- Vòng xoán là một phần của đường xoán ốc được giới hạn bởi hai điểm gần nhau của đường xoắn ốc và cùng nằm trên một đường sinh.
- Bước xoán là khoảng cách di chuyển của một điểm trên một đường sinh, khi đường sinh đó quay được một vòng, nghĩa là khoảng cách theo chiều trục giữa điểm đầu và điểm cuối của một vòng xoán. Bước xoán được kí hiệu là P<sub>h</sub>.
- $G\acute{o}c$  xoắn. Sự liên hệ giữa bước xoắn  $P_h$  và đường kính d của hình trụ theo hệ thức sau đây :

$$tg\alpha = \frac{P_h}{\pi d}$$


α gọi là góc xoắn.

## b) Hình chiếu của đường xoán ốc trụ

Hình chiếu của đường xoán ốc trụ trên mặt phẳng vuông góc với trục quay là đường tròn trùng với đường tròn của mặt trụ.

Hình chiếu của đường xoán ốc trụ trên mặt phẳng song song với trục quay là đường sin.

Cách vẽ các hình chiếu của đường xoắn ốc trụ như hình 5-2.



Hình 5-2

Đường xoán ốc có thể có hướng xoán phải hay trái. Nếu phần thấy của đường xoán ốc có hướng đi lên từ trái sang phải, người ta gọi đó là đường xoán ốc phải (H.5-3a).

Ngược lại, nếu phần thấy của đường xoắn ốc có hướng đi lên từ phải sang trái, đó là đường xoắn ốc trái (H.5-3b).

Trên mặt trụ có thể có một hay nhiều đường xoắn ốc. Nếu trên một mặt trụ có nhiều đường xoắn ốc cùng một bước xoắn và chúng cách đều nhau, thì số đường xoắn ốc được gọi là số đầu mới, kí hiệu là n.

Ti số giữa bước xoắn và số đầu mối gọi là bước ren; bước ren kí hiệu là P

$$P = \frac{P_h}{n}$$


Như vậy, bước ren là khoảng cách giữa hai điểm cùng trên một đường sinh của hai đường xoán ốc kế nhau.

Hình 5-4 là đường xoán ốc với hai đầu mối.

#### c) Đường xoắn ốc nón

Hình chiếu của đường xoán ốc nón trên mặt phẳng vuông góc với trục quay là đường xoán acsimet.

Hình chiếu của đường xoán ốc nón trên mặt phẳng song song với trục quay là đường dao động tắt dần.




Cách vẽ các hình chiếu của đường xoán ốc nón như hình 5-5.

Đường xoán ốc nón cũng có hướng xoán phải hay trái, có một đầu mối hay nhiều đầu mối.

Hinh 5-4

## 5.1.2. Hình thành mặt ren

Một hình phẳng (tam giác, hình thang, hình vuông...) chuyển động xoán ốc, sao cho mặt phẳng của hình phẳng luôn luôn chứa trục quay, sẽ tạo thành bế mặt xoán ốc gọi là *ren* (H.5-6).



Ren được hình thành trên mặt trụ gọi là ren trụ và trên mặt côn gọi là ren côn.

Ren được hình thành trên mặt ngoài của hình trụ hoặc côn gọi là ren ngoài và trên mặt trong của hình trụ hoặc côn gọi là ren trong.

Hình 5-7 là hình chiếu vuông góc của mặt ren tam giác.


# 5.1.3. Các yếu tố của ren

Các yếu tố của ren quyết định tính năng của ren. Các yếu tố của ren trụ bao gốm :

a) Prôfin ren là dường bao của mặt cát ren, khi mặt phẳng cát chứa trục ren. Prôfin ren có dạng tam giác đều, tam giác cân, hình thang cân, hình thang thường, hình vưông... (H.5-8).


## b) Đường kinh ren

- Đường kính ngoài là đường kính của mặt trụ đi qua đình ren của ren ngoài hay đi qua đáy ren của ren trong. Đường kính ngoài là đường kính danh nghĩa của ren, kí hiệu là d (H.5-9).
- Dường kính trong là đường kính của mặt trụ đi qua đáy ren của ren ngoài hay đi qua định ren của ren trong. Đường kính trong kí hiệu là d,.
- Dường kính trung bình là đường kính của mặt trụ có đường sinh cắt prôfin ren ở các điểm chia đều bước ren. Đường kính trung bình kí hiệu là d,



Ren một đầu mối

Hình 5-8



Hinh 5-10

c) Số dấu mối là đường xoán ốc tạo thành ren (H.5-10).


- b) Bước ren là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng của hai prôfin ren kế nhau theo chiếu trục.
  - e) Hướng xoán. Hướng xoán của ren là hướng xoán của đường xoán ốc tạo thành ren.


## 5.1.4. Các loại ren thường dùng


Trong kỉ thuật, người ta dùng nhiều loại ren khác nhau, để lắp ghép dùng ren hệ mét, ren Anh, ren ống..., để truyền lực dùng ren hình thang cân, ren tựa, ren hình vuông...

Dưới đây trình bày một số ren tiêu chuẩn thường dùng.

- a) Ren hệ mét profin ren hệ mét là tam giác cơ góc ở định bằng  $60^{\circ}$  kí hiệu là M. Kích thước của ren hệ mét dùng milimet làm đơn vị (H.5-11) chúng được quy định trong TCVN 2247-77 (xem bảng 1 phụ lục) và trong TCVN 2248-77 (xem bảng 2 phụ lục)
- b) Ren côn hệ mét prôfin ren là tam giác có góc ở định bằng 60°, kí hiệu là MC. Kích thước của ren côn hệ mét được quy định trong TCVN 2253-77.
- c) Ren tròn prôfin là cung tròn, kí hiệu là Rd. Kích thước của ren tròn được quy định trong TCVN 2256-77. Ren tròn dùng cho các chi tiết vỏ mỏng.
- d) Ren ống ren ống dùng trong mối ghép ống, prôfin ren là tam giác cản có góc ở đinh bằng 55° (H.5-12). Kích thước của ren lấy inso (inch) làm đơn vị, (1 inch = 25,4 mm). Ren ống có hai loại:
- Ren ống hình trụ, kí hiệu là
   G. Kích thước của ren ống hình trụ
   được quy định trong TCVN 4681 89 (xem bảng 3 phụ lục).
- Ren ống hình côn, có các kí hiệu : R (ren ống côn ngoài)  $R_{\rm c}$  (ren ống côn trong) và  $R_{\rm p}$  (ren ống trụ trong).








Kích thước của ren ống hình côn được quy định trong TCVN 4631-88 (xem bằng 4 - phụ lục).

- e) Ren hình thang. Prôfin là hình thang cân, gốc ở đinh bằng 30° kí hiệu là Tr (H.5-13) Kích thứcc ren hình thang lấy milimét làm đơn vị và được quy định trong TCVN 4673-89 (ren một mối) và TCVN 2255-77 (ren nhiều mối), (xem bằng 5 phụ lục).
- f) Ren tựa. Prôfin ren là hình thang thường có góc ở dinh bằng 30° kí hiệu là S (H.5-14). Prôfin, kích thước cơ bản của ren tựa được quy định trong TCVN 3777 83 (xem bảng 6 phụ lục).



Căn cứ vào yêu cầu sử dụng người ta còn dùng loại ren không tiêu chuẩn, như ren hình vương có prôfin là hình vưông kí hiệu là  $S_{\alpha}$  (H.5-8).

## 5.15. Biểu diễn ren


TCVN 5907 : 1995 Biểu diễn ren và các chi tiết có ren, trình bày các quy định chung về biểu diễn ren và các chi tiết có ren trên các bản vẽ kĩ thuật. Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 6410 – 1 : 1993 Technical drawings – Screw threads and thread parts F – Part 1 : General Conventions.

#### Biểu diễn ren

## a) Biểu diễn nguyên dạng

Trong một số dạng tài liệu kỉ thuật (thí dụ: quảng cáo, số tay sử dụng ...) để minh họa, ren hay các mối ghép bằng ren được biểu diễn nguyên dạng ở trên hình chiếu hoặc hình cắt (H.5-15, H.5-16). Bước ren và prôfin ren không cần đúng theo tỉ lệ.

Trong các bản vẽ kỉ thuật, biểu diễn nguyên dạng ren chỉ dùng khi thật cần thiết và trong mọi trường hợp, đường cong là hình chiếu của đường xoán ốc được vẽ bằng nét thẳng (H.5-15).



Hinh 5-15

## b) Biểu diễn quy ước

Trong các loại bản vẽ kỉ thuật, ren và các chi tiết có ren được biểu diễn đơn giản theo quy ước.

- Biểu diễn ren trên mặt phẳng song song với trục ren.

Trên các hình chiếu và các hình cắt của ren thấy, đường định ren được vẽ bằng nét liên đậm và đường chân ren được vẽ bằng nét liên mành (H.5-17 đến H.5-26). Khoảng cách giữa đường định ren đến đường chân ren xấp xỉ bằng chiếu cao của ren.

Trong mọi trường hợp khoảng cách đó phải lớn hơn hai lần chiều rộng của nét liên đậm và không nhỏ hơn 0,7mm.

Chú thích: Trong một số trường hợp như vẽ bằng máy tính điện tử, khoảng cách giữa đường chân ren đến đỉnh ren lấy bằng 1,5mm đối với ren có đường kính danh nghĩa  $d \ge 8$ mm. Đối với ren có đường kính danh nghĩa  $d \le 6$ mm thì ren được biểu diễn đơn giản theo dạng sơ đổ.

- Biểu diễn ren trên mặt phẳng vuông góc với trục ren.

Trên các hình chiếu và hình cắt của ren thấy, đường chân ren được thể hiện bằng khoảng 3/4 đường tròn vẽ bằng nét mành (H.5-17 và H.5-18), phần hở của cung tròn thường ở về phía trên bên phải. Quy định không vẽ vòng tròn thể hiện đầu mép vát của ren.

Chú thích. Tùy theo phần cát của ren trên hình biểu diễn, phần hở của cung tròn thể hiện đường chân ren có thể ở vị trí khác nhau (H.5-19).

Ren khuất - Khi cần thể hiện ren khuất, quy ước dùng nét đứt mành để vẽ đường đinh ren và chân ren (H.5-20).

- Đường gạch gạch Trên hình cắt và mặt cắt của ren, các đường gạch gạch được kẻ đến nét liên đậm thể hiện đường định ren (H.5-18, H.5 19).
- Đường giới hạn ren Đường giới hạn chiếu dài đoạn ren đẩy được thể hiện bằng nét liên đậm, nếu là ren thấy và bằng nét đứt, nếu là ren khuất. Đường giới hạn ren được kẻ đến đường biểu diễn đường kính ngoài của ren (H.5-17 đến H.5-20).
- Đoạn ren cạn Thông thường không biểu diễn đoạn ren cạn. Song khi cần thiết biểu diễn hay ghi kích thước, đoạn ren cạn thấy được vẽ bằng gạch nghiêng, mành (H.5-21 và H.5-26).

#### c) Biểu diễn mối ghép ren


Các quy định trong mục biểu diễn ren cũng áp dụng để vẽ mối ghép ren. Tuy nhiên, ở đoạn ren ăn khớp, ren ngoài được thể hiện như che khuất ren trong (H.5-21, H.5-22 và H.5-23).

## 5.16. Ghi chỉ dẫn và kích thước ren

Cách ghi chỉ dẫn và kích thước ren được quy định theo TCVN 5907 : 1995 và cách kí hiệu các loại ren theo TCVN 0204 : 1993.

#### a) Ghi chỉ dẫn

Loại ren và kích thước của ren được ghi theo chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn có liên quan về ren.



Chỉ dẫn của ren được ghi trên đường kích thước đường kính danh nghĩa của ren theo thứ tự sau đây (xem các thí dụ của bảng 5-1):

- Chữ tắt chỉ đặc thù prôfin ren (thí dụ : M ; MC ; G ; Tr ; R...).
- Đường kính danh nghĩa hay cỡ kích (thí dụ : 20; 1/2; 40; 4,5...)

Trường hợp cần thiết ghi:

- bước xoán bằng milimét,
- bước ren P, bằng milimét

và các chi dẫn khác như:


- hướng xoán,
- cấp chính xác của ren.
- chiều dài ren (S ngắn ; L dài ; N thường).
- Số đầu mối.
- b) Ghi kích thước
- Đường kính danh nghĩa (d) là đường kính vòng định của ren ngoài (H.5-24 và H.5-26) hoặc đường kính vòng chân của ren trong (H.5-25).

Đường kính danh nghĩa của ren đo bằng milimét, riêng ren ống hình trụ và ren ống hình côn thường lấy đường kính lòng ống làm kích thước danh nghĩa và dùng đơn vị là inso.


- Không ghi kích thước bước ren lớn ; kích thước bước ren nhỏ được ghi sau đường kính danh nghĩa của ren và phân cách bởi dấu  $\times$ .

Kích thước bước ren của ren nhiều đầu mối được viết trong ngoặc đơn kèm với kí hiệu P và ghì sau kích thước bước xoán.


- Kích thước chiều dài ren là kích thước chiều dài đoạn ren đẩy (H.5-24). Tất cả các kích thước phải ghi theo TCVN 5705-1993 và phù hợp với bảng 5-1.



Hinh 5-24




Hình 5-25




Hình 5-26

c) Chiều dài ren và chiều sâu của lỗ

Thông thường chỉ ghi kích thước chiều dài của ren mà không ghi kích thước chiều sâu của lỗ. Trường hợp không ghi kích thước chiều sâu của lỗ thì có nghĩa là chiều sâu của lỗ bằng 1,25 chiều dài của ren (H.5-27). Cho phép ghi đơn giản như hình H.5-28.



Hinh 5-27



Hinh 5-28

d) Hướng xoán. Nói chung, đối với ren phải không cần ghi hướng xoán của ren còn đối với ren trái, hướng xoán được ghi bằng chữ tắt LH.

Nếu trên cùng một chi tiết có cả ren phải và ren trái, thì phải ghi rõ hướng xoán cho từng loại ren, khi đó dùng chữ tắt RH để chỉ hướng xoán phải.

Các chữ tắt LH, RH chi hướng xoán của ren được ghi sau kích thước của ren.

## e) Cấp chính xác

Kí hiệu cấp chính xác của ren (miền dung sai) được ghi sau hướng xoắn của ren và phân cách bằng gạch nổi.


Kí hiệu các miễn dung sai của mối ghép ren được ghi bằng một phân số, mà tử số là miền dung sai của ren trong và mẫu số là miền dung sai của ren ngoài.

Đối với ren ống hình trụ và ren ống côn, cấp chính xác cao được kí hiệu bằng chữ A và cấp chính xác thường được kí hiệu bằng chữ B.

Bảng 5.1 THÍ DỤ VỀ CÁCH GHI CHỈ DẪN VÀ KÍCH THƯỚC CỦA REN

Kí hiệu Loai ren Diễn giải Thí dụ prôfin 1. Ren hệ mét Đường kính danh nghĩa (mm), ren một mối hướng M bước lớn xoan phải M 24  $\times$  1,5 LH2. Ren hê mét M Dường kính danh nghĩa (mm) × bước ren, hướng xoắn trái bước nhỏ Miển dung sai của mối ghép ghi sau chỉ dẫn  $M10 \times JLH \sim 5H / 5g$ của ren MC Dường kính danh nghĩa (mm) × bước ren (mm)  $MC 20 \times 1.5$ 3. Ren còn hệ mét M/MC 20  $\times$  1,5 LH- Mối ghép ren hệ mét với ren côn hệ mét G1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>- A Dường kính danh nghĩa (insơ) - cấp chính xác Ren ông hình trụ G Mối ghép ren ống hình trụ, hướng xoắn trái G1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> LH-A/B 5. Ren öng hình côn Ŕ Dường kính danh nghĩa (inso)  $R 1^{1}/_{4}$  ren côn ngoài Rc/R 11/4 Mối ghép ren côn trong và ngoài - ren con trong Re Rp/R 11/4 LH Mối ghép ren trụ trong và ren côn ngoài ren öng trụ trong Rp 6. Ren hình thang Đường kinh danh nghĩa (mm) × bước ren (mm), Tr 20 × 4 LH Tr ren một đầu mối. Mối ghép ren hình tháng nhiều đầu mối  $Tr 20 \times 4(P2) - 8H/8e$ 7. Ren tua S Dướng kính danh nghĩa (mm) × bước ren (mm)  $5.50 \times 8$ S 50 × 8 LH-7h Ren bước lớn, đường kính danh nghĩa (mm) Rd 16 8. Ren tròn Rd Ren bước nhỏ, hướng xoắn trái Rd 12 × 1,5 LH

Bang 5.1



# 5.17. Cách đánh dấu ren trái

Cách đánh dấu các chi tiết có ren trái được quy định trong TCVN 0212:1993. Các chi tiết có ren trái được đánh dấu bằng cách cát một rãnh vòng quanh đầu hoặc quanh thân chi tiết (H.5-29). Nếu vì lí do sức bên, có thể đánh dấu bằng cách xẻ rãnh ngang suốt đường kính mặt mút của đầu ren trái (H.5-31).

Đối với đình vít có ren trái thì phải đánh dấu bằng cách xẻ hai rãnh song song với rãnh vít (H.5-30).

# 5.1.8 Các phần tử liên quan với ren


- a) Đoạn ren cạn và ránh thoát dao. Khi tiện hết ren, do quá trình thoát dao mà độ cao của đoạn cuối ren giảm dần (H.5-32). Khi cần làm mất đoạn ren cạn, trước khi tiện ren, thường tiện một rãnh tròn ở ngay đoạn đó (H.5-33). Kích thước của rãnh thoát dao được quy định trong TCVN 2034-77.
- b) Mặt mút ren và mép vát. Mặt mút của ren (phần cuối bu lông, vít và vít cấy) thường làm thành mép vát hay mặt cấu. Góc vát 45° và khoảng cách C được xác định theo đường kính của ren. Đối với chỉ tiết khi tháo phải dùng búa gố thì mặt mút của ren được làm thành mặt trụ.

Nếu chi tiết được gia công lăn thì mặt mút ren được làm phẳng (H.5-34). Kích thước của các loại mặt mút trên được quy định trong TCVN 0047-63 (Phần cuối bulông, vít và vít cấy).


## 5.1.9 Cách đo ren.


Đo ren là xác định các yếu tố của ren. Để xác định prôfin và bước ren người ta dùng cữ đo ren (H.5-35). Khi đo cấn chọn cữ ăn khôp với ren, cũng có thể dùng cách in dấu ren để xác định bước ren (H.5-36)

Để xác định đường kính ngoài của ren trụ hay đường kính trong của lỗ người ta dùng thước cặp (H.5-37).




Hinh 5-35





Hbh 5-36





Hinh 5-37

# 5.2. GHÉP BẰNG REN

Ghép bằng ren là loại ghép tháo được được dùng phổ biến nhất trong các máy móc. Các chỉ tiết ghép là những chỉ tiết được tiêu chuẩn hóa.

5.2.1. Các chi tiết ghép a) Bulông (H.5-38): góm hai phân, phân thân có ren, và phân đầu. Đầu bulông hình 6 cạnh hay 4 cạnh đều. Căn cử





Hinh 5-38


vào chất lượng bề mặt, bulông được chia làm ba loại : bulông tinh, bulông nữa tinh và bulông thô. Hình dạng và kích thước của chúng được quy định trong tiêu chuẩn "Bulông và đại ốc". Căn cứ theo kí hiệu và đối chiếu với tiêu chuẩn có thể tìm ra các kích thước của bulông.

Kí hiệu của bulông gồm có : Kí hiệu ren (kí hiệu prôfin của ren, đường kính ngoài d, bước ren), độ dài bulông l và số hiệu tiêu chuẩn của bulông.


Thi du : Bulong M 10 × 80 TCVN 1892-76

Đối chiếu với TCVN 1892-76 (xem bảng 7 phụ lục) ta thấy đó là bulông tính 6 cạnh, kiểu I có d = 10 ; l=80 ; S = 17 ; H = 7 ; D = 18,9 ; C = 1,5 ; r = 0,5 ;  $l_0=26$ .

Căn cứ vào các kích thước trên, ta về bulông một cách dễ dàng. Các đường cong ở đầu bulông là các cung hipecbôn (giao tuyến của các mặt bên với mặt nón có góc đáy bằng  $30^{\circ}$ ). Khi vẽ, cho phép thay thế các cung hipecbôn đó bằng cung tròn (H.5-39).




Hinh 5-39



Hinh 5-40

b) Đại ốc: là chi tiết dùng để vặn với bulông hay vít cấy. Căn cứ theo hình dạng và cấu tạo, đại ốc được chia ra nhiều loại: đại ốc 4 cạnh, đại ốc 6 cạnh, đại ốc xẻ rãnh, đại ốc tròn... (H.5-40).

Căn cứ theo chất lượng bề mặt, dai ốc được chia làm ba loại : đại ốc tính, đại ốc nửa tinh và đại ốc thô.



Kí hiệu của đại ốc gồm có kí hiệu của ren và số hiệu tiêu chuẩn của đại ốc. Thí du : Đại ốc M10 TCVN 1905-76.

Đối chiếu với tiêu chuẩn (bảng 8 phần phụ lục) ta có thể biết được kích thước của đai ốc. Cách vẽ đai ốc cũng giống như cách vẽ dấu bulông. Hình 5-41 là đai ốc tinh 6 cạnh TCVN 1905-76 (xem bảng 8 - phụ lục).

c) Vòng đệm: là chi tiết lot dưới đai ốc để khi vặn chặt đai ốc không làm hỏng bể mặt của chi tiết bị ghép và qua vòng đệm, lực ép của đai ốc được phân bố một cách đều đặn. Có các loại vòng đệm sau: vòng đệm tinh, vòng đệm thô, vòng đệm lò xo...

Khi vặn chặt đai ốc, vòng đệm lò xo bị ép, nhờ lực đàn hồi của nó, nên nó hãm chặt đai ốc. Căn cứ theo đường kính ngoài của bulông để chọn kích thước vòng đệm. Kí hiệu của vòng đệm gốm có đường kính ngoài của bulông và số hiệu tiêu chuẩn của vòng đệm.

Thí du : Vong đệm 10 TCVN 2061-77.


Đối chiếu với TCVN 2061-77 và đường kính d = 10 (bảng 10 phần phụ lục) ta sẽ xác định được các kích thước của vòng đệm.

Để tránh tỉnh trạng các mối ghép mất khả năng tự hãm bị lỏng ra người ta dùng các chi tiết phòng lỏng như vòng đệm lò xo, vòng đệm gặp, chốt chế, đại ốc hãm...


- Vòng đệm lò xo. Khi vặn chặt đai ốc, vòng đệm bị ép, nhờ lực đàn hối của vòng đệm, đai ốc được hặm chặt (H.5-42).
- Vòng đệm gặp. Sau khi vặn chặt đai ốc, người ta gặp một phần của vòng đệm ép vào mặt bên của đai ốc, và gặp phần khác của vòng đệm vào chi tiết bị ghép để hằm chặt đai ốc.
- d) Chốt chẻ: là chi tiết tiêu chuẩn, hình dạng và kích thước của nó được quy định trong TCVN 2043-77 (xem bảng 11 phụ lục). Kí hiệu của chốt chẻ gồm có: dường kính của chốt chẻ (d), chiều dài của chốt chẻ (l) và số hiệu tiêu chuẩn của chốt chẻ.

Thí dụ: Chốt chẻ 3 × 15 TCVN 2043-77.

Khi lấp, chốt chế được xâu qua lỗ hay rãnh của đai ốc và bulông, sau đó bẻ gập




Hình 5-42



Hnh 5-43

hai nhánh của chốt lại để khóa chặt đai ốc, không cho đai ốc lỏng ra vì chấn động (H.5-44).



Hình 5-44

Hinh 5-45

e) Vit cấy : là chi tiết hình trụ hai đầu có ren (H.5-45).

Đối với những chi tiết bị lấp ghép có độ dây quá lớn hay vì lí do nào đó không dùng được bulông thì có thể dùng vít cấy. Một đầu của vít cấy vặn vào lố ren của chi tiết bị lấp, còn đầu kia vặn với đai ốc. Vít cấy tinh gồm có hai kiểu:

Kiểu A: (H.5-46a) đầu vận vào chi tiết không có rãnh thoát dao.


Kiểu B: (H.5-46b) đầu vặn vào chi tiết có rãnh thoát dao.

Tùy theo vật liệu của chi tiết bị ghép mà chọn các loại vít cấy sau :

Loại I : Vặn vào các chi tiết bằng thép hay bằng đồng : chiếu dài đoạn ren cấy  $l_1 = d$ .

Loại II: Vặn vào các chí tiết bằng gang:

 $l_1 = 1,25d.$ 



Loại III : Vặn vào các chi tiết bằng nhôm :  $l_1 = 2d$ 

Kích thước cơ bản của vít cấy theo TCVN 3608-81 đến 3619-81 (xem bảng 12 - Phụ lục).

Kí hiệu quy ước của vít cấy gồm có : kí hiệu về kiểu và loại, kí hiệu pfôfin ren, đường kính d, bước ren P, chiếu dài l và số hiệu tiêu chuẩn của vít cấy.

Thí dụ : vít cấy có đường kính ren d = 20mm, chiếu dài l=100 mm, kiểu A, chiếu dài đoạn ren cấy  $l_1=1$ d, ren bước lớn :

Vít cáy A1 - M20 × 100 TCVN 3608-81.

Thí dụ : vít cấy có đường kính ren d = 20mm, chiếu dài l=100 mm, kiểu B, chiếu dài đoạn ren cấy  $l_1=1,25$ d, ren bước nhỏ P=1,5 mm

Vít cấy B1,25- $M100 \times 1,5 \times 100$ TCVN 3610-81

- g) Vít : dùng để ghép trục tiếp các chi tiết mà không cần dùng đến đai ốc. Vít dùng cho kim loại gồm có hai loại lớn :
  - Vít lắp nối : dùng để ghép hai chi tiết với nhau.
  - Vit dịnh vị : dùng để cố định chi tiết này với chi tiết kia.

Bàng 5-2


Kết cấu, tên gọi của vít, các tiêu chuẩn và quy định của chúng		Thí dụ kí hiệu
1	Vít đầu chòm cầu TCVN 49-86	1) Vii M 12 × 30 TCVN 49-86 2) Vii M 12 × 1,25 × 30 TCVN 49-86
	Vit đầu chìm TCVN 50-86	1) Vit M 12 × 30 TCVN 50-86 2) Vit M 12 × 1,25 × 30 TCVN 50-86
	Vít nửa đầu chìm TCVN 51-86	1) Vit M 12 × 30 TCVN 51-86 2) Vit M 12 × 1,25 × 30 TCVN 51-86

Vít đầu hình trụ TCVN 52-86	1) Vit M 12 × 30 TCVN 52-86 2) Vit M 12 × 1,25 × 30 TCVN 52-86
Vít duới hình nón TCVN 58-86	1) Vit M 12 × 30 TCVN 58-86 2) Vit M 12 × 1,25 × 30 TCVN 58-86
Vit duôi thẳng TCVN 56-86	1) Vit M 12 × 30 TCVN 56-86 2) Vit M 12 × 1,25 × 30 TCVN 56-86

Bảng 5-2 giới thiệu một số kiểu vít lắp nổi và vít định vị cùng với kí hiệu của chúng. Kích thước của vít được quy định trong các tiêu chuẩn về "Vít" từ tiêu chuẩn TCVN 49-86 đến TCVN 71-86. Kí hiệu của vít gồm có : kí hiệu prôfin của ren, đường kính d, chiều dài l và số hiệu tiêu chuẩn của vít.

Thi du : Vit M 12  $\times$  30 TCVN 52-86.


Đó là vít có đầu hình trụ, đường kính d=12 mm, chiều dài l=30 mm (xem bảng 13 phụ lục).





# 5.2.2. Các mối ghép bằng ren

a) Ghép bằng bulông: trong mối ghép bằng bulông, người ta luôn bulông qua lố các chỉ tiết bị ghép, rối lống vòng đệm vào bulông và vặn chặt đai ốc lại. Trong vẽ kỉ thuật, mối ghép bulông có thể vẽ theo kích thước thật, nhưng để đơn giản hơn, người ta thường vẽ theo quy ước. Khi vẽ, các kích thước của mối ghép sẽ tính theo đường kính ngoài của bulông, các cung hipecbôn được thay bằng các cung tròn, cách vẽ như hình 5-47. Để xác định độ dài của bulông, ta dùng công thức sau:

$$L \approx (b_1 + b_2) + H_d + S + a + c$$







Hinh 5-48

Hinh 5-49

 $\mathbf{b}_1$  và  $\mathbf{b}_2$  là độ dày của chi tiết bị ghép. Sau khi tính xong cần đối chiếu với tiêu chuẩn để xác định độ dài của bulông.

Thí dụ : Lấp ghép hai chỉ tiết có độ dây  $b_1 = 10$ mm,  $b_2 = 25$ mm bằng bulông M 16 TCVN 1892-76.

Theo công thức trên ta cơ:

$$L \approx 10 + 25 + (0.8 \times 16) + (0.15 \times 16) + (0.2 \times 16) + (0.15 \times 16) \approx 55.8$$

Đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 1892-76 ta lấy độ dài tiêu chuẩn của bulông là l=55.

b) Ghép bằng vít cấy: trước hết vặn đoạn ren cấy vào lỗ ren của chỉ tiết, sau đó lồng vòng đệm vào đầu kia của vít cấy, rồi xiết chặt đai ốc lại, (H.5-48).

Để xác định độ dài của vít cấy ta dùng công thức sau :

$$L \approx b + H_d + S + a + c$$

b là độ dày của chỉ tiết có lỗ trơn. Sau khi tính theo công thức trên, cấn đối chiếu với tiêu chuẩn để chọn độ dài của vít cấy.

Chiếu sâu của lỗ ren bằng :  $t_1$  + 0,75d và chiếu dài của phần ren bằng  $t_1$  + 0,5d.

c) Ghép bằng vit : dùng cho loại ghép chịu lực nhỏ, vít được trực tiếp vặn vào lỗ ren, không cần đến đai ốc (H.5-49). Độ dài của vít được tính theo công thức sau dây :

$$L > b + l_1 - H.$$

b : chiếu dầy của chi tiết có lỗ trơn.

 $l_1$  : chiếu dài của ren.

H: Chiếu cao của rãnh chỉm trên chi tiết có lỗ trơn.

Sau khi tính, cân đối chiếu với tiêu chuẩn để xác định độ dài của vít. Chiếu sâu của lỗ ren bằng :  $l_1$  + 0,5d.

Khi vẽ, tiêu chuẩn quy định trên mặt phẳng hình chiếu song song với trục của vít, chiếu dài rãnh vít được đặt song song với phương chiếu và trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục vít, rãnh vít được vẽ ở vị trí đã xoay đi một góc  $45^{\circ}$  (H.5-49).


## d) Ghép bằng ống nối :

Trong các hệ thống dẫn nước, dẫn khí, dẫn hơi ... người ta dùng các ống bằng kim loại theo tiêu chuẩn "Đường ống". Những ống đó có kí hiệu đặc trung là "đường thông quy ước "D" $_{qu}$ . Kích thước thực tế của đường thông quy ước bằng đường kính lòng ống (milimét). Ống có đường thông quy ước  $D_{qu}$  bằng 20 mm được kí hiệu như sau :


## Ong 20 TCVN 1286-85

Để nối các ống lại với nhau, thường dùng các phần nối (đầu nối) tiêu chuẩn chế tạo bằng gang rèn. Tùy theo tính chất của mối ghép các ống, người ta dùng các loại phần nối có kết cấu khác nhau theo tiêu chuẩn "Đường ống" như hình 5-50. Phần nối được ghép với ống bằng ren ống trụ.

Kích thước kết cấu chung của phần nối bằng gang rèn được quy định trong TCVN 1328-85 (xem bằng 16 - phụ lục).



Hlnh 5-50



· Hinh 5-55

Kích thước của phần nối được xác định theo đường thông quy ước của đường ống. Kí hiệu đặc trưng của phần nối là đường thông quy ước của ống tương ứng. Thí dụ phần nối ba chạc thẳng có đường thông qui ước  $D_{qd}$  bằng 40mm được kí hiệu như sau :

Női ba chac 40 TCVN 1297-85

Kích thước cơ bản của một số phần nối bằng gang rèn như nối góc được quy định trong TCVN 4124-85, nối ống ngắn TCVN 4127-85 (xem bảng 17 - phụ lục).

Hình 5-51 là ống với phần nối ba chạc thẳng.

Hình 5-52 là mối ghép bằng ống với phần nối ba chạc thẳng.

# 5.2.3. Biểu diễn đơn giản các chi tiết ghép chặt

Quy tắc biểu diễn đơn giản và quy ước các chi tiết ghép chặt trên các bản vẽ lấp, bản vẽ choán chỗ, bản vẽ lấp đặt và bản vẽ chung (trừ mối ghép bằng định tán) được quy định theo TCVN 16-85.

- a) Biểu diễn đơn giản và quy ước các chi tiết ghép chặt riêng biệt được trình bày trong bảng 5-3.
- b) Thí dụ biểu diễn đơn giản và quy ước các chi tiết ghép chặt trong mối ghép như bulông (H.5-53), vít cấy (H.5-54) và đình vít (H.5-55)

Báng 5-3

. Т	ên chi tiết	Biểu diễn đơ	dn giàn	Biểu diễn quy ước
1. Bulông và vít	a) đầu sáu cạnh		0	-
	b) đầu vuông		$\Rightarrow$	<b>'</b>
	c) đầu búa			
2. Bulông	a) bulông đầu chóm cầu và có ngạnh		$\bigoplus$	
	b) bulông vòng			
	c) bulông tai			<b>•</b>
	d) bulông móng	<b>₽</b>		~
3. Vii	a) Vít dầu chỏm cầu		$\odot$	
	b) Vít đấu trụ		$\Diamond$	
	c) Vít đầu trụ và chóm cấu		$\odot$	<u> </u>
			:	

	d) Vít đầu chóm cầu có rãnh chữ thập		₩	
<u> </u>	e) Vít đầu trụ và chóm cầu có rãnh chủ thập		₩	
	f) Vít đầu trụ có lỗ sáu cạnh		<b>\Phi</b>	
	g) Vít đầu nửa chìm		$\Diamond$	>:-
	h) Vít đầu chìm		₩	
	i) Vít đầu chim có rãnh chữ thập		\	
	k) Vit đầu trụ tự cắt		<b>\(\rightarrow\)</b>	
4. Đại ốc			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	a) Đại ốc trồn	<del>[]</del>	<b>(</b>	. 🗸
	b) Đại ốc sáu cạnh	<u> </u>	•	
	c) Đại ốc sắu cạnh xẻ rãnh		•	<u> </u>
	d) Đai ốc tai hồng	)	<b>\(\phi\)</b>	
5. Vít gỗ đầu cho		<del></del>		
100 700 800 0000	m cău			
	om cũu a)Vít gố đầu chỏm cắu∶			-
			<b>♦</b>	-

6. Vit cấy	•	
7. Vòng đệm  a) Vòng đệm đơn giản, hãm	₽ ◆	
b) Vòng đệm hãm có ngạnh	1 •	J
c) Vòng đệm lò xo		
8. Chối a) Chốt trụ	<b>+</b> = =	
b) Chốt con	<b>+</b> ==	
9. Dinh	ь Ф	<b> </b>
·	<b>├</b>	<del> </del>
10. Chốt chế	<b>ф</b> ф	•—


# 5.3. GHÉP BẰNG THEN, THEN HOA VÀ CHỐT

# 5.3.1. Ghép bằng then

Ghép hàng then là loại ghép tháo được, thường dùng để ghép các chi tiết lấp với trục (H.5-56).

Then là chi tiết tiêu chuẩn hóa. Kích thước của then được chọn theo đường kính danh nghĩa của trục và lỗ. Kí hiệu của then gồm có kích thước ba chiếu : rộng, cao, dài (b  $\times$  h  $\times$  l) và số hiệu tiêu chuẩn của then.

Then gồm các loại sau: then vát, then tiếp tuyến, then bằng, then bán nguyệt... Loại then vát, then bằng và then bán nguyệt được dùng phổ biến trong ngành chế tạo máy.




Hmh 3-56


a) Then bằng: dùng trong cơ cấu có trọng tải nhỏ và trục lấp trượt hay lấp cố định với lố, nếu lấp trượt thì then được cố định trên trục bằng vít. Khi lấp, hai mặt bên của then bằng là mặt tiếp xúc (H.5-57).

Then bằng có kiểu đầu tròn, kí hiệu là A và kiểu đầu vuông kí hiệu là B.

Thí dụ kí hiệu quy ước của then bằng có chiều rộng b=18mm, chiếu cao h=11mm là chiều dài l=100mm như sau :



Hinh 5-58



Hinh 5-58

- Kiểu A đầu tròn : Then bằng 18 × 11 × 100 TCVN 2261-77
- Kiểu B đầu vuông : Then bằng 18 × 11 × 100 TCVN 2261-77


Kích thước của mặt cắt then và rãnh then theo TCVN 2261-77 (bảng 18 phụ lục).


b) Then vát: dùng trong các cơ cấu có trọng tải lớn. Khi lắp, then được đóng chặt vào rãnh của lỗ và trục, mặt trên và mặt dưới của then là hai mặt tiếp xúc, then vát có độ đốc bằng 1: 100 (H.5-58).

Then vát gồm có : kiểu tròn kí hiệu là A, kiểu vuông kí hiệu là B và kiểu có mấu.

Thí dụ kí hiệu quy ước của then vát cơ chiều rộng  $b=18 \mathrm{mm}$ , chiều cao  $h=11 \mathrm{mm}$  và chiều dài  $l=100 \mathrm{mm}$  như sau :


- Kiểu A tròn : Then vát A 18 imes 11 imes 100 TCVN 4214-86
- Kiểu B vường: Then vát B 18 × 11 × 100 TCVN 4214-86
- Kiểu có mấu : Then vát  $18 \times 11 \times 100$  TCVN 4214-86.





Kích thước mặt cắt của then vát và rãnh then được quy định trong TCVN 4214-86 (bảng 19 phụ lục).

c) Then bán nguyệt: dùng để truyền mômen lực tương đối nhỏ, nó có ưu điểm là tự động điều chính được vị trí. Khi lấp, hai mặt bên của then là mặt tiếp xúc (H.5-59). Thí dụ kí hiệu quy ước then bán nguyệt có chiều rộng h=6mm, chiều cao h=10mm như sau :



Hinh 5-60

Then bán nguyệt 6 x 10 TCVN 4217-86


Kích thước của then và rãnh được quy định trong TCVN 4217 - 86 (bảng 20 phụ lục).

# 5.3.2. Mối ghép bằng răng (then hoa).

- a) Phân loại: Mối ghép then (then lăng trụ, then bán nguyệt) thường chỉ truyền được mômen xoắn nhỏ. Để truyền được lực lớn, người ta dùng mối ghép bằng rằng, gọi là mối ghép then hoa. Mối ghép then hoa được dùng nhiều trong ngành chế tạo máy nối chung, nhất là ngành chế tạo máy động lực và máy công cụ. Mối ghép then hoa gồm ba loại:
- Mối ghép then hoa chữ nhật TCVN 1803-76; profin răng hình chữ nhật (H.5-60a).
- Mối ghép then hoa thân khai (TCVN 1801 76) :
   prôfin răng dạng thân khai (H.5-60b).
- Mối ghép then hoa tam giác (TCVN 1802-76) : prôfin răng hình tam giác (H.5-60c).

Prôfin gốc, thông số và các kích thước cơ bản các mối ghép then hoa trên đã được tiêu chuẩn hóa.

Kích thước danh nghĩa của mối ghép then hoa thẳng gồm cơ số răng Z, đường kính trong d và đường kính ngoài D (H.5-61). Ứng với mỗi kích thước danh nghĩa có



105

một kích thước chiều rộng của răng b. Căn cứ vào kích thước danh nghĩa, mối ghép then hoa thẳng được chia làm ba loạt : loạt nhẹ, loạt trung và loạt nặng.

- b) Định tâm: Căn cứ vào bế mặt định tâm giữa trục và lỗ then hoa, người ta quy định ba loại định tâm của mối ghép then hoa thẳng:
  - Định tâm theo đường kinh ngoài D; có độ hở ở đường kinh trong (H.5-61a).
  - Định tâm theo đường kính trong d : có độ hở ở đường kính ngoài (H.5-61b).
- Định tâm theo mặt bên b: có độ hở ở đường kính ngoài và đường kính trong (H.5-61c).

Kí hiệu của mối ghép then hoa thẳng gồm có:

- + Kí hiệu của bể mặt định tâm;
- + Kích thước danh nghĩa của mới ghép ( $\mathbf{Z} \times \mathbf{d} \times \mathbf{D}$ );
- + Kí hiệu dung sai của mối ghép.


Dưới đây nêu lên vài thí dụ (không có kí hiệu dung sai của mối ghép) :

- Khi định tâm theo đường kính ngoài  $D:D6\times 23\times 26$ . D: Định tâm theo đường kính ngoài. 6: số răng ; 23: đường kính trong ; 26: đường kính ngoài.
- Khi định tâm theo đường kinh trong d;  $d8 \times 42 \times 48$ . 8 : số rằng ; 42 : đường kinh trong ; 48 : đường kinh ngoài.
- Khi định tâm theo mặt bên b:  $b20 \times 92 \times 102$ . b: định tâm theo mặt bên.


20 : số răng ; 92 : đường kính trong ; 102 : đường kính ngoài.

## c) Cách vé quy ước :

Then hoa có kết cấu phúc tạp, nên được vẽ theo quy ước của TCVN 19-85 như sau :



Hinh 5-62




Hinh 5-63

Đường tròn và đường sinh mặt định rặng của trục và lỗ được vẽ bằng nét liên đậm (H.5-62).

- Đường tròn và đường sinh mặt đáy răng của trục và lỗ vẽ bằng nét liên mảnh, đường sinh này cấn vẽ đến đầu mút mép vát (H.5-63).
- Đường sinh của mặt đáy răng trên hình cắt dọc của trục và lỗ vẽ bằng nét liên dặm (H.5-62; 5-64).

Đường tròn đáy rằmg trên mặt cát vuông góc với đường trục của trục và lỗ vẽ bằng nét liên mành (H.5-63, 5-65).


- Đường tròn và đường sinh của mặt chia của then hoa có prôfin thân khai hoặc tam giác vẽ vằng nét chấm gạch mành (H.5-63, 5-65).
- Đường giới hạn phần rằng then hoa có prôfin đầy đủ và phần rằng then hoa có prôfin cạn được vẽ bằng nét liên mành (H.5-62, 5-63).
- Thường vẽ prôfin của một vài rằng then hoa ở tâm mặt phẳng hình chiếu vuông góc với đường trực của trực và không cần vẽ phần vát đầu rằng, kẽ hở hoặc cung lượn. Trên các hình biểu diễn đó không vẽ mép vát của trực và lỗ then hoa (H.5-63, 5-65).
- Trên hình cắt dọc, phần rằng của then hoa không kẻ đường gạch gạch (H.5-62, 5-64, 5-65).




Hình 5-64

Hinh 5-65

- Trên hình cắt dọc của mối ghép then hoa, ưu tiên vẽ trục then hoa cho phần ăn khớp (lỗ bị che khuất). Thường không vẽ kẽ hờ giữa đỉnh răng và đây rằng của trục và lỗ (H.5-66).
  - Kí hiệu của then hoa ghi trên giá đường giống như hình 5-66, 5-67.






Hình 5-68

# 5.3.3. Ghép bằng chốt

Chốt dùng để lấp ghép hay định vị các chi tiết lấp ghép với nhau (H.5-68). Chốt là chi tiết tiêu chuẩn hóa, gồm có hai loại: chốt trụ và chốt côn (H.5-69). Chốt côn có độ côn bằng 1: 50 và lấy đường kính đầu bé làm đường kính danh nghĩa.

Kích thước của chốt trụ và chốt còn được quy định trong TCVN 2042-86 và TCVN 2041-86 (bảng 21 phần phụ lục).

Kí hiệu của chốt gồm có : đường kính danh nghĩa d, kiểu lấp (đối với chốt  $tr\mu$ ), chiều dài l và số hiệu tiêu chuẩn của chốt.




Hluh 5-69

Thí dụ: Chốt trụ 10 × 50 TCVN 2042-86.

Chốt côn 10 × 50 TCVN 2041-86

Để đảm bảo độ chính xác khi lấp, trong trường hợp định vị, lỗ chốt của các chi tiết ghép được khoan đồng thời, trên bản vẽ có ghi chú điều đó.

Để tháo lấp chốt một cách thuận tiện, người ta dùng loại chốt có ren trong (H.5-70a). Và để dễ thoát khí, dùng loại chốt trụ có xẻ rãnh dọc (H.5-70b).



Hinh 5-70

Kích thước của chốt trụ và chốt côn có ren trong được quy định trong TCVN 155-86 và TCVN 2040-86 (bảng 22 và 23 phụ lục).

# 5.4. GHÉP BẰNG ĐINH TÁN

# 5.4.1. Khái niệm chung

Mối ghép bằng đình tán là mối ghép không tháo được, nó dùng để ghép các tấm kim loại có hình dạng và kết cấu khác nhau.


Theo công dụng, mối ghép đinh tán được chia làm ba loại chính ;

- Mối ghép chác : dùng cho kết cấu kim loại khác nhau như cầu, giàn v.v...
- Mối ghép kin : dùng cho các thùng chữa, nổi hơi có áp suất thấp.
- Mới ghép chác kin : dùng cho các kết cấu đời hỏi vừa chắc vừa kin như các nổi hơi có áp suất cao.

Ngày nay do công nghệ hàn phát triển, nên phạm vi sử dụng mối ghép đinh tán bị hạn chế, tuy vậy mối ghép đinh tán vẫn dùng nhiều trong việc ghép các chi tiết bị chấn động mạnh như cấu và ghép các chi tiết bằng kim loại nhẹ như vỏ máy bay v.v...


#### 5.4.2. Các loại định tán

Đinh tán là chi tiết hình trụ có mũ ở một đấu, và được phân loại theo hình dạng mũ định. Hình dạng và kích thước của định tán được quy định trong TCVN 0281-86 đến TCVN 0290-86, có ba loại chính như sau :



- Đinh tán mũ chòm cấu (H.5-71a)
- Định tán mũ nửa chìm (H.5-71b)
- Định tán mữ chỉm (H.5-71c)

Khi tán, định được cấm vào lỗ làm sẵn ở chi tiết bị ghép, mũ định tựa lên cối, sau đó dùng búa tay hay búa máy tán đầu kia của định thành mũ để ghép hai chi tiết lại với nhau (H.5-72).



Huh 5-72

Khi vẽ, các kích thước của đinh tán được tính theo đường kính d của đinh.


Kí hiệu quy ước đinh tán gồm có tên gọi loại đinh tán, đường kính d, chiều dài I và số hiệu tiêu chuẩn.

#### Thí du:


Dinh tán mũ chòm cầu ghép chắc  $10 \times 50$  TCVN 4220-86Dinh tán mũ nửa chìm ghép chắc kin  $10 \times 50$  TCVN 287-86Dinh tán mũ chìm  $6 \times 20$  TCVN 290-86

5.4.3. Cách về quy ước các định tán Để phân biệt các loại mối ghép đinh tán và để đơn giản hóa cách vẽ, TCVN 4179-85 quy định cách vẽ định tán theo quy ước như sau :


- Mối ghép định tán vẽ theo quy ước như ở bảng 5-4.
- Nếu mối ghép có nhiều chi tiết cùng loại thì cho phép biểu diễn đơn giản vài chí tiết, còn các chi tiết khác chỉ cần ghi vị trí bằng các đường trục, đường tâm (H.5-73).




Hinh 5-74



 Nếu mối ghép có một số nhóm chi tiết ghép khác nhau về loại, về kích thước thì cho phép dùng dấu hiệu quy ước để phân biệt các nhóm và chỉ cần ghi số vị trí cho một chi tiết của mỗi nhóm (H.5-74)



Hình 5-75



Hinh 5-76

Hình 5-75, 5-76 là các thí dụ về mối ghép định tán.

Để ghép các chi tiết làm bằng vật liệu mềm như da, các tông, chất dẻo... dùng loại định tán rỗng.

rout des abs	rp. 1 27% p8	Biếu diễr	quy ước
Hình thức ghép	Hình biểu diễn	Mặt cắt	Hình chiếu
1. Đinh tán mũ chòm cầu, mối ghép chòm cầu ; định tán rỗng, TCVN 4220-86.		KII <mark>T</mark> IIIB	
2. Đình tần mũ chìm, mối ghép chóm cấu TCVN 290-86			
3. Đính tán mứ chìm, mối tán chìm TCVN 290-86			
4. Dinh tán mũ nữa chìm, mối tán chìm TCVN 287-86			

## 5.5. GHÉP BẰNG HÀN

## 5.5.1. Khái niệm chung


Hàn là quá trình ghép các chi tiết bằng phương pháp làm nóng chảy cục bộ để dính kết các chi tiết lại với nhau. Phân kim loại nóng chảy sau khi nguội sẽ tạo thành mối hàn.

Hàn có nhiều ưu điểm như ít tốn kim loại, công nghệ đơn giản, ít tốn thời gian, khối lượng giảm, mối ghép chắc...

Trong ngành chế tạo máy, hàn được dùng rộng rãi và thường dùng phương pháp hàn hổ quang điện và hàn hơi.


Căn cứ vào cách ghép các chi tiết, mối hàn được chia làm các loại sau :

a) Mối hàn ghép đối đỉnh, kí hiệu là Đ, (H.5-77). Hai chi tiết ghép đối đầu với nhau, mối hàn hình thành giữa hai mép vát đầu của hai chi tiết. Mối hàn này thường dùng trong ngành chế tạo vỏ tàu, thùng chứa.




Hlnh 5-77

b) Mối hàn ghép chữ T, kí hiệu là T (H.5-78). Hai chỉ tiết ghép với nhau tạo thành hình chữ T, mối hàn hình thành phía trong góc giữa hai chỉ tiết, có thể là một phía hay hai phía. Mối hàn này thường dùng để ghép thép hình làm các dấm, cầu trục...



Hình 5-78


c) Mối hàn ghép góc, kí hiệu là G (H.5-79). Hai chi tiết ghép với nhau tạo thành một góc (thường là góc vuông), mối hàn hình thành ở góc giữa chi tiết. Mối hàn này thường dùng để ghép vỏ hộp giảm tốc, giá đỡ, gân chịu lực, mặt bích v.v...



Hình 5-79


d) Mối hàn ghép chập, kí hiệu là C (H.5-80). Hai chi tiết ghép chập với nhau, mối hàn hình thành ở mép đầu chi tiết, có thể là một phía hay hai phía. Mối hàn này thường dùng để ghép các thép tấm, thép thanh...

Biểu diễn và kí hiệu quy ước các mối ghép bằng hàn được quy định theo TCVN 3746-83.




### 5.5.2. Hình biểu diễn các mối hàn

- a) Các mối hàn không phân biệt phương pháp hàn, được biểu diễn quy ước như sau :
  - Mối hàn thấy : được vẽ bằng nét liền đậm (H.5-81a).



- Mối hàn khuất : được vẽ bằng nét đứt (H.5-81b),
- Diểm hàn riêng biệt thấy, vẽ bằng dấu +(H.5-81c), điểm hàn khuất không vẽ.
- b) Trên hình biểu diễn mặt cát mối hàn nhiều lớp, cho phép vẽ đường bao của từng lớp bằng nét liên đặm và dùng chữ hoa để kí hiệu cho các lớp (H.5-82)



c) Các mối hàn có kích thước các phần tử cấu trúc không quy định theo tiêu chuẩn (mối hàn không tiêu chuẩn) được biểu diễn có kèm theo các kích thước của các phần tử cấu trúc đó (H.5-83).

Các phần tử cấu trúc của mép hàn nằm trong đường bao các lớp hàn được vẽ bàng nét liên mành.

## 5.5.3. Kí hiệu quy ước mối hàn

a) Các dấu hiệu phụ của kí hiệu mối hàn được trình bày trong bảng 5-5.

Các dấu hiệu phụ được vẽ bằng nét liên mành và có chiều cao bằng chiều cao của chữ số của kí hiệu mối hàn.


Dấu hiệu phụ	Ý nghĩa của đầu hiệu phụ	Vị trí của đều hiệu phụ			
Dun rapa prop	ingina tha aca inta più	Mối hàn thấy	Mői hàn khuất		
0	Triệt tiêu ứng suất của mối hàn	0	/ ठ		
٠	San phẳng các vày hàn và chỗ lới lõm của mới hàn.	1	1787		
٦	Mới hàn thực hiện khi lắp ráp sản phẩm.		7		
/	Mối hàn đút quáng, hoặc hàn điểm đối điện (góc nghiêng của đấu hiệu == 60°).	<u>Z</u> /	Z		
Z	Mối hàn đứt quãng, hoặc hàn điểm có vị trí so le.	4			
0	Mối hàn theo đường bao khép kín (đường kính của đấu hiệu từ 3 5mm)	محمو	ə		
	Mối hàn theo đường bao hở (khi vị trí mối hàn thể hiện rõ trên bản về).	===	_=		

b) Cấu trúc kí hiệu quy ước của mối hàn tiêu chuẩn hoặc hàn điểm riêng biệt được chỉ dẫn theo sơ đổ sau (H.5-84)

Vị trí 1 : kí hiệu tiêu chuẩn về kiểu và các phần tử cấu trúc của mối hàn.

Vị tri 2 : kí hiệu bằng chữ và số mối hàn tiêu chuẩn về kiểu và các phần tử cấu trúc của mối hàn.

Vị trí 3 : kí hiệu phương pháp hàn theo tiêu chuẩn về kiểu và các phần từ cấu trúc của mối hàn (cho phép không ghi kí hiệu này).



Hinh 5-84

 $Vi\ tri\ 4$  ; dấu và kích thước canh theo tiêu chuẩn về kiểu và các phần từ cấu trúc của mối hàn.

Vị trí 5 : đối với mối hàn đứt quãng, ghi kích thước chiều dài đoạn hàn, dấu hiệu phụ / hoặc Z và kích thước bước hàn;

- đối với điểm hàn riêng biệt, ghi kích thước đường kính tính toán của điểm.
- đối với mối hàn tiếp xúc đường, ghi kích thước chiều rộng tính toán của mối hàn...


Vi trí 6 : dấu hiệu phu.

Vị trí 7 : dấu hiệu phụ của mối hàn theo đường bao kín hay của mối hàn khi lấp.

- c) Dấu hiệu quy ước của mối hàn được ghi
- trên giá ngang của đường gióng với mối hàn (H.5-85a).
- dưới giá ngang của đường với mối hàn gióng đối (H.5-85b).

Giá ngang của đường gióng kẻ song song với đường bằng của bản vê, đầu đường gióng có nửa mũi tên chỉ vào mối hàn.

d) Kí hiệu nhám bế mặt của mối hàn được ghi sau kí hiệu quy ước của mối hàn, hoặc ghi trong yêu cấu kỉ thuật của bản vẽ.



H)nh 5-85


e) Nếu bản vẽ có nhiều mối hàn giống nhau thì cần ghi kí hiệu cho một mối hàn, các mối khác được ghi cùng số thứ tự với mối hàn đã ghi kí hiệu.

Sau đây là một số thí dụ về cách ghị kí hiệu quy ước của mối hàn tiêu chuẩn.


Thi du I : Mối hàn ghép đối định, một mép vát, hàn hai phía, hàn hồ quang điện bằng tay khi lấp ráp sản phẩm với ứng suất triệt tiêu ở hai phía. Trị số nhám mặt trước R,20, mặt sau R,80 được ghi như hình 5-85. Hình 5-85c là mặt cát mối hàn ghép đối đỉnh đó.

Thi du 2 : Mối hàn ghép chữ T, không vát mép, hàn hai phía, hàn đứt quảng so le, theo đường bao kín, cạnh mối hàn 6mm, chiều dài đoạn hàn 50mm, bước hàn 100mm, hàn hố quang điện bằng tay được ghi như hình 5-86. Hình 5-86c là mặt cắt mối hàn ghép chữ T đó.


Thi dụ 3 : Mối hàn ghép chập, không vát mép, hàn một phía, hàn đứt quãng theo đường bao hở, canh mối hàn 5mm, chiếu dài đoạn hàn 100mm, bước hàn 200mm, hàn hỗ quang điện bằng tay được ghi như hình 5-87. Hình 5-87c là mặt cắt mối hàn ghép chập đó. Hình 5-88 giải thích ý nghĩa một số dấu hiệu phụ.



Hình 5-86



Htnh 5-87



Hình 5-88

- a) Mối hàn theo đường bao khép kin.
- b) Mối hàn theo đường bao hở.
- c) Mối hàn đứt quãng, l là chiếu dài đoạn hàn, t là bước hàn.
- d) Mới hàn đứt quãng so le.

## 5.6. HÀN THIẾC VÀ DÁN

#### 5.6.1. Hàn thiếc

Hàn thiếc là hàn các chi tiết ở trạng thái nóng rắn nhờ vây hàn (thiếc) có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của chi tiết.

Khi hàn, người ta nhúng mở hàn có nhiệt độ cao vào thiếc ; sau đó đưa mỏ hàn có dính thiếc vào mép hàn dã được làm sạch. Nhờ nhiệt độ cao của mỏ hàn, mép hàn nóng lên, thiếc từ mở hàn bám vào mép hàn ; khi nguội tạo thành mới hàn.

Hàn thiếc được dùng nhiều trong công nghiệp điện tử và ngành chế tạo đô dùng gia đình.


#### 5.6.2. Dán

Dán dùng để kết dính các loại chi tiết làm bằng vật liệu mêm như vải, da, giảy, chất déo... nhờ lớp keo dán.


## 5.6.3. Biểu diễn và kí hiệu quy ước

Mối hàn thiếc và dán được vẽ bằng nét rất đậm, nét có chiều rộng gấp đôi nét đâm của bản vẽ.

Kí hiệu quy ước của mối hàn thiếc (H.5-89) và dán (H.5-90) được ghi trên đường gióng.




Hinh 5-89




Hnh 5-90

Nếu mối hàn thiếc hoặc dán theo đường bao kín thì chúng được kí hiệu bằng dấu tròn vẽ ở cuối đường gióng (H.5-91).

Nếu mối hàn thiếc hoặc dán theo đường bao hở thì chúng được vẽ bằng nét rất đậm ở trên hình biểu diễn của phần hàn hoặc dán đó.



Hbsh 5-91



Hình 5-92

## Chương 6


## VỀ QUY ƯỚC BÁNH RẰNG VÀ LÒ XO

Trong ngành chế tạo máy, bánh răng và lò xo là những chi tiết được dùng một cách rộng rãi. Kết cấu của chúng thường định hình và kích thước thường được tiêu chuẩn hóa.

Trong vẽ kỉ thuật, vì những chi tiết đó có kết cấu phức tạp, nên được quy định vẽ theo quy ước.

## 6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÁNH RĂNG


Bánh răng là chi tiết có răng dùng để truyền chuyển động quay bằng sự tiếp xúc lần lượt giữa các răng. Nó được dùng phổ biến trong các máy móc hiện đại. Bánh răng thường dùng gồm các loại sau (H.6-1):



- Bánh răng trụ : dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau (H.6-1a) ;
- Bánh ràng còn : dùng để truyền chuyển động giữa hai trục cắt nhau thường có góc bằng  $90^\circ$  (H.6-1b) ;
- Trục vít và bánh vít : dùng để truyền chuyển động giữa hai trục chéo nhau (H.6-le).

Bánh răng truyền chuyển động quay nhờ sự ăn khớp giữa các răng của bánh răng dẫn động và bánh răng bị dẫn.

Gọi  $\mathbf{n}_1$  là số vòng quay trong một phút và  $\mathbf{Z}_1$  là số răng của bánh răng dẫn ;  $\mathbf{n}_2$  là số vòng quay trong một phút và  $\mathbf{Z}_2$  là số răng của bánh răng bị dẫn, ta có tỉ số truyền :



Hình 6-2


$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

Nếu u > 1, truyền động giảm tốc.

Nếu u < 1, truyên động tăng tốc.

Nếu u = 1, truyền động đẳng tốc.

Cấu tạo của bánh rằng gồm các phần : rằng, vành rằng, thân, rằnh then, lỗ v.v... (H.6-2)




Hlnh 6-3

Hầu hết các bánh ràng hiện nay đều có prôfin (dạng răng) là đường thân khai (H.6-3a), một số ít prôfin là đường xielòit (H.6-3b), ngoài ra còn có loại bánh răng có prôfin cung tròn thường gọi là bánh răng Nôvicôp. Trong cặp bánh răng cung tròn này một bánh có răng lồi, còn bánh kia có răng lõm (H.6-4).

## 6.2. VĒ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG TRU

Bánh răng trụ có răng hình thành trên mặt trụ tròn, nó gốm có các loại (H. 6-5):

- Bánh răng trụ răng thẳng : răng hình thành theo đường sinh của mặt trụ ;
- Bánh răng trụ răng nghiêng : răng hình thành theo đường xoắn ốc trụ.



- Bánh rằng trụ rằng chữ V: rằng nghiêng theo hai phía ngược chiếu nhau, làm thành hình chữ V.


## 6.2.1. Thông số của bánh răng

Dưới đây là một số thông số của bánh răng trụ răng thẳng (H.6-6).

a) Bước rặng: là khoảng cách giữa hai prôfin cùng phía của hai rặng kế nhau đo trên đường tròn của bánh rặng (tâm đường tròn nằm trên đường trục của bánh rặng).

Như vậy chu vi của đường tròn là :  $\pi d = p_i Z$  (Z là số răng của bánh răng). Do đó :


$$p_t = \frac{\pi d}{Z} \text{ và } d = \frac{p_t}{\pi} Z$$



b) Môdun: là tỉ số giữa bước rằng  $P_i$  và số  $\pi: m = p_i/\pi$ 

(m tính bằng milimet).

Trị số các môdun của bánh răng được tiêu chuẩn hóa và quy định theo TCVN 2257-77 như sau :



 $D_{dy} 1: 1,0$ ; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20.  $D_{dy} 2: 1,125$ ; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22. (Uu tiên cho môdun theo dāy 1).

Ứng với mỗi môdun tiêu chuẩn m và số răng Z cổ một bánh răng chuẩn.

c) Vòng chia: là đường tròn của bánh răng có đường kính bằng môdun tiêu chuẩn m nhân với số răng Z của bánh răng:

$$d = mZ$$

Khí hai bánh răng ăn khớp chuẩn, hai vòng chia của hai bánh răng tiếp xúc nhau (vòng chia trùng với vòng lần của bánh răng).

Bước rặng  $p_t$  tính trên vòng chia  $(p_t = \pi m)$  gọi là bước rặng chia.

- d) Vòng đỉnh : là đường tròn đi qua đỉnh răng : Đường kính của vòng đỉnh kí hiệu  $\mathbf{d}_{\mathbf{a}}$ .
  - e) Vòng đáy : là đường tròn đi qua đáy răng. Đường kính của vòng đáy kí hiệu là  $d_{\rm f}$ .
- f) Chiều cao răng (h): là khoảng cách giữa vòng định và vòng đáy. Chiều cao răng chia làm hai phân:


Chiều cao đầu rằng (h<sub>a</sub>) : là khoảng cách hướng tâm giữa vòng định và vòng chia.

Chiều cao chân răng (h.) : là khoảng cách hướng tâm giữa vòng chia và vòng đáy.

- g) Chiếu dày răng  $(S_1)$ : là độ dài của cung tròn trên vòng chia trong một răng.  $S_1$  thường lấy gần bằng  $P_1/2$
- h) Chiếu rộng rănh răng  $(e_t)$ : là độ dài của cung tròn trên vòng chia nằm trên rănh răng  $(e_t \approx p_+/2)$ .
- i) Vòng cơ sở : là đường tròn hình thành prôfin răng thân khai, kí hiệu đường kinh vòng cơ sở là  $\mathbf{d}_{\mathbf{b}}$ .
- k) Góc ăn khớp  $(\alpha)$ : là góc tạo thành bởi tiếp tuyến chung của hai vòng cơ sở và tiếp tuyến chung của hai vòng chia tại tiếp điểm của cặp bánh răng ăn khớp chuẩn;  $\cos \alpha = d_y/d$ ,  $\alpha$  thường là  $20^\circ$ .

Môdun là thông số chủ yếu của bánh răng, các thông số khác được tính theo môdun đó :

- Chieu cao định răng : h, = m
- Chiếu cao chân răng : h<sub>c</sub> = 1,25m
- Chiếu cao rặng :  $h = h_a + h_f = 2,25m$
- Dường kính vòng chia : d = mZ
  - Đường kính vòng định :  $d_a = d + 2h_a = m(Z + 2)$
- Đường kinh vòng đáy :  $d_f = d 2h_f = m(Z 2.5)$
- Bước rằng :  $p_t = \pi.m$
- Góc lượn chân răng :  $P_f = 0.25 \text{m}$




## 6.2.2. Quy ước về bánh răng trụ

TCVN 13-78 quy định cách vẽ bánh rằng trụ như sau (H.6-7) :

- Vòng đỉnh và đường sinh của mặt trụ đỉnh vẽ bằng nét liên đậm.
- Vòng chia và đường sinh của mặt trụ chia vẽ bằng nét chấm gạch, không thể hiện vòng đáy và đường sinh của mặt trụ đáy.

- Trong hình cắt dọc của bánh răng, phân răng bị cắt, nhưng quy định không kẻ các dường gạch gạch, lúc đó đường sinh đáy được vẽ bằng nét liên đậm.
- Để biểu diễn răng nghiêng hoặc răng chữ V, quy định vẽ vài nét mảnh thể hiện hướng nghiêng của răng và ghi rõ góc nghiêng  $\beta$  (H.6-7c,d).
- Khi cần thiết có thể vẽ prôfin của rằng. Cho phép vẽ gần đúng prôfin của rằng thân khai bằng cung tròn như hình 6-8, tâm cung tròn nằm trên vòng cơ sở, bán kính R = d/5 (d là đường kính vòng chia).



## 6.2.3. Cách vẽ bắnh răng trụ

Khi vẽ bánh răng trụ, các kích thước kết cấu của bánh răng trụ được tính theo môdun m và đường kính trục  $d_R$  như sau (H.6-8b):

- Chiếu dài răng : b = (8...10)m

- Chiếu dày vành rằng : s = (2...4)m

- Duờng kinh moayơ:  $d_{m} = (1,5...1,7)d_{B}$ 

- Chiếu dày đĩa : K = (0,3...0,5)b

- Đường kính đường tròn của tâm các lỗ trên đĩa :  $D' = 0.5(D_o + d_m)$ 

– Đường kính lỗ trên dĩa :  $d_{_{\rm O}} = 0.25 (D_{_{\rm O}} - d_{_{\rm m}})$ 

- Chiếu dài moayo :  $l_{\rm m} = (1,0...1,5)d_{\rm B}$ 

- Đường kinh trong vành đĩa :  $D_0 = d_a - (6...10)m$ 

Trong các công thức trên, đối với bánh răng chế tạo bằng thép lấy hệ số bé, đối với bánh răng chế tạo bằng gang lấy hệ số lớn.

Kích thước của rãnh then lấy theo tiêu chuẩn (bảng 18 - phụ lục).

## 6.2.4. Bánh răng trụ răng nghiêng

Để truyền chuyển động quay được <br/>ệm, người ta dùng bánh răng nghiêng hay răng chữ V. Bánh răng nghiêng và bánh răng chữ V<br/> có môdun pháp tuyến  $\mathbf{m}_n$  và môdun mặt đầu<br/>  $\mathbf{m}_t$ .

Môdun pháp tuyến được xác định theo mặt cắt vuông góc với hướng nghiêng của rằng (H.6-9). Môdun mặt đầu được xác định theo mặt đầu bánh rằng là mặt vuông góc với trục của bánh rằng.

Nếu góc nghiêng là  $\beta$  ta có :

$$m_n = m_i \cos \beta$$

– Đường kính vòng chia:

$$d = m_t Z = \frac{m_n Z}{\cos \beta}$$

- Đường kính vòng định :


$$\mathbf{d_a} = \mathbf{d} + 2\mathbf{m_n}.$$

- Đường kính vòng đáy  $d_f = d - 2.4m_p$ 

Cách vẽ bánh răng nghiêng giống như cách vẽ bánh răng trụ.

### 6.2.5. Cặp bánh răng trụ ăn khớp

Cặp bánh răng trụ ăn khớp thường được biểu diễn bằng hai hình biểu diễn.





Trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trực của bánh răng, hai đường tròn định răng được vẽ bằng nét liên đậm (kể cả phần ăn khớp). Hình biểu diễn trên mặt phẳng hình chiếu song song với trực của bánh răng, thường là hình cắt. Trong phần ăn khớp, bánh răng dẫn được quy định che khuất vành răng bị dẫn.

Các loại bánh răng trụ ăn khớp được biểu diễn như sau :


a) Ăn khớp ngoài : hai bánh răng tru ăn khớp ngoài, khi hai vòng lăn của cặp bánh răng ăn khớp tiếp xúc ngoài. Phân ăn khớp của cặp bánh răng về như hình 6-10.

Hình 6-11 nêu lên cách vẽ các đường định răng, đáy răng của cặp bánh răng ăn khớp, bánh duới là bánh dẫn động, nét đứt thể hiện đường định răng của bánh răng bị dẫn ở trên.







Hinh 6-10




Hình 6-11






Hinh 6-12

c) Ăn khớp thanh răng: hai bánh răng trụ ăn khớp, nếu một bánh răng có bán kính vô cùng lớn thì bánh răng đó trở thành thanh răng, các vòng chia, vòng đỉnh, vòng đáy của thanh răng trở thành các đường thẳng song song với nhau, phần ăn khớp vẽ như hình 6-13.





Hình 6-13

## 6.3. VÉ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG CÔN


Bộ truyền bánh răng còn dùng để truyền chuyển động giữa hai trực cắt nhau, góc giữa hai trực thường bằng 90°. Bánh răng côn gồm các loại răng thẳng, răng nghiêng, răng cong... Răng của bánh răng côn hình thành trên mặt nón, vì vậy kích thước, môdun của răng thay đổi theo chiều dài của răng, càng về phía đình côn, kích thước của răng càng bé. Để tiện tính toán và vẽ, tiêu chuẩn quy định các trị số của môdun, đường kính vòng chia lấy theo mặt đáy lớn của mặt côn chia.

## 6.3.1. Thông số của bánh răng

Dưới đây là một số định nghĩa và thông số của bánh rằng chuẩn bánh rằng côn rằng thẳng (H.6-14):

- Đường kính vòng chia :  $d_e = m_e Z$
- Chiếu cao ràng :  $h_e = 2.2m_e$

lấy theo đường vuông góc với đường sinh của mặt côn chia, đường vuông này là đường sinh của mặt côn phụ.



Hình 6-14

- Chiếu cao định răng :  $h_a = m_e$ 

- Chiếu cao chân răng :  $h_f = 1,2m_c$ 

- Góc định côn của mặt côn chia  $(\delta)$ :

Nếu hai bánh rằng côn <br/>ãn khớp có trục vuông góc với nhau thỉ góc đỉnh côn  $\delta_1$  và  $\delta_2$  của hai mặt côn chia được tính như sau :

$$\mathbf{tg}\delta_1 = \frac{\mathbf{d}_1}{\mathbf{d}_2} = \frac{\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_2}$$

$$tg\delta_2 = \frac{d_2}{d_1} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

- Đường kính vòng đỉnh

$$d_{ae} = d_e + 2h_{ae}cos\delta = m_e(Z + 2cos\delta)$$

#### - Đường kính vòng đáy :

$$d_{fe} = d_e - 2h_{fe}cos\delta = m_e(Z - 2,4cos\delta)$$

– Chiếu dài rằng b thường lấy bằng  $(1/3)R_{\rm e}$   $(R_{\rm e}$  là chiếu dài đường sinh của mặt côn chia).


Kích thước các bộ phận khác tương tự như trường hợp bánh rằng trụ.

Khi vẽ bánh răng côn, người ta thường cho biết môđun  $m_e$ , số răng Z và góc định côn chia  $\delta$ .

#### 6.3.2. Cách vẽ bánh răng côn

Quy ước vẽ bánh răng còn giống như quy ước vẽ bánh răng trụ. Trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục của bánh răng còn, quy định vẽ vòng đính của đáy lớn và đáy bé và vòng chia của đáy lớn (H.6-14a).

- Cặp bánh răng côn răng thẳng ăn khớp có trục vuông góc với nhau vẽ như trường hợp bánh răng trụ răng thẳng ăn khớp (H.6-15a). Cặp bánh răng côn răng nghiêng vẽ như hình 6 - 15b.
- Cặp bánh rằng trụ ăn khớp có trực cắt nhau tạo thành góc khác 90°, thì hình chiếu vòng chia của bánh răng nghiêng trong mặt phẳng hình chiếu được vẽ thành đường tròn. Cách vẽ như hình 6-16 và hình 6-17.



Hinh 6-15

Hình 6-16

Hình 6-17

### 6.4. VẾ QUY ƯỚC BÁNH VÍT VÀ TRỤC VÍT

Bộ truyền bánh vít và trục vít dùng để truyền chuyển động giữa hai trục chéo nhau, góc giữa hai trục chéo nhau thường là  $90^{\circ}$ ; thông thường chuyển động được truyền từ trục vít sang bánh vít với tỉ số truyền lớn (u = 8...100). Bộ truyền bánh vít và trục vít được dùng trong máy trục, máy cắt kim loại, ô tổ v.v...

Trục vít có cấu tạo như trục có ren. Tùy theo mặt tạo thành mặt ren, người ta chia ra :

- Trục vít trụ : ren hình thành trên mặt trụ tròn.
- Trục vít lõm (glôbôit) : ren hình thành trên mặt lõm tròn xoay có đường sinh là một cung tròn.

Truc vít trụ được dùng nhiều, tùy theo hình dạng ren ở mặt đầu, trục vít được chia ra các kiểu như trục vít acsimet, truc vít thân khai, trục vít cônvôlut.

. Các loại trục vít này có mặt ren đều là mặt kẻ. Mặt phẳng vuông góc với trục ren cát các mặt kẻ trên thành các đường acsimet, thân khai, cônvôlut.

Trong ba kiểu trục vít trên thì trục vít acsimet được dùng rộng rãi hơn cả. Prôfin ren của trục vít acsimet trên mặt cắt chứa trục ren là một hình thang cân, góc prôfin  $\alpha = 20^{\circ}$ . Trục vít có ren phải hay trái và một đầu mối hay nhiều đầu mối.

## 6.4.1. Thông số của trục vít và bánh vít

Dưới đây trình bày một số định nghĩa và thông số của bánh vít và trục vít acsimet

a) Trục vít : môdun của trục vít và môdun của bánh vít bằng nhau. Các kích thước của trục vít được tính theo môdun đó.

Môđun của trục vít m =  $p/\pi$ , m được chọn theo TCVN 2257-77

Đường kính vòng chia :  $d_1 = qm$ 

- q là hệ số đường kính của trục vít, được chọn tùy theo điều kiện làm việc của trục vít. Khi vẽ có thể lấy q theo môđun như bảng 6-1.
  - chiều cao đỉnh rằng :  $h_a = m$
  - chiều cao chân răng :  $h_f = 1,2m$
  - chiều cao răng : h = 2,2m
  - đường kính vòng định :  $d_{a1} = d_1 + 2m$
  - đường kính vòng đáy :  $d_{fl} = d_1 2.4m$
  - góc vít y được tính theo công thức sau :

$$tg\gamma \,=\, \frac{Z_1p}{\pi d_1} \,=\, \frac{Z_1m}{d_1} \,=\, \frac{Z_1}{q}$$

- chiều dài phân cất ren  $b_{\parallel}$  của trực vít được lấy theo điều kiện ăn khốp. Khi vẽ có thể lấy  $b_{\parallel}$  theo công thức sau :

$$b_1 = (11 + 0.06Z_2)m$$

 $\mathbf{Z}_2$  là số răng của bánh vít.

Bàng 6-1

m.	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	16	20
q		10			9	)				8		


- b) Bánh vít. Răng của bánh vít hình thành trên mặt xuyến. Đường kính vòng chia và môdun của bánh vít được xác định trên mặt cắt ngang (mặt cắt vuông góc với trực của bánh vít). Môdun của bánh vít bằng môdun của trực vít. Các thông số khác của bánh vít được tính theo môdun và số răng; công thức tính tương tự như bánh răng tru (H.16-18).
  - Dường kính vòng chia :  $d_2 = mZ_2$
  - Đường kính vòng định :

$$d_{a2} = d_2 + 2h_a = m(Z_2 + 2)$$

- Đường kính vòng đáy :

$$d_{f2} = d_2 - 2h_f = m(Z_2 - 2,4)$$

- Chiều rộng của bánh vít b<sub>2</sub> được lấy theo đường kính mặt đình của trực vít :  $b_2 \le 0.75d_{a1}$
- Góc ôm của trục vít 25 thường lấy bằng góc giới hạn



Hlnh 6-18

bởi hai mặt mút của bánh vít theo công thức sau :

$$\label{eq:sinder} sin\delta \; = \; \frac{b_2}{d_{a1} \, - \, 0.5 m} \; \; ; \; \; (2\delta \; = \; 90^{\rm D} \; \ldots \; 100^{\rm O}).$$

- Đường kinh đỉnh lớn nhất của vành răng d<sub>aM2</sub>


$$\mathbf{d}_{\mathsf{aM2}} \leqslant \mathbf{d}_{\mathsf{a2}} + \frac{6\mathsf{m}}{\mathbf{Z_1} + 2}$$

- Khoảng cách trục giữa trục vít và bánh vít a<sub>w</sub>

$$\mathbf{a}_{\mathbf{w}} = 0.5\mathbf{m}(\mathbf{q} + \mathbf{Z}_2)$$

Kích thước các bộ phận khác tương tự như trường hợp bánh ràng trụ.

## 6.4.2. Cách vẽ bánh vít và trục vít




Hình 6-19

Hình 6-20

Banh vít và trục vít được vẽ theo TCVN 13-78.

Đối với trực vít, trên mặt phẳng hình chiếu song song với trực của trực vít, vẽ đường sinh của mặt đáy bằng nét mảnh và trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trực của trực vít không vẽ đường tròn đáy. Khi cần thể hiện prôfin của răng thì dùng hình cắt riêng phần hay hình trích (H.6-18).

Đối với bánh vít, trên mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục của bánh vít, vẽ đường tròn định lớn nhất của vành răng bằng nét liên đặm và vẽ đường tròn chia bằng



Htnh 6-21

nét chấm gạch ; không vẽ đường tròn định và đường tròn đáy.

Đối với bánh vít và trục vít, tại vùng an khớp, đường định răng của trục vít và bánh vít đều vẽ bằng nét liên đạm. Trên hình cắt, trục vít được vẽ ở vị trí nằm trước bánh vít (H.6-19, 6-20).

Trục vít lõm ăn khớp vẽ như H.6-21.

## 6.5. BÁN VỀ CHẾ TẠO BÁNH RẰNG

Bánh ràng là chi tiết truyền động dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Để đảm bào chất lượng chế tạo của bánh răng thống nhất giữa các khâu thiết kế, chế tạo và kiểm tra, bản vẽ chế tạo bánh răng được trình bày theo các tiêu chuẩn.

Trên các bản vẽ chế tạo bánh răng, thanh răng, truc vít và bánh vít, ngoài các hình vẽ ra còn ghi những kích thước xác định hình dạng sản phẩm, dung sai kích thước và độ nhám bế mặt. Các số liệu xác định hình dạng và độ chính xác không biểu diễn trực tiếp trên hình vẽ thì được ghi vào bảng thông số. Ngoài ra, trên bản vẽ còn ghi yêu cấu kỉ thuật và các yêu cấu khác.

Những số liệu ghi trực tiếp trên hình vẽ như:


- đường kính  $d_a$  và dung sai của nó ;
- chiếu rộng vành rāng b;
- góc côn định  $\delta$  ;
- kích thước mép vát f của mặt định ;
- độ nhẫn bế mặt răng.

Trường hợp cần thiết ghi các số liệu như:

- trị số giới hạn độ đảo hướng tâm của mặt đỉnh ;
- trị số giới hạn đô đảo hướng trục của mặt mút;

- độ nhãn;
- prôfin làm việc của răng.

Bảng thông số được đặt ở bên phải phía trên bản vẽ, nội dung gồm ba phân : số liệu cơ bản để chế tạo, các số liệu để kiểm tra và các số liệu để tra cứu. Kích thước các dòng và cột của bảng thông số như hình 6-22.




Hình 6-22

Các số liệu bảng thông số bao gốm :

- môdun m theo tiêu chuẩn,
- số răng (hoặc số đầu mối ren),
- prôfin gốc,
- loại răng, loại trục vít, góc nghiêng và hướng nghiêng của răng,
- hê số dịch chỉnh X ;
- cấp chính xác.

Bảng thông số có thể được bổ sung thêm một số số liệu khác tùy theo những yêu cầu về kết cấu và công nghệ.

Các số liệu không ghi trực tiếp trên hình về hoặc trong bảng thông số, thì có thể ghi trong yêu câu kỉ thuật như yêu câu về nhiệt luyện, đặc điểm, quy định thử nghiệm... Các yêu câu kỉ thuật được viết ở dưới bảng thông số.



Hình 6-23

## 6.6. XÁC ĐỊNH MỘĐUN CỦA BÁNH RĂNG


Khi vẽ bánh răng từ vật thực, trước hết ta phải xác định được môdun của bánh răng, rối căn cứ theo môdun đó mà xác định các thông số khác.

- 6.6.1. Bánh rằng trụ. Cách xác định môdun của bánh rằng trụ rằng thẳng (bánh rằng chuẩn) như sau :
  - Đếm số răng Z.
- Do đường kính vòng đỉnh (đ<sub>a</sub>), nếu số răng chẵn thì dùng thước cặp đo trực tiếp, nếu số răng lẻ thì đo gián tiếp, bằng cách đo khoảng e như hình 6-24.

$$d_a = 2e + d_B$$

- Tinh môdun theo công thức:

$$m = \frac{d_a}{Z + 2}$$



Hình 6-24

- Đối chiếu môdun đã tính với môdun tiêu chuẩn và chọn môdun tiêu chuẩn (TCVN 1064-71).
- Dùng môdun tiêu chuẩn tính lại đường kính vòng định và các thông số khác. Những kích thước không tính theo môdun thì đo trực tiếp trên vật thực.

#### 6.6.2. Bánh răng côn

Cách xác định môdun của bánh răng côn răng thẳng như sau :

- Đếm số răng Z.
- Dùng thước đo góc xác định góc đỉnh côn phụ  $\omega$  và suy ra góc đỉnh côn chia :  $\delta = 90^{\circ} \omega$  (H.6-25).


Nếu hai bánh rằng còn ăn khớp có trục vuông góc thì góc  $\delta$  được xác định như sau :

$$\operatorname{tg} \, \delta_1 \, = \, \frac{Z_1}{Z_2} \, \, ; \, \operatorname{tg} \, \delta_2 \, = \, \frac{Z_2}{Z_1}$$

- Tính môdun theo công thức:

$$m_e = \frac{d_{ae}}{Z + 2\cos\delta}$$

- Đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 2257-77 và chọn môdun tiêu chuẩn.
- Dùng môdun tiêu chuẩn tính lại  $d_a$  và tính các thông số khác.



Hình 6-25


## 6.6.3. Truc vít

Cách xác định môdun trục vít trụ Acsimet như sau :

- Do theo chiều trục một khoảng *l*, đếm số đỉnh ren n trong khoảng *l* và tính bước ren theo công thức (H.6-26).

$$p = \frac{l}{n}$$

- Tinh modun theo cong thức :  $m = \frac{p}{\pi}$ 



Hình 6-26

Ta biết rằng môdun của trục vít bằng môdun của bánh vít, nên ta có thể xác định m theo công thức tính môdun của bánh vít :

$$m \ = \ \frac{d_{a2}}{Z_2 \ + \ 2}$$


- Dối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 2257-77 và chon môdun tiêu chuẩn.
- Dùng môdun tiêu chuẩn tính lại p và các thông số khác.

Cách xác định môđun của bánh vít tương tự như trường hợp bánh rằng trụ.

## 6.7. CƠ CẤU BÁNH CÓC

Cơ cấu bánh cóc dùng để tạo chuyển động quay gián đoạn một chiều, đồng thời giữ cho trục của bánh cóc không quay theo chiều ngược lại. Cơ cấu bánh cóc được dùng trong các thiết bị nâng, tời...

Prôfin răng bánh cóc khác với prôfin răng của bánh răng, prôfin răng bánh cóc có một bên là cung tròn, một bên là đoạn thẳng. Phần phẳng của mặt răng tỉ vào mặt vát của cái lẫy, mặt vát này không trùng với bán kính của bánh cóc mà tạo với nó một góc bằng 12° – 15°. Nhờ trọng lượng riêng của cái lẫy hay nhờ tác dụng của lò xo, cái lẫy dễ dàng gạt vào rãnh của bánh cóc (H.6–27).



Hinh 6-27

Cũng như bộ truyền bánh răng, thông số cơ bản để tính toán bánh cóc là môdun. Cơ cấu bánh cóc được vẽ theo quy ước sau :

Mặt đình răng được vẽ bằng nét liên đậm, mặt đáy răng được vẽ bằng nét liên mành. Trên hình cắt, răng bánh cóc không bị cắt và đây răng được vẽ bằng nét liên đâm, cái cóc che khuất răng bánh cóc trong phần ăn khôp.

## 6.8. BỘ TRUYỀN ĐỊA XÍCH

Bộ truyền đĩa xích thường dùng cho các trục song song có khoảng cách tương đối lớn.

Quy ước vẽ đĩa xích như quy ước vẽ bánh rằng trụ. Profin của rằng đĩa xích là cung tròn. Để thể hiện cấu tạo và để ghi kích thước, thường về hình dạng thật của rằng.

Hình 6-28 là bản vẽ đĩa xích ; trên sơ đổ xích được vẽ bằng nét chấm gạch mành (H.6-29).

# 6.9. VĒ QUY ƯỚC LÒ XO

## 6.9.1. Khái niệm chung


Lò xo làm việc dựa vào tính đàn hối của nó. Lò xo là chỉ tiết dự trữ năng lượng dùng để giảm xóc, ép chặt, đỡ lực v.v...


Căn cứ theo kết cấu và tác dụng, lò xo được chia làm bốn loại như sau :

a) Lò xo xoán ốc (H.6-30): lò xo được hình thành theo đường xoán ốc trụ hay nón. Căn cứ theo tác dụng, lò xo xoán ốc được chia ra các loại: lò xo nén, lò xo xoán và lò xo kéo.

Mạt cất của dây lò xo xoán ốc là hình tròn, vuông hay hình chữ nhật.

- b) Lò xo xoán phảng (H.6-31): lò xo xoán phảng hình thành theo đường xoán ốc phảng, mặt cát dây lò xo thường là hình chữ nhật. Lò xo xoán phảng dùng làm dây cót.
- c) Lò xo nhíp (H.6-32) : lò xo nhíp gồm nhiều tấm kim loại ghép với nhau được dùng nhiều trong cơ cấu giảm sóc nhất là trong ôtô.
- d) Lò xo día (H.6-33) : là lò xo gồm nhiều día kim loại ghép chồng lên nhau, dùng trong cơ cấu chịu tải trọng lớn.







## 6.9.2. Vé quy ước lò xo

Lò xo có hình dạng và kết cấu phúc tạp nên được vẽ quy ước theo TCVN 14-78 (Bảng 6-2)

- Trên hình chiếu và hình cắt của lò xo xoắn trụ (hay nón), vòng xoắn được vẽ bằng các đường thẳng thay cho đường cong (mục 1...5 bằng 6-2)



- Đối với lò xo xoắn trụ (hay nón) có số vòng xoán lớn hơn 4 thì quy định chỉ vẽ mỗi đầu lò xo một hoặc hai vòng xoán (trừ vòng tỉ), những vòng xoán khác không vẽ và được thay bằng nét chấm gach vẽ qua tâm mặt cất của dây lò xo ; cho phép ve rút ngắn chiều cao của lò xo (mục 1.2)
- Những lò xo có đường kính hay chiếu dày dây lò xo bằng 2mm hay nhỏ hơn thỉ vòng xoán được vẽ bằng nét liền đậm, mặt cát của dây lò xo được tô kin.
- Đối với lò xo xoán phảng số vòng xoán lớn hơn 2 thì quy định vẽ vòng đầu và vòng cuối, phần còn lại được vẽ bằng một đoạn nét chấm gạch đậm (muc 6)



Hình 6-34

- Đối với lò xo địa có số địa lớn hơn bốn, thì mỗi đầu được vẽ một hoặc hai dĩa, đường bao các đĩa còn lại vẽ bằng nét mảnh (mục 7).
- Đối với lò xo nhíp hay lò xo lá có nhiều lớp thì quy định chỉ vẽ đường bao của chồng lá (mục 8, 9).
- Đối với lò xo có hướng xoán cho trước thì phải vẽ đúng hướng xoán của nó và ghi rõ "hướng xoắn phải" hay "hướng xoắn trái" trong yêu cấu kĩ thuật. Khi không cấn phân biệt hướng xoắn thì vẽ lò xo theo hướng xoắn phải.

Bang 6-2


		Hình vẽ quy ước	
Tên gọi lờ xa	Hình chiều	Hink cåi	Khi chiều dày mặt cắt của dây < 2mm
l Lô xo nên, dây tròn, ở hai đầu ép lại 3/4 vòng và mài bằng			NAMA
2. Lò xo nén, dây hình chủ nhật, ở hai đầu ép lại 3/4 vòng và mài bằng			-WWW
3. Lò xo nên bình nón đây tròn, ở hai đầu ép lại 3/4 vòng và mài bằng			
4. Lô xo nên, dây hình chữ nhật, ở hai đầu mài bằng			

5. Ló xo kèo, dây tròn có móc nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau		
6. Lò xo xoắn ốc phẳng có hai móc ở hai đầu	5 5 5 5 2	
7. Chống lò xo đĩa đặt đổi nhau		
8. Lò xo lá		
9. Lo xo nhíp		

### 6.9.3. Bản vé chế tạo lò xo

Trên bản vẽ chế tạo lò xo, ngoài hình biểu diễn và kích thước của lò xo, còn có bảng thông số đặt ở góc phải phía trên bản vẽ. Bảng ghi các thông số cơ bản của lò xo như; số vòng làm việc, số vòng toàn bộ, hướng xoán của lò xo v.v..

Kí hiệu quy ước dùng để ghi các thông số trên bản vẽ lò xo được quy định như sau (H.6-34):



Hinh 6-35

- chiếu cao (chiếu dài) lò xo ở trạng thái tự do : H'o

- chiều cao (chiều dài) lò xo khi chịu tải trọng : H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>...

- tải trọng chiều trục của lò xo : P1, P2, P3...

biến dạng tuyến tính của lò xo : F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub>...

Trên bản vẽ chế tạo, những đại lượng bằng chữ được thay bằng các trị số.

Cách vẽ lò xo nén như sau :

Để tiếp xúc dễ dàng với các chi tiết khác và để phân bố lực một cách đều dặn, lò xo nén được mài phẳng đi ba phần tư vòng xoắn và thu ngắn bước của vòng xoắn ở hai đầu lò xo để tạo thành vòng tl. Khi làm việc vòng tl này không có tác dụng đàn hồi, các vòng còn lại gọi là vòng làm việc. Như vậy tổng số vòng bằng số vòng làm việc cộng với số vòng tl :

$$n_1 = n + (2 \times 3/4) = n + 1.5$$

Chiếu cao tự do của lò xo được tính như sau :

$$H'_0 = nt + d$$

n : số vòng làm việc

t : bước xoán của lò xo

d: đường kính dây lò xo

Chiếu dài dây lò xe được tính theo công thức :

L = 
$$n_1 \sqrt{(\pi D_2)^2 + t^2}$$
  
 $D_2 = \frac{D + D_1}{2} = D - d$ 

D: đường kính ngoài của lò xo,

D<sub>1</sub>: đường kính trong của lò xo,

n, : tổng số vòng của lò xo.

Khi vẽ lò xo, thường cho biết các thông số như : chiếu dài dây lò xo L, bước xoán t, đường kính dây lò xo d và hướng xoán của lò xo.

Hình 6-35 là bản vẽ chế tạo lò xo nén đầu mài bằng và ép phẳng.

# PHU LUC REN HỆ MÉT Đường kính và bước ren (TCVN - 2247 - 77)

(mm)


Bång PL - 1

Đ	ường kinh	ı d		Buốc p							
Dáy	Dãy	Dây	Lớn		<u> </u>		N	hỏ	<u> </u>		
1	2	3		4	3	2	1,5	1,25	1	0,75	0,5
4			0,7						l		0,5
	4,5	!	(0,75)								0,5
5		(E E)	0,8								0,5
6		(5,5)	] <sub>1</sub> ]					Ì		0,75	0,5 0,5
U		7	;							0,75	0,5
8		'	1,25						ı	0,75	0,5
Ü	ļ	9	(1,25)				·	ļ	i	0,75	0,5
10			1,5				1,5	1,25	î	0,75	0,5
		11	(1,5)						i	0,75	0,5
. 12			1,75				1,5	1,25	1	0,75	0,5
	14	ነ	2		1		1,5	1,25	1	0,75	0,5
		15			•		.1,5		(1)		
16	•	i	2		ľ	,	1,5		1	0,75	0,5
		17			Į		1,5	Į	(1)		
	18		2,5		}	2 2 2	1,5		1	0,75	0,5
20			2,5			2	1,5		1	0,75	0.5
24	22	ł	2,5		ł	2	1,5 1,5	ł	1	0.75	0,5
24	1	25	3 .		}	2	1,5	l	1 (1)	0,75	
		(26)					1,5		(1)		
	27	(20)	3			2	1.5		1	0,75	
		(28)	"			2	1.5		l i	0,173	
30		\-",	3,5		(3)	2	1,5	]	ì	0,75	
-•		(32)	-,-			_	1,5		1	","	
	33	` ′	3,5		(3)	2	1,5	!	1	0,75	
	\	35		ļ	[	2	1,5		<b>,</b>	<b>,</b>	
36	1	ł	4		3	2	1,5		i	1	
		(38)					. 1,5		ļ	•	
	39		4		3	2	1,5		1	ŀ	
40	]	40	ٔ ۔ ا		(3)	(2)	1,5	!	Ì.	)	
42			4,5	(4)	3	2	1,5	•	1	]	
48	45		4,5 5	(4)	3	2 2	1,5 1,5		l l	1	
48	1	50	,	(4)	(3)	(2)	1,5	ļ	1	[	
	52	30	5	(4)	3	2	1,5		1		!
	7.	55	1	(4)	(3)	2	1,5		'		
56		-	5,5	4	3	2	1,5	ŀ	1	]	
•	1	58		(4)	(3)	2 2 2	1,5	ነ	1 -	1	
	60	1	(5,5)	4	3	2	1,5		1	1	[
		62		(4)	`(3)	2	1,5		1		
64			6	4	3	2	1,5	į	1	[ ·	
		65		(4)	(3)	2	1,5	1			
	68	1	6	4	3	2	1,5		1	1	[

Chú thích : 1. Khi chọn đường kính ren nên lấy theo thứ tự ưu tiên dãy 1, 2, 3.

<sup>2.</sup> Cổ gắng không dùng dườn kính và bước ren trong dấu ngoặc

REN HÊ MÉT Kich thước cơ bản (Trích TCVN 2248 - 77)




(mm)

Báng PL - 2

	Bước ren			
d ≠ D .	$d_2 = D_2$	d1	d3	р
3	2.675	2,459	2,387	0,5
3,5	3,110	2,850	2,764	0,6
4	3,546	3,242	3,141	0,7
4,5	4,013	3,688	3,580	0,75
5	4,480	4,134	4,019	0,8
6	5,350	4,918	4,773	1
7	6,350	5,918	5,773	l I
8	7,188	6,647	6,466	1,25
9	8,188	7,647	7,466	1,25
10	9,026	8,376	8,160	1,5
11	10,026	9,376	9,160	1,5
12	10,863	10,106	10,160	1,5
14	12,701	11,835	11,546	2
l6	14,701	13,835	13,546	. 2
18	16,376	15,294	14,933	2,5
20	18,376	17,294	16,933	2,5
22	20,376	19,294	18,319	2,5
24	22,051	20,752	20,319	3
27	25,051	23,752	23,319	3
30	27,727	26,211	25,706	3,5
33	30,727	29,211	28,706	3,5
36	30,402	31,670	31,093	4
39	36,402	34,670	34,093	4
42	39,077	37,12 <del>9</del>	36,479	4,5
45	42,077	40,129	39,479	4,5
48	44,752	42,587	41,866	5
53	48,752	46,587	45,866	5
56	52,428	50,046	49,252	5,5
60	56,428	57,505	53,252	5,5
64	60,103	59,505	56,639	6
68	64,103	61,505	60,639	6

# REN ỐNG HÌNH TRỤ Kích thước cơ bản (Trích TCVN 4681 - 89)




(mm)

Bdng PL - 3

Kí hiệu kích thước của ren theo in sơ		Buốc ren		Đường kính ren	Số bước ren trên một	
Dāy 1	Dāy 2	P	d = D	$\mathbf{d_2} = \mathbf{D_2}$	$d_i = D_i$	in so
1/8		0,907	9,728	9,147	8,566	28
1/4		1,337	13,157	12,301	11,445	19
3/8		1,337	16,662	15,806	14,950	19
1/2	•	1,814	20,955	19,793	18,631	14
	5/8	1,814	22,911	21,749	20,587	14
3/4	į	1,814	26,411	25,279	24,117	14
	7/8	1,814	30,201	29,039	27,877	14
1		2,309	33,249	31,770	30,291	11
	11/8	2,309	37.897	36,418	34,939	11
11/4		2,309	41,910	40,431	38,952	31
	1 <sup>3</sup> /8	2,309	44,323	42,844	41,365	11
$1^{1}/2^{1}$		2,309	47,803	46,324	44.845	111
	13/4	2,309	53,740	52,267	50,788	11
2		2,309	59,614	58,135	56,656	ii
	21/4	2,309	65,710	64,231	62,752	ii
21/2		2,309	75,184	73,705	72,226	lii
	2 <sup>3</sup> /4	2,309	81,334	80,055	78,576	ii
3	_	2,309	87,884	86,405	84,926	ii

Chú thích : ưu tiên chọn kích thước ở đây 1

# REN ỐNG HÌNH CÔN Kích thước cơ bản (Trích TCVN 4631 - 81)




(mm)

Bảng PL - 4

Kí hiệu kích thước ren theo in sơ	Buốc ren	Duờng kinh	Chiếu đài ren				
d	P	d = D	$d_2 = D_2$	$\mathbf{d_1} = \mathbf{D_1}$	1, 1,	l <sub>2</sub>	
1/8	0,907	9,728	9,147	8,566	6,5	4,0	
1/4	1,337	13,157	12,301	11,445	9,7	6,0	
3/8	1,337	16,662	15,806	14,950	10,1	6,4	
1/2	1,814	20,955	19,793	18,631	13,2	8,2	
3/4	1,814	26,441	25,279	24,117	14,5	9,5	
_1	2,309	33,249	31,770	30,291	16,8	10.4	
11/4	2,309	41,910	40,431	38,952	19,1	12,7	
11/2	2,309	47,803	46,324	44,845	19,1	12,7	
2	2,309	59,614	58,135	56,656	23,4	15,9	
2 1/2	2,309	75,184	73,705	72,226	26,7	17,5	
3	2,309	87,884	86,405	84,926	29,8	20,6	
3 1/2	2,309	100,330	96,851	97,372	31,4	22.2	
4	2,309	113,030	111,551	110,072	35.8	25,4	
5 .	2,309	138,430	136,951	135,472	40,1	28,6	
6	2,309	163,830	162,351	160,872	40,1	28,6	

## REN HÌNH THANG MỘT MỐI - Đường kinh và bước ren (Trích TCVN 4673 - 89)



(mm)


Bång PL-5

Duờng ki	ong kinh ren d Buốc ren P		Duờng k	ính rend	Bulóc ren P		
dāy 1	dāy 2	P	P <sup>*</sup>	dāy 1	dáy 2	P	P∙
8	9	1,5 1,5 ; 2	2	52	55	3;8;12 3;9;14	8; 12 8; 12
10	<b></b>	15; 2		_60	]	3;9;14	5 ; 12 
12	11	2;3			65	4; 10; 16	
12	14	2;3		70	75	4; 10; 16 4; 10; 16	
16		2;4		80		4 ; 10	
20	18	2;4		90	85	4; 12; 18 4; 12; 18	5; 20 5; 20
	22	2;3;8	_		95	4;12;18	5 ; 20
24	26	3;8	2	100	110	4; 12; 20 4; 12; 20	5 5
28		3;5	2	120		6; 14; 22	16 ; 2
32	30	3;6;10 6;10		140	130	6; 14; 22 6; 14; 24	16 ; 2 16
	34	3;6;10		1	150	6; 16; 24	
<b>36</b>	38	3;6;10 3;7;10	6	160	170	6; 16; 28	8;24 8;24
40		3;7;10	6	180		8;18;28	20 ; 3
44	42	3;7;10	6 8	200	190	8; 18; 32 8; 18; 32	20 10;2
	46	3;8;12			210	8;20;36	10 ; 3
48	50	3;8;12		220	230	8; 20; 36 8; 20; 36	10;3

Chủ thích : - Ưu tiên chọn kích thước trong dây 1

<sup>-</sup> Không nên dùng ren có bước ghi đấu P

REN TUA - Đường kinh và bước ren (Trich TCVN 3777 - 83)




Bàng PL-6

Đường k	ính ren d	Bước r	en P	Đường k	inh ren d	Bước t	en P
dāy I	dāy 2	P	P*	dáy 1	dāy 2	P	P*
10		2			65	4;10;16	
12	14	2;3		70		4;10;16	
	i.4	2:3		'	75	4; 10; 16	
16		2 ; 4		80		4; 10; 16	
	18	2;4			85	4;12;18	5
20		2;4		90		4; 12; 18	5
	22	3;5;8	2	-	95	4 ; 12 ; 18	5
24		3;5;8	2	100		4; 12; 20	5
	26	.3;5;8	2		110	4 : 12 ; 20	5
28		3;5;8	2	120	·	6; 14; 22	16 ; 24
	30	3;6;10			130	6;14;22	16 ; 24
32	i !	3;6;10		140		6 ; 14 ; 24	16
	34	3;6;10			150	6; 16; 24	
36		3;6;10		160		6:16;28	8;24
	38	3;7;10	6		170	16	8;24
40		3;7;10	6	180		8;48;28	20 ; 32
	42	3;7;10	6		190	8;18;32	20
44		3;7;12	8	200		8;18;32	10 ; 20
	46	3;8;12			210	8;20;36	10 ; 32
48		3;8;12		220		8;20;36	10 ; 32
	50	3;8;12			230	8 : 20 : 36	·
52		3;8;12		240		8 ; 22 ; 36	
	55	3;9;14	8;12		250	8 ; 22 ; 40	24
60		3 ; 9 ; 14	8;12	260		12 ; 22 ; 40	

Chú thích :  $\neg$  Uu tiền chọn kích thước trong dãy 1

<sup>-</sup> Không nên dùng ren có bước ghi đấu P

# BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH (Trích TCVN 1892 - 76)



(mm)

Bang PL-7

Dường kinh danh nghĩa	Chiếu rộng đấu bulông	Chiếu cao đầu bulông	Đường kinh vòng tròn	Bán kính góc lượn	Bước lớn.	
ď	S	Н	Ď≽	r ≤	F	•
3	5,5	2	6,0	0,3	0,5	-
4	7	2,8	7,7	0,35	0,7	-
5	8	3,5	8,8	0,35	0,8	-
6	10	4	11,0	0,40	1,0	-
8	13	5,5	14,4	0,60	1,25	1,0
10	17	7	18,9	0,60	1,5	1,25
12	19	8	21,1	1,10	1,75	1,25
(14)	22	9	24,5	1,10	2,0	1,25
16	24	10	26,8	1,10	2,0	1,5
(18)	27	12	30,2	1,10	2,5	1,5
20	30	13	33,6	1,20	2,5	- 1,5
(22)	32	14	35,8	1,20	2,5	1,5
24	36	15	40,3	1,20	3,0	2,0
(27)	41	17	45,9	1,70	3,0	2,0
30	46	19	51,6	1,70	3,5	2,0


Bảng PL-7 (tiếp)

Chiểu đài					1	Dường	kinh d	anh ng	hĩa của	ren d					
bulông	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	(22)	24	27	30
1							Ch	iều dài	١						
10	×	×	×	×	×	×	- :	-	<u> </u>	-	_	_	-	_	
12	×	×	×	×	×	х	×	-	-	-	-	-	-	-	-
14	12	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	- '	-
16	12	14	×	×	×	×	×	×	-	- !	-	_ :	-	-	-
(18)	12	14	16	×	×	×	×	×	-	_	-	-	-		-
20	12	14	16	×	×	×	×	×	×	×		-	-	-	-
(22)	12	14	16	18	×	×	×	×	×	×	-	-		-	-
`25	12	14	16	18	×	×	×	×	×	×	×	-	:	-	<b>i</b> –
(28)	12	14	16	18	22	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-
`30	L2	14	16	18	22	×	×	×	×	×	×	-	i -	-	-
35	_	14	16	18	22	26	30	×	×	×	×	×	×	×	-
40	-	14	16	18	22	26	30	34	×	×	×	×	×	×	-
45	-	14	16	. 18	22	26	30	34	38	×	×	×	×	×	-
50	-	14	16	18	22	26	30	34	38	42	×	×	×	×	×
55	-	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	×	×	×	×
60	-	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	×	×	×
65	-	-	16	18	22	26 -	30	34	38	42	46	50	54	×	×
70	-	-	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	×
75	-		16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	×
80	-	-	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	×
90	-	-	-	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
100	-	-	-	-	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66

Chủ thích : - Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc

- Bulông có ren suốt chiếu dài thân đánh đấu ×.

# DAI ÓC TINH SÁU CANH (Trích TCVN 1905 ~ 76)




(mm)

Bàng PL-8

Dường kính của ren	Bước lớn	ren nhỏ	Chiều rộng đại ốc	Chiểu cao đại ốc	Dường kính vòng ngoại tiếp
d	Р	,	S	Н	D ≽
3	0,5		5,5	2,4	6
4 )	0,7	-	7	3,2	7,7
5	0,8	_	8	4	8,8
6	1,0	-	10	5	0,11
8	1,25	1,0	13	6,5	14,4
10	1,5	1,25	17	8	18,9
12	1,75	1,25	19	10	21,9
(14)	2,0	1,5	22	11	24,5
16	2,0	1,5	24	13	26,8
(18)	2,5	1,5	27	15	30,2
20	2,5	1,5	30	16	33,6
(22)	2,5	1,5	32	18	35,8
24	3,0	2,0	36	19	40,3
(27)	3,0	2,0	41	22	45,9
30	3,5	2,0	46	24	51,6

Chủ thích : không nên dùng những đại ốc có kích thước trong đấu ngoặc

### ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH XỂ RẮNH (Trích TCVN 1911 - 76)




Báng PL-9

Duờng kính ren	Chiếu rộng đại ốc	Chiếu cao dai ốc	Dường kinh vòng ngoại tiếp	Dường kính đầu đước	Số rânh	Chiếu rộng rãnh	Chi <b>ểu</b> cao	Kích thước chốt chè
d	S,	Н	D >	D <sub>3</sub>	п	ь	h	do × L
4	7	5	7,7	-	6	1,2	3,2	1 × 12
5	8	6	8,8	_	6	1,4	4,0	1,2 × 12
6	10	7,5	11,0	-	6	2,0	5,0	1,6 × 16
8	13	9,5	14,4	_	6	2,5	6,5	2 × 20
10 -	- 17	12	18,9	<b>-</b> .	6	2,8	8,0	2,5 × 25
12	19	15	21,9	17	6	3,5	] 10	$3,2 \times 30$
(14)	22	16	24,5	19	6	3,5	11	4 × 30
16	24	19	26,8	22	6	4,5	13	4 × 40
(18)	27	21	30,2	25	6	4,5	15	4 × 40
20	30	22	33,6	28	6	4,5	16	4 × 45
(22)	32	26	35,8	30	6	5,5	18	5 × 45
24	36	27	40,3	34	6	5,5	19	5 × 50
(27)	41	30	45,9	38	6	5,5	22	$6,3 \times 63$
30	46	33	51,6	42	6	7,8	24	<b>\</b>

Chú thích : Không nên dùng những đại ốc có kích thước trong dấu ngoặc

# VÒNG ĐỆM TINH (Trich TCVN 2061 - 77)




(mm)

Bang PL-10

Dường kính thân của chỉ tiết kẹp chặt d	Dường kinh lỗ vàng đ <b>ệm</b> đ <sub>i</sub>	Đường kính ngoài vòng đ <b>¢</b> m d <sub>2</sub>	Chiếu dày vòng độm S	Mép vát e
3	3,2	7	0,5	-
4	4,3	9	0,8	_
5	5,3	10	1,0	0,3
6	6,4	12,5	1,6	0,4
8	8,4	17,5	1,6	0,4
10	10,5	21	2,0	0,5
12	13	24	2,5	0,6
14	15	28	2,5	0,8
16	17	30	2,5	0,8
18	19	34	3,0	0,8
20	21	37	3,0	1,0
22	23	39	3,0	1,0
24	25	44	4,0	1,0
27	28	50	4,0	.1,2
30	31	56	4.0	1,2

# CHỐT CHỂ (Trích TCVN 2043 - 77)



(mm)


Báng PL-11

Dương kinh		K	ích thước chốt chê	<del>}</del>	
quy ước	Đườn	g kính		Chi <b>ế</b> u đài	<del></del>
d <sub>o</sub>	d	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L từ đến
0,6	0,45	1,1	1,6	1,6	4 - 8
0,8	0,60	1,4	2	1,6	5 - 10
1	0,80	1,8	2,5	1,6	6 - 12
1,5	1,3	2,8	3,5	2,5	8 - 20
2	1,6	3,6	4,5	2,5	12 - 25
2,5	2,0	4,5	5	2,5	14 - 28
3,2	2,7	5,95	6,3	4,0	18 - 40
4	3,5	7,55	8	4,0	22 - 55
5	4,5	9,5	10	4,0	28 - 80
6,3	5,6	, 12,1	13	4,0	36 - 110
8	7,5	15	16	4,0	50 - 160
10	9,5	19	20	6,0	70 - 220
13	12,0	23,5	25	6,0	100 - 280
16	15,0	30	32	6,0	140 - 280
30	19,0	38	40	6,0	180 - 280

Chú thích : Kích thước chiếu dài chốt chế L được chọn trong dây :

4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280.

# VÍT CÁY CÓ CHIỀU ĐÀI ĐOẠN REN CÁY BẰNG 1d, 1, 25d, 2d (trích TCVN 3608 - 81, TCVN 3610 - 81 TCVN 3614 - 81)




Đường	kính ren d	6	8	10	12	[6	26	24	30	36	42	48
Buốc ren P	lớn nhỏ	i -	1,25 1	1,5 1,25	1,75 1,25	2 1,5	2,5 1,5	<b>3</b> 2	3,5 2	4 3	4,5 3	5
Đường	kinh thân d <sub>i</sub>	6	- 8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
	I <sub>1</sub> = 1d TCVN 3608-81	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48
Đoạn ren cấy l <sub>i</sub>	i <sub>1</sub> = 1,25d TCVN 3610-81	7,5	10	12	15	20	25	30	38	45	52	60
	I <sub>1</sub> = 2d TCVN 3614-81	12	16	20	24,	32	40	48	60	72	84	95

Chieu dài				Dut	àng kinh	danh ngh	nĩa của re	n đ			
cấy	6	8	10	12	16	20	. 24	30	36	42	48
]				1	C	hiều dài	l <sub>o</sub>				.1
16	×	×	×		_		_	_			[
20	×	×	×	- '	-	-	_	-	1		
25	18	×	×	-	-	-	_	_	1		
30	18	22	×	×	-	-	-	-			
35	18	22	26	×	×	_	-	-			1
40	18	22	26	30	×	×	-	-			
45	18	22	26	30	×	×	-	-	1	ļ	l
50	18	22	26	30	38	×	×	-			
55	18	22	26	30	38	×	×	-			
60	18	22	26	30	38	46	×	l -	ł		ł
65	18	22	26	30	38	46	×	-	×		
70	18	22.	26	30	38	46	54	· ×	×	ĺ	
75	18	22	26	30	38	46	54	×	×		
. 80	18	22	26	30	38	46	54	×	×	×	×
90	18	22	26	30	38	46	54	66	78	×	×
100	18	22	26	30	38	46	54	66	78	×	×

Chú thích : Những vít cấy có ren suốt chiều dài I đánh dấu X.

# VÍT ĐẦU HÌNH TRỤ (Trích TCVN 52 - 86)



(mm)


Bang PL-13

					<b>(</b> )	mm)						Bàng	PL-	13
Đường kính danh nghĩa của ren d	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
Đường kính đầu D	3,8	4,5	5,5	6,0	7,0	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30
Đường kinh trong của mặt tựa d <sub>s</sub> , không lớn hơn	2,6	3,1	3,6	4,I	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,4
Chiếu cao đầu k	1,3	1,6	2,0	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0	7,8	8,0	9,0	10	11
Chiểu dài đoạn cắt ren b	16	18	18	20	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52
Chiều rộng rãnh n	0,5	0,6	0,8	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0
Độ sâu rãnh t	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	36	4,0
Cạnh vát C	Ω,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,5	2,5
Đường Chiếu kính đ dài l	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20
4 5 6 8 10 12 14 16 (18) 20 (22) 25 (28) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110			1										7	

Chú thích. 1) Không nên dùng các kích thước ghi trong ngoặc


2) Chiếu dài I lấy trong vùng có đấu +

#### VÍT ĐẦU CHÌM (Trích TCVN 50 - 86)



<sup>2)</sup> Chiếu đài L lấy trong vùng có đấu +

## VÍT ĐỊNH VỊ ĐẦU VUÔNG NHỎ ĐUÔI HÌNH TRỤ (Trích TCVN 66 - 86)



(mm)


Báng PL-15

Đường kinh danh nghĩ	acủa ren d	6	8	10	12	16	20
Buóc ren P	lớn	1,0	1,25	. 1,5	1,75	2,0	2,5
Buoc 1ch 1	nhỏ		1,0	1,25	1,25	1,5	1,5
S	<del> </del>	3	4	5	7	9	11
e, không nhỏ	hơn .	4,2	5,5	65	9	12	14
Н		4	5,5	7	8	10	13
d <sub>1</sub>		4,5	6	7,5	9	12	15
l <sub>1</sub>		3	4	4,5	6	7,5	7,5
r, không lớn i	ıon	0,4	0,4	0,5	0,6	8,0	1,0
1		12-35	14-40	16-50	20-60	25~80	35-100

<sup>.</sup> Chiếu dài vít I phải chọn trong dấy sau : 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm. Phụ tùng đường ống

## PHŲ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

Phần nối bằng gang rên có ren hình trực dùng cho đường ống Kích thước kết cấu chung (Trích TCVN 1328 - 85)



(mm)

Bång PL-16

Lő		F	Ren												
thông			1	! <sub>1</sub>	12	d,		s	e e			h	ь	<u> </u>	,
guy đốc D <sub>gú</sub>	insd	đ	Khé nh he	_	Không lớn hơn	u <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	3	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	n		b <sub>i</sub>	ь <sub>2</sub>
8	1/4	13,158	9,0	9,0	7,0	13,0	12,5	2,5	3,0	3,5	3,5	3,0	2,0	2,0	3,5
10	3/8	16,663	10,0	11,0	8,0	17,0	16,0	2,5	3,0	3,5	3,5	3,0	2,0	2,0	3,5
15	1/2	20,956	12,0	12,0	9,0	21,5	20,0	2,8	3,5	4,2	4,2	3,5	2,0	2,0	4,0
20	3/4	26,442	13,5	16,0	10,5	27,0	25,5	3,0	3,5	4,4	4,2	4,0	2,5	2,0	4,0
25	1	33,250	15,0	19,0	11,0	34,0	32,0	3,3	4,0	5,2	4,8	4,0	2,5	2,5	4,5
32	11/4	41,912	17,0	21,0	13,0	42,5	40,5	3,6	4,0	5,4	4,8	4,0	3,0	2,5	5,0
40	11/2	47,805	19,0	23,0	15,0	48,5	46,5	4,0	4,0	5,8	4,8	4,0	3,0	3,0	5,0
50	2	59,616	21,0	24,0	17,0	60,5	58,5	4,5	4,5	6,4	5,4	5,0	3,5	3,0	6,0
65	21/2	75,187	23,5	27,0	19,5	76,0	74,0	4,5	4,5	6,4	5,4	5,0	3,5	3,5	6,5
80	3	87,887	26,0	30,0	22,0	89,0	87,0	4,5	4,5	6,5	6,0	6,0	4,0	4,0	7,0
100	4	113,034	39,5	39,5	30,0	115,0	112,0	5,5	5,5	8,0	7,0	7,0	4,5	5,0	8,5


Chú thích : 1) Doan lùi ren theo TCVN 2034 - 77

2) Kích thước h, b, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> là kích thước tham khảo

#### PHU TÙNG ĐƯỜNG ỐNG

Phần nối bằng gang rèn có ren hình trụ dùng cho đường ống Kích thước cơ bản

Nối góc (Trích TCVN 4124 - 85); Nối ba chạc (Trích TCVN 4125 - 85) Nối ống ngắn (Trích TCVN 4127 - 85)



(mm)

Báng PL-17

										_	
Lổ thông quy trớc D <sub>qư</sub> (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	(65)	(80)	(100)
Ren öng d (insd)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	11/4	11/2	2	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3	4
Nối góc và nổi ba chạc L(mm)	21	25	28	33	38	45	50	58	69	78	96
Nối ống ngắn L(mm)	22	24	28	32	35	39	43	47	53	59	84
Số gần	2	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6
Áp suất quy thác D <sub>qu</sub> (N/cm²)	160	160	160	160	160	160	160	100	100	100	100


Chú thích : 1) Không nên dùng phần nổi có Dạo ghi trong ngoặc dơn

2) Kích thước kết cấu chung theo TCVN 1328 - 85

Thí dụ kí hiệu phần nối không mạ kêm có Đại 40 mm.

Nổi gốc 40 TCVN 4124 - 85; Nổi ba chạc 40 TCVN 4125 - 85; Nổi ống ngắn 40 TCVN 4127 - 85

THEN BẰNG
Kich thước mặt cát của then và ránh (Trich TCVN 2261 - 77)




Bang P1-18

Đường kính trục	Kích thước của then	Chiếu sâu của rãnh Bán kính hoặc mép vát				Chiều đài then l
d	b × h	trục t <sub>t</sub>	lỗ lạ	S hay r	S <sub>1</sub> hay r <sub>1</sub>	từ đến
Từ 6 đến 8'	2 × 2	1,2	1	1		6 - 20
Lớn hơn 8 - 10	3 × 3	1,4	1,4	0,16	0,08 0,16	6 - 36
" 10 - 12	4 × 4	2,5	1,8	0,25		8 - 45
" 12 - 17	5 × 5	3	2,3			10 - 56
" 17 - 22	6 × 8	3,5	2,8	0,25	0,16 0,25	14 - 70
22 - 30	7 × 8	. 4	3,3	0,40		18 - 90
" 30 - 38	10 × 8	5	3,3			22- 110
" 38 - 44	12 × 8	5	3,3			28 - 140
" 44 ~ 50	14 × 9	5	3,8	0,40	0,25 0,40	36 - 160
" 50 - 58	16 × 10	6	4,3	0,60		45 - 180
" 58 - 65	18 × 11	7	4,4	-		50 - 200
" 65 - 75	20 × 12	7,5	4,9			56 - 220
" 75 <del></del> 85	22 × 14	9	5,4			63 - 250
" 85 ~ 95	25 × 14	9	5,4	0,60	0,40 0,60	70 - 280
" 95 - 110	28 × 16	10	6,4	0,80		80 - 320
" 110 - 130	32 × 18	11	7.4		}	90 - 360
" 130 - 150	36 × 20	12	8,4			100 - 400
" 150 - 170	40 × 22	13	9.4	1,00	0.70 1.00	100 ~ 400
" 170 - 200	45 × 25	15	10,4	1,20	0,70 1,00	110 - 450
" 200 - 230	50 × 28	17	12,4			125 - 500
" 230 - 260	56 × 32	20	12,4			140 - 500
" 260 - 290	63 × 32	20	14,4	1,6	1,20 1,60	160 - 500
" 290 - 330	70 × 36	22	15,4	2,00		180 - 500
" 330 - 380	80 × 40	25	17,4			200 - 500
" 380 - 440	90 × 45	26	17,4	2,50	2,00 2,50	220 - 500
* 440 - 500	100 × 50	31	19,5	3,00		250 - 500

Chú thích : Chiếu dài then phải được lựa chọn từ đây : 6:8:10:12:14:16:18:20:25:28:32:36:40:45:56:63:70:80:90:100:110:125:140:160:180:200:220:250:280:320:360:400:450:500mm


THEN VÁT

Kích thước mặt cắt của then và rãnh (Trích TCVN 4214 - 86)



Chú thích : Chiếu dài then phải được lựa chọn từ dãy : 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 280; 320; 360; 400; 450; 500mm


THEN BÁN NGUYỆT Kích thước mặt cắt của then và ránh (Trích TCVN 4217 - 86)



Bảng PL-20

Đường kính trục d			Kích thuớc của then	Kich thước	c của rânh	Bán kính hay mép vát		
	Truyền mômen Dịnh vị		h×h×D	ı <sub>t</sub>		r hay s	r, hay s <sub>2</sub>	
Từ 3 đến 4 1ừ 3 đến 4		từ 3 đến 4	$1.0 \times 1.4 \times 4$	1,0	0,6			
iớn hơn	4 - 5	lớn hơn 4 ~ 6	$1.5 \times 2.6 \times 7$	2,0	8,0	1		
"	5 - 6	6 - 8	2 × 2,6 × 7	1,8	0,1	0,16	0.98	
	6 - 7	8 - 10	$2 \times 3.7 \times 10$	2,9	1,0	0,25	0,16	
11	7 - 8	10 - 12	$2.5 \times 3.7 \times 10$	3,7	1,2			
u	8 - 10	12 - 15	1 × 5 × 13	3,8	1,4			
11	10 - 12	15 - 18	$3 \times 6.5 \times 16$	5,3	1,4			
ı	12 - 14	" 18 - 20	4 × 6,5 × 16	5,0	1,8			
	14 - 16	20 - 20	$4 \times 7.5 \times 19$	6,0	1.8	1		
"	16 - 18	* 22 - 25	$5 \times 6.5 \times 16$	4,5	2,3	0,25	0,16	
	18 - 20	" 25 - 28	5 × 7,5 × 19	5,5	2.3	0,40	0,25	
14	20 - 22	" 28 - 32	5 × 9 × 22	7.0	2,3	1		
n	22 - 25	" 32 - 36	6 × 9 × 22	7,5	2.8	[		
"	25 - 28	" 36 - 40	6 × 10 × 25	7,5	2.8			
- "	28 - 32	trên 40	8 × 11 × 25	8,0	2,8	0,40	0,25	
"	32 - 38	trên 40	$10 \times 13 \times 32$	10.0	3,3	0,60	0,40	

#### CHỐT TRỤ (Trích TCVN 2042 - 86) và CHỐT CÔN (Trích TCVN 2041 - 86)



Bảng PL-21


Duờng kính đ	Méptròn Mépvátc⇔				Chiếu dài l							
Duong kilai u	a ==	Chốt trụ	Chốt côn		Ch	ót (	:ru		Ch	ю́t (	côn	
0,6	0,08	0,12	0,1	từ	2,5 (	1én	8	úı	4 6	tén	12	
0,8	0.10	0,16	0,1	) -	2,5	-	14	) -	4	-	14	
1,0	0,12	0,20	0,2	-	2,5	-	18	-	5	-	18	
1,2	0,16	0,25	0,2	-	2,5	-	25	-	6	-	22	
1,5	0,20	0,30	0,3	-	3	-	30	-	6	-	28	
2,0	0,25	0,35	0,3	1 -	4	-	40	] -	8	_	36	
2,5	0,30	0,40	0,5	-	5	-	50	-	10	-	45	
3,0	0,40	0,50	0,5	-	6	-	60	-	12	-	55	
4.0	0,50	0,63	0,6	<b>1</b> -	8	-	80	-	16	-	70	
5,0	0,63	0,80	0,8	-	10	-	100	-	16	-	90	
6,0	0,80	1,2	1,0	<b>\</b> -	12	-	120	- 1	20	-	110	
8,0	1,0	6,1	1,2	-:	16	_	160	-	25	-	140	
10	1,2	2,0	1,6	-	20	_	160	-	28	-	180	
12	1,6	2,5	1,6	-	25	_	160	-	32	-	220	
16	2,0	3,0	2,0	-	30	-	280	-	40	-	280	
20	2,5	3,5	2,5	-	40	-	280	-	50	-	280	
25	3,0	4,0	3,0	-	50	_	280	-	60	-	280	
30	4,0	5,0	4,0	-	60	_	280	] -	80	-	280	
40	5.0	6,3	5,0	-	80	-	280	-	100	_	280	
50	6,3	8,0	6,0	l -	102	_	280	l -	102	_	280	

Chú thích : Chiếu dài I của chọn trong đây kích thước sau :

4;5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;35;40;45;50;55;60;65;

70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280 mm


# CHỐT TRỤ CÓ REN TRONG (TCVN 155 - 86)



(mm)

d	8	10	12	16	20	25	30
d <sub>1</sub>	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>I</b> <sub>1</sub> ,	9	10	12	15	18	24	30
1,	12	13	15	20	23	30	38
Ъ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
c	1,2	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0
từ	30	30	30	30	40	50	60
đến	80	100	120	160	200	200	200

# CHỐT CÔN CÓ REN TRONG (Trích TCVN 2040-86)



Bảng PL-23

(mm)

d	- 6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60
ď	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16		M20	M24	M30
<b>I</b> <sub>1</sub>	8	9	10	12	16	18	24		30	40	50
I <sub>2</sub>	10	12	14	16	20	25	30		40	50	60
c	1,0	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	6	7
c <sub>l</sub>	0,5		0,7		1,0		1,5		2,0	2,5	
từ I đến	25 60	25 60	30 80	36 100	40 110	50 160	60 200	70 250	80 280	90 280	110 280

#### TÀI LIÊU THAM KHẢO CHÍNH

- 1 Các Tiêu chuẩn Nhà nước
  - Hệ thống tài liệu thiết kế
  - Ren, bu lông đai ốc, vít xiết và vít cấy
  - Then, chốt
  - Dung sai và lấp ghép các bể mặt trơn
  - Truyền động bánh răng, ổ lăn
  - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
- 2 ISO Standards Handbook 12 Technical Drawings Second edition 1991.
- 3 Dessin technique et construction mécanique normalisée
  DUROT.P R.LAVAUD J. VISART Dunod 1988
- 4 Guide du dessinateur industriel CHEVALIER.A

Hachette 1982

5 - Aide mémoire de dessin de construction
 Union des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles

Bréal 1989

6 - Инженерная графика

A. A. YEKMAPEP

Высшая школа 1988

- 7 Справочное руководство по черчению
  - в. и богданов, и. ф. малежик
  - А. П. ВЕРХОЛА и др.

Машиностроение 1989

8 - Черчение

С. К. БОГОЛЮБОВ

Машиностроевие 1989

9 - Справочник по инженерностроительному Черчению. Н. Л. РУССКЕВИЧ, Д. И. ТКАЧ

м. н. ткач

Будивельник 1987

10 - Engineering Drawing and Graphic Technology. THOMAS FRENCH - CHARLES J. VIERCK - ROBERT J. FOSTER

Mc Graw - Hill Inc - 1993

#### MUC LUC

	2240	
	Lời nói đầu Mớ đầu	3 5
	Churong 1	_
	Những tiêu chuẩn về cách trình bảy bản vẽ	6
1.1.	Tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật	6
	Khổ giấy	6
	Ti le	9
	Các nét vě	9
1.5.	Chữ viết trên bản về	12
1.6.	Ghi kích thước	18
	Chương 2	
	Về hình học	
2.1.	Chia đều một đoạn thẳng và đường tròn	23
	Vẻ độ dốc và độ cón	27
2.3.	Vê nối tiếp	26
2.4.	Về một số đường cong hình học	29
	Chương 3	
	Biểu diễn vật thể	
3.1.	Hình chiều	37
3.2.	Hình cắt	40
3.3.	Mặt cắt	50
3.4.	Hinh trích	52
3.5.	Vệ hình chiếu của vật thể	53
3.6.	Ghi kích thước của vật thể	55
3.7.	Đọc bản vẽ và về hình chiếu thứ ba	58
3.8.	Vẽ giao tuyến của vật thể	61
	Chương 4	
	Hình chiếu trực đo	
4.1.	Hình chiếu trực đo vuông góc	65
4.2.	Hinh chiếu trục đo xiên góc	67
4.3.	Các quy ước về hình chiếu trục đo	70
4.4.	Về hình chiếu trục đo	72
4.5.	Về phác hình chiều trực đo	79
	Churong 5	
	Vẽ quy ước và các mối ghép	
5.1.	Ren	80
5.2.	Ghép bằng ren	92
5.3.	Ghép bằng then, then hoa và chốt	102
	Ghép bằng đinh tán	108
	Ghép bằng hàn	111
5.6.	Hàn thiếc và dán	117
	Chương 6	
	Vế quy ước bánh răng và lò xo	
	Khái niệm chung về bánh răng	118
	Vê quy ước bánh răng trụ	119
	Vẽ quy ước bánh răng côn	124
	Vẽ quy ước bánh vít và trực vít	127
	Bản vẽ chế tạo bánh răng	129
	Xác định mô dun của bánh rằng	131
	Cơ cấu bánh cóc	132
	Bộ truyền đĩa xích	133
6.9.	Vē quy trắc lò xo	133
	Phụ lục	140
	Tài liệu tham khảo chính	162
	Mue luc	163