

X-Rite 310 App - user manual

Manuel utilisateur – Application X-Rite 310

Ce manuel vous guidera dans l'utilisation de l'application X-Rite 310 et la configuration du densitomètre.

Sommaire

- [1. Présentation de l'application](#)
 - [2. Interface principale](#)
 - [3. Connexion avec le densitomètre](#)
 - [4. Configuration du densitomètre X-Rite 310](#)
 - [5. Modes de fonctionnement](#)
 - [6. Dépannage courant](#)
-

1. Présentation de l'application

L'application permet de :

- Recevoir automatiquement les mesures densitométriques du X-Rite 310 via port série.
 - Visualiser les courbes de densité pour les canaux V/C/M/Y, etc...
 - Comparer les mesures à des courbes de référence.
 - observer l'évolutions des mesures danss le temps.
 - Exporter/importer des fichiers de mesure.
-

2. Interface principale

L'application se compose de plusieurs onglets :

- **Communication** : permet de configurer le port COM, le débit (baudrate), etc...
 - **Historic** : permet de comparer les valeurs(gamma, d-min, d-max) de plusieurs fichiers de mesures
 - **Courbes** : un onglet par jeu de courbes. On peut en ajouter, supprimer, renommer.
 - **Barre de menu** :
 - **Fichier** :
 - ouvrir un fichier de mesure,
 - sauvegarder un fichier de mesure,
 - ouvrir le dossier de mesure
 - **Édition** : réinitialiser les mesures
 - **Aide** :
 - manuel de densitométrie,
 - manuel utilisateur du densitomètre X-rite 310,
 - consulter ce manuel
-

3. Connexion avec le densitomètre

Configuration minimale

- Connecter le densitomètre via un **câble RS232 droit**.
- Utiliser un adaptateur **USB–RS232 compatible** si nécessaire et installer le driver correspondant.
- Ouvrir le port COM correspondant dans l'application.

Réglages logiciels

Dans l'onglet **Communication**, sélectionner :

- **Port série COM** approprié (COM 3 ou 4 le plus souvent, dépendant du câble/adaptateur utilisé)
- **Baudrate** : 1200 (recommandé) ou 300 (plus lent mais plus stable si problème)

4. Configuration du densitomètre X-Rite 310

Allumer le densitomètre, puis entrer successivement les **modes suivants** :

 (les modes sélectionnés sont sauvegardés après extinction du densitomètre, il n'est donc pas nécessaire de faire cette manipulation à chaque usage)

Réglage recommandé (mode série automatique, 1200 bauds)

Étape	Appuyer sur	Effet attendu
Entrer mode	F → MODE → 11	Active le mode TECHNET
Définir baudrate	F → MODE → 13	1200 bauds
Format complet	F → MODE → 18	Données longues
Envoi auto	F → MODE → 03	Envoi automatique après mesure
Format sur 1 ligne	F → MODE → 21	Valeurs sur une seule ligne

  **Ne pas activer le mode 10 ni 14/15 si mode 11 est actif.**

5. Modes de fonctionnement

Mode	Description
12	300 bauds, plus lent, utile pour les câbles longs ou adaptateurs peu fiables
13	1200 bauds, rapide et recommandé pour usage courant
03	Auto-print : déclenchement automatique de l'envoi des données
05	Auto-print avec date/heure incluse
18	Format long (plus d'infos, utile pour la courbe gamma)
21	Sortie sur une ligne sans retour chariot

6. Dépannage courant

✗ Je n'ai rien en sortie

- Vérifier que le port COM est correct.
- Vérifier que le baudrate correspond à celui du densitomètre.
- Vérifier que le bouton **PRINT** du 310 a été pressé.
- Si rien ne sort même après **PRINT** , vérifier que **mode 03 est activé**.

Manuel externe (disponible dans le dossiers docs)

- [X-rite 310 densitometer operation manual](#)
- [Cours de sentitométrie\(Jacques VERREES - INSAS\)](#)