

Dugult iszapelvételi könyvek kitisztítása, dugulásának elhárítása

Az a rekesz, amelyből az iszapkipumpálás a zsákba történik, az Iszapsűrítő kamra.

Ebbe az iszapelvételi könyvekkel csöpögtetjük a folyadékot a berendezés Utóülepítő kamrájából.

Ha a könyököt nem fordította vissza, függőlegesen felfelé néző állásba, akkor az, hogy az Iszapsűrítő kamra nem telik, hibát jelez, és rendellenes működést okozhat.

Az, hogy a könyökből nem csöpög a folyadék, több okból is bekövetkezhet.

1.) Ha a könyökben (és esetleg a Recirkuláció 1 cső Anaerob kamrába vezető végén) nem látszik folyadékáramlás, a Recirkuláció 1 levegőztetését szabályozó csappal próbálja meg szabályozni az áramlást. Ha az Anaerob kamrába vezető csővégen be tudja szabályozni az előírt kétujjnyi (a cső látható keresztmetszetének 1/3-ányi) átfolyást, ellenőrizze, hogy az iszapelvételi könyök szájánál a folyadék pulzálása látható-e. Ha látható, akkor a könyököt szabályozza be.

2.) Ha a könyök csak annyira dugult el, hogy a szájánál a folyadék pulzálása (bekapcsolt kompresszornál) látható, és a csőperem körül, alatt a csőben iszapgyűrű, lerakódás alakult ki a lassú csöpögés közben, és a kialakult karima elzárja a csöpögő folyadék útját, locsolótömlővel vagy egy kanna víz ráloccsintásával mossa le a könyök száját. Ezután a folyadék csöpögése megindul.

3.) Ha a könyökben (és esetleg a Recirkuláció 1 cső Anaerob kamrába vezető végén) nem látszik folyadékáramlás, és azt a fenti 1.) pont szerint nem lehet a levegőztetőcsappal (bekapcsolt kompresszornál) megindítani, próbálja meg a kompresszor bekapcsolt állapotánál a Recirkuláció 1 levegőcsapját többször elzárva és teljesen megnyitva a berendezés saját keringtetett folyadékával kidugítani a csövet, majd ezután szabályozza be újra a Recirkuláció 1-et. A művelet előtt mindenképpen fordítsa vízszintes irányba az iszapelvételi könyököt, hogy a meginduló folyadékáram, és a magával sodort dugulásos anyagok ne fröcsköljék le.

4.) Ha ez a 3.) pont szerinti beavatkozás nem vezet eredményre, és a Recirkuláció 1 egyik ágán (Anaerob felé, Iszapsűrítő felé) sem indul meg a folyadékáram, a levegőelosztó csapsorról oldja le a Recirkuláció 1 levegőtömlőjét, és a csap megnyitásával ellenőrizze, hogy a csap működik-e, nyitott állapotban átengedi-e a levegőáramot. Ha nem, kérjük, forduljon Vállalkozásunkhoz a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen vagy a +36 33 200 211 telefonszámon. Kérjük, hogy a csapot zárja el, és a tömlőt kösse vissza a csapra.

5.) Ha a Recirkuláció 1 valamelyik ágán (Anaerob kamra irányába és az Iszapsűrítő kamrába vezető iszapelvételi könyökon) megindul a folyadékáram, de a másikon nem, egy ronggyal dugaszolja el a működő ágat (úgy, hogy a rongyot a művelet után ki is tudja húzni a csőből, az iszapelvételi könyök esetén a dugaszolásnál felfelé, majd azután újra vízszintesen elfordítva), és így végezze el a 3.) pontban írt műveletet. Ha a folyadékáram a korábban nem működő ágon is megindult, húzza ki a rongyot a csővégből, és szabályozza be újra a Recirkuláció 1-et.

6.) Ha a 4.) pontban elvégzett ellenőrzés azt mutatja, hogy a csap működik, és a Recirkuláció 1 egyik ágán (Anaerob felé, Iszapsűrítő felé) sem indul meg a folyadékáram, azt javasoljuk, hogy a locsolótömlő és a levegő-bevezető tömlő összekötése után a locsolótömlőből vezessen vizet a levegőtömlőbe. Ha azt tapasztalja, hogy az Utóülepítő kamra folyadékszintje emelkedni kezd, az azt mutatja, hogy a levegőtömlő és a kamra alján a Recirkuláció 1 csősora felszálló ágának bevezetése is átjárható. Ezután kösse vissza a Recirkuláció 1 levegőtömlőjét a csapra, és (bekapcsolt kompresszornál) a csapot megnyitva ellenőrizze, hogy a Recirkuláció 1 két végén (Anaerob kamra irányába és az Iszapsűrítő kamrába vezető iszapelvételi könyökon) a folyadékáramok megindulnak. Ha a folyadékáramok megindulnak, szabályozza be az Anaerob felé vezető ágon a kétujjnyi (a cső látható keresztmetszetének 1/3-ányi) átfolyást, szabályozza be az iszapelvételi könyök csöpögtetését.



7.) Ha a 6.) pont szerint elvégzett művelet nem vezetett eredményre, az azt jelentheti, hogy (főleg elhanyagolt, vagy hosszú ideig levegőztetés nélkül maradt berendezéseknél) a Recirkuláció 1 azért nem tudja felfelé az Anaerob és az Iszapsűrítő kamrák felé továbbítani a folyadékot, mert az Utóülepítő kamra alján az iszap összetömörödött, és a Recirkuláció 1 cső végébe a folyadék nem tud beáramlani. Ennek megoldása az lehet, hogy a Recirkuláció 1 levegőcsapját teljesen megnyitja, és tömlőn vizet vezet be az Utóülepítő aljába. Ezt úgy javasoljuk elvégezni – azért, hogy a függőleges csövek levegőbevezető idomait, kötéseit ne sértse meg –, hogy az általában hajlékony locsolótömlőt egy merevebb csőbe (32-es, 40-es méretű PVC- vagy PP-cső, KP-cső, vízsz szerelési munkák után maradt 1,5-2 m-es darab) bevezeti, és így nyújtja le az Utóülepítő aljába, és így nyitja meg a tömlőre vizet vezető csapot. Ezt addig kell végezni, amíg a Recirkuláció 1 cső lenti vége körül a bevitt víz az iszapdugót szétmossa. Ha ez megtörténik, (bekapcsolt kompresszornál) a Recirkuláció 1 két végén fokozatosan megindulnak a folyadékarámok. Ezután ajánlott a Recirkuláció 1-et teljesen nyitott levegőcsappal néhány percre működtetni, majd beszabályozni.

8.) Ha a fenti műveletek nem vezetnek eredményre, forduljon Vállalkozásunkhoz a kapcsolat@okotechhome.hu e-mail-címen vagy a +36 33 200 211 telefonszámon.