



Servicios de Mantenimiento SpA

N° OT

#566

📅 Prioridad

↑ Alta

👤 Solicitante

Marcela Rojas

📅 Fecha límite

23-09-2026

📦 Activo

UPS Sala de Servidores 10 kVA

📄 Estado del activo

● Operativo

📄 Estado

✓ Completada

🔧 Tipo de trabajo

Preventivo

📅 Fecha inicio

23-09-2026

📍 Ubicación

Edificio Corporativo Andes

Número de serie

AS2331120457

📄 Criticidad

🔴 Crítico

☰ Resumen

📅 Cerrada

23-09-2026, 11:40 a. m.

🕒 Duración

2h 35m

✅ Procedimiento

18 de 18 pasos completados

Conclusión

Equipo operativo. Se recomienda reemplazo completo del banco de baterías en los próximos 6 meses

Elias Alonso
Firma técnico responsable

Marcela Rojas – Jefa de TI
Firma recepción conforme (cliente)

☰ Descripción

Mantenimiento preventivo semestral según plan anual. Incluye inspección, mediciones eléctricas, revisión del banco de baterías, prueba de autonomía y pruebas de transferencia. Ventana coordinada con TI: 23/09 de 09:00 a 12:00.

Asignados

E Elías Alonso

Grupos de fotos

Registro fotográfico



Seguimiento

Materiales usados

Sin materiales registrados

Entradas de tiempo

Elías Alonso

2h 35m

Tiempo total de duración

2h 35m

Procedimientos (1)

Mantenimiento preventivo semestral UPS

Inspección, mediciones eléctricas, revisión del banco de baterías y pruebas funcionales de UPS online hasta 20 kVA.

Realizado por Elías Alonso el 23-09-2026

Seguridad eléctrica

09:11 a. m.

Verificado

Inspección visual inicial 5/5 pasaron OK - Limpieza general y ausencia de polvo OK - Conexiones y bornes sin calentamiento OK - Ventiladores operando sin ruido OK - Panel sin alarmas activas OK - Registro de eventos revisado	09:23 a. m.
Tensión de entrada L-N 229,4 V (rango 207 – 253 V)	09:30 a. m.
Frecuencia de entrada 50 Hz (rango 49,5 – 50,5 Hz)	09:31 a. m.
Tensión de salida 230,1 V (rango 225 – 235 V)	09:32 a. m.
Carga conectada 46 % (máx. 80 %)	09:33 a. m.
Temperatura ambiente de la sala 22,5 °C (rango 18 – 27 °C)	09:35 a. m.
Tensión de flotación del banco de baterías 218,6 VDC (rango 214 – 222 VDC)	09:43 a. m.
Temperatura de baterías 24 °C (máx. 30 °C)	09:45 a. m.
¿Baterías sin hinchazón, fugas ni sulfatación? Sí	09:50 a. m.
Autonomía en prueba de descarga controlada 14 min (mín. 10 min)	10:40 a. m.
Transferencia a bypass y retorno sin corte en la carga Sí	10:55 a. m.
Prueba de corte de red: operación en batería sin alarmas Sí	11:05 a. m.
Versión de firmware (UPS / tarjeta de red) UPS 15.5 / NMC 3 v2.4.0.3	11:10 a. m.
Resultado de la mantención Conforme con observaciones	11:25 a. m.

Observaciones y recomendaciones

11:27 a. m.

Equipo operativo tras el reemplazo de 2 baterías del módulo 2.

Recomendaciones:

1. Planificar el reemplazo completo del banco (baterías de 2021) en los próximos 6 meses.
2. Actualizar firmware de la tarjeta de red a la última versión disponible.
3. Mantener la temperatura de la sala bajo 25 °C para prolongar la vida útil de las baterías.

Firma técnico responsable

11:33 a. m.



Elias Alonso

23-09-2026, 11:33 a. m.

Registrado por Elias Alonso

Firma recepción conforme (cliente)

11:35 a. m.



Marcela Rojas – Jefa de TI

23-09-2026, 11:35 a. m.

Registrado por Elias Alonso

 Historial de orden de trabajo

Elias Alonso ha creado la orden de trabajo: Mantenimiento preventivo semestral UPS 10 kVA – Sala de servidores.
19-09-2026, 04:20 p. m.

Elias Alonso asignó técnicos a la orden de trabajo: Elias Alonso.
19-09-2026, 04:21 p. m.

Elias Alonso comentó: Ventana confirmada con Marcela (TI) para el martes 23 de 09:00 a 12:00. Servidores críticos con respaldo verificado.
22-09-2026, 11:02 a. m.

Elias Alonso inició el trabajo.
23-09-2026, 09:05 a. m.

Elias Alonso cambió el estado de la orden de trabajo a En curso.
23-09-2026, 09:05 a. m.

Elias Alonso comentó: Inspección visual OK. Mediciones de entrada y salida dentro de rango, carga 46 %.

23-09-2026, 09:37 a. m.

Elias Alonso comentó: Prueba de descarga: 14 min de autonomía, bajo lo esperado. Dos baterías del módulo 2 con tensión baja; las reemplazo con stock de bodega.

23-09-2026, 10:42 a. m.

Elias Alonso comentó: Baterías reemplazadas. Transferencia a bypass y corte de red probados sin afectar la carga.

23-09-2026, 11:07 a. m.

Elias Alonso completó la orden de trabajo: Equipo operativo. Se recomienda reemplazo completo del banco de baterías en los próximos 6 meses.

23-09-2026, 11:40 a. m.

Elias Alonso cambió el estado de la orden de trabajo a Completado.

23-09-2026, 11:40 a. m.

Firmado por

Fecha