

RİSK ID NO	TESPİT TARİHİ	REVİZYON NUMARASI VE TARİHİ	RİSK ANALİZİ TÜRÜ	LOKASYON	MEKAN TÜRÜ / MEKAN	İLGİLİ BİRİM	TEHLİKE TANIMI	İLGİLİ GÖRSEL	TEHLİKE KAYNAĞI	ETKİLENERLER	RİSK	İLGİLİ MEVZUAT	MEVCUT DURUM	MEVCUT DURUMDA RİSK PUANI					İLAVE AKSIYON	UYGUNSUZLUK YÖNETİCİSİ	HEDEF KAPATMA TARİHİ	ÖNLEM ALINDIKTAN SONRAKİ OLASI RİSK PUANI					DF NO	DF KAPANIŞ TARİHİ	DF SORUMLUSU	DF KAPANIŞ AÇIKLAMASI
														OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ				OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK SEVİYESİ				
41	TARİH	14.07.2026/01	Faaliyet Esnasında	THY Genel Yönetim Binası (RD Yapılan Tesis ile koruyucu uyumlu olmalıdır)	Çatı	THY Destek Hizmetleri A.Ş. & THY A.O.	Yaşam halatlarının keskin, aşındırıcı yüzeylerden korunmaması		Aslı Erişim Donanımı	Çalışanlar, Ziyaretçiler	Düşme sonucu yaralanma, ölüm	6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği	Aslı erişim platformu cam temizliği için 2. önem olarak alınan askey yaşam hattında kullanılan ipin kesilmesini önleyecek ip koruyucusu bulunmamaktadır.	6	2	40	480	Seviye 1	TS EN 1891 Tip A standartında olan ipin kenar yüzeylere ve kablolarına sürünmesi ve kopmasına engellemek için ip koruyucusu kullanılması gerekmektedir.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (A.O.)	Derhal	0,5	2	40	40	Seviye 4	AHL A.O.14.07.2026.01	14.07.2026	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (A.O.)	İlave Aksiyon belirtildiği şekilde ve Xlsx olarak kapatılmış olup, önem alındıktan sonraki olası risk seviye aynı bırakılmıştır.
3	TARİH	14.07.2026/01	Genel Risk Analizi	THY Genel Yönetim Binası	THY Genel Müdürlüğü	THY Destek Hizmetleri A.Ş. & THY A.O.	Yangın söndürme dolaplarının ulaşılabilir olmaması		Acil Durumlar	Çalışanlar, Ziyaretçiler	Yangın anında müdahalede geç kalma	6321 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	Bodrum kat mH9:Ulaşargohane alanında bulunan yangın dolabının önünde sürekli malzemeler olduğu, diğer katlardaki Yangın dolaplarının ise dekoratif duvarla uyumlu alıpgı kapak yapıp yangın dolaba olduğu etiketlenmiş fakat önüne masa sandalye konulmuştur. Acil durumlarda ulaşımında zorluklar yaşanacağı tespit edilmiştir.	6	0,5	100	300	Seviye 2	Yangın dolaplarının önleri her zaman açık olmalı ve acil durumlarda erişimini engelleyecek hiçbir nesne konulmamalıdır.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (A.O.)	1 AY	0,5	0,5	100	25	Seviye 4	AHL A.O.14.07.2026.02	14.07.2026	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (A.O.)	İlave Aksiyon belirtildiği şekilde ve Xlsx olarak kapatılmış olup, önem alındıktan sonraki olası risk seviye aynı bırakılmıştır.
452	TARİH		Genel Risk Analizi	THY Genel Yönetim Binası	THY Genel Müdürlüğü	THY Destek Hizmetleri A.Ş.	Bazıluıu/tarihi geçmiş gıda		Yemekhane/Mutfak/Çay ocağı hizmetinin verilmesi	Çalışanlar, Ziyaretçiler	Gıda zehirlenmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğı ve Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda Güvenliğı ve Hijyen Uygulamaları Rehberi	Yemek hizmeti dış firmadan alınmaktadır. Yemekhane hizmetleri ile ilgili denetimler THY A.O. Ühteünde yürütölmektedir.	0,2	6	100	120	Seviye 3	Mevcut durumun devamlılığı sağlanmalıdır.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (A.O.)	3 AY	0,2	6	100	120	Seviye 3				
1	TARİH	14.07.2026/01	Genel Risk Analizi	THY Genel Yönetim Binası	THY Genel Müdürlüğü	THY Destek Hizmetleri A.Ş. & THY A.O.	Acil Durum Ekiplerinin görev yetki ve sorumlulukların bilmiyor olması		Acil Durum Ekipleri	Çalışanlar, Ziyaretçiler	Acil durumda müdahalenin sağlanmaması, tahliyede aksaklıkların yaşanması	İyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	Acil durum ekiplerine (Koruma, Kurtarma,Söndürme ve İyzerden) eğitim verilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Her yıl düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştirilmekte ve ekipler değerlendirilmektedir.	1	0,5	100	50	Seviye 4	Mevcut durumun devamlılığı sağlanmalıdır.	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İyveren Vekili)	Sürekli	1	0,5	100	50	Seviye 4				
170	TARİH		Genel Risk Analizi	THY Genel Yönetim Binası	THY Genel Müdürlüğü	THY Destek Hizmetleri A.Ş. & THY A.O.	Değişken Hava Şartları		Genel	Çalışanlar, Ziyaretçiler	Ağrı Sıcak	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İyisel Koruyucu Donanımların İyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İlle Tagma İşleri Yönetmeliğı Binalarında Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğı İyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	Mevimsel koşullara uygun olarak yaz ve kış dönemleri için iş elbiseleri personele dağıtılmaktadır.	3	1	3	9	Seviye 5	Mevcut durumun devamlılığı sağlanmalıdır.	Depo, Lojistik ve Melbusat Müdürlüğü	Sürekli	3	1	3	9	Seviye 5				