

Kristianstads kommun

Tekniska förvaltningen – VA-avdelningen, drift avlopp
291 80 Kristianstad

Datum: 2026-08-17
Diarienummer: TF-VA 2026-0417

Driftstörningsrapport – bräddning vid avloppspumpstation P41 Norra Sandvik

Rapporten upprättad 2026-08-17 kl. 06:30 av jourhavande drifttekniker efter uttryckning. Uppgifterna är preliminära och kompletteras när driftdata har gåtts igenom. Rapporten bifogas anmälan om driftstörning till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

1. Anläggning

Anläggningsuppgift	Värde
Anläggning	Avloppspumpstation P41 Norra Sandvik
Placering	Sandviksvägen, vid infarten till Norra Sandviks fritidshusområde, Åhus
Ansluten bebyggelse	ca 310 hushåll (Norra Sandvik och Sandviks camping)
Utrustning	Två dränkbara pumpar, fast reservkraftaggregat (diesel), bräddavlopp med bräddgivare
Recipient för bräddning	Sandviksbäcken, som mynnar i Hanöbukten ca 250 m norr om Sandviksbadet
Tillståndsgrund	Ingår i Åhus avloppsreningsverks verksamhet; egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll

2. Händelseförlopp enligt jouren

Kraftigt åskväder över Åhus under natten mot måndag 17 augusti. Jouren larmades av driftövervakningen kl. 03:05 om högnivå i P41 och var på plats kl. 04:20. Stationen var strömlös och reservkraftaggregatet hade inte startat. Pump 1 visade utlöst motorskydd på panelen. Mobilt reservkraftverk beställdes från förrådet i Kristianstad och anslöts kl. 04:55; pumparna gick igång kl. 05:12.

Bräddning till Sandviksbäcken bedöms ha pågått ungefär mellan kl. 03.30 och 06.00. Bräddad volym är inte beräknad ännu.

3. Preliminär orsak

Troligen pumphaveri: pump 1 löste ut och pump 2 klarade inte inflödet under åskregnet. Varför reservkraften inte startade är inte utrett. Felsökning görs under förmiddagen.

4. Vidtagna åtgärder

- Mobilt reservkraftverk anslutet kl. 04:55, pumpning återupptagen kl. 05:12.
- Bräddavloppet och Sandviksbäckens mynning inspekterade kl. 05:50; synligt avloppsvatten och toalettpapper i bäckfåran.
- Kontakt med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tas när kontoret öppnar.
- Skylt om avrådan från bad beställd till Sandviksbadet efter samråd med miljö.

5. Planerade åtgärder

- Felsökning av pumpar och reservkraftaggregat.
- Beräkning av bräddad volym ur driftdata.
- Städning av bäckfåran vid mynningen.

Drifttekniker, jour VA

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen