Pilz Makine Emniyeti Hizmetleri



Makine Duruş Performansı Ölçümü ve ESPE Kontrol Raporu

Proje No : **C24.048**

Hat / Bölge Adı : Jaws 1 - 12.Hat

Makine Adı : T4 - MCC1201

Sn. Seda Tulga

Health, Safety and Sustainability Manager Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.- Aluminyum

Müşteri Bilgileri Organize Sanayi Bölgesi, 3.Kısım Keçiliköyosb Mah.

Mustafa Kemal Bulvarı, No: 14

45030, Manisa - Türkiye

0 (546) 502 81 01

sedatulga@maxionwheels.com

Batuhan Emek

Danışmanlık Sorumlusu

Pilz Emniyet Otomasyon Ürün. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.

Hazırlayan / Ölçümü Yapan

Kayışdağı Mah. Dudullu Yolu Cd.

Mecnun Sk. No: 7 Duru Plaza

Ataşehir / İstanbul 0 (531) 658 00 03 b.emek@pilz.com.tr

Ölçüm Tarihi : 29.03.2024

Bir Sonraki Ölçüm Tarihi : 29.03.2025



T4 - MCC1201

1. Ölçüm Yapılan Bölgenin Görseli



2. Tehlikeli harekete emniyet ekipmanının koruma alanı dışından erişim var mı?

	Evet	Hayır	Açıklama		
Alt Kısım	\checkmark		lşık perdesi ile makine karkası arasındaki alt açıklıktan erişim vardır.		
Üst Kısım		V			
Sağ Yan		V			
Sol Yan		V			
Diğer		\checkmark			

EN ISO 14120 ve EN ISO 13857 standartları uyarınca; emniyet ekipmanı koruma alanı dışından tehlikeli hareketlere erişim olan alanlara erişimi engelleyecek önlemler alınmalıdır.

Notlar

Alt açıklık ve emniyet mesafesiyle ilgili bu iki uygunsuzluk, tehlikeli harekete erişim riski oluşturmaktadır.

3. Makinede kullanılan ekipmanın emniyet mesafesi uygunluk durumu:

UYGUNSUZ

Sahada yapılan ölçümün detaylarını (4.1, 4.2, 4.3) ve sonucunu (5) inceleyiniz.



4.1. Emniyet Ekipmanı Bilgileri

Ekipman Kategorisi	Marka	Model	
lşık Perdesi	Keyence	GL-R	

Koruma Yüksekliği (mm)	Çözünürlük (mm)	Tipi	Koruma Alanına Yaklaşım Yönü	
720	14	Parmak Koruma	Dikey	

4.2. Yapılan ESPE Ölçümleri

	Tehlikeli Hareket	Mevcut Emniyet Mesafesi	Durma Zamanı [ms] (STT)	Durma Mesafesi [mm] (STD)	
Maks	Tabyanın döner	135 mm	336	124	
Min	hareketi		322	94	

4.3. Emniyet Mesafesinin Hesaplanması:

$$S = (2000 \times T) + 8 \times (d-14)$$

$$S = (K \times T) + C$$

$$C = 8 \times (d - 14)$$

- C Tehlikeli bölgeye yaklaşım mesafesi
- d Koruyucu cihaz çözünürlüğü (ışık perdesi)
- S Emniyet Mesafesi
- K İnsan Uzuvlarının standartlarca belirtilen hızı (Katsayı = 2000*)
- T Makine durma süresi

*EN ISO 13855 standardı gereği ölçüm sonucu, emniyetli mesafe 500 mm üzerinde ise; emniyetli mesafe hesaplama formülünde bulunan K=2000mm/s sabiti, K=1600mm/s alınıp tekrar hesaplama yapılması gerekmektedir.

S = 538 mm

DURUM
UYGUNSUZ

PILZ Türkiye Tel: 0216 577 55 50

PILZ Türkiye Makine Duruş Performansı Ölçümü ve ESPE Kontrol Raporu



5. Sonuç

T4 - MCC1201, operatörün müdahale yaptığı bölge Işık Perdesi tarafından korunmaktadır. Bu bölgede bulunan ilk tehlikeli hareket; Tabyanın döner hareketi olarak tespit edilmiştir. Bu hareket ile Işık Perdesi arası 135 mm olarak ölçülmüştür.

Saha çalışması sırasında, ölçüm cihazı ile elde edilen verilerle olması gereken minimum emniyetli mesafe 537,6 mm olarak hesaplanmıştır.

<u>Işık Perdesi, EN ISO 13855 standardına göre uygunluğunun sağlanabilmesi için</u> tehlikeli hareketten 537,6 mm mesafeye çekilmelidir.

Raporun 1.2 bölümünde bulunan ESPE ölçümünde makine durma süresi en kötü performans değeri referans alınmıştır. Bu duruma binaen değerler incelendiğinde, kötü bir performansta duruş sağlandığı görülmüştür. Tabyanın döner hareketi ait duruş performansının iyileştirilmesi gerekmektedir.

PILZ Türkiye Tel: 0216 577 55 50