LECTURA 7



HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS: DIAGRAMAS DE PROCESOS HOMBRE-MÁQUINA

El diagrama de procesos hombre-máquina se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo a la vez.

El diagrama muestra la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo de la persona y el ciclo de operación de la máquina. Esto lleva a una utilización más completa del tiempo del trabajador y de la máquina, y un mejor balance del ciclo de trabajo.

Muchas máquinas herramienta son totalmente automáticas o semiautomáticas por lo que a menudo el operador está desocupado en una parte del ciclo. La utilización de este tiempo ocioso puede incrementar las ganancias del operador y mejorar la eficiencia de la producción.

La práctica de hacer que un empleado maneje más de una máquina se conoce como *acoplamiento* de máquinas. El acoplamiento de máquinas aumenta el porcentaje de "tiempo de esfuerzo" durante el ciclo de operación, eso posibilita mayores incentivos si la compañía trabaja con base en un plan de pago de incentivos. También se obtienen ganancias base mayores cuando se pone en práctica el acoplamiento de máquinas, puesto que el operador tiene una mayor responsabilidad y puede ejercer un esfuerzo mental y físico mayores.



Cuando se elabora el diagrama de procesos hombre-máquina, el analista debe identificar el diagrama con un título como Diagrama de procesos hombre-máquina.

Información adicional acerca de la identificación podría incluir el número de parte, el número de diagrama, la descripción de la operación, el método actual o propuesto, la fecha y el número de la persona que elabora el diagrama.

01 1	DIAGRAMA DE PROCESO HOMBRE - MAQUINA			26 May 03 PAGNA 10E 1	
Chrysler	INICIO	Descargar la pieza con referencia A123			
	FIN.	Cargai la pieza con referencia C 123		DIAGRAMA PROPUESTO	
Flanta Tduca	Referencia	Dagrama de fiya ≠ 123		ELABORADO POR: ING. JUAN BALAS	
Dagrama No. 123-1-1 Revision No. 002	Otsenaciones: Tien	Otseraciones Tempos (T.)en minitos		COLAS	


Los diagramas hombre-máquina se dibujan siempre a escala, por lo que se deberá seleccionar una escala de tiempos adecuada, de manera que la representación este proporcionada y represente el tiempo del ciclo en el espacio disponible en el diagrama.

El lado izquierdo muestra las operaciones y el tiempo para el empleado

- Una línea continua vertical representa el tiempo de trabajo del empleado.
- Un corte en la línea vertical (espacio sin línea) significa tiempo ocioso del empleado.

El lado derecho muestra el tiempo trabajado y el tiempo ocioso de las máquinas asignadas.

- Para cada máquina representada se coloca un encabezado y todos los tiempos de la máquina indicada deben ir representados debajo este.
 - Una línea vertical continua indica el tiempo de operación de la máquina.
 - Un corte en la línea vertical de la máquina señala el tiempo ocioso de ésta.
 - Una línea punteada indica el tiempo de carga y de descarga de la máquina, durante el cual la máquina no está ociosa ni en operación.



El analista debe elaborar diagramas de todos los elementos de tiempo ocioso y ocupado tanto del trabajador como de la máquina a lo largo de la terminación del ciclo.

La parte inferior del diagrama muestra el tiempo de trabajo total y el tiempo ocioso total del trabajador, así como el tiempo de trabajo total y el tiempo ocioso de cada máquina.

El tiempo productivo más el tiempo ocioso del trabajador debe ser igual al tiempo productivo más el tiempo ocioso de cada máguina con la que él opera.

Es necesario contar con valores de tiempo estándar precisos antes de que el diagrama pueda construirse. Estos tiempos estándar incluyen una tolerancia aceptable para la fatiga, retrasos inevitables y retardos del personal.

El analista nunca debe utilizar lecturas generales del cronómetro para elaborar el diagrama.

El diagrama de proceso hombre-máquina terminado muestra claramente las áreas en las que ocurre el tiempo ocioso de máquina y el tiempo ocioso del trabajador.

Por lo general, estas áreas son un buen lugar para comenzar a llevar a cabo mejoras.

El analista debe comparar el costo de la máquina ociosa con el del trabajador ocioso. Cuando se considera el costo total, el analista puede recomendar con seguridad un método por encima de otro.

DIAGRAMAS DE PROCESOS DE GRUPO

El diagrama de procesos de grupo es una adaptación del diagrama hombre-máquina.

Existen procesos e instalaciones de gran magnitud y en lugar de que un solo trabajador opere varias máquinas, es necesaria la participación de varios trabajadores para operar una sola máquina de manera eficiente.

El diagrama de procesos de grupo muestra la relación exacta entre los ciclos ociosos y operativos de la máquina y los tiempos ociosos y operativos por ciclo de los trabajadores que operan dicha máquina.

Este diagrama revela las posibilidades de mejora mediante la reducción de los tiempos ociosos tanto para la máquina como el operador.

La figura de la siguiente página muestra un diagrama de proceso de grupo de un proceso en el que un gran número de horas de trabajo están ociosas, hasta 18.4 horas por turno de 8 horas.

El diagrama también muestra que la compañía emplea dos o más operadores de los necesarios. Mediante la reubicación de algunos de los controles del proceso, la compañía pudo reasignar los elementos de trabajo por lo que cuatro trabajadores en lugar de seis pudieron operar de manera eficiente la máquina de extrusión.

En el diagrama de procesos de grupo de la última página se muestra una mejor operación del mismo proceso.

Se alcanzaron ahorros de 16 horas por turno a través del uso de este diagrama.

Planta de Bellefonte, Pa. Extrusión hidráulica Departamento de prensado II Dibujado por B.W.N. 4-15-Diagrama núm. G-85 ASISTENTE DEL HOMBRE ASISTENTE DEL OPERADOR DE OPERADOR HOMBRE **ENCARGADO** GOLPEADOR DE GOLPEADOR LA PRENSA DE LA PRENSA DEL HORNO DE LA REMOCIÓN MÁQUINA LAPRUEBA DE LA PRUEBA OPERACIÓN TIEMPO OPERACIÓN TIEMPO OPERACIÓN TIEMPO OPERACIÓN TEMPO OPERACIÓN TIEMPO OPERACIÓN TIEMPO OPERACIÓN Colocar la carcasa Alejarse de la pequeña Elevar el El evar el Engrasar el dado .07 .12 Jalar la varilla hacia en una pequeña prensa prensa y cokcar acanton amiento acantonamiento y ponerlo en la el estante de enfriado pinzas a un lado Colocar el Colocar el cabeza del dado acantonamient o acanto namiento Presionar el maniguí Disponer los acantona-.12 Colocar la prueba Colocar la prueba mientos en el horno fuera de la carcasa Caminar de regreso Aumentar la presión Aumentar la presión .15 hacia la prensa Deshacerse de la carcasa Tiempo ocioso .68 Tomar la varilla Deshacerse de la Tiempo ocioso 51 Extruir .45 Extruir .45 .12 con las pinzas prueba y dejar a un Tiempo ocioso .68 y sacarla lado las pinzas .45 Ocioso .43 .06 .06 Abrir el dado Abdrel dado Abrir la puerta del Aflojar y sacar Aflojar y sacar .10 horno y quitar Sacar la punta Enderezar el la carcasa la carcasa Gui ar la carcasa de la .11 el acantonamiento extremo de la y la carcasa máquina de corte a la varil la con un mazo Cortar la varilla .20 Sacar el eje y Sacar el eje y Insertar el acantonapequeña prensa .15 . 15 ₸.04 de la carcasa mientodel hornoy cerrar Tomar las pinzas y cerrar el dado cerrar el dado Sostener la varilla .05 .05 .10 Mover el dado del la puerta del horno colocurse en posición de la punta de la punta mientras se quita extremo de la varilla el dado de la prensa Tiempo de trabajo 1,00 min. 1.00 min. .32 min. .49 min. .57 min. .32 min. 1.00 min. 0 . .68 * .43 * .68 * 0 . 0 .51 * Tiempo ocioso

DIAGRAMA DE PROCESOS DE GRUPO DEL MÉTODO ACTUAL

Tiempo ocioso = 2.30 horas-hombre por ciclo = 18.4 horas-hombre por día de 8 horas.

Diagrama de procesos de grupo del método de operación actual correspondiente a un proceso de extrusión hidráulico

DIAGRAMA DE PROCESOS DE GRUPO. MÉTODO PROPUESTO

Prensa de extrusión hidráulica dept. II Elaborado por B.W.N 4-15 Planta de Bellefonte, Pa. Diagrama G-85

MÁQUINA OPERACIÓN TO		MÁQUINA OPERACIÓN TII		ASISTENTI OPERADO LA PREM OPERACIÓN	R DE	GOLPEA DE LA PRI OPERACIÓN	UEBA	HOMBI ENCARGA LA REMO OPERACIÓN	DO DE CIÓN
Elevar el acantonamiento	.07	Elevar el acanionamiento	.07	Engrasar el dado y ponerio en la punta del dado	.12	Colocar la carcasa una pequeña prens	+	Jalar la varilla hacia el estante de enfriado	.20
Colocar el acantonamiento Colocar la prueba - Aumentar la presión -	.08 .04 .05	Colocar el acanionamiento Colocar la prueba Aumentar la presión —	.08 .04 .05	Caminar hacia el homo Arregiar el acantonamiento en el homo	.20	Presionar la prueba fuera de la concha Disponer de la carcasa	.12	Caminar de regreso hacia la prensa	.15
Extrair	.45	Patruir	.45	Regresar a la prens Tiempo ocioso Abrir la puerta		Deshacerse de la prueba y dejar a un lado las pinzas	.12	Tomar la varilla con las pinzas y sacarta	.45
				del homo y quitar el acantonamiento Insertar el acanto-	.19	Tlempo ocio	.23 oso		
Abrir el dado Aflojar y sacar la	.06	Abrir el dado	.06 .10	namiento del homo y cerrar la puerta del homo Trabajar la punta	- 10	Tomar las pinzas y colocarse en pusici			\perp
Carcasa - Sacar el eje	 	Carcasa — Sacar el eje	<u> </u>	y la carcasa Desprender la varilla de la carcas	1.11 1.04	Cuiar la carcasa de la máquina de corte a la pequeña prensa	.20	Enderezar el extren de la varilla con un mazo	.11
y cerrar el dado de la punta	.15	y cerrar el dado de la punta —	.15	Jalar el dado fuera del extremo de la varilla		pasa	\perp	Sostener la varilla mientras se quita el dado de la prensa	.09
Tlempo de trabajo Tlempo ocioso	1.00	min.	1.00	min.		min. min.		min. min.	1.00 m

Diagrama de procesos de grupo del método de operación propuesto correspondiente a un proceso de extrusión hidráulico

Fuente:

Niebel, B. y Freivalds, A. (2014). Ingeniería Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo. 13ª Edición. México: McGraw Hill Interamericana.