

Total Service S.A.

RUC 155703774-2-2021 DV90
Parque Lefevre, Chanis
Panamá, Ciudad de Panamá
6546-8612
@totalservicepanama
totalservicepanama@gmail.com

FACTURA INV2023000214

FECHA 02-05-2023

VENCIMIENTO
Vence al recibir

SALDO DEUDOR USD \$34.24

CLIENTE

MIT IM

ARTÍCULO		TARIFA	CANT	. TOTAL
Inspección de Estufa		\$40.00		1 \$40.00
	TOTAL PARCIAL			\$40.00
	DESCUENTO (20%)			-\$8.00
	IMPUESTO (7%)			\$2.24
	TOTAL			\$34.24
	SALDO DEUDOR		ι	JSD \$34.24

DIAGNÓSTICO:

Tec. Olpidio Jaén

Se realiza la revisión general de esrufa empotrable marca Ariston, Mod: PH 960 MST por reporte de problema con el quemador triple corona el cual se apaga al soltar la perilla. El causal del problema es provocado por el sensor TERMOPAR o TERMOCUPLA el cual es un sistema de seguridad de la estufa que se encarga de sensar el calor de la flama y mantener el flujo de gas continuamente. Al este sensor estar descompuesto, no sensa adecuadamente el calor de flama e impide el paso continuo del gas, cortándolo al soltar la perilla.

Se le explica a la cliente la situación actual de descontinuidad de la marca Ariston y lo difícil de conseguir el sensor que requiere de reemplazo.

Adicional se detecta mal funcionamiento del encendido automático del equipo pero cliente indica que desde ya hace un tiempo lo está encendiendo con chispero manual. No tiene interés en su reparación.

