



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

FOSFATO DE MANGANESO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • DESGASTE Y ASENTAMIENTO • RETIENE ACEITE

Un curso de capacitación completo para el operador completamente nuevo — desde “¿qué es siquiera un recubrimiento de conversión?” hasta un certificado de finalización firmado. Fosfato de manganeso pesado, negro y cristalino sobre acero — el recubrimiento de desgaste de baño caliente que permite que las partes de motor se asienten sin rayarse, evita que los sujetadores se agarroten y retiene el aceite que protege un rifle. Sin electricidad, sin tinas de electrodeposición, sin misterio. Asume que usted no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y las regulaciones aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el Fosfato de Manganeso y Por Qué lo Usamos?	8
Cap 3 · Cómo Funciona una Línea de Fosfato de Manganeso	12
Cap 4 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	14
Cap 5 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap 6 · Emergencia y Primera Respuesta	19
Cap 7 · La Filosofía de Seguridad de una Línea Caliente de Fosfato de Manganeso	20

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–09)

Estación 01 · Revisar y Cargar	21
Estación 02 · Limpieza Alcalina / Desengrase	23
Estación 03 · Enjuague (Posterior a la Limpieza)	25
Estación 04 · Activación / Acondicionador Afinador de Grano de Manganeso	27
Estación 05 · Fosfato de Manganeso — El Evento Principal (CALIENTE)	29
Estación 06 · Enjuague (Posterior al Fosfato)	33
Estación 07 · Sellado con Aceite / Cera (Acabado Obligatorio)	34
Estación 08 · Drenar, Secar y Fijar	36
Estación 09 · Revisar y Entregar	37

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Peso de Recubrimiento y Control de Cristal/Color	38
Activación y Afinamiento de Grano	39
Puntos de Ácido Libre / Ácido Total y Control de Acumulación de Hierro	40
Operación de Baño Caliente, Vapor y Manejo de Lodo	41
Inmersión vs. Aspersión (Por Qué el Manganeso se Corre por Inmersión)	42
Sellado con Aceite y Cera — Por Qué es Obligatorio	43
El Trabajo de Desgaste / Asentamiento / Anti-Agarrotamiento	44
Parkerizado — Fosfato de Manganeso en Armas de Fuego	45
Dónde Encaja el Fosfato de Manganeso (y Especificaciones: MIL-DTL-16232)	46
Agua, Enjuague y Desecho (Manganeso + Aceite)	47
Verificaciones de Calidad	48
Índice Rápido de Solución de Problemas	49
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	50
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	51

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	52
Clave de Respuestas	54
Certificado de Finalización	55



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** un sustituto de los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

COMIENCE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en sus manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de fosfato de manganeso**: el recubrimiento químico cristalino, caliente, pesado y negro que se aplica a las partes de acero para que puedan **frotarse, deslizarse y desgastarse unas contra otras sin rayarse, agarrotarse ni atascarse**. Este es el recubrimiento de los árboles de levas y taqués, de los engranes y anillos de pistón, de los cojinetes y partes de transmisión, de los sujetadores anti-agarrotamiento — y es el clásico acabado negro de las armas de fuego, donde se le llama “**parkerizado**”. Tal vez empezó esta semana. Tal vez ha estado colgando partes durante un año y por fin quiere saber *por qué* hace las cosas que hace. De cualquier manera, está en el lugar correcto, y nos alegra que esté aquí.

Esto es lo más importante que podemos decirle de entrada: **este manual asume que usted no sabe nada sobre química, acabado de metales, ni cómo crece una capa de cristal negro sobre el acero**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos. Cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significan “peso de recubrimiento”, “puntos de ácido libre” o “retención de aceite”, ni por qué un recubrimiento que ni siquiera se puede pintar es uno de los acabados más útiles en un taller de maquinado. Usted lo aprende. Nosotros se lo vamos a enseñar — en el espíritu de los libros *Para Principiantes*: amigable, hablado con claridad y paciente.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Entender se queda. Memorizar se desvanece para el viernes.

**¡ATENCIÓN!**

Dos grandes ideas antes de empezar. (1) Una línea de fosfato de manganeso no tiene electricidad pasando a través de las partes — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo. El recubrimiento se forma porque el acero y la química *reaccionan entre sí*. (2) El baño de fosfato de manganeso se corre **CALIENTE** — alrededor de 190–210°F (88–99°C), cerca de hervir. Ese baño caliente es la cosa más peligrosa de toda esta línea: puede escaldarlo en un instante, y arroja vapor y neblina caliente. “Sin corriente” elimina el peligro de descarga — **no** hace que esta sea una línea segura para tomarse a la ligera. Está trabajando con limpiadores cáusticos calientes, un baño de fosfato ácido casi hirviendo, **química de manganeso**, un acelerador de nitrato, lodo pesado, aceites, hornos calientes y pisos resbalosos. Respete todo ello — y respete el calor por encima de todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una parte realmente viaja: revísela, límpiela, enjuáguela, **actívela**, apóliacut;quele fosfato de manganeso (caliente), enjuáguela, **póngale aceite/cera**, drenéla y fíjela, y revísela/entréguela. Leerlo en orden importa, porque (como pronto aprenderá) el **orden de una línea de pretratamiento no es aleatorio** — y tampoco lo es el orden de este libro.

LOS ICONOS — SUS AMIGABLES AYUDANTES DE MARGEN

A medida que lea, se encontrará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.

**CONSEJO**

Un atajo o truco del oficio — del tipo de cosa que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena fijar. Si olvida todo lo demás en la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen la carga.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — estas mantienen su piel, ojos y pulmones intactos. Las usamos *generosamente*, porque una línea de fosfato caliente tiene peligros reales.

**DETALLE TÉCNICO**

Química más profunda para los curiosos. Totalmente opcional — omítala y aún podrá operar la línea perfectamente.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia para que la ciencia se quede grabada (y le dé algo que decir en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con dos herramientas recurrentes. La lista de verificación de **Repetición Didáctica** (a menudo acompañada de una tarjeta roja de “Errores Principales”) es el conjunto de cosas que usted debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan* antes de quedar autorizado. La caja con borde de **Aprobación** es la breve declaración que su *instructor inicia* una vez que ha demostrado la habilidad de forma segura. La Repetición Didáctica es su guía de estudio; la Aprobación es la puerta.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTA BASE Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia de la electrodeposición y el anodizado.
2. **Describir cómo se forma el fosfato de manganeso** — una reacción química entre la superficie de acero y la solución, *sin corriente eléctrica* — y qué lo hace un recubrimiento *crystalino* en lugar de una película ligera.
3. **Nombrar en orden las nueve estaciones de la línea** — incluyendo el paso de **activación** y el acabado obligatorio de **aceite/cera** — y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
4. **Explicar el trabajo del fosfato de manganeso** — **resistencia al desgaste, asentamiento, anti-agarrotamiento y retención de aceite** en partes de acero en movimiento — y entender que **NO es base para pintura** (está en el extremo opuesto de la familia respecto al fosfato de hierro y de zinc).
5. **Explicar por qué el fosfato de manganeso debe correrse CALIENTE (~190–210°F)** y por qué ese baño caliente es la característica que define la línea y su mayor peligro.
6. **Explicar por qué el fosfato de manganeso necesita activación** — el acondicionador afinador de grano a base de manganeso que nuclea cristales finos y densos para un recubrimiento oscuro/negro uniforme — y por qué los cristales finos superan a los gruesos.
7. **Leer el recubrimiento** — saber que el fosfato de manganeso se corre como el **más pesado** de la familia (~1,000–2,000+ mg/ft²) y de color **gris oscuro a negro**, y que se juzga por **la finura del cristal, la uniformidad del color, la cobertura, el peso de recubrimiento y la absorción de aceite**, no por el color iridiscente.
8. **Explicar por qué el acabado de aceite/cera es obligatorio** — el fosfato de manganeso desnudo solo tiene una resistencia a la corrosión modesta; el aceite hace la protección anticorrosiva y la lubricación.
9. **Reconocer los peligros principales** en cada estación — especialmente el **baño de fosfato casi hirviendo (escaldadura/vapor severo)**, el limpiador cáustico caliente, la **inhalación de neblina de manganeso**, el acelerador/oxidante de nitrato, el lodo pesado, la neblina de aceite/inflamabilidad y los hornos calientes — y conocer el EPP correcto y la respuesta para cada uno.
10. **Usar las verificaciones básicas de campo** — prueba de ruptura de agua, apariencia de cristal/color, titulación de ácido libre/ácido total, control de hierro y verificación de peso de recubrimiento — y **detectar los problemas a tiempo** leyendo la parte hacia atrás a través de la línea.



RECUERDE

No se espera que cumpla todos estos el primer día. El acabado de superficies es un oficio. La meta es la competencia constante, no el dominio instantáneo.

• EL PROCESO DE NUEVE ESTACIONES DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de fosfato de manganeso en una sola tira. No la memorice todavía — solo capte el ritmo: **Revisar** → **Limpiar** → **Enjuague** → **ACTIVAR** → **Fosfato de Manganeso (CALIENTE)** → **Enjuague** → **Aceite/Cera** → **Drenar/Fijar** → **Revisar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada etapa de trabajo** — pero note el único lugar donde *no* hay enjuague: entre la **Activación (04)** y el **Fosfato de Manganeso (05)**. Eso es deliberado. El acondicionador de activación deja cristales semilla microscópicos sobre la superficie, y usted los lleva *directo al fosfato caliente* a propósito. Enjuáguelos y habrá tirado a la basura todo el propósito de activar. (Y note el *otro* emparejamiento especial: el **acabado de aceite/cera es obligatorio**, nunca opcional — no hay “ruta de pintura” en esta línea.)

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

LA VERDADERA CARTILLA PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL PRINCIPIO QUE NI SIQUIERA ASUMIMOS QUE USTED SABE QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN DE UNA SOLA ORACIÓN

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted hace crecer sobre una superficie metálica haciendo que el metal mismo reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal en el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desglosarla, porque la palabra “conversión” está haciendo mucho trabajo.

TRES PRIMOS: ELECTRODEPOSICIÓN, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoció otras dos familias de acabado. Vale la pena alinear las tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender el fosfato de manganeso.

- **La electrodeposición** *agrega* una capa de un metal *diferente* encima de su parte, usando **electricidad**. La electricidad impulsa el metal disuelto fuera de un baño y sobre la parte. El recubrimiento es una piel metálica completamente nueva que se asienta *sobre* la superficie original.
- **El anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la parte en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción. Solo funciona en metales como el aluminio.
- **El recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la parte en una película protectora usando **solo química — sin nada de electricidad**. Usted sumerge la parte, la superficie reacciona con la solución, y un nuevo compuesto (aquí, cristales de fosfato de manganeso) crece justo donde solía estar el acero desnudo.



RECUERDE

Fije la diferencia: **La electrodeposición agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con química sola — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez busca la “fuente de poder” que alimenta las partes en una línea de fosfato de manganeso, no la encontrará. Eso no es una pieza faltante — ese es todo el punto.



DATO CURIOSO

El fosfatizado data de principios del siglo XX, y el fosfato de manganeso alcanzó su madurez durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de EE. UU. necesitaba un recubrimiento que permitiera que las partes de motor y armamento recién maquinadas se “asentaran” unas contra otras sin rayarse, y que retuviera un aceite protector — así que el fosfato de manganeso más aceite se convirtió en un estándar militar (el ancestro del actual **MIL-DTL-16232**). Hasta el día de hoy, el acabado negro de una gran cantidad de rifles y pistolas — el “parkerizado” — y el recubrimiento oscuro de incontables árboles de levas, engranes y cojinetes es fosfato de manganeso. Está aprendiendo un recubrimiento que ayudó a ganar una guerra y todavía protege motores y armas de fuego hoy en día.


CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE REQUERIDA

Entonces, si no hay electricidad empujando el metal por ahí, ¿qué hace que aparezca el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen por sí mismos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para el fosfato de manganeso:

1. La solución de fosfato es **ácida** (contiene ácido fosfórico libre más **manganeso** y **fosfato** disueltos), y se corre **caliente — cerca de hervir**. Cuando una parte de acero limpia y activada entra en ella, el ácido comienza a disolver suavemente — a “decarpar” — los mismos átomos superiores de la superficie de acero. El hierro pasa a la solución, y se forman diminutas burbujas de hidrógeno.
2. Justo en la superficie del metal, esa reacción de decapado consume ácido, por lo que la solución ahí se vuelve **menos ácida** (el pH local sube) en una película microscópicamente delgada que abraza la parte. El calor hace que esto suceda con rapidez.
3. Cuando la acidez local cae más allá de un punto crítico, el **manganeso y el fosfato disueltos ya no pueden permanecer disueltos** en la superficie — **precipitan**, y como al fosfato de manganeso le gusta crecer como **cristales**, construyen una capa de **cristales oscuros de fosfato de manganeso (y hierro)** entrelazados justo sobre el acero.
4. Un **acelerador** en el baño (un oxidante — generalmente **nitrito**) y la **alta temperatura** mantienen la reacción en movimiento y ayudan a controlar el hierro disuelto, para que los cristales crezcan densos y uniformes en lugar de gruesos y desiguales.

El resultado es un recubrimiento **integral y cristalino** — crecido químicamente dentro de la superficie, no pegado encima — un bosque denso de cristales oscuros microscópicos plagado de poros que **absorben y retienen el aceite como una esponja**. Esa porosidad que retiene el aceite es toda la razón por la que este recubrimiento existe.

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: el ácido ataca el hierro, $\text{Fe} + 2 \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Fe}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\uparrow$. Eso consume ácido libre y eleva el pH interfacial, inclinando el fosfato de manganeso *primario* soluble hacia cristales insolubles. A diferencia del fosfato de zinc (que forma hopeita/fosfofilita) y a diferencia del fosfato de hierro *amorfo*, el fosfato de manganeso crece como el cristal **hureaulita** — aproximadamente $(\text{Mn}, \text{Fe})_5(\text{HPO}_4)_2(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. El hierro disuelto del acero se incorpora directamente al cristal, por lo que un baño de fosfato de manganeso es en realidad un sistema de **fosfato de manganeso-hierro** — lo cual es exactamente por qué controlar el **nivel de hierro** disuelto en el baño es uno de sus trabajos clave (Parte Tres). El cristal es pesado, oscuro y muy poroso — construido para retener aceite.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la parte” elimina el peligro de descarga en la tina — pero las bombas, calentadores, polipastos y controles del horno todavía están alimentados por equipo eléctrico serio, y el baño está **casi hirviendo**. **Cualquier mantenimiento aún requiere Bloqueo/Etiquetado (LOTO)**. Sin corriente a través de las partes no significa sin corriente — ni sin peligro de escaldadura — en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL FOSFATO DE MANGANESO?

EL MIEMBRO MÁS PESADO, MÁS NEGRO Y MÁS TRABAJADOR DE LA FAMILIA DE LOS FOSFATOS — EL RECUBRIMIENTO DE DESGASTE Y ACEITE

• EL GRAN TRABAJO ÚNICO DEL FOSFATO DE MANGANESO: DESGASTE, ASENTAMIENTO Y RETENCIÓN DE ACEITE

El fosfato de hierro (nuestro otro manual) tiene un solo trabajo: una base ligera para pintura. El fosfato de zinc (nuestro otro manual) es un hijo intermedio versátil: corrosión, base para pintura y lubricante de conformado. **El fosfato de manganeso es diferente de ambos — es un recubrimiento de desgaste de ingeniería, no un recubrimiento decorativo ni de pintura.** Su trabajo es permitir que las partes de acero que se mueven una contra otra lo hagan sin rayarse, agarrotarse ni atascarse, y **retener una película de aceite** que las protege y lubrica.

Piense en lo que ocurre cuando dos superficies de acero maquinadas, recién hechas, se frotan por primera vez — digamos un lóbulo de árbol de levas contra un buzón, o un engrane nuevo. Los puntos altos hacen contacto metal con metal, se calientan y pueden **agarrotarse** (desgarrarse y soldarse microscópicamente) y **rayarse**. El fosfato de manganeso resuelve esto de dos maneras:

- La capa cristalina oscura es **ligeramente sacrificial y adaptable** — durante las primeras horas de funcionamiento (“asentamiento”), los puntos altos desgastan el **recubrimiento** en lugar de soldar el **metal**, de modo que las partes se asientan una contra otra suavemente.
- Los **cristales porosos retienen aceite** justo en la superficie de contacto, así que siempre hay lubricante donde se necesita, reduciendo drásticamente la fricción, el desgaste y el riesgo de agarrotamiento.



RECUERDE

El fosfato de manganeso es un recubrimiento de **desgaste / asentamiento / anti-agarrotamiento / retención de aceite** — **NO es base para pintura**. Esto es lo opuesto al fosfato de hierro y de zinc. No se pinta encima. Se le pone **aceite** encima. El bosque de cristales existe para retener aceite y para permitir que las partes se asienten sin agarrotarse. Si alguien pregunta “¿es el fosfato de manganeso una buena base para pintura?” la respuesta es “herramienta equivocada — eso es fosfato de hierro o de zinc.” Conozca el trabajo de su parte: en esta línea, el trabajo casi siempre es una **parte de acero que se mueve, se acopla y se desliza y que necesita aceitarse**.

• DÓNDE LO VERÁ (PARTES TÍPICAS)

- **Componentes de motor:** árboles de levas, taqués/seguidores, balancines, anillos de pistón, partes del tren de válvulas, engranes de distribución.
- **Transmisión de potencia:** engranes, estrías, pistas y rodillos de cojinetes, partes de transmisión.
- **Sujetadores:** tornillos, tuercas y espárragos — el fosfato de manganeso más aceite da un par de apriete consistente y **anti-agarrotamiento** en las roscas (especialmente en ensambles de acero inoxidable sobre inoxidable que tienden a atascarse).
- **Armas de fuego:** el clásico acabado negro/gris — “**parkerizado**” (**parkerizing**) (la Parte Tres cubre esto a fondo).
- **Herraje de acero deslizante/de acoplamiento en general** que necesita asentamiento, protección contra rayado y protección contra óxido bajo aceite.



DATO CURIOSO

Cuando un motor nuevo “se asienta” durante sus primeras horas de funcionamiento, el fosfato de manganeso en el árbol de levas y en los taqués está haciendo su trabajo en silencio — sacrificando unas pocas micras de sí mismo para que las superficies de acoplamiento se desgasten **una contra otra** en lugar de **una dentro de otra**. Para cuando el recubrimiento se ha desgastado parcialmente en los puntos de contacto, las superficies están perfectamente acopladas y el aceite retenido las mantiene felices durante toda la vida del motor. El recubrimiento que protege la parte está en parte **destinado** a consumirse.

PESO DE RECUBRIMIENTO Y APARIENCIA — CÓMO “VEMOS” EL RECUBRIMIENTO

Como el recubrimiento es delgado, no lo medimos por espesor sino por **peso de recubrimiento** — miligramos de recubrimiento por pie cuadrado (o gramos por metro cuadrado).

- **Fosfato de manganeso típico:** ~1,000–2,000+ mg/ft² (~11–22 g/m²+). Ese es el recubrimiento **más pesado** de toda la familia de los fosfatos — más pesado que el fosfato de zinc, muchas veces más pesado que el fosfato de hierro. Puede sentir su textura fina, arenosa y mate.
- **Color: gris oscuro a negro.** Un buen recubrimiento es un gris oscuro a negro uniforme y parejo. El negro se intensifica una vez que se **aceita** — el aceite llena los poros y oscurece la superficie.
- **Cristal:** cristales de **hureaulita** finos, densos y bien compactados. Fino y uniforme = bueno. Grueso, brillante o calcáreo = malo.

LA CAPA DE CRISTAL — UN BOSQUE NEGRO POROSO QUE USTED LLENA DE ACEITE



Un bosque de cristal negro poroso — todo su trabajo es retener aceite.



¡ATENCIÓN! — NO LEA EL FOSFATO DE MANGANESO POR COLOR IRIDISCENTE

El fosfato de hierro muestra una iridiscencia de azul a dorado. El fosfato de manganeso es **uniformemente gris oscuro a negro y cristalino** — no hay escala de color iridiscente. Lo juzga por **uniformidad de color, finura del cristal, cobertura completa, firmeza** (¿se desprende como polvo al frotarlo?), **peso de recubrimiento, y qué tan fácilmente absorbe el aceite**. Uno bueno es un gris oscuro/negro parejo, fino y mate, sin puntos descubiertos, sin manchas cafés, y sin polvo suelto.



CONSEJO

La revisión de campo más rápida es la **prueba de frotado más una lupa de mano, luego una revisión de aceite**. Un buen recubrimiento es **uniforme, de grano fino, oscuro y bien adherido** — límpielo con un trapo limpio y seco y casi nada se desprende, luego una gota de aceite **se absorbe y desaparece** (buena retención de aceite). **Los cristales gruesos y brillantes, un polvo calcáreo que se limpia al frotar, manchas parchadas de gris claro, o manchas cafés son señales de alerta.** Más pesado y más grueso *no* es mejor.

CÓMO SE VE UN FOSFATO DE MANGANESO BUENO VS. MALO

LO QUE VE	APROXIMADAMENTE QUÉ SIGNIFICA	VEREDICTO
Gris oscuro/negro parejo, fino y mate; firme; cobertura completa; el aceite se absorbe	Bien activado, baño caliente balanceado	Bueno — recubrimiento de desgaste en especificación
Cristales grandes, gruesos, arenosos y brillantes	Activación pobre/faltante; hierro alto; desbalance del baño	Malo — débil, áspero, no retiene bien el aceite
Depósito calcáreo, suelto y polvoso que se limpia al frotar	Sobre-reaccionado / demasiado pesado / desbalance	Malo — se desprende como polvo
Gris claro, delgado, parchado, o con metal descubierto a la vista	Limpieza pobre, activación muerta, baño bajo, o demasiado frío	Malo — reprocesar aguas arriba
Mancha o suciedad café/rojiza	Hierro disuelto alto, arrastre, o la parte se quedó parada entre etapas	Malo — revise el control de hierro / mueva las partes más rápido

★

RECUERDE

Dos direcciones de falla. **Demasiado ligero/parchado** (delgado, gris claro, puntos descubiertos) = no hay suficiente cristal = protección contra el desgaste pobre y mala retención de aceite. **Demasiado grueso / demasiado polvoso / manchado de café** = una capa suelta o contaminada que se desprende y no retiene el aceite limpiamente. El objetivo es **gris oscuro/negro fino, firme, uniforme y de cobertura completa** con el peso de recubrimiento pesado que requiere su trabajo — y debe **absorber el aceite**.

• DÓNDE ENCAJA EL FOSFATO DE MANGANESO EN LA FAMILIA DE LOS FOSFATOS

RECUBRIMIENTO	PESO DE RECUBRIMIENTO	CRISTAL/TACTO	COLOR	TEMP DEL BAÑO	TRABAJO PRINCIPAL
Fosfato de hierro	30-90 mg/ft ²	Amorfo, muy delgado	Azul→dorado	~90-140°F	Base ligera para pintura, económico
Fosfato de zinc	150-1,000+ mg/ft ²	Cristalino, más pesado	Gris	~120-160°F	Corrosión + pintura + lubricante; necesita activación
Fosfato de manganeso (este manual)	1,000-2,000+ mg/ft ²	Cristalino, el más pesado (hureaulita)	Gris oscuro—negro	~190-210°F (CALIENTE)	Desgaste / asentamiento / anti-agarrotamiento / aceite; siempre aceitado; NO es base para pintura

⚙

DETALLE TÉCNICO

Lea la familia como una escalera de función/peso/temperatura. El **fosfato de hierro** (ligero, amorfo, económico, baja temperatura, sin activación) es para “buena adherencia de pintura sobre acero a bajo costo.” Suba al **fosfato de zinc** (cristalino, más pesado, necesita activación, medio-caliente) para resistencia real a la corrosión, una base premium para pintura, o un portador de lubricante de conformado. Suba *otra vez* al **fosfato de manganeso** (el más pesado, negro, el baño más caliente, necesita un afinador de grano a base de manganeso, la inmersión más larga) cuando el trabajo es **desgaste mecánico**: asentamiento, anti-agarrotamiento y retención de aceite en partes de acero en movimiento. Conforme sube la escalera, el recubrimiento se vuelve más pesado, el baño se vuelve más caliente, y el uso cambia de *decorativo/pintura* hacia *ingeniería/desgaste*. El fosfato de manganeso es la cima de esa escalera — y el único miembro que nunca pintaría.

• DÓNDE FUNCIONA — Y DÓNDE NO

- **Acero y hierro (al carbono y de baja aleación): excelente.** Terreno propio — el hierro extraído de la parte se integra al cristal de hureaulita. Para esto es *el* fosfato de manganeso.
- **Aceros endurecidos y de alto carbono (cojinetes, engranes, herramientas): excelente,** y un uso importante — el recubrimiento tolera bien los sustratos duros.
- **Hierro fundido: bueno,** común para partes de motor (el hierro fundido puede quedar “sucio”, así que la limpieza importa).
- **Acero inoxidable: sí, con la activación/química correcta** — común para sujetadores anti-agarrotamiento; el inoxidable usualmente necesita activación cuidadosa para recubrirse bien.
- **Acero galvanizado / recubierto de zinc: generalmente no** — el ácido caliente ataca el zinc; no es un sustrato para fosfato de manganeso.
- **Aluminio: no** — no es un proceso de fosfato de manganeso.

**RECUERDE**

El fosfato de manganeso es un proceso para acero/hierro (incluidos los aceros endurecidos, el hierro fundido y — con la activación correcta — el inoxidable). No es para galvanizado ni aluminio. Si aparece un sustrato que no sea acero en esta línea, repórtelo a su jefe de turno antes de que entre al baño caliente.

• LAS CONCESIONES HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **El baño está CALIENTE (~190–210°F) y consume mucha energía.** Mantener un tanque grande cerca de la ebullición todo el turno cuesta energía real — y es el mayor peligro de seguridad de la línea (escaldadura/vapor).
- **Necesita un paso extra — activación.** Igual que el fosfato de zinc, el fosfato de manganeso necesita un **acondicionador afinador de grano a base de manganeso** justo antes del fosfato para lograr cristales finos, densos y uniformemente negros. Un tanque más, una química más, una cosa más que controlar.
- **Inmersión larga, bajo rendimiento.** Construir un recubrimiento pesado de 1,000–2,000+ mg/ft² toma **~10–20 minutos** de inmersión — mucho más lento que una aspersión rápida de fosfato de hierro. Es un proceso de inmersión, por lotes.
- **Genera mucho lodo** — y el baño continuamente **acumula hierro disuelto** que debe controlarse (oxidado y sedimentado). El manejo del hierro y del lodo es un trabajo real y continuo.
- **El recubrimiento desnudo tiene solo una resistencia a la corrosión modesta. El acabado de aceite/cera es obligatorio** — sin él, el fosfato de manganeso se oxidará. El aceite hace la protección contra la corrosión.
- **El manganeso y el fosfato en la corriente de desechos** están regulados; el desecho aceitoso añade otra corriente.
- **No es base para pintura.** Si el cliente quiere pintura, este es el recubrimiento equivocado.

**DATO CURIOSO**

La razón por la que una capa de cristal negro poroso es tan buena para retener aceite es la misma razón por la que el fosfato de zinc es una buena base para pintura: es un bosque de cristal microscópico con un área superficial enorme y millones de poros. El fosfato de zinc llena esos poros con pintura; el fosfato de manganeso los llena con **aceite**. El mismo truco — una capa de agarre de alta área superficial — dirigido a un trabajo completamente diferente. Una familia de recubrimientos, tres trabajos en tres miembros: pintura (hierro/zinc), lubricante de conformado (zinc), y **desgaste y aceite (manganeso)**.

**RECUERDE**

Ya tiene el “por qué”: un recubrimiento de conversión crecido solo por química, el **más pesado** y el **más oscuro** de la familia, **cristalino** (hureaulita, no amorfo), crecido en un baño **CALIENTE**, que necesita **activación** para salir fino y uniformemente negro, que **siempre se termina con aceite o cera**, y cuyo trabajo es **desgaste, asentamiento, anti-agarrotamiento y retención de aceite** en partes de acero en movimiento — *no* pintura. Mantenga esa imagen en la cabeza y cada estación por delante tendrá sentido.

CAPÍTULO 3

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE FOSFATO DE MANGANESO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE ETAPAS SEPARADAS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE ETAPAS

Una línea de fosfato de manganeso no es un solo tanque. Es una **secuencia de etapas** por las que una parte viaja en un orden estricto — como un ciclo de lavavajillas, pero donde cada estación hace un trabajo químico y prepara la superficie para la siguiente. A diferencia de las líneas de preparación de pintura de alto volumen, el fosfato de manganeso **casi siempre se opera por inmersión (sumergido), no por aspersión:**

- **Inmersión (sumergido).** Las partes se bajan (en canastas o en bastidores/polipastos) a una serie de tanques en secuencia — limpiar, enjuagar, activar, fosfato caliente, enjuagar, aceitar — luego se drenan e inspeccionan. Este es el estándar para el fosfato de manganeso porque el recubrimiento es **pesado, el baño está caliente, y la inmersión es larga (10–20 min)** — no puede llegar por aspersión a un recubrimiento de 1,500 mg/ft², y rociar un baño casi en ebullición lanzaría una neblina peligrosa por todas partes.



CONSEJO

Si ha trabajado en un *lavador por aspersión* de fosfato de hierro o de zinc, desaprenda el ritmo aquí. El fosfato de manganeso es un **proceso de inmersión lento, caliente y de larga permanencia**. Las partes permanecen completamente sumergidas en el baño caliente durante muchos minutos. Planee para lotes menos frecuentes y más grandes — no para una banda transportadora rápida.

• LAS CARACTERÍSTICAS QUE LA DEFINEN VS. EL FOSFATO DE HIERRO Y DE ZINC: BAÑO CALIENTE + ACTIVACIÓN

Dos cosas definen una línea de fosfato de manganeso y la distinguen:

1. **Opera CALIENTE.** El fosfato de hierro es tibio (~90–140°F); el fosfato de zinc es medio (~120–160°F); **el fosfato de manganeso opera casi en ebullición (~190–210°F)**. El calor es lo que impulsa que el cristal pesado se construya en un tiempo razonable — y es la fuente del peor peligro de la línea. (Vea el Capítulo 7.)
2. **Necesita ACTIVACIÓN.** El fosfato de hierro es amorfo — no hay nada que afinar. El fosfato de manganeso es **crystalino**, y los cristales pueden crecer ya sea como unos pocos grandes y gruesos (malo: ligero, parchado, mala retención de aceite) o como una alfombra densa de muchos pequeños y finos (bueno: uniforme, negro, retiene aceite). ¿Qué decide cuál obtiene? Si **activa** primero.

Un paso de **activación** (también llamado **acondicionamiento** o **afinado de grano**) es una etapa colocada **justo antes del fosfato de manganeso, sin enjuague entre ellos**. Deposita una capa de **cristales semilla** microscópicos por todo el acero. Cuando la parte entra entonces al baño de fosfato caliente, los cristales crecen de *cada* semilla a la vez, así que obtiene un recubrimiento fino, denso y uniformemente oscuro en lugar de uno grueso, escaso, ligero y manchado. Para el fosfato de manganeso el acondicionador es típicamente un **afinador de grano a base de manganeso** — químicamente compatible para sembrar cristales de fosfato de manganeso.



RECUERDE

La activación es un paso que debe agregar y proteger. Su regla es única en toda la línea: **NO enjuague entre la activación y el fosfato**. En todos los demás lugares, un enjuague protege la siguiente etapa. Aquí, enjuagar lavaría los cristales semilla y arruinaría el afinado de grano. Cristales finos y densos = recubrimiento bueno, uniforme, negro y retenedor de aceite. Cristales gruesos = malo.



DETALLE TÉCNICO

El fosfato de zinc usa un coloide de fosfato de titanio (“sales de Jernstedt”) para sembrar. El fosfato de manganeso generalmente usa un **acondicionador a base de manganeso** en su lugar — una suspensión/coloide fino de fosfato de manganeso que deja núcleos de fosfato de manganeso sobre el acero, químicamente compatible con el recubrimiento que está a punto de crecer. De cualquier modo, el principio es idéntico: más sitios de nucleación = más cristales, más pequeños = un recubrimiento más fino, denso y uniforme (y más oscuro). Los baños de activación **pierden potencia con el tiempo** (el acondicionador envejece; el arrastre alcalino lo contamina), así que se monitorean y reemplazan según un programa. Un baño de activación “muerto” es una de las principales causas de quejas repentinas de cristal grueso, color claro y mala retención de aceite.

LA SECUENCIA COMPLETA: 9 ESTACIONES (DISPOSICIÓN DE ENSEÑANZA)

Aquí está el proceso completo tal como lo enseñaremos. No memorice los detalles — solo capte la sensación del *flujo*. Cada estación tiene su propio capítulo completo.

#	ESTACIÓN	LA ÚNICA COSA QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Inspeccionar y Cargar	Confirma la parte y la coloca en el bastidor para que la solución llegue a todo y drene	Ambiente	—
02	Limpieza Alcalina	Quita aceite, grasa y suciedad de taller para que la química pueda tocar el acero	120-160°F	5-10 min
03	Enjuague (Post-Limpieza)	Lava el limpiador antes de la activación/fosfato	Ambiente	30-60 s
04	Activación	Siembra núcleos finos de cristal de fosfato de Mn — SIN enjuague después	Amb-120°F	30-90 s
05	Fosfato de Manganese (CALIENTE)	Hace crecer el recubrimiento de desgaste cristalino negro y pesado	190-210°F	10-20 min
06	Enjuague (Post-Fosfato)	Lava el fosfato gastado; a menudo un enjuague de agua caliente	Amb / caliente	30-60 s
07	Sellado con Aceite / Cera	Llena los poros con aceite/cera — acabado obligatorio de corrosión + lubricación	Amb-200°F	1-10 min
08	Drenar, Secar y Asentar	Drena el exceso de aceite; elimina el agua; deja asentar la película	Amb / tibio	varía
09	Inspeccionar y Entregar	Confirma color/cristal/peso/aceite; envía la parte	Ambiente	—

El ritmo básico: **Inspeccionar** → **Limpiar** → **Enjuagar** → **ACTIVAR** → **Fosfato de Manganese (CALIENTE)** → **Enjuagar** → **Aceite/Cera** → **Drenar/Asentar** → **Inspeccionar**.

**CONSEJO**

Dos patrones rotos son sus ganchos de memoria para esta línea. (1) La Estación 04 es la única etapa de trabajo **sin enjuague después** — *active, luego entre directo al fosfato caliente*. (2) La Estación 07 (aceite/cera) **nunca se omite** — no hay una alternativa de “ruta de pintura”; cada parte fosfatada con manganese se aceita o se encera.

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SEPARADOS

**RECUERDE**

Cada etapa o protege la siguiente etapa o la envenena. No hay paso neutral. Una parte que sale del limpiador aún cargando película de limpiador diluye la activación y el fosfato caliente. Una parte que sale del fosfato aún mojada arrastra solución gastada al aceite. Un baño de activación *muerto* arruina el recubrimiento incluso cuando el fosfato en sí es perfecto. Una parte que se salta el aceite se oxidará. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

**CONSEJO**

Piense en la etapa de fosfato caliente como el corazón de la línea. Todo lo que está *antes* de ella (inspeccionar, limpiar, enjuagar, **activar**) existe para entregar una superficie de acero perfectamente limpia, desnuda y **sembrada** para la reacción. Todo lo que está *después* de ella (enjuagar, **aceite/cera**, drenar, inspeccionar) existe para proteger y terminar lo que el fosfato creó — y en esta línea, “terminar” significa **aceite**.

CAPÍTULO 4

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA

Usted podría pensar que el orden de las etapas es solo una convención. No lo es. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la posterior. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ESTACIÓN 02 — LIMPIEZA: ELIMINE LA MUGRE PRIMERO

La reacción de fosfatado necesita tocar el *acero desnudo*. El aceite, la grasa, el refrigerante de maquinado y la suciedad del taller lo bloquean. **Fosfate sobre aceite y no habrá fosfatado nada** — el recubrimiento se forma desigual, ligero o nada en absoluto donde quede suciedad. Las piezas de motores y engranajes a menudo llegan **fuertemente cubiertas de aceites de maquinado/temple**, así que la limpieza no es tarea menor aquí. Existe una prueba gratuita e infalible llamada la **prueba de ruptura de agua**: saque una pieza limpia y observe el agua. Si escurre en una película continua sin interrupciones, la superficie está limpia. Si se acumula en gotas como lluvia sobre un auto encerado, queda aceite — vuelva a limpiar.



CONSEJO

La prueba de calidad más sencilla y poderosa de todo el taller es la **prueba de ruptura de agua**, y es gratuita. Una lámina de agua lisa, continua e ininterrumpida significa limpio. El agua que se agrupa o se “rompe” en gotas significa que todavía hay aceite — *deténgase y vuelva a limpiar*. En el fosfato de manganeso, se requiere una superficie limpia para que las semillas de activación se adhieran y para que se formen cristales finos, oscuros y uniformes en todas partes.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (120–160°F)** y es **alcalino (cáustico)** — causa quemaduras químicas y puede lesionar gravemente sus ojos. Use EPP completo, y sepa dónde están su regadera de emergencia y lavaojos *antes* de necesitarlos.

ESTACIÓN 03 — ENJUAGUE (POSTERIOR A LA LIMPIEZA): NO ARRASTRE EL LIMPIADOR HACIA ADELANTE

El limpiador es **alcalino** (pH alto). La siguiente química — la activación y luego el fosfato **ácido** — ambas sufren si usted arrastra limpiador. El arrastre alcalino **envenena el baño de activación** (envejece más rápido el acondicionador) y **eleva el pH del fosfato** (debilitándolo y sacándolo de su estrecha ventana). El enjuague retira primero la película de limpiador.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al activador y lo cega; arrástrelo al fosfato caliente y lo embota.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada la siguiente etapa. Este es su primer cortafuegos en la línea.

ESTACIÓN 04 — ACTIVACIÓN: SIEMPRE LOS CRISTALES (Y NO ENJUAGUE DESPUÉS)

Ahora la pieza limpia y bien enjuagada pasa por el **acondicionador de activación a base de manganeso**, que espolvorea su superficie con semillas microscópicas de cristal. Este es el secreto de un recubrimiento de fosfato de manganeso fino, denso y uniformemente negro. **La pieza pasa directamente de aquí al fosfato caliente — sin enjuague intermedio —** porque el enjuague arrastraría las semillas.



RECUERDE

El traspaso de la activación al fosfato es **el único punto de la línea donde NO debe enjuagar**. Las semillas de cristal son toda la recompensa; protéjalas. Si su línea tiene un enjuague entre estas dos etapas que alguien “servicialmente” activó, eso es un defecto — seguirán cristales gruesos, ligeros y manchados.



¡ATENCIÓN!

El acondicionador de activación suele ser suave, pero sigue siendo un químico de proceso con su propia SDS, y un **baño de activación fresco y dentro de especificación es un punto de control crítico para la calidad**, no un enjuague opcional. No deje que se agote, y no lo contamine de forma cruzada con arrastre de ácido desde el fosfato ni con arrastre alcalino desde el enjuague.

ESTACIÓN 05 — FOSFATO DE MANGANESO (CALIENTE): EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una superficie de acero limpia, desnuda, bien enjuagada y **sembrada** — el recubrimiento de conversión realmente se forma, en un **baño de fosfato de manganeso ácido casi en ebullición**. El ácido decapa ligeramente el acero; la subida local del pH precipita el pesado cristal negro de hureaulita sobre las semillas; el **acelerador de nitrato** y el **calor** lo mantienen creciendo denso y uniforme. Esta es la etapa de la recompensa — y la más peligrosa.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO MÁS DESTACADO DE ESTA LÍNEA

El baño de fosfato de manganeso está **CALIENTE — alrededor de 190–210°F (88–99°C), cerca de la ebullición**. Una salpicadura, una pieza dejada caer que desplaza solución caliente, o inclinarse sobre la tina puede causar **escaldaduras graves e instantáneas**, y el baño despidе **vapor caliente y niebla ácida** que no debe respirar. Este es el peligro más grande de toda la línea — mayor que cualquier preocupación por irritación química. **Baje y suba las piezas lenta y deliberadamente (nunca las deje caer), mantenga su cara y cuerpo retirados, use poleas/manejo apropiados para las canastas calientes, mantenga la ventilación encendida, y use EPP completo incluyendo careta y guantes resistentes al calor y a químicos.** Trate el borde de esta tina como trataría una olla de aceite hirviendo.



¡ATENCIÓN! — MANGANESO, ÁCIDO Y ACELERADOR DE NITRATO

Más allá del calor, la solución es **ácida** (irritante para piel/ojos/pulmones), contiene **manganeso** (riesgo crónico por inhalación — vea el Capítulo 5), y contiene un **acelerador de nitrato (un oxidante)**. No respire la niebla, no deje que el acelerador entre en contacto con combustibles/trapos, y nunca combine químicas por su cuenta. La ventilación y el EPP son obligatorios.

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POSTERIOR AL FOSFATO): PROTEJA LO QUE VIENE DESPUÉS

La pieza sale del fosfato caliente mojada con solución ácida agotada, cargada de hierro y manganeso. Arrastre eso al aceite y lo contamina y deja residuos de sales que causan manchas de óxido más adelante. Este enjuague limpia la superficie recién recubierta sin perturbar los cristales nuevos. En muchas líneas de fosfato de manganeso el enjuague final es un **enjuague con agua caliente**, que limpia bien y calienta la pieza para que se seque al instante y tome mejor el aceite en el siguiente paso.



RECUERDE

El residuo de fosfato bajo el aceite es una futura mancha de óxido. Este enjuague es el muro entre la etapa de fosfato caliente y el aceite. Escátíme aquí y las piezas se oxidan al instante o cargan sales que anulan todo el propósito del recubrimiento.

ESTACIÓN 07 — SELLADO CON ACEITE / CERA: EL ACABADO OBLIGATORIO

Esto **no es opcional**, y **no hay ruta alternativa**. El fosfato de manganeso desnudo tiene solo una resistencia a la corrosión modesta — si se deja sin aceitar, se oxidará. El **aceite o la cera** llena los poros del cristal y es lo que realmente **protege contra la corrosión y proporciona lubricación**. El recubrimiento es el *portador*; el aceite es la *protección*. Práctica común: sumerja la pieza tibia (directamente de un enjuague con agua caliente, o de un secado) en un **aceite preservante, aceite desplazador de agua, o cera fundida/con solvente**; el calor atrae el aceite hacia los poros y desplaza cualquier rastro de agua.



RECUERDE

En una línea de fosfato de manganeso el paso de aceite/cera es obligatorio y central — nunca lo omita. El recubrimiento de cristal sin aceite es una pieza sin terminar y propensa al óxido. La combinación “fosfato de manganeso + aceite” es el producto real — y es literalmente como está escrita la especificación militar (recubrimiento + aceite/preservante suplementario; vea MIL-DTL-16232 en la Parte Tres).



¡ATENCIÓN!

La estación de aceite/cera añade peligros de **inflamabilidad y niebla de aceite**, y si usa una **inmersión en aceite caliente o cera fundida**, añade un peligro de **quemadura/liquido caliente** y el riesgo de que el agua se convierta en vapor de golpe si una pieza mojada se sumerge en aceite caliente. Mantenga las fuentes de ignición alejadas, controle la niebla de aceite con ventilación, siga la TDS del aceite/cera para la temperatura, y nunca introduzca una pieza chorreando agua en una tina de aceite caliente sin seguir el procedimiento.

ESTACIÓN 08 — ESCURRIR, SECAR Y FIJAR: NO LA ENVÍE GOTEANDO

Después de aceitar, la pieza debe **escurrir el exceso**, todo el agua debe ser **eliminada** (el agua atrapada en los poros bajo el aceite causa óxido), y la película de aceite/cera debe **fijarse**. Los aceites desplazadores de agua manejan la humedad residual; para la cera o para piezas aceitadas después de un enjuague frío, un calentamiento/secado suave ayuda a que la película penetre y se fije, y permite que el exceso escurra de vuelta.



RECUERDE

El agua escondida en el cristal poroso bajo una película de aceite es una fábrica de óxido. O bien aceite la pieza *caliente/seca* para que no se atrape agua, o use un aceite *desplazador de agua* — y siempre deje que el exceso escurra y la película se fije antes de manipular o empaçar la pieza.

ESTACIÓN 09 — INSPECCIÓN Y ENTREGA: ENVÍELA CORRECTAMENTE

Una mirada final confirma que el recubrimiento es un gris oscuro/negro fino, uniforme y de cobertura total, que el peso está en rango, que la pieza tomó el aceite de manera pareja, y que está limpia y sin daños — luego se envía o pasa a ensamble. Esta es la última oportunidad de detectar un problema antes de que la pieza entre en un motor, una caja de engranajes o un rifle.



RECUERDE

Toda la secuencia de nueve estaciones es una cadena lógica continua: *limpiela para que el fosfato pueda reaccionar* → *enjuague para que el limpiador no ciegue al activador ni embote el ácido* → **active para sembrar cristales finos** → **fosfato caliente (sin enjuague intermedio) para hacer crecer el recubrimiento negro de desgaste** → *enjuague para que el residuo no cause óxido* → **aceite/cera (obligatorio) para proteger y lubricar** → *escurra/fije para que no se atrape agua* → *inspeccione para que nada malo se envíe*. Cada paso se gana su lugar. Omite la activación y obtiene cristales gruesos y ligeros; omite el aceite y la pieza se oxida.



CONSEJO

Cuando usted entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica. ¿Cristales gruesos, ligeros o manchados? Revise la **activación** y la limpieza (y el hierro/temperatura del baño). ¿Óxido después del recubrimiento? El paso de aceite, el enjuague y el agua atrapada. ¿Manchas marrones? Acumulación de hierro y piezas paradas entre etapas. ¿Recubrimiento pulverulento? Balance del baño caliente y peso. El defecto casi siempre apunta de vuelta a la etapa que se suponía debía prepararlo.

CAPÍTULO 5

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y UN BAÑO CASI EN EBULLICIÓN, QUÍMICOS QUE QUEMAN, NIEBLA QUE DAÑA Y HORNOS QUE CHAMUSCAN

Una línea de fosfato de manganeso trabaja con limpiadores cáusticos calientes, un **baño de fosfato ácido casi en ebullición**, **química de manganeso**, un acelerador de nitrato (oxidante), un acondicionador de activación, aceites y ceras (algunos calientes), lodo pesado, hornos calientes, nieblas químicas y de aceite, vapor y pisos mojados resbalosos. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Varios pueden lastimarlo gravemente — **el baño caliente más rápido que todos**.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni fecha límite que valga una lesión. El material de desecho puede reprocesarse. Su piel y sus ojos no. En esta línea, el baño caliente merece respeto adicional: puede escaldarlo en el tiempo que toma leer esta oración.

• EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN LA LÍNEA)

- **Goggles antisalpicaduras químicas** — goggles sellados, no lentes de seguridad.
- **Careta** — *sobre* los goggles para cualquier trabajo cerca del baño de fosfato caliente, el limpiador caliente, la carga/vaciado de tinas, o una inmersión en aceite caliente. **Obligatoria en la tina de fosfato caliente.**
- **Gaantes resistentes a químicos Y al calor** — hasta el codo, calificados para ácidos/álcalis; para el manejo del baño caliente y de canastas calientes también necesita **resistencia al calor**. Inspeccione en busca de perforaciones antes de cada uso.
- **Delantal resistente a químicos** — de cuerpo completo, del pecho a debajo de la rodilla (una salpicadura de baño casi en ebullición es a la vez una quemadura química y térmica).
- **Botas antiderrapantes resistentes a químicos** — los pisos alrededor de las tinas calientes y las estaciones de aceite están mojados, resbalosos y a veces aceitosos.
- **Mangas largas / ropa apropiada** — nada de piel expuesta donde sean probables las salpicaduras calientes, el vapor o la niebla.
- **Gaantes resistentes al calor y poleas/herramientas apropiadas** para el trabajo de secado/horno y de aceite caliente, para que nunca tenga que alcanzar por encima del baño caliente con la mano.

⚠

¡ATENCIÓN! — PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Requerida cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre/cerca del **baño de fosfato caliente humeante**, la niebla del limpiador alcalino, el **acelerador de nitrato**, o la **niebla de aceite**. Una preocupación especial aquí es el **manganeso**: respirar niebla/polvo que contiene manganeso con el tiempo se vincula a un **daño neurológico grave e irreversible (“manganismo”)**. Si puede oler ácido, ver vapor/niebla subiendo del baño, u oler el limpiador o el aceite, la ventilación no está dando abasto — deténgase y repórtelo.

• RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Carga	Piezas filosas/pesadas; puntos de pellizco; poleas	Cortes, aplastamiento, atrapamiento
02 Limpieza Alcalina	Cáustico caliente (120–160°F), niebla	Quemaduras químicas; lesión ocular; irritación respiratoria
03 Enjuague	Limpiador residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Activación	Químico de proceso; niebla	Irritante leve; contacto con ojos/piel
05 Fosfato de Manganeso	Baño ácido CASI EN EBULLICIÓN (190–210°F); vapor; manganeso; oxidante de nitrato	Escaldaduras/quemaduras por vapor graves (peor peligro); inhalación de manganeso; irritación por ácido
06 Enjuague	Residuo de fosfato; agua caliente; piso mojado	Escaldadura (enjuague caliente); irritante leve; resbalones
07 Sellado Aceite / Cera	Niebla de aceite; inflamabilidad; aceite/cera caliente si se calienta	Fuego; quemaduras; resbalones; inhalación
08 Escurrir/Secar y Fijar	Calor; piezas calientes; goteo de aceite	Quemaduras; resbalones; fuego
09 Inspección/Entrega	Piezas calientes/aceitosas; bordes filosos	Quemaduras; resbalones; cortes

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee, ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos de proceso — incluido el **manganeso**. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo. (Fumar está doblemente prohibido cerca de la estación de aceite — es inflamable.)

CAPÍTULO 6

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CONOZCA ESTO ANTES DE SU PRIMER TURNO, NO DURANTE SU PRIMER INCIDENTE

**¡ATENCIÓN!**

Memorice la ubicación del **lavajos, regadera de emergencia, extintor, kit de derrames, botiquín de primeros auxilios y salida de emergencia** más cercanos *antes* de comenzar a trabajar. En una emergencia no tendrá tiempo de andar buscando. En esta línea, sepa también exactamente **dónde está la tina de fosfato caliente y cómo moverse alrededor de ella con seguridad.**

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Escaldadura / salpicadura de baño caliente (la grande)	Quite la solución caliente rápido : enjuague con abundante agua fresca en la regadera de emergencia durante al menos 15 minutos ; retire la ropa contaminada mientras enjuaga; no despegue la ropa pegada a una quemadura; obtenga ayuda médica — una salpicadura de ácido caliente es a la vez una quemadura térmica y química.
Químico en la piel (limpiador, fosfato, activador)	Retire la ropa contaminada, enjuague con agua al menos 15 minutos , obtenga ayuda. No “limpie y siga.”
Químico en los ojos	Vaya directo al lavajos, mantenga los párpados abiertos, enjuague al menos 15 minutos , obtenga ayuda médica. Los ojos no tienen segundas oportunidades.
Inhalación de niebla/vapor/humos (mareo, irritación de garganta/pulmones, o un olor acre y fuerte)	Salga al aire fresco de inmediato; repórtelo. Diga al personal médico a qué estuvo cerca (niebla ácida, manganeso, nitrato/NOx, niebla de aceite) y busque evaluación.
Quemadura por aceite caliente o pieza caliente	Enfríe con agua; no despegue la ropa pegada; obtenga ayuda médica para cualquier cosa que no sea menor.
Fuego de aceite	Use el extintor correcto (Clase B para aceites); nunca agua sobre un fuego de aceite caliente; evalúe y pida ayuda según el plan de su taller.
Derrame	Solo limpie derrames pequeños para los que esté capacitado, con EPP. El fosfato ácido y el limpiador alcalino son <i>opuestos</i> — nunca los mezcle sin más. Mantenga el acelerador de nitrato alejado de combustibles/ácidos. Siga el procedimiento de derrames de su taller.

**RECUERDE**

Ante la duda, **enjuague, luego pregunte**. El agua y el tiempo arreglan la mayoría del contacto químico y térmico si actúa rápido — y en esta línea, **quitar la solución casi en ebullición de su piel en los primeros segundos importa enormemente**. Reporte cada incidente — incluso los “menores” — para que el taller corrija la causa antes de que lastime a la siguiente persona.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

No hay corriente a través de las piezas, pero las bombas, **calentadores** (que mantienen el baño casi en ebullición), poleas, filtros y hornos de la línea funcionan con equipo eléctrico serio. **El LOTO es obligatorio antes de cualquier mantenimiento** — y recuerde que una tina “bloqueada” puede seguir estando **ardiente** mucho tiempo después de cortar la energía. Deje enfriar los baños y piezas calientes, o trátelos como calientes, antes de darles servicio.

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias encontraron que se necesita para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo en los tejidos. Con una salpicadura *caliente* usted combate una quemadura y un químico a la vez, que es exactamente por lo que se requiere que las estaciones de lavajos y regadera entreguen un flujo constante y de manos libres durante 15 minutos completos.

CAPÍTULO 7

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA CALIENTE DE FOSFATO DE MANGANESO

PELIGROS DIFERENTES A LOS DE UNA LÍNEA DE ELECTRODÉPÓSITO — Y UN BAÑO MÁS CALIENTE QUE CUALQUIER OTRO FOSFATO

A veces la gente supone que, como no hay un rectificador de alto amperaje en las piezas, una línea de pretratamiento es “la segura.” Esa es una suposición peligrosa — y especialmente peligrosa aquí, porque **esta es la línea de fosfato más caliente del taller**. Los peligros solo se *movieron* — y el fosfato de manganeso acumula algunos que el fosfato de hierro y de zinc no tienen:

- **El baño está casi en ebullición — el calor es el peligro principal.** Limpiadores calientes, un **baño de fosfato a 190–210°F**, un posible enjuague con agua caliente, una posible inmersión en aceite caliente, y un secado/horno están por todas partes. El baño de fosfato es el peor: escaldaduras graves y quemaduras por vapor, rápido.
- **El vapor y la niebla son constantes.** Una tina abierta casi en ebullición humea continuamente. No solo se salpica con ella — potencialmente la está *respirando*. La ventilación es un control primario, no una ocurrencia tardía.
- **El manganeso es un riesgo crónico por inhalación.** La inhalación a largo plazo de niebla/polvo de manganeso se vincula a un daño neurológico irreversible. Controle la niebla; use protección respiratoria cuando se requiera.
- **El acelerador es un oxidante.** El acelerador de nitrato exige respeto alrededor de combustibles, trapos y químicos incompatibles; manéjelo según su SDS.
- **El lodo es pesado, y el hierro se acumula.** El fosfato de manganeso genera lodo pesado y el baño acumula continuamente hierro disuelto que debe controlarse. Manejar el lodo húmedo trae peligros de levantamiento, resbalones, contacto químico y residuos regulados.
- **El aceite/cera añade fuego.** El acabado obligatorio de aceite/cera — especialmente si se calienta — trae inflamabilidad, niebla de aceite y peligros de líquido caliente a una línea que ya está caliente.



¡ATENCIÓN! — EL BAÑO CALIENTE ES EL PELIGRO DETERMINANTE

Grábelo en sus hábitos: **muévase lenta y deliberadamente alrededor de la tina de fosfato de manganeso**. Baje y suba las canastas con la polea, nunca inclinándose sobre el baño. Nunca deje caer una pieza — desplaza la solución casi en ebullición hacia arriba. Mantenga los pasillos secos para evitar un resbalón *hacia* la tina caliente. Mantenga la ventilación encendida para que no respire vapor ni niebla de manganeso. Careta + guantes de calor/químicos + delantal, cada vez. La gente se escalda en las líneas calientes por momentos *rutinarios* — un levantamiento apresurado, un piso mojado, una pieza golpeada fuera de un soporte — no por accidentes dramáticos.



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea: **respete el calor por encima de todo, controle el vapor y la niebla de manganeso, maneje el acelerador de nitrato como el oxidante que es, mantenga el hierro y el lodo bajo control, y trate la estación de aceite como un peligro de incendio**. Una línea caliente de fosfato de manganeso no es “la línea segura” — es una línea *más caliente, más lenta y más pesada* con sus propios peligros serios que merecen la misma disciplina que le daría a una tina llena de ácido... porque casi lo es, a una temperatura que puede escaldarlo al contacto.

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-09)
ESTACIÓN 01 DE 09

INSPECCIÓN Y CARGA

“SI ENTRA BASURA, SALE BASURA — LA LÍNEA SOLO PUEDE TERMINAR LO QUE USTED LE COLOCA EN EL BASTIDOR.”

Antes de que cualquier químico toque una pieza, alguien tiene que confirmar que es la pieza correcta, en la condición correcta, y cargarla para que la línea alcance cada superficie — y para que **escurra** (usted no quiere solución casi hirviendo atrapada en una cavidad cuando sale la canasta). En una línea de fosfato de manganeso esto es **colocar en bastidor o en canasta** para inmersión. Parece poco glamoroso. No lo es: una pieza mal colocada se limpia mal, se activa mal, se recubre mal, se aceita mal — y una pieza que atrapa el baño caliente es un riesgo de seguridad.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de pieza, cantidad y especificación correctos. Revise la hoja de ruta para el **peso de recubrimiento objetivo** (el fosfato de manganeso corre pesado, ~1,000–2,000+ mg/ft²), el **sustrato** (acero al carbono/aleado, hierro fundido, acero endurecido, inoxidable — *no* galvanizado ni aluminio), el **aceite/cera** a aplicar, y cualquier indicación de especificación (p. ej., **MIL-DTL-16232 Tipo M**).
- **Inspeccione la condición de entrada.** Aceite pesado de maquinado/temple, óxido, cascarilla, salpicadura de soldadura o refrigerante pueden requerir manejo previo — el limpiador estándar no resolverá la cascarilla pesada, y las piezas de motor/engranaje suelen estar muy aceitosas.
- **Cargue para contacto total y escurrido total.** Cada superficie debe ver la solución; cada cavidad debe **escurrir** para que no atrape suciedad ni saque baño casi hirviendo de la tina. Coloque de modo que las canastas calientes puedan levantarse con el polipasto de forma segura.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

ÍTEM	GUÍA
Objetivo de peso de recubrimiento	Confirme el objetivo pesado (~1,000–2,000+ mg/ft²) y la especificación (p. ej., MIL-DTL-16232 Tipo M)
Verificación de sustrato	Acero/hierro/acero endurecido = ideal; inoxidable = requiere activación adecuada; galvanizado/aluminio = señale, no procese
Acabado de aceite/cera	Confirme cuál aceite preservante o cera recibe la pieza — el acabado es obligatorio
Orientación	Coloque de modo que los líquidos escurran libremente — sin cavidades, bolsas ni aire atrapado (ni baño caliente atrapado)
Espaciado	Piezas sin tocarse/anidarse — la solución debe alcanzar todas las caras
Peso de carga	Dentro de la capacidad del polipasto/canasta; equilibrado para levantamientos calientes seguros
Indicadores de pre-limpieza	Aceite pesado, cascarilla, óxido, salpicadura de soldadura → envíe a manejo especial



¡ATENCIÓN!

Los peligros mecánicos dominan esta estación, y alimentan la tina caliente. Bordes filosos, piezas pesadas, puntos de pellizco y polipastos. Coloque de forma segura para que nada caiga más adelante dentro del baño caliente (una pieza que cae salpica solución casi hirviendo). Use guantes resistentes a cortes para el manejo, levante con las piernas, y pida ayuda/use polipastos para cargas pesadas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Lea la hoja de ruta.** Confirme pieza, cantidad, sustrato, objetivo de peso de recubrimiento, especificación y el acabado de aceite/cera.
- 2. **Inspeccione cada pieza** en busca de aceite pesado, cascarilla, óxido o daño. Aparte cualquier cosa que necesite manejo especial.
- 3. **Coloque en bastidor/canasta** de modo que cada superficie quede expuesta y cada cavidad escurra. Evite el anidamiento y las bolsas de aire/líquido atrapado.
- 4. **Confirme espaciado, equilibrio y asiento seguro** para que las piezas no se desplacen ni caigan en el baño caliente.
- 5. **Reporte cualquier cosa inusual** (sustrato no de acero, piezas muy aceitosas) a su líder antes de que la carga entre al limpiador.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Colocar piezas que atrapan la solución** en cavidades/agujeros ciegos — goteos, manchas y un riesgo de arrastre de baño caliente.
- 2. **Anidar las piezas** de modo que las caras se toquen — esas caras salen sin limpiar y sin recubrir.
- 3. **Cargar el sustrato equivocado** (galvanizado/aluminio) sin señalarlo — proceso equivocado, pieza atacada.
- 4. **Sobrecargar o asentar mal** la canasta — las piezas caen en la tina caliente.
- 5. **Ignorar aceite/cascarilla/óxido pesados** y esperar que el limpiador lo resuelva — no puede.

• **LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO**

- ☐ Explique por qué importa la orientación de escurrido (solución atrapada = contaminación y arrastre de baño caliente).
- ☐ Indique qué sustratos maneja el fosfato de manganeso (acero, hierro fundido, acero endurecido, inoxidable con activación) y qué se debe señalar (galvanizado, aluminio).
- ☐ Identifique dos peligros mecánicos y cómo se vinculan a la tina caliente.
- ☐ Describa las condiciones de entrada que necesitan manejo especial (aceite pesado, cascarilla, óxido, salpicadura de soldadura).
- ☐ Indique que el **acabado de aceite/cera es obligatorio** y confirme cuál recibe la pieza.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué el trabajo, el objetivo de peso de recubrimiento, el sustrato y el acabado de aceite/cera, inspeccioné la condición de entrada, y coloqué las piezas para contacto total, escurrido libre y manejo caliente seguro, con el EPP puesto.”

— ESTACIÓN 02 DE 09

LIMPIEZA ALCALINA / DESENGRASE

“FOSFATO SOBRE SUCIEDAD Y HABRÁ FOSFATADO SUCIEDAD.”

Aquí es donde el aceite, la grasa, el refrigerante de maquinado, las huellas dactilares y la suciedad de taller se eliminan para que el acero quede desnudo y reactivo. Las piezas de fosfato de manganeso — componentes de motor, engranaje y rodamiento — suelen estar **muy aceitosas**, así que el limpiador aquí trabaja duro. **El acero limpio es innegociable**: ni las semillas de activación ni los cristales oscuros de fosfato se formarán correctamente sobre una superficie aceitosa.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es una **solución detergente alcalina (pH alto)**, generalmente caliente, que **emulsiona y levanta el aceite/grasa, mantiene en suspensión la suciedad particulada**, y **humecta la superficie** para que nada se redeposite. El resultado es una superficie uniformemente limpia y ávida de agua que pasa la **prueba de ruptura de agua**.



DETALLE TÉCNICO

Los limpiadores de fosfato de manganeso corren un rango de alcalinidad (a menudo pH ~10–13) según la carga de suciedad. Como las piezas de fosfato de manganeso están frecuentemente cubiertas de aceites pesados de maquinado y temple, el limpiador suele ser **caliente y bastante agresivo**, a veces con dos etapas (una limpieza de remojo/emulsión pesada y luego una aspersión o limpieza electrolítica). El hierro fundido y los aceros endurecidos pueden arrastrar “esmog” (smut) que necesita atención extra. La concentración y el pH exactos vienen de la **TDS del proveedor** — nunca adivine.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	120–160°F (49–71°C)	El calor acelera el desengrase; no exceda el máximo de la TDS
Tiempo	5–10 min de inmersión (más aceite = más tiempo)	Las piezas de manganeso suelen estar muy aceitosas
Concentración	Según la TDS del proveedor (titule)	Demasiado débil no corta el aceite
pH	~10–13 (según el producto)	Según producto/carga de suciedad
Agitación	Según el equipo	El movimiento mantiene limpiador fresco en la superficie
Desnatado / control de aceite	Mantenga el aceite superficial desnatado	El aceite flotante se redeposita en las piezas



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Esta tina está **caliente y es cáustica**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita las vías respiratorias. **EPP siempre**: goggles de salpicadura, careta (al cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, mandil, botas resistentes a químicos. Primeros auxilios: piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y pida ayuda. Nunca se incline sobre la tina sin protección ocular.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Revise el baño antes de empezar.** Confirme que temperatura y concentración están en especificación (último registro de titulación). Desnate el aceite superficial.
- 2. **Inspeccione la carga.** Aceite pesado → planee para el extremo largo del rango de tiempo.
- 3. **Limpie por completo** — sumerja durante todo el tiempo con agitación; confirme que la solución alcanza todas las caras.
- 4. **Retire y deje escurrir** de vuelta a la tina.
- 5. **Realice la prueba de ruptura de agua** en una muestra: película continua = aprobado; formación de gotas = reprobado, vuelva a limpiar.
- 6. **Avance de inmediato** al enjuague para que la superficie limpia no repose y se oxide instantáneamente.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero verdaderamente limpia ama el agua, así que esta **se escurre en una película continua e ininterrumpida**. Una superficie sucia repele el agua, así que esta **forma gotas**. **Película continua = APROBADO; formación de gotas = REPROBADO (vuelva a limpiar)**. En el fosfato de manganeso, el aceite invisible bloquea las semillas de activación y deja cristales gruesos, ligeros o ausentes que no retienen el aceite.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. **Omitir la prueba de ruptura de agua** porque la pieza “se ve bien.” El aceite que arruina el fosfatado es invisible.
- 2. **Correr el baño demasiado frío o demasiado débil** para cortar el aceite pesado de maquinado — revise temperatura y titulación primero.
- 3. **Dejar que el aceite superficial se acumule** sin desnatar — se redeposita a la salida.
- 4. **Anidar las piezas** de modo que el limpiador no alcance todas las caras.
- 5. **Dejar reposar las piezas limpias** antes de enjuagar — oxidación instantánea y re-ensuciado.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Falla la ruptura de agua	Baja concentración o temperatura	Titule; lleve la temperatura al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante redepositando	Desnate; renueve/vacíe si está muy cargado
Cristales gruesos/ligeros/manchados aguas abajo	Limpieza desparea	Reposicione la carga; verifique limpieza antes de la activación
Esmog en hierro fundido / acero aleado	Esmog del sustrato no removido	Agregue/extienda el paso de des-esmog según la TDS

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Temp: _____

“Confirmando que las piezas pasaron la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en el rango de concentración y temperatura, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 09

ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar el acero limpio — pero está cubierto de una película de limpiador alcalino. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza llegue a las etapas de activación y de fosfato caliente. Un enjuague débil aquí silenciosamente **envejece el baño de activación y eleva el pH del fosfato caliente**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador es **alcalino**; el acondicionador de activación es sensible al arrastre alcalino, y el fosfato es **ácido**. Si lleva limpiador hacia adelante, acorta la vida del activador y saca al fosfato de su ventana. El arrastre invisible de solución adherida a una pieza es **arrastre de salida** (al dejar una tina) / **arrastre de entrada** (al llegar a la siguiente). El enjuague reduce el arrastre a casi nada por dilución.




CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que medimos la **conductividad** — qué tan bien conduce el agua la electricidad. El agua pura apenas conduce; los químicos disueltos la hacen conducir más. Así que **mayor conductividad = más limpiador queda en el enjuague = enjuague más sucio**. Se mide en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — piense simplemente en “el número de contaminación.” Más bajo es más limpio.

• LA FORMA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRAFLUJO

El enfoque profesional es un **enjuague de contraflujo (contracorriente)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en la **última** etapa (la más limpia) y rebosa hacia atrás a la más sucia, de modo que el agua más limpia que la pieza llega a ver es lo último que la toca antes de la activación.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague arrastra limpiador de entrada y comienza levemente cáustica. Use **goggles, guantes químicos y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número 1 aquí** (y un resbalón hacia la cercana tina de fosfato caliente es especialmente peligroso).

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60–85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más tiempo para agujeros ciegos/cavidades
Fuente de agua	Municipal o DI	El DI enjuaga más limpio, menos manchas
Conductividad	Manténgala baja (p. ej. < 500 µS/cm)	Monitoree a diario; en aumento = arrastre de entrada
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	El contraflujo ahorra agua
pH	Casi neutro (7–9)	pH alto = arrastre de limpiador

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** En aumento/alta → avise a su líder.
2. **Confirme que el agua está fluyendo** (rebose o contracorriente activo).
3. **Transfiera de inmediato** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Enjuague por completo, 30–60 s**, con agitación; descargue agujeros ciegos y cavidades por más tiempo.
5. **Escorra** brevemente para llevar menos hacia adelante.
6. **Avance de inmediato** a la etapa de activación — no deje que la pieza se oxide instantáneamente.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. Tratar el enjuague como “rápido” — un chapuzón de dos segundos no enjuaga nada.
2. Ignorar la conductividad — un número alto significa que está envenenando el activador y embotando el fosfato en este momento.
3. Dejar que la pieza se seque al goteo entre etapas — el limpiador seco es terco.
4. No descargar agujeros ciegos/cavidades — el limpiador concentrado se esconde y viaja hacia adelante.

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explique por qué llevar limpiador hacia adelante daña TANTO al activador COMO al fosfato caliente.
- ☐ Defina arrastre de salida / arrastre de entrada.
- ☐ Explique qué le indica la conductividad y cuál dirección es “limpia” (más bajo = más limpio).
- ☐ Indique el tiempo de enjuague y por qué las cavidades necesitan más tiempo.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmando que la conductividad del enjuague estuvo dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con el EPP puesto.”

— ESTACIÓN 04 DE 09 • EL PASO DECISIVO

ACTIVACIÓN / ACONDICIONADOR AFINADOR DE GRANO DE MANGANESO

“EL PASO QUE DECIDE SI SU RECUBRIMIENTO SALE FINO, DENSO Y NEGRO — O GRUESO, CLARO Y DISPAREJO.” (NO SE ENJUAGA DESPUÉS)

Esta es una **estación decisiva de una línea de fosfato de manganeso**. Una pieza limpia y enjuagada pasa por el **acondicionador de activación a base de manganeso**, que esparce sobre su superficie semillas de cristal microscópicas. Esas semillas deciden si el recubrimiento de fosfato de manganeso que viene es una alfombra fina, densa y uniformemente oscura (bueno) o un desastre grueso, escaso, claro y manchado (malo). Luego — la regla que hace única a esta estación — **la pieza pasa directamente al fosfato caliente SIN enjuague de por medio**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El acondicionador suele ser un **afinador de grano a base de manganeso** — una suspensión/coloide fina que deposita **cristales semilla de fosfato de manganeso** submicrónicos por todo el acero. En el baño de fosfato caliente, los cristales nuclean desde *cada* semilla simultáneamente, así que se obtienen **muchos cristales pequeños** en vez de **unos pocos grandes**. Cristales finos y densos significan un recubrimiento más apretado, más uniforme y **más oscuro/negro** que retiene mejor el aceite — justo lo que una pieza de desgaste necesita.



RECUERDE

Activación = afinamiento de grano = cristales finos, densos y oscuros. Sin activación (o con un baño de activación muerto) = cristales gruesos, escasos, **gris claro** y manchados que retienen mal el aceite. Y la regla de oro: **NO se enjuaga entre activación y fosfato**. Las semillas son todo el punto; el enjuague las lava.



DETALLE TÉCNICO

Donde el fosfato de zinc usa un coloide de titanio-fosfato (“sales de Jernstedt”), el fosfato de manganeso generalmente usa un **acondicionador a base de manganeso** químicamente emparejado para nuclear cristales semilla de fosfato de manganeso — a menudo suministrado como producto complementario del baño de fosfato. Los baños de activación **envejecen y mueren** (el acondicionador se aglomera; el arrastre alcalino acelera el deterioro), por lo que se **monitorean y reemplazan según un programa**. Un baño que “se ve bien” puede estar químicamente muerto — y en el fosfato de manganeso, un activador muerto suele manifestarse como una **racha repentina de piezas gruesas, gris claro y no uniformes que no toman aceite de forma pareja**.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Tipo	Acondicionador afinador de grano a base de manganeso	Según el proveedor (complemento del fosfato de Mn)
Temperatura	Ambiente–120°F	Según el producto
Tiempo	30–90 s	Suficiente para nuclear, no tanto que cargue arrastre
pH	Según TDS (casi neutro, ligeramente alcalino)	Monitoree — pH a la deriva = baño envejeciendo
Vida del baño	Reemplazar según programa	Acondicionador envejecido = cristales gruesos y claros
¿Enjuague después?	NO – pase directo al fosfato caliente	El enjuague destruye la nucleación



¡ATENCIÓN!

El activador suele ser suave — use el EPP estándar de la línea y no lo contamine con arrastre de ácido del fosfato ni arrastre alcalino del enjuague. **El mayor “peligro” de esta estación es para la calidad, no para usted: nunca deje que el baño de activación se quede muerto, y nunca enjuague después de él.**

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Confirme que el baño de activación esté en especificación y no vencido para reemplazo** (revise la bitácora; revise el pH).
2. **Confirme que la pieza llegó limpia y bien enjuagada.** Las semillas no se adhieren al aceite.
3. **Procese durante el tiempo correcto** (30–90 s) para que toda la superficie quede nucleada.
4. **Pase DIRECTAMENTE a la etapa de fosfato caliente — sin enjuague, sin demora larga, sin secado.**
5. **Registre** la condición del baño y señale a su jefe de turno cualquier tendencia de cristal grueso/color claro.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Enjuagar después de la activación** — el peor error de esta línea; borra las semillas.
2. **Operar un baño de activación muerto/vencido** — produce cristales gruesos y claros aunque todo lo demás esté perfecto.
3. **Dejar reposar o secar las piezas activadas** antes del fosfato — las semillas se degradan.
4. **Ignorar la activación por completo** (“es solo un enjuague”) — es lo opuesto a “solo un enjuague”.

• **LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO**

- ☐ Explique qué hace la activación (nuclea cristales semilla finos → afinamiento de grano → recubrimiento fino, denso y oscuro).
- ☐ Enuncie la regla de oro: **no se enjuaga entre activación y fosfato** — y por qué.
- ☐ Explique qué significan los cristales finos vs. gruesos para el color, la uniformidad y la retención de aceite.
- ☐ Nombre la química de activación (**acondicionador a base de manganeso**) y por qué el baño debe reemplazarse según programa.



CONSEJO

Si aparecen de la nada piezas gruesas, gris claro o no uniformes y nada más cambió, su *primer* sospechoso es este baño. Es trabajo invisible — el acondicionador parece agua simple — así que es el punto de control que todos olvidan. Tome la bitácora de activación tan en serio como la del fosfato.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Estado del baño: _____

“Confirmando que el baño de activación estaba en especificación y no vencido, las piezas se nuclearon el tiempo completo, y las pasé directamente al fosfato caliente SIN enjuague, con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 05 DE 09 • EL EVENTO PRINCIPAL

FOSFATO DE MANGANESO — EL EVENTO PRINCIPAL (CALIENTE)

“ESTA ES LA ESTACIÓN DONDE EL ACERO DESNUDO SE CONVIERTE EN UN RECUBRIMIENTO DE DESGASTE DE CRISTAL NEGRO — EN UN BAÑO CASI EN EBULLICIÓN.”

Ahora — con una superficie de acero limpia, desnuda, bien enjuagada y **nucleada** — el recubrimiento de conversión realmente se forma, en la **tina más caliente de la línea**. La solución ácida de fosfato de manganeso, **casi en ebullición (~190–210°F)**, reacciona con el acero y hace crecer la capa de cristal pesada, oscura y porosa que asienta las piezas, resiste el rayado y retiene el aceite. Todo lo anterior a esta etapa existía para entregar una superficie perfecta aquí; todo lo posterior existe para proteger lo que sucede aquí.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El baño es **ácido fosfórico** diluido más **manganeso** disuelto (fosfato primario de manganeso) y **fosfato**, amortiguado a un **pH ácido estrecho (~2.5–3.5)**, con un **acelerador de nitrato** (un oxidante) y operado **CALIENTE**. El ácido decapa ligeramente el acero; el aumento local del pH precipita **fosfato cristalino de manganeso-hierro (hureaulita)** sobre las semillas de la activación; el acelerador y el calor mantienen la reacción construyendo de forma densa y uniforme mientras ayudan a manejar el hierro disuelto. Construir el recubrimiento pesado requiere una **inmersión larga — cerca de 10–20 minutos**.



DETALLE TÉCNICO — CONTROL DEL BAÑO

Los operadores (o el laboratorio) controlan el baño con titulaciones y pruebas simples: **Ácido libre (puntos)** — ácido *sin reaccionar* (demasiado alto = ataca/no construye, grueso; demasiado bajo = lento, pulverulento, claro). **Ácido total (puntos)** — contenido total de ácido; la **relación ácido total:libre** es el indicador clave de salud. **Acelerador (nitrato)** — según su prueba; mantiene la reacción ágil y ayuda a oxidar el hierro. **Nivel de hierro (Fe²⁺)** — los baños de fosfato de manganeso recogen hierro del acero continuamente; **demasiado hierro disuelto produce recubrimientos gruesos, con lodo y de tinte marrón**, así que el hierro se controla (se oxida por el acelerador/aireación y se precipita como lodo, más vaciados/decantaciones parciales). **Nivel de manganeso** — según TDS. **Temperatura** — el baño *debe* permanecer caliente; un baño frío no construirá el recubrimiento.



¡ATENCIÓN! — EL PEOR PELIGRO DE LA LÍNEA: UN BAÑO ÁCIDO CASI EN EBULLICIÓN

El baño de fosfato de manganeso opera a **~190–210°F (88–99°C)**. Lo **escaldará de forma severa e instantánea** al contacto, y **emite vapor continuamente**, lanzando al aire niebla caliente, ácida — y portadora de manganeso. **Se requiere ventilación por extracción localizada**. Reglas: **baje y suba las canastas lentamente con el polipasto** (nunca a mano sobre la tina); **nunca deje caer una pieza** (salpica solución casi en ebullición hacia arriba); mantenga la **cara y el torso atrás** y use una **careta sobre goggles**; use **guantes y delantal resistentes al calor y a químicos**; mantenga el piso seco para no resbalar hacia la tina. El acelerador es un **oxidante** — manténgalo lejos de combustibles/trapos; solo el personal autorizado agrega químicos, según el TDS, con la ventilación funcionando. Trate esta tina como un tanque de ácido hirviendo — porque eso es esencialmente lo que es.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	190–210°F (88–99°C)	CALIENTE — casi en ebullición; característica decisiva y mayor peligro. Demasiado frío = recubrimiento nulo/pobre
pH	~2.5–3.5	Ácido; el corazón del control
Tiempo	10–20 min (inmersión)	Inmersión larga para construir el recubrimiento pesado
Peso de recubrimiento objetivo	~1,000–2,000+ mg/ft² (11–22 g/m²+)	El más pesado de la familia; confirme a especificación
Ácido libre / ácido total	Según TDS (“puntos”); controle la relación	Titule según programa
Acelerador (nitrato)	Según TDS	Mantiene la reacción ágil; ayuda a oxidar el hierro
Control de hierro (Fe)	Según TDS	Hierro alto = grueso/marrón/con lodo; oxide y deje sedimentar
Nivel de manganeso	Según TDS	Mantenga el metal del recubrimiento
Control de lodo	Filtre/sedimente con frecuencia	El fosfato de manganeso genera lodo pesado

• LECTURA DEL RECUBRIMIENTO (SU REVISIÓN RÁPIDA EN PLANTA)

Recuerde — el fosfato de manganeso se lee por uniformidad de color, calidad del cristal, peso y absorción de aceite, no por color iridiscente.

LO QUE VE	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Gris oscuro/negro parejo, fino y mate; apretado; cobertura completa; el aceite penetra	En especificación	Verifique el peso; proceda
Cristales gruesos, arenosos, brillantes	Activación pobre; hierro alto; ácido libre alto; desbalance	Revise la activación; pruebe la relación de ácido y el hierro
Calcáreo/pulverulento, se limpia al frotar	Sobre-reaccionado / demasiado pesado / desbalance	Revise ácido libre, temp; no envíe piezas pulverulentas
Gris claro, delgado, disparejo, zonas desnudas	Limpieza pobre, activación muerta, baño bajo, o demasiado frío	Revise de nuevo aguas arriba; revise temperatura y baño
Mancha o tizne marrón/rojizo	Hierro disuelto alto ; arrastre; pieza reposada	Revise el control de hierro; mueva las piezas más rápido



DATO CURIOSO

La misma química que permite a un árbol de levas nuevo sobrevivir sus primeros treinta minutos de funcionamiento — sacrificando un poco de su recubrimiento negro para que los lóbulos asienten contra los buzos — es la misma química que le da a un rifle su acabado negro resistente y sin reflejos y la misma química que evita que un perno inoxidable se raye al apretarlo. Un cristal negro caliente, tres oficios: motores, armas de fuego y sujetadores.

★

RECUERDE

Dos direcciones de falla: **demasiado claro** (delgado/disparejo/gris claro/desnudo = poca protección contra el desgaste y poca retención de aceite) y **demasiado grueso/pulverulento/marrón** (capa suelta o contaminada con hierro que se desprende y no retiene el aceite limpiamente). Más pesado y más grueso *no* es mejor. El objetivo es **gris oscuro/negro fino, apretado, uniforme y de cobertura completa** al peso de recubrimiento de su especificación — y debe **beber aceite**. Eso empieza con un baño de activación vivo, un baño balanceado, **hierro controlado** y la **temperatura caliente correcta**.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

1. **Confirme la salud del baño: temperatura 190–210°F**, pH ~2.5–3.5, última titulación (ácido libre/total + relación), acelerador y **nivel de hierro** en especificación, lodo filtrado.
2. **Confirme que la ventilación** está funcionando y el EPP (careta + guantes para calor/químicos + delantal) está puesto.
3. **Confirme que la pieza llegó limpia, enjuagada y recién activada** (Estaciones 02–04) — y que *no* se enjuagó después de la activación.
4. **Baje la canasta lentamente con el polipasto** hacia el baño caliente — nunca la deje caer.
5. **Sumerja durante el tiempo completo** (~10–20 min) para esta pieza, objetivo de peso y baño.
6. **Suba lentamente**, deje que escurra de vuelta sobre la tina, y **revise el recubrimiento** en una muestra: parejo, fino, apretado, gris oscuro/negro — sin brillo grueso, polvo, parches claros, mancha marrón ni zonas desnudas.
7. **Pase pronto al enjuague** — no deje que el fosfato se seque sobre la pieza.
8. **Registre** la temperatura, las revisiones del baño y cualquier inquietud de color/cristal/peso a su jefe de turno.

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Cristales gruesos / brillantes	Activación muerta; hierro alto; ácido libre alto	Revise/reemplace la activación; pruebe hierro y ácido libre
Calcáreo / pulverulento	Recubrimiento demasiado pesado; ácido libre desviado; desbalance	Ajuste el ácido libre; revise la relación total:libre y el peso
Gris claro / delgado / sin recubrimiento / desnudo	Pieza sucia; activación muerta; baño demasiado frío ; baño bajo	Prueba de ruptura de agua; revise temperatura; titule; revise activación
Mancha marrón / rojiza	Hierro disuelto alto ; arrastre; piezas reposando	Revise/ajuste el control de hierro; mueva las piezas más rápido; sedimente el lodo
Construcción lenta / recubrimiento débil	Baño demasiado frío; acelerador bajo; desbalance del baño	Verifique la temperatura primero ; pruebe acelerador/ácido
Lodo excesivo / película arenosa	Filtración vencida; hierro alto	Filtre/sedimente; controle el hierro; revise las piezas entrantes

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explique cómo se forma el fosfato de manganeso **sin corriente eléctrica** (el ácido decapa, el pH local sube, la hureaulita precipita sobre las semillas).
- ☐ Enuncie la **ventana de temperatura caliente (190–210°F)** y por qué el baño debe permanecer caliente.
- ☐ Enuncie el rango pesado de peso de recubrimiento (~1,000–2,000+ mg/ft²) y la ventana de pH (~2.5–3.5).
- ☐ Nombre las revisiones de control (ácido libre, ácido total + relación, acelerador, **nivel de hierro**, temperatura).
- ☐ Explique por qué **los cristales finos superan a los gruesos**, y vincule los cristales gruesos/claros con la activación, el hierro y la temperatura.
- ☐ Nombre el peligro principal (**baño ácido casi en ebullición — escaldadura/vapor**) y la preocupación por la niebla de manganeso, más el requisito de ventilación.

★ RECUERDE

Esta es la etapa de la recompensa, pero solo puede ser tan buena como las cuatro estaciones anteriores — y solo segura si respeta el calor. Un baño perfecto no puede rescatar una pieza sucia, un enjuague envenenado o un activador muerto. Cuando el recubrimiento sale mal, la causa suele estar *aguas arriba* (sospeche primero de la **activación**) o en el **control de temperatura/hierro** — lea la pieza hacia atrás a través de la línea.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Nunca haga adiciones al baño, correcciones de acelerador/ácido ni vaciados de control de hierro por su cuenta. Hay ácidos concentrados, un **acelerador oxidante** y una **tina casi en ebullición** de por medio. Los ajustes los hace solo el personal autorizado, exactamente según el TDS, con EPP completo y con la ventilación funcionando.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp / Peso: _____

“Confirmando que el baño estaba en especificación de temperatura (190–210°F), pH, ácido, acelerador y hierro, el recubrimiento era un gris oscuro/negro fino, apretado y uniforme (sin brillo grueso, polvo, parches claros ni mancha marrón), la ventilación funcionó, manejé las canastas de forma segura con el polipasto, y usé el EPP requerido incluyendo careta.”

— ESTACIÓN 06 DE 09

ENJUAGUE (POST-FOSFATO)

“EL MURO ENTRE EL RECUBRIMIENTO Y EL ACEITE.”

La pieza recién recubierta sale de la etapa de fosfato caliente mojada con solución ácida gastada, cargada de hierro y manganeso. Este enjuague elimina ese residuo para que no deje sales que causen óxido bajo el aceite. En muchas líneas de fosfato de manganeso este es — o termina con — un **enjuague de agua caliente**, que enjuaga limpiamente y a la vez calienta la pieza para que se seque por evaporación y tome mejor el aceite en la siguiente estación.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Dos trabajos: **detener la reacción de fosfatizado** lavando la solución ácida, y **entregar una superficie limpia, libre de residuos (y a menudo tibia)** a la estación de aceite. Las sales de fosfato sobrantes son higroscópicas (atraen humedad) — atrapadas bajo el aceite, jalan agua y causan manchas de óxido.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente — o enjuague final de agua caliente (~180–200°F)	El enjuague caliente calienta la pieza para el aceitado y el secado por evaporación
Tiempo	30–60 s con agitación	Más largo para cavidades y la capa de cristal porosa
Agua	Limpia / DI preferida para el final	Bajo residuo = pieza más limpia bajo el aceite
Conductividad	Baja (objetivo según el taller)	En aumento = arrastre de fosfato
Flujo	Continuo / contracorriente	Misma lógica que la Estación 03



¡ATENCIÓN!

Residuo de fosfato suave, **posiblemente agua de enjuague caliente (riesgo de escaldadura)**, y pisos mojados. Goggles, guantes, calzado antiderrapante; trate un enjuague caliente como cualquier baño caliente. **No deje reposar las piezas enjuagadas** — el acero desnudo recién recubierto se oxida rápido por evaporación, y los cristales porosos atrapan agua de enjuague. Pase directo al aceite.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme el flujo y la conductividad** (y la temperatura del enjuague caliente, si se usa) al inicio del turno.
2. **Enjuague por completo, 30–60 s**, lavando cavidades y el recubrimiento poroso.
3. **Use el agua más limpia/DI (y caliente, si aplica) al final.**
4. **Escorra brevemente**, luego pase pronto al aceite/cera — sin reposar, sin óxido por evaporación.

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Escatimar en el enjuague → sales → óxido bajo el aceite.
- No usar el enjuague caliente/limpio (DI) al final.
- Dejar reposar las piezas y que se oxiden por evaporación entre el enjuague y el aceite.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué elimina este enjuague y por qué el residuo oxida bajo el aceite?
- ¿Por qué un enjuague final de agua caliente ayuda al aceitado y al secado?
- ¿El riesgo de óxido por evaporación al dejar reposar mojado el recubrimiento poroso?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmando que el enjuague post-fosfato estaba fluyendo y en rango (temperatura del enjuague caliente verificada si se usó), y las piezas pasaron pronto a la estación de aceite/cera con EPP puesto.”

— ESTACIÓN 07 DE 09

SELLADO DE ACEITE / CERA (ACABADO OBLIGATORIO)

“EN ESTA LÍNEA EL ACABADO ES ACEITE — NUNCA PINTURA, Y NUNCA SE OMITE.”

Esta estación termina de preparar el recubrimiento para su función — y a diferencia del fosfato de zinc, solo hay una ruta: aceite o cera. El fosfato de manganeso desnudo tiene resistencia a la corrosión solo **modesta**; si se deja sin sellar, se oxidará. **El aceite (o la cera) es lo que realmente protege contra la corrosión y proporciona la lubricación** — la capa de cristal es solo el portador que lo retiene. Por eso cada pieza fosfatada con manganeso se sella, y por eso la propia especificación militar se redacta como *recubrimiento + aceite/conservante suplementario*.

• LO QUE HACE EL ACEITE/CERA

- **Llena los cristales porosos** con lubricante, de modo que la superficie retiene aceite justo donde lo necesitan las piezas en movimiento (asentamiento, anti-agarrotamiento, baja fricción).
- **Proporciona la protección anticorrosiva** que le falta al cristal desnudo — el aceite/cera es la verdadera barrera contra el óxido.
- **Intensifica el color** a un negro intenso a medida que se absorbe.

• ACABADOS COMUNES

- **Aceites conservantes / anticorrosivos** — el acabado clásico; muchos son aceites **desplazadores de agua (deshidratantes)** diseñados para aplicarse a una pieza *tibia, recién enjuagada*, desplazando trazas de agua y dejando una película protectora (ideal aquí).
- **Inmersión en aceite caliente** — la pieza (tibia tras el enjuague caliente) se sumerge en aceite; el calor lleva el aceite a lo profundo de los poros. (Añade un riesgo de quemadura/líquido caliente — ver abajo.)
- **Cera / cera fundida o a base de solvente** — para una protección anticorrosiva más pesada y seca al tacto en algunas piezas.
- **Conservantes específicos según especificación** — p. ej., las piezas bajo una especificación militar usan el conservante indicado por esa especificación/cliente.



¡ATENCIÓN! — PELIGROS DEL ACEITE/CERA: FUEGO, NIEBLA, LÍQUIDO CALIENTE

Los aceites y ceras son **combustibles**. Mantenga alejadas las fuentes de ignición, chispas y el fumar. Controle la **niebla de aceite** con ventilación (no la respire). Si opera una **inmersión en aceite caliente o cera fundida**, añada un **riesgo de quemadura** y el riesgo de que el **agua se convierta súbitamente en vapor / salpicaduras** si se sumerge una pieza mojada — siga la temperatura del TDS y el procedimiento para introducir las piezas. Los pisos aceitosos son **riesgos de resbalones**; limpie los derrames de inmediato.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Tipo de acabado	Aceite conservante/desplazador de agua, inmersión en aceite caliente, o cera	Según especificación y pieza (obligatorio — no hay ruta “sin aceite”)
Temperatura	Ambiente a ~200°F (si es inmersión caliente / cera fundida)	Según el TDS del producto; la pieza tibia absorbe mejor el aceite
Tiempo	1-10 min (inmersión)	Lo suficiente para llenar los poros
Aplicación	Sumergir, luego escurrir	Pieza caliente/tibia + aceite desplazador de agua = mejor penetración

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme el aceite/cera especificado** para esta pieza y las precauciones correspondientes de EPP/ventilación/incendio.
2. **Verifique la temperatura/condición** del aceite o la cera según el TDS.
3. **Aplique** (sumerja la pieza tibia, recién enjuagada) durante el tiempo correcto para que se llenen los poros.
4. **Retire y escurra** el exceso de vuelta a la tina.
5. **Pase al drenado/secado/fijado** (Estación 08).

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Omitir o escatimar el aceite** — la causa #1 de una pieza “terminada” oxidada. Nunca envíe fosfato de manganeso desnudo.
2. **Aceitar sobre una pieza con agua atrapada** (fría, mojada, cargada de sales) — se forma óxido bajo el aceite. Use una pieza caliente/seca o aceite desplazador de agua, y enjuague bien primero.
3. **Dejar que la concentración/condición del aceite se desvíe** — aceite diluido o contaminado = protección deficiente.
4. **Ignorar los peligros de fuego/niebla/aceite caliente.**

• LISTA DE VERIFICACIÓN DE REPASO

- ☐ Explicar **por qué el acabado de aceite/cera es obligatorio** (el recubrimiento desnudo tiene resistencia a la corrosión solo modesta; el aceite hace la protección y la lubricación).
- ☐ Explicar cómo el cristal poroso *porta* el aceite para el asentamiento, el anti-agarrotamiento y la retención de aceite.
- ☐ Describir el aceite desplazador de agua y por qué una pieza tibia, recién enjuagada absorbe mejor el aceite.
- ☐ Indicar los peligros del aceite/cera (fuego, niebla, líquido caliente) y sus controles.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Tipo de aceite/cera: _____

“Confirmando que apliqué el aceite/cera especificado a una pieza limpia y tibia durante el tiempo correcto, llené los poros, observé las precauciones de fuego/niebla/aceite caliente, y usé el EPP requerido — y entiendo que este acabado es obligatorio.”

— ESTACIÓN 08 DE 09

DRENADO, SECADO Y FIJADO

“NO ATRAPE AGUA BAJO EL ACEITE, Y NO LA ENVÍE GOTEANDO.”

Después de aceitar, la pieza debe **escurrir el exceso**, cualquier **agua restante debe eliminarse** (el agua atrapada en los poros *bajo* una película de aceite causa óxido), y la película de aceite/cera debe **fijarse**. Los aceites desplazadores de agua manejan químicamente la humedad residual; la cera y los aceites aplicados después de un enjuague frío se benefician de un calentamiento/secado suave para que la película penetre y el exceso escurra. Este es el análogo en fosfato de manganeso del horno de secado de la línea de zinc — reorientado al acabado de aceite en lugar de a la pintura.

• LO QUE ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El objetivo es una pieza que esté **completamente protegida (aceite/cera en los poros)**, **libre de agua atrapada**, **libre de exceso que gotee**, y **con una película fijada** — lista para manipular, empacar o enviar a ensamble sin oxidarse ni hacer un desastre.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Escurrecido	Hasta que cese el goteo	Recupere el exceso de aceite; mantenga los pisos limpios
Calentar/secar (si es necesario)	Según el TDS del aceite/cera	Ayuda a la penetración y fija la película; elimina el agua
Objetivo	Sin agua atrapada; película fijada; sin goteo de exceso	Luego manipular/empacar

**¡ATENCIÓN! — CALOR + ACEITE**

Si se usa un horno de calentamiento o un escurrido caliente, las piezas aceitosas + calor implican preocupaciones de **quemaduras e incendio/niebla de aceite**. Use guantes resistentes al calor, mantenga las temperaturas según el TDS (no sobrecaliente el aceite hacia su punto de inflamación), y asegure la ventilación. LOTO antes de cualquier mantenimiento del horno.

**RECUERDE**

El **agua escondida en el cristal poroso bajo una película de aceite es una fábrica de óxido**. Ya sea que aceite la pieza *caliente/seca* (o con un aceite desplazador de agua) para que no quede agua atrapada, siempre deje escurrir el exceso y fijar la película antes de manipular o empacar la pieza.

ERRORES PRINCIPALES A EVITAR

- Atrapar agua bajo el aceite (óxido).
- Enviar piezas goteando; sobrecalentar el aceite.
- Dejar que las piezas aceitosas recojan arenilla antes de empacar.

REPASO — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué el agua atrapada bajo el aceite causa óxido?
- ¿Cómo lo previene el aceite desplazador de agua / una pieza tibia?
- ¿Los peligros de calor + aceite?

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Método: _____

“Confirmo que las piezas se escurrieron del exceso de aceite, quedaron libres de agua atrapada, la película se fijó, y manejé el calor/aceite de forma segura con el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 09 DE 09 • LA LÍNEA DE META

INSPECCIÓN Y ENTREGA

“EL ÚLTIMO VISTAZO ANTES DE QUE ENTRE EN UN MOTOR, UNA CAJA DE CAMBIOS O UN RIFLE.”

Una inspección final confirma que el recubrimiento es correcto y que la pieza está limpia, debidamente aceitada y sin daños, luego se envía o pasa a ensamble. Esta es la última oportunidad de detectar un problema antes de que el recubrimiento quede enterrado en servicio — y el lugar más barato para detectarlo.

• LO QUE ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el color/cristal/peso del recubrimiento** — **gris oscuro/negro** uniforme, fino, apretado y de cobertura completa (sin destellos gruesos, polvo, parches claros, manchas marrones ni puntos desnudos); peso de recubrimiento según especificación.
- **Confirme el acabado de aceite/cera** — aceitado/encerado de forma uniforme, sin puntos desnudos ni secos, sin agua atrapada, sin goteo.
- **Confirme la limpieza y la ausencia de daños** — sin arenilla, sin marcas de manipulación, sin óxido.
- **Confirme los tiempos** — el acero fosfatado no debe quedar sin aceitar; las piezas aceitadas deben empacarse antes de que recojan arenilla.



CONSEJO

Una vez que confíe en su línea, **la uniformidad del color + la prueba de frote + una verificación de absorción de aceite son su inspección**. Un gris oscuro/negro fino, apretado y uniforme constante que bebe aceite es su luz verde. En el momento en que los cristales se vuelvan gruesos/brillantes, gris claro, manchados de marrón o polvorientos, deténgase y mire aguas arriba — primero a la **activación (Estación 04)**, luego al **control de temperatura y hierro** en el baño — antes de enviar más piezas.

• ASPECTOS ESENCIALES PARA EL OPERADOR

VERIFICACIÓN	EL APROBADO SE VE ASÍ
Color / cristal / peso	Gris oscuro/negro uniforme, fino y apretado; cobertura completa; peso según especificación
Adherencia del recubrimiento	No se desprende en polvo en una prueba de frote
Acabado de aceite/cera	Aceitado de forma uniforme; sin puntos desnudos/secos; sin agua atrapada; sin goteo
Limpieza	Sin arenilla, hollín ni óxido
Daños	Sin marcas de manipulación ni rayones
Tiempos	Aceitada y empacada dentro de los límites del taller



¡ATENCIÓN!

Las piezas aún pueden estar **tibias y aceitosas** — riesgos de resbalones y quemaduras. Manipule con guantes apropiados, mantenga el área limpia de aceite, y observe las reglas de incendio/ventilación cerca de la estación de aceite.

PASO A PASO

- Inspeccione color/cristal/peso; haga la prueba de frote para la adherencia.
- Confirme aceite uniforme y ausencia de agua atrapada.
- Rechace/reenvíe cualquier pieza gruesa, polvorienta, clara, manchada de marrón, desnuda, mojada o sin aceitar.
- Empaque dentro de la ventana de tiempo.

ERRORES PRINCIPALES A EVITAR

- Aprobar piezas gruesas/claras/marrones/polvorientas.
- Aprobar piezas desnudas o con poco aceite (se oxidarán).
- Dejar que las piezas queden sin aceitar o recojan arenilla.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que inspeccioné el color/cristal/peso, verifiqué un acabado de aceite/cera completo y uniforme sin agua atrapada, manejé las piezas tibias/aceitosas de forma segura, y solo pasé piezas conformes.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
LOS NÚMEROS QUE MÁS IMPORTAN

PESO DE RECUBRIMIENTO Y CONTROL DE CRISTAL/COLOR

EL MÁS PESADO DE LA FAMILIA — DEMASIADO LIGERO Y NO PROTEGERÁ NI RETENDRÁ ACEITE; DEMASIADO GRUESO/PESADO Y SE DESPRENDE EN POLVO

El peso de recubrimiento, el **tamaño del cristal** y la **uniformidad del color** son los números para el fosfato de manganeso. El peso objetivo es el más pesado de la familia de fosfatos — típicamente **~1,000–2,000+ mg/ft² (11–22 g/m²+) —** siempre confirmado contra su especificación (p. ej., MIL-DTL-16232 Tipo M). Independientemente del peso, usted quiere **cristales finos, densos, uniformes y oscuros que beban aceite**.

• FORMAS EN QUE LOS OPERADORES LO JUZGAN

1. POR EL COLOR Y LA APARIENCIA DEL CRISTAL (RÁPIDO, GRATIS, EN CADA CARGA)

Gris oscuro/negro fino, apretado, uniforme y de cobertura completa = bueno. Grueso/brillante = problema de activación/hierro/ácido. Gris claro/con parches = activación muerta, baño frío o baño bajo. Polvoriento = demasiado pesado/desequilibrado. Manchado de marrón = hierro alto. Una lupa de mano y una prueba de frote son sus aliadas.

2. POR VERIFICACIÓN DE ABSORCIÓN DE ACEITE

Una gota de aceite debería **filtrarse y desaparecer** rápidamente — un buen recubrimiento poroso. El aceite que se aperla y se queda en la superficie sugiere un recubrimiento deficiente o contaminado.

3. POR MEDICIÓN GRAVIMÉTRICA (EL NÚMERO DE LABORATORIO)

1. Procese un panel de prueba de **área** superficial conocida junto con las piezas.
2. **Péselo** (balanza de precisión).
3. **Despoje el recubrimiento** en la solución de despojo especificada por el proveedor (manipule según la SDS — los despojadores son peligrosos).
4. **Vuelva a pesar** el panel despojado.
5. **Peso de recubrimiento** = (peso antes – peso después) ÷ área, en mg/ft² o g/m².



DETALLE TÉCNICO

Los documentos rectores incluyen **MIL-DTL-16232** (la clásica especificación de fosfato de manganeso/zinc + aceite suplementario; **Tipo M = manganeso**), su predecesora **DOD-P-16232 / MIL-P-16232**, y la especificación federal de pretratamiento **TT-C-490** para limpiar/pretratar superficies ferrosas. Ejecute siempre el **método exacto nombrado en la especificación de su trabajo**, y verifique la solución de despojo y los límites de aceptación contra el TDS y la SDS del proveedor. Los límites varían según el cliente — trátelos como **verificar-contra-especificación**, no como un número fijo.



CONSEJO

Procese un **panel de prueba** con cada carga significativa y registre su apariencia de color/cristal y absorción de aceite (y periódicamente su peso gravimétrico). Una simple gráfica de control detecta un baño que se desvía — con mayor frecuencia un **baño de activación agonizante, un baño que se enfría, o hierro en aumento** — *antes* de que haya enviado un lote de piezas defectuosas.

LA DIFERENCIA DECISIVA

ACTIVACIÓN Y AFINAMIENTO DE GRANO


POR QUÉ UN ACONDICIONADOR CASI INVISIBLE DECIDE SI SU RECUBRIMIENTO ES FINO, OSCURO Y RETENEDOR DE ACEITE

Esto merece una página dedicada porque es una de las cosas más importantes que separan al fosfato de manganeso del fosfato de hierro.

- **Qué hace:** deposita **cris­tales semilla de fosfato de manganeso** microscópicos sobre el acero para que el recubrimiento crezca como una alfombra fina, densa, uniforme y oscura, en lugar de unos pocos cristales gruesos y claros.
- **Por qué lo fino supera a lo grueso:** los cristales finos dan un recubrimiento más cerrado, más uniforme y **más oscuro** con más poros, más pequeños — mejor retención de aceite, mejor asentamiento, menos probable que se pulverice.
- **La química:** un **acondicionador afinador de grano a base de manganeso** (compañero del fosfato), no las “sales de Jernstedt” de titanio usadas para el zinc.
- **La regla del hierro:** **NO** hay enjuague entre la activación y el fosfato. Lleve los cristales semilla directamente adentro.
- **La vida del baño es el truco:** los baños de activación **envejecen y mueren** (el acondicionador se aglomera; el arrastre alcalino lo acelera). Se monitorean y se **reemplazan según un programa**. Un activador muerto es una de las principales causas de quejas súbitas de recubrimientos **gruesos, gris claro, no uniformes y de mala retención de aceite**.


ACTIVADO VS. NO ACTIVADO — MISMO BAÑO, CRISTAL DIFERENTE

SIN ACTIVACIÓN — GRUESO Y CLARO



unos pocos cristales grandes, dispersos y claros — débil, mala retención de aceite

ACTIVADO — FINO, DENSO Y OSCURO



una alfombra densa de cristales finos y oscuros — base fuerte, retiene aceite



RECUERDE

Cuando los cristales de pronto se vuelven gruesos, claros o no uniformes y nada más cambió, **sospeche primero del baño de activación** (luego de la temperatura y el hierro). Es el punto de control silencioso que todos olvidan porque “parece solo un enjuague.”

QUÍMICA DEL BAÑO

PUNTOS DE ÁCIDO LIBRE / ÁCIDO TOTAL Y CONTROL DE ACUMULACIÓN DE HIERRO

LAS TITULACIONES — MÁS EL NIVEL DE HIERRO — QUE MANTIENEN LA REACCIÓN CRISTALINA CALIENTE DENTRO DE SU VENTANA

El fosfato de manganeso vive o muere por el balance de ácido y el control de hierro. Los operadores (o el laboratorio) prueban el baño según un programa:

- **Ácido libre (puntos):** el ácido fosfórico *sin reaccionar*. **Demasiado alto** → ataca más rápido de lo que recubre (delgado, claro, grueso, con lodo); **demasiado bajo** → recubrimientos lentos, gruesos, pulverulentos y de bajo peso.
- **Ácido total (puntos):** el contenido total de ácido (libre + manganeso/fosfato combinado).
- **La relación (total : libre)** es el número clave de salud; mantenerse en la banda del TDS mantiene los cristales finos y el peso en objetivo.
- **Acelerador (nitrato):** el nivel del oxidante, probado según su método; mantiene la reacción ágil y ayuda a oxidar el hierro disuelto.
- **Nivel de hierro (Fe) — especial de este baño:** el fosfato de manganeso disuelve continuamente hierro del acero hacia el baño. **El exceso de hierro disuelto causa recubrimientos gruesos, con tinte café y con lodo.** El hierro se controla mediante **oxidación (acelerador/aireación) para que precipite como lodo**, mediante **sedimentación/filtración**, y mediante **decantaciones/vaciados parciales** según el TDS.
- **La temperatura** no es una titulación, pero es un punto de control: el baño **debe mantenerse caliente (190–210°F)** o no construirá.



DETALLE TÉCNICO

Imagínelo: el ácido libre es el “ataque,” el ácido combinado es la “construcción,” la temperatura es el “motor,” y el hierro es el “contaminante que debe purgar.” Usted quiere suficiente ataque para iniciar la reacción, suficiente construcción y calor para hacer crecer cristales finos rápidamente, y suficiente hierro bajo para mantenerlos finos y limpios. Los ajustes (adiciones de ácido/neutralizante, acelerador, vaciados de control de hierro, reposición de manganeso) los hace **únicamente personal autorizado según el TDS**, con EPP completo, con la ventilación funcionando — alrededor de una tina casi en ebullición.



¡ATENCIÓN!

El trabajo de baño aquí implica ácidos concentrados, un **acelerador de nitrato oxidante**, y una **tina casi en ebullición**. Nunca agregue químicos fuera de secuencia ni haga una corrección “a ojo.” Confirme primero con su jefe de turno y el TDS, y nunca se incline sobre el baño caliente.



RECUERDE

Cuatro cosas rutinarias mantienen honesto a este baño: **ácido libre, ácido total (la relación), acelerador y — de forma única — el nivel de hierro — todo sobre una temperatura caliente estrictamente mantenida.** La deriva en cualquiera de ellos aparece como mal cristal, color incorrecto o mancha café.

EL COMPROMISO OPERATIVO HONESTO

OPERACIÓN DE BAÑO CALIENTE, VAPOR Y MANEJO DE LODOS

LA ENERGÍA, EL VAPOR Y EL LODO PESADO — LAS REALIDADES OPERATIVAS HONESTAS

El desempeño del fosfato de manganeso viene con tres realidades operativas que no puede ignorar:

1. EL BAÑO CORRE CALIENTE — Y ESO CUESTA ENERGÍA Y GENERA VAPOR

Mantener una tina grande a 190–210°F todo el turno consume mucha energía y produce **vapor y neblina caliente** continuos (ácidos, con manganeso). Se usan **cubiertas/tapas para la tina, buena ventilación de extracción local, y bolas flotantes o aislamiento** para reducir la pérdida de calor y capturar la neblina. Mantenga la ventilación funcionando — tanto por la energía como por sus pulmones.

2. EL BAÑO GENERA LODO PESADO

A medida que el baño trabaja, el fosfato de manganeso-hierro insoluble precipita continuamente como un lodo pesado y arenoso. Dejado solo, recubre los calentadores (reduciendo eficiencia, elevando el costo de energía), tapa líneas, contamina las partes (depósitos arenosos) y llena la tina. Manéjelo con **sedimentación/filtración frecuente, remoción/deshidratación regular de lodo, y limpieza de calentadores/tina según el programa**.

3. EL HIERRO SIGUE ACUMULÁNDOSE

(Vea la página anterior.) El control de hierro es parte del control de lodo — el hierro oxidado precipita *como* lodo.



¡ATENCIÓN!

El lodo de fosfato es pesado y químicamente activo — y alrededor de una tina caliente, **caliente**. Maneájelo con EPP; cuidado con resbalones, lesiones por levantamiento y quemaduras; nunca lo eche a un drenaje con pala. Es un **residuo regulado** (manganeso, hierro, fosfato) — siga el procedimiento de residuos de su taller y su permiso.



RECUERDE

El calor, el vapor, el lodo y el hierro son el precio del recubrimiento de desgaste pesado y retenedor de aceite del fosfato de manganeso. Las cubiertas y la ventilación dominan el calor y el vapor; la filtración frecuente y el control de hierro dominan el lodo. Escatime en cualquiera y obtendrá malos recubrimientos y una línea peligrosa e ineficiente.



DATO CURIOSO

La arenilla en el fondo de una tina de fosfato de manganeso en operación es la misma familia de cristal que se adhiere útilmente a sus partes — solo que precipitó en el seno de la solución caliente en lugar de sobre el acero. Un buen control del baño (y del hierro) apunta el crecimiento del cristal *hacia la parte* y minimiza lo que cae como lodo — pero en un baño caliente y muy trabajador, nunca puede eliminarlo.

— CONFIGURACIONES DE LÍNEA

INMERSIÓN VS. ASPERSIÓN (POR QUÉ EL MANGANESO CORRE POR INMERSIÓN)

LA MISMA IDEA QUÍMICA, PERO ESTE RECUBRIMIENTO ES UNA INMERSIÓN DE PERMANENCIA PROFUNDA

El fosfato de hierro y de zinc a menudo se asperja en túneles transportadores rápidos. **El fosfato de manganeso casi siempre se corre por inmersión (sumergido)** — y aquí está el porqué:

- **Recubrimiento pesado:** no puede llegar a 1,000–2,000+ mg/ft² asperjando; necesita una permanencia larga de inmersión completa.
- **Permanencia larga:** ~10–20 minutos en el baño — impráctico para un túnel de aspersión.
- **Baño caliente, casi en ebullición:** asperjar un ácido casi en ebullición lanzaría neblina caliente peligrosa por todas partes; la inmersión bajo una tina cubierta y ventilada es mucho más segura.
- **Partes complejas/endurecidas:** las partes de motor, engranes y cojinetes tienen huecos y características ciegas que la inmersión inunda de manera uniforme.

	LAVADORA DE ASPERSIÓN	INMERSIÓN (SUMERGIDO) — ESTÁNDAR PARA MANGANESO
Cobertura de huecos	Más débil (sombras de aspersión)	Más fuerte (inunda cavidades)
Velocidad / producción	Alta, continua	Menor, por lotes
Tiempo de contacto	Corto	Largo (10–20 min) — necesario aquí
Recubrimientos pesados (1,000–2,000+ mg/ft ²)	Impráctico	Requerido
Seguridad de baño caliente casi en ebullición	Peor (neblina caliente)	Mejor (tina cubierta y ventilada)
Uso típico	Preparación para pintura hierro/zinc	Recubrimientos de desgaste de fosfato de manganeso



CONSEJO

Si solo ha corrido una línea de aspersión, el mayor ajuste aquí es la paciencia: el fosfato de manganeso es una **inmersión lenta, caliente y de permanencia profunda**. Planee lotes y ciclos de polipasto, no velocidad de transportador — y siempre maneje las canastas calientes con cuidado.

— LA MITAD DEL PRODUCTO

SELLADO DE ACEITE Y CERA — POR QUÉ ES OBLIGATORIO

EL ACABADO QUE REALMENTE PROTEGE Y LUBRICA

Este es el concepto “a lo largo de la línea” más importante para el fosfato de manganeso: **el acabado de aceite/cera no es un lujo — es la mitad del producto**. El fosfato de manganeso desnudo tiene solo una resistencia a la corrosión **modesta** y se oxidará si se deja sin sellar. La capa cristalina es un **portador** poroso; el **aceite o la cera** es lo que:

- **Protege contra la corrosión** (la verdadera barrera contra el óxido),
- **Proporciona y retiene lubricación** (asentamiento, anti-agarrotamiento, baja fricción),
- **Completa la especificación** — las especificaciones militares e industriales definen el fosfato de manganeso *con* un aceite/preservativo suplementario (p. ej., MIL-DTL-16232 especifica el recubrimiento más un tratamiento suplementario).

• CÓMO SE HACE CORRECTAMENTE

- **Aplique a una parte tibia, recién enjuagada** (enjuague con agua caliente → aceite) para que el calor atraiga el aceite profundamente a los poros y desplace el agua residual.
- **Use aceites desplazadores de agua (deshidratantes)** cuando las partes puedan llevar humedad residual — expulsan el agua y dejan una película.
- **Inmersión en aceite caliente o cera** para mayor penetración / protección seca al tacto, según la parte y la especificación.
- **Escorra y deje asentar** para que no escurra exceso ni quede agua atrapada.



RECUERDE

Dígalo en voz alta: “**En una línea de fosfato de manganeso, la parte no está terminada hasta que está aceitada.**” Omitir o escatimar el aceite es la forma más común de convertir un recubrimiento perfectamente bueno en un rechazo oxidado. El recubrimiento retiene el aceite; el aceite hace el trabajo.



DATO CURIOSO

Por esto exactamente las instrucciones de los viejos armeros militares para las armas de fuego parkerizadas siempre terminan igual: fosfato, luego aceite. El cristal gris-negro es resistente y sin reflejo, pero es el aceite empapado en sus poros lo que realmente evita que un rifle se oxide — y volver a aceitar es parte del mantenimiento rutinario durante toda la vida del arma.

— PARA QUÉ SIRVE ESTE RECUBRIMIENTO

EL TRABAJO DE DESGASTE / ASENTAMIENTO / ANTI-AGARROTAMIENTO

PARA QUÉ SIRVE REALMENTE ESTE RECUBRIMIENTO EN UNA MÁQUINA

El fosfato de manganeso se gana su lugar en **partes de acero móviles, acopladas y deslizantes**. Tres funciones estrechamente relacionadas:

- **Asentamiento (rodaje).** Las superficies recién maquinadas tienen puntos altos microscópicos. Durante las primeras horas de operación, el recubrimiento ligeramente sacrificable y conformable deja que esos puntos altos desgasten *el recubrimiento* en lugar de soldar el *metal base*, para que las partes acopladas se asienten suavemente entre sí. Clásico en **árboles de levas/buzos, engranes y anillos de pistón**.
- **Anti-agarrotamiento / anti-raspado.** Al evitar el contacto directo metal-metal y retener aceite en la interfaz, el recubrimiento detiene la microsoldadura/desgarre llamada **agarrotamiento**. Crítico en **sujetadores** (especialmente roscas de acero inoxidable) y cualquier contacto deslizante muy cargado.
- **Retención de aceite.** El cristal poroso retiene un depósito de aceite justo en la superficie, manteniendo la lubricación y la protección contra la corrosión entre mantenimientos.

FUNCIÓN	QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO	PARTES TÍPICAS
Asentamiento	Sacrificable/conformable; deja que las superficies se asienten	Árboles de levas, buzos, engranes, anillos de pistón
Anti-agarrotamiento	Evita la soldadura/desgarre metal-metal	Sujetadores, estrías, contactos deslizantes
Retención de aceite	Poroso; retiene lubricante en la superficie	Cojinetes, correderas, partes de desgaste en general

★

RECUERDE

El hilo que une todo esto es el **cristal negro poroso reteniendo aceite** más una **superficie ligeramente sacrificable**. Por eso el fosfato de manganeso es un recubrimiento de *ingeniería*, no decorativo — y por eso siempre se aceita. Se elige por *cómo se mueven y desgastan las partes*, no por cómo se ven ni cómo reciben pintura.

💡

CONSEJO

Si alguna vez se pregunta por qué el peso de recubrimiento de una parte fosfatada con manganeso es “tan pesado” comparado con un fosfato base para pintura, recuerde el trabajo: más masa de cristal = más poros = más aceite retenido = mejor asentamiento y anti-agarrotamiento. Pesado es *correcto* aquí (dentro de la especificación) — pero aún debe ser **fino y uniforme**, no grueso.

— EL FAMOSO ACABADO NEGRO

PARKERIZADO — FOSFATO DE MANGANESO EN ARMAS DE FUEGO

EL FAMOSO ACABADO NEGRO — QUÉ ES Y POR QUÉ FUNCIONA

“Parkerizado” (parkerizing) es el nombre común del recubrimiento de fosfato de partes de acero de armas de fuego — con mayor frecuencia fosfato de manganeso (a veces fosfato de zinc). Es la misma química de recubrimiento de conversión que ha estado aprendiendo, aplicada a cañones, cajones de mecanismos, correderas y partes pequeñas.

• POR QUÉ SE CONVIRTIÓ EN EL ESTÁNDAR PARA ARMAS

- **Acabado oscuro resistente, duradero y sin reflejo** — sin reflejo brillante que delate una posición, y resiste el manejo y el desgaste de la funda mejor que el pavonado.
- **Retiene aceite** — el recubrimiento poroso retiene una película protectora de aceite, y el **parkerizado aceitado resiste el óxido** mucho mejor que el acero desnudo o pavonado.
- **Base duradera** — también puede servir como base bajo algunas pinturas/recubrimientos en armas de fuego, pero su valor central es el acabado de desgaste/corrosión aceitado.

**DETALLE TÉCNICO**

El “parkerizado” se remonta a las patentes de fosfatado de principios del siglo XX (la Parker Rust-Proof Company); el ejército de la era de la Segunda Guerra Mundial adoptó ampliamente el fosfato de manganeso + aceite, codificado en el linaje de especificaciones que se convirtió en **MIL-DTL-16232 (Tipo M = manganeso)**. El parkerizado de manganeso tiende a un gris-negro más oscuro; el parkerizado de zinc es un poco más claro/gris verdoso. Ambos se corren en el mismo tipo de línea que está aprendiendo — limpiar, (activar), fosfato caliente, enjuagar, **aceitar** — y ambos *deben* aceitarse para proteger.

**RECUERDE**

Si una hoja de ruta dice “parkerizar,” significa **recubrir con fosfato (usualmente manganeso) estas partes de armas de fuego y aceitarlas**. Misma línea, mismas reglas, mismo aceite obligatorio — solo confirme si la especificación pide manganeso (Tipo M) o zinc (Tipo Z) y cuál aceite preservativo.

**DATO CURIOSO**

Millones de rifles y pistolas de la Segunda Guerra Mundial llevan parkerizado de manganeso, y los coleccionistas valoran un acabado original, parkerizado y aceitado de manera uniforme. El mismo cristal negro caliente que asienta un árbol de levas ha estado protegiendo silenciosamente armas de servicio durante la mayor parte de un siglo.

— LA FAMILIA Y LAS ESPECIFICACIONES

DÓNDE ENCAJA EL FOSFATO DE MANGANESO (Y LAS ESPECIFICACIONES)

FINALIZANDO LA FAMILIA DEL FOSFATO — Y LAS ESPECIFICACIONES QUE VERÁ

Ya conoce toda la familia. Aquí está la escalera una vez más, afinada:

	FOSFATO DE HIERRO	FOSFATO DE ZINC	FOSFATO DE MANGANESO
Peso	30–90 mg/ft² (el más ligero)	150–1,000+ mg/ft² (medio-pesado)	1,000–2,000+ mg/ft² (el más pesado)
Estructura	Amorfa	Cristalina (hopeita/fosfofilita)	Cristalina (hureaulita)
Color	Iridiscente azul→dorado	Gris	Gris oscuro–negro
Temp. del baño	~90–140°F (tibio)	~120–160°F (medio)	~190–210°F (CALIENTE)
¿Activación?	No	Sí (coloide de titanio)	Sí (acondicionador de manganeso)
Acabado	Pintura	Sellado/pintura, lubricante o aceite	Siempre aceite/cera (nunca pintura)
Trabajo principal	Base ligera para pintura, económico	Corrosión + pintura + lubricante de conformado	Desgaste / asentamiento / anti-agarrotamiento / retención de aceite
Nicho	Preparación decorativa/económica para pintura	Caballo de batalla versátil	Desgaste de ingeniería — motores, engranes, cojinetes, sujetadores, armas de fuego

ESPECIFICACIONES QUE ENCONTRARÁ

- **MIL-DTL-16232** — la especificación clásica para recubrimientos de fosfato de manganeso (**Tipo M**) y zinc (**Tipo Z**) sobre metal ferroso *con tratamiento suplementario de aceite/preservativo*; las clases denotan el tratamiento suplementario. (Predecesoras: **DOD-P-16232 / MIL-P-16232**.)
- **TT-C-490** — especificación federal para limpieza/pretratamiento de superficies ferrosas (el lado de la limpieza).
- **Armas de fuego / parkerizado** — manejado según la especificación del cliente o militar (a menudo citando el linaje MIL-DTL-16232).

★

RECUERDE

El fosfato de manganeso es la **cima de la escalera del fosfato**: el más pesado, el más negro, el baño más caliente, siempre aceitado, y apuntado directamente al **desgaste mecánico** — no a la pintura, no a la decoración. Cuando un trabajo pide asentamiento, anti-agarrotamiento, retención de aceite o parkerizado sobre acero, este es el recubrimiento. Cuando pide adherencia de pintura, es fosfato de hierro o de zinc en su lugar.

⚙

DETALLE TÉCNICO

No invente números exactos de clase ni designaciones de aceite de memoria en el piso — **verifique el Tipo, la Clase y la designación del aceite suplementario específicos contra la especificación real y la orden de compra del cliente**. Ante la duda, pregunte a QC; el linaje de la especificación es real (MIL-DTL-16232 Tipo M = manganeso), pero los detalles de *clase/aceite* son específicos de cada trabajo.

LOS CULPABLES SILENCIOSOS

AGUA, ENJUAGUE Y RESIDUOS (MANGANESO + ACEITE)

DÓNDE VIVEN LOS PROBLEMAS OCULTOS — Y LAS OBLIGACIONES LEGALES REALES

• CALIDAD DEL AGUA Y EL ENJUAGUE

- **La dureza del agua de entrada** (calcio/magnesio) deja manchas y puede interferir con el recubrimiento y con la adherencia del aceite — muchas líneas usan **agua ablandada o DI**, especialmente para el **enjuague final**.
- **El último enjuague antes del aceite debe estar limpio (idealmente DI), y a menudo caliente** — su residuo, y cualquier sal atrapada, terminan *bajo el aceite*.
- **Monitoree la conductividad del enjuague** como su indicador de alerta temprana de arrastre.



CONSEJO

Si está persiguiendo manchas, rayas u óxido bajo el aceite y la química está en orden, **sospeche del agua de enjuague** (dureza o contaminación) o **de agua atrapada bajo el aceite**.

• RESIDUOS Y EL MEDIO AMBIENTE

El fosfato de manganeso tiene obligaciones ambientales reales — conózcalas:

- **El manganeso** en el flujo de residuos es un **metal pesado regulado** — las aguas residuales y el lodo necesitan tratamiento y disposición adecuados.
- **La descarga de fosfato** está regulada (un nutriente que causa floraciones de algas); los reboses de enjuague y los vaciados de baño necesitan tratamiento/permiso.
- **El acelerador de nitrato** en el flujo de residuos está regulado.
- **El lodo rico en hierro y con manganeso** debe filtrarse/sedimentarse, deshidratarse, recolectarse y disponerse como el residuo apropiado (a menudo peligroso).
- **Los baños ácidos gastados y los limpiadores alcalinos** requieren neutralización/tratamiento antes de la descarga.
- **Los aceites y preservativos gastados** (desnatados, arrastrados o vaciados) son **flujos de residuos aceitosos** que necesitan manejo adecuado — no deje que el aceite llegue a drenajes ni a aguas pluviales.



¡ATENCIÓN!

Nunca vacíe ningún baño, enjuague, lodo o aceite por un drenaje según su propio criterio. Las descargas están permitidas y tratadas. **Siga los procedimientos de residuos de su taller y su permiso de aguas residuales** — las violaciones acarrearán serias consecuencias legales y ambientales. El **manganeso, el fosfato, el lodo pesado y el aceite** del fosfato de manganeso hacen esto especialmente importante.

CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

SE JUZGA POR COLOR/CRISTAL, PESO, ABSORCIÓN DE ACEITE Y DESEMPEÑO ANTE EL DESGASTE

VERIFICACIÓN	QUÉ LE INDICA	CÓMO
Prueba de ruptura de agua	¿Está la pieza realmente limpia?	Observe si el agua escurre en lámina o se forma en gotas (gratis, cada carga)
Apariencia de color y cristal / prueba de frote	Uniformidad de color, finura del cristal, cobertura, adherencia	Visual + lupa de mano + frote con paño seco
Verificación de absorción de aceite	Porosidad / retención de aceite	Una gota de aceite se absorbe vs. se queda en gota
Peso de recubrimiento (gravimétrico)	Peso pesado exacto vs. especificación	Pesar → decapar → repesar ÷ área
Corrosión (niebla salina, aceitado)	Protección contra corrosión del recubrimiento + aceite	ASTM B117 niebla salina en muestras aceitadas (según especificación)
Desgaste / anti-agarrotamiento / asentamiento	¿Cumple su función mecánica?	Pruebas de banco/campo específicas de la aplicación según especificación



RECUERDE

El fosfato de manganeso se juzga por **la calidad del color/cristal, el peso de recubrimiento y la absorción de aceite** durante el proceso, y por **la corrosión (aceitado) y el desempeño ante el desgaste/anti-agarrotamiento** al final. Como **el aceite es la mitad del producto**, las pruebas de corrosión se realizan en muestras **aceitadas** — probar el fosfato de manganeso desnudo lo subestimaría. La calidad del cristal, el peso y la absorción de aceite son los *predictores durante el proceso* de esos resultados finales.



DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?

Una prueba acelerada de corrosión (ASTM B117): las muestras se colocan en un gabinete sellado rociado con niebla salina, y se registran las horas hasta que aparece corrosión. **Para el fosfato de manganeso, la muestra se prueba aceitada** (según especificación), porque el aceite es lo que protege contra la corrosión. Más horas = mejor protección.



CONSEJO

La prueba de gota de absorción de aceite es una verificación de porosidad rápida y práctica para el taller: un buen recubrimiento **se bebe** el aceite. Si el aceite se queda en gota y permanece, el recubrimiento puede estar demasiado delgado, contaminado o mal formado — revise hacia atrás en la línea la limpieza, la **activación**, la temperatura y el hierro.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	LO PRIMERO QUE DEBE REVISAR
Cristales gruesos / brillantes	Activación muerta/vencida; hierro alto; ácido libre alto	Revise/reemplace la activación; pruebe hierro y ácido libre
Gris claro / no negro / delgado	Activación muerta; baño demasiado frío; baño bajo; mala limpieza	Verifique la temperatura (190–210°F); revise activación y baño
Polvoso / cretoso	Recubrimiento demasiado pesado; ácido libre fuera de rango; desequilibrio	Ajuste el ácido libre; revise la relación total:libre y el peso
Sin recubrimiento / puntos desnudos / manchado	Pieza sucia; baño muy desequilibrado; demasiado frío; activación muerta	Prueba de ruptura de agua; titule; revise temperatura y activación
Mancha café / rojiza u hollín	Hierro disuelto alto; arrastre de entrada; piezas detenidas entre etapas	Revise/ajuste el control de hierro; mueva las piezas más rápido; asiente el lodo
Formación lenta / recubrimiento débil	Baño demasiado frío; acelerador bajo; desequilibrio	Verifique primero la temperatura; pruebe acelerador/ácido
Óxido después del recubrimiento / antes del aceite	Óxido rápido por quedar mojado; aceite omitido/débil; agua atrapada	Mueva las piezas con prontitud; aceite cada pieza ; verifique enjuague/secado
Óxido bajo el aceite más tarde	Sales no enjuagadas; agua atrapada bajo el aceite; aceite delgado/contaminado	Mejore el enjuague final (DI/caliente); use aceite que desplace agua; revise el aceite
No retiene el aceite / el aceite se queda en gota	Recubrimiento grueso o contaminado; demasiado delgado	Revise activación, peso, hierro; vuelva a verificar la limpieza
Exceso de lodo / depósitos arenosos	Filtración vencida; hierro alto; ácido libre alto	Filtre/asiente; controle el hierro; revise el ácido libre
Agarrotamiento / rayado en servicio	Recubrimiento demasiado ligero; aceite incorrecto/faltante; cristales gruesos	Aumente el peso; verifique el aceite; revise la activación



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido: **lea la pieza hacia atrás a lo largo de la línea — y en esta línea, revise primero tres cosas: activación, temperatura y hierro.** ¿Grueso/claro? Activación, temperatura, hierro. ¿Mancha café? Hierro. ¿Óxido? El paso del aceite y el agua atrapada. ¿Polvoso? Equilibrio/peso del baño. ¿No retiene el aceite? Calidad del cristal. El defecto casi siempre nombra la etapa que falló.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química del baño, la temperatura, el acelerador, el control de hierro o la activación, confirme con su jefe de turno y la TDS del proveedor — y recuerde que está trabajando alrededor de una **tina casi en ebullición** con un **acelerador oxidante**. Los ajustes del baño los hace solo personal autorizado, con EPP completo y con la ventilación funcionando.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HAGA DUDAR, REGRESE AQUÍ

Acelerador: Un oxidante (para el fosfato de manganeso, usualmente **nitrito**) que se agrega para acelerar y uniformar el recubrimiento y ayudar a oxidar el hierro disuelto. Manipúlelo como un oxidante.

Activación (acondicionamiento / afinación de grano): Una etapa justo antes del fosfato que siembra la superficie con núcleos de cristal para que se formen cristales finos, densos y oscuros. **Sin enjuague después.** Para el fosfato de manganeso es un **acondicionador a base de manganeso**.

Amorfo: Que no tiene estructura cristalina regular (fosfato de hierro). El fosfato de manganeso es lo opuesto — **cristalino**.

Ambiente: Temperatura ambiente; sin calentador.

Anti-agarrotamiento: Prevención de la microsoldadura/desgarre (agarrotamiento) de superficies metálicas que se deslizan — una función clave del fosfato de manganeso (p. ej., sujetadores).

Asentamiento (rodaje): El primer periodo de operación cuando las piezas acopladas se asientan entre sí; el recubrimiento ligeramente sacrificial del fosfato de manganeso lo permite.

Peso de recubrimiento: Masa de recubrimiento por unidad de área (mg/ft² o g/m²). Fosfato de manganeso: ~1,000–2,000+ mg/ft² (el más pesado de la familia).

Conductividad: Qué tan bien el agua conduce electricidad; se usa para medir la limpieza del enjuague (µS/cm). Más baja = más limpia.

Recubrimiento de conversión: Un recubrimiento formado al reaccionar químicamente (convertir) la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Cristalino: Construido de cristales regulares y repetitivos. El fosfato de manganeso crece como cristales oscuros de **hureaulita**.

Agua DI (desionizada): Agua con los minerales removidos; enjuaga más limpio, con menos manchas.

Arrastre de salida / de entrada: Solución que se adhiere a una pieza al salir de una tina (arrastre de salida) y al llegar a la siguiente (arrastre de entrada) — la contaminación que combaten los enjuagues.

Ácido libre / ácido total: "Puntos" de titulación que se usan para controlar el baño; su **relación** indica la salud del baño.

Agarrotamiento: Soldadura/desgarre por fricción de superficies metálicas que se deslizan — lo que previenen los recubrimientos anti-agarrotamiento.

Hureaulita: El cristal de fosfato de manganeso-hierro del recubrimiento, aprox. $(\text{Mn}, \text{Fe})_5(\text{HPO}_4)_2(\text{PO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Acumulación de hierro: Hierro disuelto que el baño recoge del acero; debe controlarse (oxidar, asentar, decantar) o causa recubrimientos gruesos, cafs y con lodo.

LOTO (Bloqueo/Etiquetado): Desenergizar y bloquear el equipo antes del mantenimiento.

Manganeso (salud): Un metal cuya neblina/polvo es un peligro crónico por inhalación (neurológico — "manganismo"); controle la neblina, use protección respiratoria cuando se requiera.

Fosfato de manganeso: El fosfato más pesado, más oscuro y de baño más caliente; un recubrimiento de desgaste/asentamiento/anti-agarrotamiento/retención de aceite, siempre aceitado; NO es base para pintura.

MIL-DTL-16232: La especificación militar clásica para fosfato de manganeso (**Tipo M**) y zinc (**Tipo Z**) + aceite suplementario sobre metal ferroso (predecesoras DOD-P-16232 / MIL-P-16232).

Sellado con aceite / cera: El acabado **obligatorio** que llena los poros, hace la protección contra corrosión y proporciona lubricación. Los aceites que desplazan agua eliminan trazas de agua.

Parkerizado: Recubrimiento de fosfato (usualmente manganeso) de piezas de armas de fuego; un acabado negro resistente, sin reflejo y aceitado.

pH: Escala de acidez/alcalinidad (0 ácido – 14 base; 7 neutro). El fosfato de manganeso corre a ~2.5–3.5.

Decapado: Disolución ácida de metal/óxido de una superficie; la suave acción de decapado inicia la reacción del fosfato.

Escaldadura: Una quemadura por líquido caliente o vapor — el peligro destacado del baño de fosfato casi en ebullición.

Lodo: Precipitado pesado de fosfato de manganeso-hierro que se acumula en el baño y debe filtrarse/desecharse.

Sustrato: El metal base que se recubre (acero al carbono/aleado, hierro fundido, acero endurecido; inoxidable con activación; NO galvanizado ni aluminio).

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga siempre ambas.

Prueba de ruptura de agua: Verificación de limpieza gratis: el agua escurre en lámina de una pieza limpia, se forma en gotas en una aceitosa.

Aceite que desplaza agua (deshidratante): Un aceite diseñado para empujar el agua fuera de una pieza y dejar una película protectora — ideal para aceitar una pieza de fosfato de manganeso recién enjuagada.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie trabaja el **baño de fosfato caliente**, maneja el **acelerador de nitrato**, opera la **estación de aceite/cera**, ni realiza ningún trabajo solo hasta que la fila de **Seguridad / EPP y SDS** esté firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre — y en esta línea, la competencia de **escaldadura del baño caliente** no es negociable.

Niveles de autorización: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	___	___	___	___
2	Manejo del baño caliente y control de escaldadura/vapor (190–210°F)	___	___	___	___
3	Estación 01 — Inspeccionar y Cargar (drenaje, sustrato, acabado de aceite)	___	___	___	___
4	Estación 02 — Limpieza Alcalina + prueba de ruptura de agua	___	___	___	___
5	Estación 03 — Enjuague (post-limpieza) + conductividad	___	___	___	___
6	Estación 04 — Activación (afinación de grano, SIN enjuague después, vida del baño)	___	___	___	___
7	Estación 05 — Fosfato de Manganeseo (caliente) + lectura de color/cristal/peso	___	___	___	___
8	Control del baño — ácido libre/total (relación), acelerador, hierro , temperatura	___	___	___	___
9	Estación 06 — Enjuague (post-fosfato, final caliente/DI)	___	___	___	___
10	Estación 07 — Sellado con Aceite/Cera (obligatorio) + control de fuego/neblina/aceite caliente	___	___	___	___
11	Manejo del acelerador de nitrato (oxidante)	___	___	___	___
12	Conciencia sobre neblina de manganeso / respiratoria	___	___	___	___
13	Estación 08 — Drenar, Secar y Asentar (sin agua atrapada)	___	___	___	___
14	Estación 09 — Inspeccionar y Entregar (parkerizado/piezas de desgaste)	___	___	___	___
15	Medición del peso de recubrimiento (gravimétrica) + verificación de absorción de aceite	___	___	___	___
16	Manejo de lodo e hierro y orden y limpieza	___	___	___	___
17	LOTO (bombas/calentadores/polipastos/filtros/horno)	___	___	___	___
18	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, escaldadura , fuego de aceite, derrame	___	___	___	___
19	Desechos / arrastre / disposición de manganeso, fosfato y aceite	___	___	___	___
20	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas (activación/temp/hierro primero)	___	___	___	___

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____
Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 11, 12, 17, 18) no son opcionales ni para “llenar después.” Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS, **control del baño caliente/escaldadura**, manejo del acelerador, conciencia sobre neblina de manganeso, LOTO y respuesta a emergencias. La competencia en seguridad va antes que la competencia en producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE APROBATORIO 80% (16/20)

FOSFATO DE MANGANESO EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA



RECUERDE

Puntaje aprobatorio: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida incorrectamente (P5, P6, P15, P19) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — reenseñe y reevalúe antes de la autorización, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue a continuación — ¡no la vea hasta que termine!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad (todas correctas): 5, 6, 15, 19

P1. Un recubrimiento de fosfato de manganeso se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita manganeso de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie del acero y la solución de proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar metal fundido sobre el acero D. Hornear un polvo de fosfato sobre la pieza en el horno

P2. (Respuesta corta) ¿Qué es la **prueba de ruptura de agua**, y qué resultado le indica que una pieza está limpia?

P3. El **peso de recubrimiento** típico del fosfato de manganeso es aproximadamente:

A. 5–10 mg/ft² B. 30–90 mg/ft² C. 150–400 mg/ft² D. ~1,000–2,000+ mg/ft² (11–22 g/m²+) — el más pesado de la familia de fosfatos

P4. (Respuesta corta) Nombre la **función principal** del fosfato de manganeso (su uso), e indique cómo **debe** terminar la línea para cada pieza.

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] El **baño mismo** de fosfato de manganeso es peligroso principalmente porque:

A. Es radiactivo B. Es inflamable como la gasolina C. Corre casi en ebullición (~190–210°F) y causará quemaduras graves por escaldadura y vapor/neblina ácida caliente — maneje las piezas lentamente con un polipasto, manténgase atrás, opere la ventilación, use careta D. Es completamente inerte e inofensivo

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Además del calor, una preocupación de salud **crónica** especial en la etapa del fosfato de manganeso es:

A. Quemadura de sol por las luces B. Electricidad estática C. Congelación D. Inhalar neblina/polvo que contiene manganeso con el tiempo (daño neurológico) — controle la neblina y use protección respiratoria cuando se requiera

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué el fosfato de manganeso necesita un paso de **activación**, y cuál es la única regla sobre el enjuague a su alrededor?

P8. ¿A qué **temperatura** opera el baño de fosfato de manganeso?

A. ~190–210°F (88–99°C) — caliente, casi en ebullición B. Temperatura ambiente (sin calor) C. ~90–110°F (apenas tibio) D. Bajo cero

P9. (Respuesta corta) ¿Cómo “lee” un recubrimiento de fosfato de manganeso (ya que no tiene color iridiscente)? ¿Qué le indican los cristales **finos/oscuros/uniformes** vs. **gruesos/claros/café**s?

P10. Un recubrimiento de fosfato de manganeso que es **grueso, gris claro y polvoso** muy probablemente significa:

A. Un recubrimiento perfecto, listo para enviar B. Activación pobre/muerta, un baño demasiado frío, hierro alto o desequilibrio del baño — un recubrimiento débil que no retendrá bien el aceite C. El recubrimiento es demasiado pesado y negro D. Es una capa electrodepositada

P11. (Respuesta corta) Nombre **tres** verificaciones rutinarias de control del baño para la etapa del fosfato de manganeso (una de ellas especial para este baño), más el único requisito de **temperatura**.

P12. La etapa de **activación** de afinación de grano usada justo antes del fosfato de manganeso típicamente contiene:

- A. Un acondicionador de afinación de grano a base de manganeso que siembra cristales finos y densos B. Cromo hexavalente C. Zinc fundido
D. Ácido clorhídrico puro

P13. El “parkerizado” se refiere a:

- A. Un tipo de electrodeposición B. Un color de pintura C. Recubrimiento de fosfato (usualmente manganeso) de piezas de armas de fuego — un acabado resistente, sin reflejo y aceitado D. Anodizado de aluminio

P14. (Respuesta corta) ¿Por qué es **obligatorio el acabado de aceite/cera** en el fosfato de manganeso? ¿Qué hace realmente el aceite?

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] La etapa del limpiador alcalino es peligrosa principalmente porque es:

- A. Radiactiva B. Caliente y cáustica — causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias C. Explosiva al contacto con el aire
D. Completamente inofensiva

P16. Antes/en el paso del aceite, ¿por qué debe estar seca la pieza (o aceitada caliente / con aceite que desplaza agua)?

- A. Para hacerla brillante B. Para enfriarla C. No es necesario D. El agua atrapada en los cristales porosos bajo la película de aceite causa óxido — así que el agua debe removerse o desplazarse

P17. (Respuesta corta) En términos simples, ¿cómo se forma el fosfato de manganeso **sin ninguna corriente eléctrica**? (Dos o tres oraciones.)

P18. Comparado con el fosfato de hierro y de zinc, el fosfato de manganeso es:

- A. El recubrimiento amorfo más ligero y delgado B. Una capa de metal electrodepositada C. El recubrimiento cristalino más pesado y oscuro (negro), corrido en el baño más caliente, usado para desgaste/asentamiento/anti-agarrotamiento/retención de aceite — no es base para pintura D. Una base para pintura fría, de baja temperatura



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 15 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Una falla en cualquier elemento de seguridad significa reenseñar y reevaluar antes de la autorización.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enumere **cuatro** piezas de EPP que debe usar en las estaciones del **fosfato de manganeso caliente / limpiador alcalino**, y nombre **un** control adicional requerido porque el **baño está casi en ebullición (escaldadura/vapor)** y **el acelerador es un oxidante**.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos concesiones/debilidades** honestas del fosfato de manganeso comparado con el fosfato de hierro o de zinc.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificación.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUADORES

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 15 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación sobre ese tema antes de la autorización, sin importar el puntaje total.

Distribución de respuestas para autoevaluación (los 11 reactivos de opción múltiple): A = 2, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie del acero y la solución; **sin corriente eléctrica.**

P2. Saque la pieza y observe el agua: una **lámina continua e ininterrumpida** = limpia; **formación de gotas** = queda aceite, vuelva a limpiar. (Gratis — úsela en cada carga.)

P3. D — ~1,000–2,000+ mg/ft² (11–22 g/m²+); el fosfato de manganeso es el **más pesado** de la familia.

P4. Función: **desgaste / asentamiento / anti-agarrotamiento / retención de aceite** en piezas de acero en movimiento (motores, engranes, baleros, sujetadores, armas de fuego) — **NO es base para pintura.** La línea **debe terminar en un acabado obligatorio de aceite/cera** para cada pieza.

P5. C — El baño corre casi en ebullición (~190–210°F): quemaduras graves por escaldadura y vapor/neblina ácida caliente; maneje las piezas lentamente con un polipasto, manténgase atrás, ventile, use careta.

P6. D — Inhalar neblina/polvo de manganeso con el tiempo (daño neurológico — “manganismo”); controle la neblina y use protección respiratoria cuando se requiera.

P7. El fosfato de manganeso es **crystalino**, por lo que necesita **activación** para sembrar **cristales finos, densos y uniformes (oscuros)** (los cristales gruesos y claros son un recubrimiento débil que no retendrá bien el aceite). La regla: **NO enjuague entre la activación y el fosfato** — el enjuague lava los cristales semilla. (Química: un **acondicionador de afinación de grano a base de manganeso.**)

P8. A — ~190–210°F (88–99°C); caliente, casi en ebullición — más caliente que el fosfato de hierro o de zinc.

P9. Lo lee por **uniformidad de color, calidad del cristal, peso y absorción de aceite, no por color iridiscente. Fino, apretado, uniforme, gris oscuro/negro, que bebe aceite** = bueno. **Grueso/brillante** = activación pobre/hierro alto/ácido alto; **gris claro/disparejo** = activación muerta, baño frío o baño bajo; **mancha café** = hierro alto; **polvoso** = demasiado pesado/desequilibrado. Confirme el número gravimétricamente.

P10. B — Activación pobre/muerta, un baño demasiado frío, hierro alto o desequilibrio del baño; un recubrimiento débil que no retendrá bien el aceite.

P11. Ácido libre, ácido total (la relación total:libre), acelerador (nitrato), y — especial para este baño — **nivel de hierro (Fe)** (exceso de hierro = grueso/café/con lodo); más el baño **debe mantenerse caliente (190–210°F).** (Cualquiera de tres verificaciones + el requisito de temperatura.)

P12. A — Un acondicionador de afinación de grano a base de manganeso que siembra cristales finos y densos.

P13. C — Recubrimiento de fosfato (usualmente manganeso) de piezas de armas de fuego; un acabado resistente, sin reflejo y aceitado.

P14. El fosfato de manganeso desnudo tiene solo una resistencia a la corrosión **modesta** y se oxidará — por eso el **aceite/cera es obligatorio.** El aceite **hace la protección contra corrosión y proporciona/retiene la lubricación**; el cristal poroso es el portador que lo retiene. (Las especificaciones definen el recubrimiento *con* aceite suplementario — p. ej., MIL-DTL-16232.)

P15. B — Caliente y cáustica; causa quemaduras químicas y su neblina irrita las vías respiratorias. (EPP requerido + ventilación.)

P16. D — El agua atrapada en los cristales porosos bajo la película de aceite causa óxido; remuévala o desplácela (aceite una pieza caliente/seca o use aceite que desplaza agua).

P17. La solución **ácida y caliente decapa ligeramente el acero** (el hierro se disuelve, se forma hidrógeno); justo en la superficie el **pH local sube**, lo que hace que el **fosfato de manganeso (y hierro) disuelto precipite como cristales (hureaulita)** sobre las semillas de la activación. Un **acelerador de nitrato** y el **calor** lo mantienen en marcha. Sin electricidad — el metal y la solución reaccionan por sí solos.

P18. C — El recubrimiento cristalino más pesado y oscuro (negro), corrido en el baño más caliente, para desgaste/asentamiento/anti-agarrotamiento/retención de aceite — no es base para pintura.

P19. EPP (cualquier cuatro): goggles sellados de salpicadura química, **careta**, guantes resistentes a químicos y **al calor**, mandil químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador si la ventilación es inadecuada. **Control del baño caliente/oxidante (cualquier uno):** baje/suba las canastas lentamente con un polipasto (nunca arroje piezas ni se incline sobre el baño casi en ebullición); mantenga los pasillos secos; opere ventilación de extracción local para vapor/neblina; mantenga el acelerador de nitrato alejado de combustibles/trapos; solo el personal autorizado hace adiciones según el procedimiento.

P20. Cualquiera de dos de: **el baño corre CALIENTE/consume energía y es un peligro grave de escaldadura; necesita un paso extra de activación** (y un baño de activación vivo); **tiempo de inmersión largo / bajo rendimiento (inmersión, 10–20 min); genera mucho lodo y acumula hierro** que controlar; **el recubrimiento desnudo tiene solo resistencia a la corrosión modesta — el aceite es obligatorio; el manganeso/fosfato/aceite son desechos regulados; no es base para pintura.**



RECUERDE

16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 15, 19) debe ser correcta para certificar. Falle un elemento de seguridad → reenseñe y reevalúe antes de la autorización. No apostamos con las personas.

IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE MANGANESO

Por la presente se certifica que

 NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado exitosamente el curso de capacitación de **Fosfato de Manganeso** — cubriendo las nueve estaciones de proceso (Inspeccionar/Cargar, Limpieza Alcalina, Enjuague, **Activación / Acondicionador de Afinación de Grano de Manganeso**, Fosfato de Manganeso [caliente], Enjuague, **Sellado con Aceite/Cera**, Drenar/Secar y Asentar, e Inspeccionar/Entregar), los fundamentos del recubrimiento de conversión química sin corriente eléctrica, la naturaleza cristalina pesada (hureaulita) negra del recubrimiento, la afinación de grano y por qué importa la activación, por qué el baño corre caliente (~190–210°F), el control de peso de recubrimiento y color/cristal, los puntos de ácido libre/ácido total y el control de **acumulación de hierro**, el manejo del baño caliente/vapor y del lodo, el propósito de **desgaste / asentamiento / anti-agarrotamiento / retención de aceite**, el **parkerizado** para armas de fuego, el **acabado obligatorio de aceite/cera**, dónde encaja el fosfato de manganeso en la familia de fosfatos (y especificaciones incl. **MIL-DTL-16232 Tipo M**), la solución de problemas, y las prácticas de seguridad para **el baño de fosfato casi en ebullición (escaldadura/vapor graves)**, los limpiadores alcalinos calientes, la **inhalación de neblina de manganeso**, el acelerador de nitrato (oxidante), el manejo de lodo pesado, la inflamabilidad del aceite/cera y los peligros del aceite caliente, y los hornos calientes — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda por la presente autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas enumeradas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

 FIRMA DEL APRENDIZ

 CAPACITADOR CERTIFICADOR

 SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El baño de fosfato de manganeso corre casi en ebullición — trate la escaldadura/vapor como el peligro principal; la neblina de manganeso es un peligro crónico por inhalación; los aceleradores de nitrato son oxidantes; los aceites/ceras son combustibles.

Consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.