Diámetro 23

Ajuste de parámetros

REYNOLDS	*Mediciones Nominales*
Luz caja 14	**5**
Luz caja 15	**4**
Medidas Caja 15	**27,3 x 28,3**
Area Caja 15	**620 - 630**

RSM	Luz
C 26	**1,65**
C 27	**1,1**
C 28	**-**
C 29	**-**

OBSERVACIONES

Condiciones de prueba

Temperatura salida horno 1240º

GS13 en posicón salida 15

GE15 con rodillos especiales SIN MONTAR RODILLO SUPERIOR

Volantes inercia Tijera 15 activados

Bajar agua a bloque a 2,5 bar

Cajas de agua bloqueadas y a la canal (CA1-2-3)

Presion de pinzado a 5 bares

Mesa tramo 10 atrás

Diámetro 22

Ajuste de parámetros

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Luz caja 14	**4**
Luz caja 15	**3**
Medidas Caja 15	
Area Caja 15	**610 - 620**

CALIBRACION ACABADORA C29

RSM	Luz
C 26	**1,55**
C 27	**1,3**
C 28	**1,4**
C 29	**1,3**

CALIBRACION ACABADORA C27

RSM	Luz
C 26	**1,45**
C 27	**1,1**
C 28	**-**
C 29	**-**

OBSERVACIONES

Temperatura salida horno 1240º

GS13 en posicón salida 15

GE15 con rodillos especiales SIN MONTAR RODILLO SUPERIOR

Volantes inercia Tijera 15 activados

Bajar agua a bloque a 2,5 bar

Cajas de agua bloqueadas y a la canal (CA1-2-3)

Presion de pinzado a 5 bares

Mesa tramo 10 atrás

Diámetro 21

Ajuste de parámetros

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Luz caja 12	**5**
Luz caja 13	**4**
Medidas Caja 13	**26 X 24,5**
Area Caja 13	**520 - 530**

CALIBRACION ACABADORA C29

RSM	Luz
C 26	**1,4**
C 27	**1,35**
C 28	**1,35**
C 29	**1,3**

CALIBRACION ACABADORA C27

RSM	Luz
C 26	**1,7**
C 27	**1,15**
C 28	**-**
C 29	**-**

CAJA DE AGUA 1 CERRADA

OBSERVACIONES PARA LAMINAR POR CAJA 27

ÓVALO CAJA 8 = 34

ÓVALO CAJA 10 = 26

ÓVALO CAJA 12 = 21,5

REDONDO 13 = 26x25

ÁREA CAJA 13 = 530

Sobrevelocidad RT --1
Sobrevelocidad cola RT --1
Par 35
FE
Diámetro int. -- 1000
Diámetro ext -- 1170
Tiempo aumentar/disminuir --3"
Iris 1-2 = 10"---mesa 10=

Diámetro 20

Ajuste de parámetros

Reynolds	Mediciones Nominales
Luz caja 12	**5**
Luz caja 13	**4**
Medidas Caja 13	**26 X 24,5**
Area Caja 13	**520 - 530**

CALIBRACION ACABADORA C29

RSM	Luz	Luz Alternativa
C 26	**1,45**	**1,5**
C 27	**1,35**	**1,35**
C 28	**1,4**	**1,4**
C 29	**1,35**	**1,45**

CALIBRACION ACABADORA C27

RSM	Luz
C 26	**1,7**
C 27	**1,2**
C 28	
C 29	

CAJA DE AGUA 1 CERRADA

OBSERVACIONES PARA LAMINAR POR CAJA 27

ÓVALO CAJA 8 = 34
ÓVALO CAJA 10 = 26
ÓVALO CAJA 12 = 21,5
REDONDO 13 = 26x25
ÁREA CAJA 13 = 530

Sobrevelocidad RT --1
Sobrevelocidad cola RT --1
Par 35
FE
Diámetro int. -- 1000
Diámetro ext -- 1190
Tiempo aumentar/disminuir --3"

Diámetro 19

Ajuste de parámetros

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Luz caja 12	**4**
Luz caja 13	**3**
Medidas Caja 13	**24,6 X 25,8**
Area Caja 13	**475 - 485**

CALIBRACION ACABADORA C29

RSM	Luz
C 26	**1,45**
C 27	**1,35**
C 28	**1,4**
C 29	**1,3**

CALIBRACION ACABADORA C27

RSM	Luz
C 26	**1,3**
C 27	**1,2**
C 28	**-**
C 29	**-**

CAJA DE AGUA 1--CERRADA

OBSERVACIONES PARA LAMINAR POR CAJA 29

ÓVALO CAJA 8 = 34

ÓVALO CAJA 10 = 25,5

ÓVALO CAJA 12 = 20,5

REDONDO 13 = 24,5

ÁREA CAJA 13 = 480

Sobrevelocidad RT 0,98
Sobrevelocidad cola --1
Par 35
Sobrevelocidad FE -- 0,998
Diámetro int.- 1000
Diámetro ext --1170
Tiempo aumentar/disminuir 3"

Diámetro 18

Ajuste de parámetros

CALIBRACION ACABADORA C29

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 13	**25,8 X 24,2**
Área 13	**510-520**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,5**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,4**	
C 29	**1,3**	

OBSERVACIONES PARA LAMINAR POR CAJA 29

ÓVALO 12 = 22

REDONDO 13 = 25,2

CALIBRACION ACABADORA C27

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 15	**23 x 19,2**
Área 15	**345 - 350**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,7**	
C 27	**1,3**	
C 28		
C 29		

OBSERVACIONES PARA LAMINAR POR CAJA 27

ÓVALO CAJA 8 = 33

ÓVALO CAJA 10 = 25

ÓVALO CAJA 12 = 21

REDONDO 15 = 21

ÁREA CAJA 15 = 330

Diámetro 17

Ajuste de parámetros

CALIBRACION ACABADORA C29

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 15	**22 x 20**
Área 15	**347 - 355**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,55**	
C 27	**1,35**	
C 28	**1,4**	
C 29	**1,45**	

CALIBRACION ACABADORA C27

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 15	
Área 15	**340 - 345**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,6**	
C 27	**1,15**	
C 28		
C 29		

OBSERVACIONES

Diámetro 16

Ajuste de parámetros

CALIBRACION ACABADORA C29

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22x20±0,3**
Área 15		**345±5**
Compensación de cabeza		**8**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,5**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,4**	

CALIBRACION ACABADORA C27 v=13,4 m/s

Reynolds	*Mediciones Nominale*	*Mediciones Nominales*
Caja 15	**21,7 x 18,6**	**20 x 20,5**
Área 15	**340**	**320 - 330**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,4**	**1,3**
C 27	**1,2**	**1,15**
C 28		
C 29		

OBSERVACIONES
El lazo del bloque debe estar bajo para evitar rebote
de cabezas y que mantele en T15 al tomar RSM

Diámetro 15

Ajuste de parámetros

CALIBRACION ACABADORA C29

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 15	**21,7 x 19,5±0,3**
Área 15	**Aprox 340**
Compensación de cabeza	**12**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,5**	
C 27	**1,45**	
C 28	**1,5**	
C 29	**1,35**	

FREE-CUTTING
CALIBRACION ACABADORA C27 (RODILLOS Ø14)

MEDIDAS REYNOLDS		
C12	**21,0**	
C13	**27,0**	
C14	**16,5**	
C15	**23 x 20,3**	
Área 15	**340 - 350**	

BLOQUE	Luz	
C 16	**4,5**	
C 17	**4**	
AREA BLOQUE	**260**	
Rcorr	**0,980**	

RSM Ø14		
	Luz	***Area RSM***
C 26	**1,8**	**173,8 - 174**
C 27	**1,65**	
C 28	**---**	
C 29	**---**	

Diámetro 14

Ajuste de parámetros

CALIBRACION ACABADORA C29

Reynolds	*Mediciones Nominales*
Caja 15	**22 x 19**
Área 15	**355-360**

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**235-238**
Diámetro medidio	**17,45X16,4**
Referencia de Tiro	**0,980-0,90**
Compensación de cabeza	**4**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,8**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,35**	

OBSERVACIONES
Se usa guia R25 (intermedia)
Se aflojan lazos de 130 105 140 350

FREE-CUTTING
CALIBRACION ACABADORA C27 (RODILLOS Ø13)

MEDIDAS REYNOLDS		
C12	**21,0**	
C13	**26,4**	
C14	**16,5**	
C15	**22,7 x 20,3**	
Área 15	**340 - 350 (*)**	**A Verificar**

BLOQUE	Luz	
C 16	**4**	
C 17	**3,9**	
AREA BLOQUE	**240 - 245**	
Rcorr	**0,99 - 0,98**	

RSM Ø13		
C 26	**1,7**	***Area RSM***
C 27	**1,25**	**149 - 150**
C 28	**---**	
C 29	**---**	

Diámetro 13,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,9x19±0,2**
Área 15		**330-340**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,6**	
C 17	**3,4**	
C 18		
C 19		
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**334**
Diámetro medidio		
Referencia de Tiro		**0,98-1**
Compensación de cabeza		**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,45**	
C 27	**1,45**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,45**	

OBSERVACIONES
No hay datos de laminaciones anteriores

Diámetro 13

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,9x19±0,2**
Área 15		**330-340**

Bloque	*Luz*	*Plomo*
C 16	**3,6**	4
C 17	**3,5**	3,5

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**232-234**
Diámetro medidio	**17,4X16,3**
Referencia de Tiro	**0,980-0,990**
Compensación de cabeza	**2**

RSM	Luz	*Plomo Rodillos (Ø12)*
C 26	**1,5**	**1,5**
C 27	**1,45**	**1,3**
C 28	**1,45**	**Arsm=133**
C 29	**1,35**	

LAMINACIÓN 13 POR CAJA 27 CON RODILLOS DE 12		
	Luz	***Area RSM***
C 26	**1,75**	**132**
C 27	**1,15**	
En el Bloque abrir dos caras a 16-17		

Rcorr=0,990

OBSERVACIONES
Kamax: 18mt -despunte T15 - despunte T7
Medidas Reynols como 5,5: C12 20,3 - C14 18,8
¡NO PASAR DEL AREA INDICADA SALIDA BLOQUE
PUEDE DAR PLIEGUE!

Diámetro 12,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,5X19,5**
Área 15		**335±5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,6**	
C 17	**3,4**	
C 18		
C 19		
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**235±2**
Diámetro medidio		**17,2x16,5±0,1**
Referencia de Tiro		**0,975-0,985**
Compensación de cabeza		**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,45**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,4**	

OBSERVACIONES
Kamax salio bien con 17,5 x 16,5 de bloque
C12 20.5 C14 15,8

Diámetro 12

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,8X19,8±0,3**
Área 15		**345±5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,6**	
C 17	**3,4**	
C 18		
C 19		
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**233±2**
Diámetro medidio		**17,35x16,7±0,1**
Referencia de Tiro		**0,975-0,985**
Compensación de cabeza		**4**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,5**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,5**	
C 29	**1,4**	

OBSERVACIONES
Kamax salio bien con 17,5 x 16,6 de bloque
Se lamina sin agua en cabeza en bloque impacto en 26

Diámetro 11,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,5x19**
Área 15		**325+-5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,6**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,22**	
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**154-157**
Diámetro medidio		**14,4x12,8**
Referencia de Tiro		**0,975-0,985**
Compensación de cabeza		

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,55**	
C 27	**1,35**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,35**	

OBSERVACIONES
No pasarse del area indicada salida bloque, da pliegue
Sale casi con mismo hierro 5,5
OVALIDAD 0,18-0,20 CON LAS MEDIDAS INDICADAS

Diámetro 11

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22 x 19,5**
Área 15		**345-355**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,7**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,1**	
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**159-162**
Diámetro medidio	**14,30X13,7**
Referencia de Tiro	**0,96 -0,975**
Compensación de cabeza	**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,6**	
C 27	**1,45**	
C 28	**1,45-150**	
C 29	**1,4**	

OBSERVACIONES
Dar hierro hasta consegir al menos 13,50 de minima
en salida del Bloque
Con estas medidas Kamax sale bien con despunte
cabeza tijera 7
Ojo a medida bloque mas baja en altura caja19

Diámetro 11

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22 x 19,5**
Área 15		**355±4**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,7**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,1**	
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**158-161**
Diámetro medidio		**14,30X13,7**
Referencia de Tiro		**0,96 -0,975**
Compensación de cabeza		**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,6**	
C 27	**1,45**	
C 28	**1,45-150**	
C 29	**1,45**	

OBSERVACIONES
Dar hierro hasta consegir al menos 13,50 de minima
en salida del Bloque
Con estas medidas Kamax sale bien con despunte
cabeza tijera 7
Ojo a medida bloque mas baja en altura caja19

Diámetro 10,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22x19,8**
Área 15		**347±5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,5**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,45**	
C 19	**2,15**	
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**156-157**
Diámetro medidio		**14,2x13,5±0,1**
Referencia de Tiro		
Compensación de cabeza		**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,5**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,6**	
C 29	**1,5**	

OBSERVACIONES

Diámetro 10

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,6x19,0±0,5**
Área 15		**aprox 330**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,4**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,45**	
C 19	**2,11**	
C 20		
C 21		
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**Maximo 156,5 mm**
Diámetro medidio	**14,3x13,3±0,1**
Referencia de Tiro	**0,98-0,99**
Compensación de cabeza	**3**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,4**	
C 27	**1,35**	
C 28	**1,6**	
C 29	**1,5**	

OBSERVACIONES
Si se aprieta 28 -29 puede vibrar.
Tiro alto, puede mantelar por debajo de lo indicado
No buscar ovalidades bajas, (0,10-0,15)
No se consiguen con poco area de entrada.
Si nos permiten laminar con 0,30 porque no sea de
tolerancia restringida, mejor que sacarlo vibrado

Diámetro 9,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22X20±0,3**
Área 15		**355±5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,7**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,2**	
C 20	**2,22**	
C 21	**1,96**	
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		

CAMBIAR GUIA DE ENTRADA A CAJA 27 CADA 200 TN DE LINEA PARA EVITAR NL, BARRAS CAIDAS ETC

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**101-101,5**
Diámetro medidio	**11,4X10,8**
Referencia de Tiro	**0,985-0,990**
Compensación de cabeza	**4**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	**1,6**	
C 27	**1,3**	
C 28	**1,4**	
C 29	**1,35**	

OBSERVACIONES
Perfil que necesita hierro
Tiro muy justo
Tiro alto, puede mantelar

Diámetro 9

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**22x19,5**
Área 15		**350 +/- 5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	**3,5**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,45**	
C 19	**2,15**	
C 20	**2,2**	
C 21	**1,85**	
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		*Mediciones Nominales*
Área		**97-98**
Diámetro medidio		**11,25x10,8**
Referencia de Tiro		**0,965 -0,980**
Compensación de cabeza		**3%**

RSM	Luz	*Luz contra vibrado*
C 26	**1,35-1,40**	
C 27	**1,25**	
C 28	**1,45**	
C 29	**1,4**	

OBSERVACIONES
Perfil que vibra no apretar 28 -29
Problemas de NL intermitente
Roturas de rodillos en guia de C27
Vigilar la Zumbach y atender sus alarmas
La guia de C27 abre facilmente
Procurar no pasar area bloque indicada puede vibrar

Diámetro 8,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		**21,8x19±0,3**
Área 15		**345 +/- 5**

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	**3,5**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,2**	
C 20	**2,2**	
C 21	**1,85**	
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		Mediciones Nominales
Área		**96-98**
Diámetro medidio		**11,2x10,3±0,1**
Referencia de Tiro		**0,965-0,975**
Compensación de cabeza		**3%**

RSM	Luz	Luz Alternativa
C 26	**1,5**	1,35
C 27	**1,35**	1,25
C 28	**1,45**	1,35
C 29	**1,25**	1,15

OBSERVACIONES
Perfil que vibra no apretar mucho 28 -29

Diámetro 8

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		21,5x19,5
Área 15		335±5

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	3,4	
C 17	3,4	
C 18	3,48	
C 19	2,2	
C 20	2,2	
C 21	1,85	
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	Mediciones Nominales
Área	97-98
Diámetro medio	11,25x10,5±0,1
Referencia de Tiro	0,970-0,980
Compensación de cabeza	3%

RSM	Luz	Medidas alternativas
C 26	1,5	
C 27	1,4	
C 28	1,45	
C 29	1,2	

OBSERVACIONES
Perfil que vibra, no apretar 28 - 29
Ajustar bien el tiro, no pasarse de 98,5 de area Bloque

Diámetro 8 historico

ArcelorMittal

Tren de Alambrón
Gijón

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		21,5x19,5
Área 15		335±5

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	3,4	
C 17	3,4	
C 18	3,48	
C 19	2,2	
C 20	2,2	
C 21	1,85	
C 22		
C 23		
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	Mediciones Nominales
Área	97-98,5
Diámetro medio	11,25x10,5±0,1
Referencia de Tiro	0,970-0,980
Compensación de cabeza	3%

RSM	Luz	Medidas alternativas
C 26	1,5	1,4
C 27	1,4	1,35
C 28	1,45	1,4
C 29	1,22	1,25

OBSERVACIONES
Perfil que vibra, no apretar 28 - 29
Ajustar bien el tiro, no pasarse de 98,5 de area Bloque
Laminacion del 4-10/2008 1,4-1,3-1,50-1,38

	ARANCON
	24/07/2009
1,7	1,65
01/07/2009	
96,8	101
11,1X10,65	
	1,55
9,4x8,5	1,45
	1,45
	1,2
	0,11

	L1 12/07/2010	L2 12/07/2010
	Mediciones Nominales	Mediciones Nominales
	21,4x19	
	325	
	Mediciones Nominales	Mediciones Nominales
	3,4	3,4
	3,4	3,4
	3,48	3,48
	2,2	2,2
	2,2	2,2
	1,85	1,85
	Mediciones Nominales	Mediciones Nominales
		95
		11,2x10
	0,96	0,96
	3%	3%
	Mediciones Nominales	Mediciones Nominales
	1,35	1,32
	1,25	1,22
	1,35	1,35
	1,05	1,11
	8,06x7,92 ova 0,16	8x7,9 ova 0,09
	medido con estampacion de boro el dia de SE DIERON LAS LUCES NOMINALES Y APARECIO ESTO SIN VIBRAR	medido con estampacion de boro el dia de SE DIERON LAS LUCES NOMINALES Y APARECIO ESTO SIN VIBRAR

Diámetro 7,5 historico

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		21,8x19,5
Área 15		340

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	3,65	
C 17	3,4	
C 18	3,48	
C 19	2,2	
C 20	2,22	
C 21	1,96	
C 22	1,5	
C 23	1,5	
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		Mediciones Nominales
Área		62,5-63,5
Diámetro medidio		9x8,6±0,1
Referencia de Tiro		0,960-0,975
Compensación de cabeza		3%

RSM	Luz	Mediciones Nominales
C 26	1,45	
C 27	1,4	Luces nuevas
C 28	1,5	
C 29	1,26	anterior 1,30

OBSERVACIONES
Mantela facilmente entre bloque y RSM. En alguna laminacion
hubo que atar caja lios de bloque
Lazos de Reynols de programa y comprobar que estan flojos
los del bloques
Caso necesario subir compensacion de cabeza

22/07/2010	
RSM	Luz
C 26	1,56
C 27	1,37
C 28	1,63
C 29	1,25
vena 1 con 0,2 ovalidad	

Parece que hay alguna relacion entre area no mayor de 62 y que no rompa. Si es posible laminar con el area minma de alimentacion desde el bloque, ajustando el tiro flojo, cumpliendo logicamente los requisitos de ovalidad de neumaticos en Aluminun Clad

original	
RSM	Luz
C 26	1,45
C 27	1,45
C 28	1,45
C 29	1,25

luces hasta abril de 2008		DIA 15/5/2009	
RSM	Luz	V1	V2
C 26	1,45	1,5	1,6
C 27	1,35	1,4	1,4
C 28	1,4	1,49	1,47
C 29	1,22	1,09	1,28
se cambian por vibrado		MEJOR	PEOR

luces 30/12/2010		luces	
RSM	V1	V2	
C 26	1,5	1,4	
C 27	1,4	1,39	
C 28	1,39	1,42	
C 29	1,22	1,18	
area	62,5	62,93	
tiro	0,955	0,96	
ovalidad	0,2	0,25	

*en las medidas reales tomadas en control mejor linea 2 que linea 1
*no vibro
*modifico las actuales nuevas (-5 en 29)

Diámetro 7,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		**21,8x19,5**
Área 15		**340**

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	**3,65**	
C 17	**3,4**	
C 18	**3,48**	
C 19	**2,2**	
C 20	**2,22**	
C 21	**1,96**	
C 22	**1,3**	
C 23	**1,5**	
C 24		
C 25		
Zumbach Bloque		Mediciones Nominales
Área		**62,5-63,5**
Diámetro medidio		**9x8,6±0,1**
Referencia de Tiro		**0,955-0,970**
Compensación de cabeza		**3%**

RSM	Luz	Mediciones Nominales
C 26	**1,5**	
C 27	**1,4**	
C 28	**1,5**	
C 29	**1,24**	

OBSERVACIONES
Mantela facilmente entre bloque y RSM. En alguna laminacion
hubo que atar caja lios de bloque
Lazos de Reynols de programa y comprobar que estan flojos
los del bloques
Caso necesario subir compensacion de cabeza

Diámetro 7

Ajuste de parámetros

Reynolds		*Mediciones Nominales*
Caja 15		**21,8 X 19,5 +/- 0,5**
Área 15		**340 +/- 5**

Bloque	*Luz*	*Mediciones Nominales*
C 16	3,5	
C 17	3,35	
C 18	3,48	
C 19	2,1	
C 20	2,11	
C 21	1,85	
C 22	1,39	
C 23	1,4	
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	*Mediciones Nominales*
Área	**60,5 - 61,5 mm**
Diámetro medidio	**8,9x8,3 ±0,1**
Referencia de Tiro	**0,970 - 0,980**
Compensación de cabeza	**0%**

RSM	Luz	*Mediciones Nominales*
C 26	1,4	
C 27	1,35	
C 28	1,4	
C 29	1,3 -0,05	

OBSERVACIONES
Sale con muy poco hierro mas en Reynols que para 5,5

Diámetro 6,5

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		**22 X 20 +/- 0,3**
Área 15		**350 +/- 5**

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	3,7	
C 17	3,4	
C 18	3,48	
C 19	2,2	
C 20	2,2	
C 21	1,96	
C 22	1,6	
C 23	1,4	
C 24		
C 25		

Zumbach Bloque	Mediciones Nominales
Área	**61,5-63**
Diámetro medidio	**9x8,60±01**
Referencia de Tiro	**0,945-0-960**
Compensación de cabeza	**3%**

RSM	Luz	Mediciones Nominales
C 26	**1,5**	
C 27	**1,33**	
C 28	**1,43**	
C 29	**1,25**	

OBSERVACIONES
Lazos flojos
En algunas laminaciones mantela la cabeza uno o dos segundos
despues de tomarla el RSM. SE ato caja lios bloque

Diámetro 6

Ajuste de parámetros

Reynolds		Mediciones Nominales
Caja 15		**22,3x20,2±0,4**
Área 15		**360±5**

Bloque	Luz	Mediciones Nominales
C 16	**3,75**	14,75
C 17	**3,45**	17,45
C 18	**3,55**	11,95
C 19	**2,35**	14,65
C 20	**2,38**	9,38
C 21	**2,1**	11,8
C 22	**1,55**	6,75
C 23	**1,6**	9,2
C 24	**1,53**	5,53
C 25	**1,25**	7,4
Zumbach Bloque		Mediciones Nominales
Área		**39-41,5**
Diámetro medidio		**7,25x6,8**
Referencia de Tiro		**0,985-0,995**
Compensación de cabeza		**0**

RSM	Luz	Mediciones Nominales
C 26	**1,65**	
C 27	**1,25**	
C 28	**1,4**	
C 29	**1,2**	

OBSERVACIONES
El tiro esta muy flojo en la conduccion

Diámetro 5,5

Ajuste de parámetros

Reynolds	Mediciones Nominales
Caja 15	21,4x19±0,4
Área 15	

Zumbach Bloque	Mediciones Nominales
Área	36,8 - 37,5 mm
Diámetro medidio	6,85 x 6,6
Referencia de Tiro	0,970 - 0,980
Compensación de cabeza	0

RSM	Luz	Luz alternativa
C 26	1,3	
C 27	1,25	
C 28	1,2	
C 29	1,10	

MOTOMIG

OBSERVACIONES MOTOMIG	
VELOCIDAD TRAMO 10: 0,26	
SIN ALETA	
PARAMETROS FB:	
	IRIS 1: 15s
	IRIS 2: 15s
	ELEVADOR: 20s
	LENTA: 3s
	COLA: 20s