


# ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ







#### OVOI BETA HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

#### 3d-makers.gov.gr



Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει τις βασικές οδηγίες για την τρισδιάστατη εκτύπωση ενός **Hands-Free Πόμολου Πόρτας.** 

Περιέχει τις εξής ενότητες:

- Α. Λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης
- Β. Ρυθμίσεις εκτύπωσης
- Γ. Προετοιμασία εκτύπωσης
- Δ. Έλεγχος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης
- Ε.Αφαίρεση και Αποθήκευση

Το αρχείο εκτύπωσης βασίστηκε στο σχέδιο της Materialise®:


https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener

Για την εκτύπωση χρησιμοποιήθηκαν τρισδιάστατοι εκτυπωτές της εταιρείας CREALITY®, Ender  $3^{\mathsf{TM}}$  και Ender 3 Pro $^{\mathsf{TM}}$ .



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Α. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

#### 3d-makers.gov.gr



Για να χρησιμοποιήσουμε τον τρισδιάστατο εκτυπωτή είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (download), εγκατάσταση και ρύθμιση στον υπολογιστή μας ενός λογισμικού το οποίο θα μας επιτρέψει να φορτώσουμε το αρχείο εκτύπωσης και να το στείλουμε στον εκτυπωτή.

Για να εγκαταστήσουμε το απαιτούμενο λογισμικό ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:


- 1. Μεταφόρτωση Λογισμικού
- 2. Εγκατάσταση Λογισμικού
- 3. Εκκίνηση Λογισμικού
- 4. Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

3d-makers.gov.gr

Α1. Μεταφόρτωση Λογισμικού



#### **Ultimaker Cura**

Trusted by millions of users, Ultimaker Cura is the world's most popular 3D printing software. Prepare prints with a few clicks, integrate with CAD software for an easier workflow, or dive into custom settings for indepth control.



(i) Download Cura 4.6 beta



Επιλέγουμε το λογισμικό εκτύπωσης Cura™ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι συμβατό όχι μόνο με τον εξοπλισμό της εταιρείας Ultimaker®, αλλά και με τους περισσότερους τρισδιάστατους εκτυπωτές του εμπορίου.


Μεταφορτώνουμε το λογισμικό επιλέγοντας το κουμπί **Download for free** 

Στη συνέχεια αναζητούμε το λειτουργικό μας σύστημα (Windows $^{\text{\tiny M}}$ , MacOS $^{\text{\tiny M}}$ , Linux).



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ A2. Εγκατάσταση Λογισμικού

## 3d-makers.gov.gr




Αφού μεταφορτωθεί το λογισμικό, το τρέχουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες εγκατάστασης στον υπολογιστή μας.



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Α3. Εκκίνηση Λογισμικού

## 3d-makers.gov.gr




Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, προχωράμε με την εκκίνηση του Λογισμικού Τρισδιάστατης Εκτύπωσης επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί.



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Α4.1 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή

#### 3d-makers.gov.gr



Στο παράθυρο

#### **ADD A PRINTER**


επιλέγουμε

Add a non-networked printer



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Α4.2 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή

#### 3d-makers.gov.gr



Στη λίστα που ανοίγει,

βρίσκουμε και επιλέγουμε το μοντέλο του Τρισδιάστατου Εκτυπωτή μας.

Στη συνέχεια πατάμε

**NEXT** 

και στην επόμενη διαφάνεια

**FINISH** 



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

#### 3d-makers.gov.gr

Untitled - Ultimaker Cura 0 × **Ultimaker** Cura PREPARE Generic PLA Ø 20% ■ Off ÷ Off . . . . .

Στο λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις προετοιμασίας του αρχείου.


Για να εκτυπώσουμε το **Hands-Free Πόμολο Πόρτας** ακολουθούμε τα εξής βήματα:

- 1. Επιλογή Εκτυπωτή
- 2. Επιλογή Υλικού Κεφαλής
- 3. Φόρτωση Αρχείου Σχεδίου
- 4. Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
- 5. Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης
- 6. Προσομοίωση και αποθήκευση



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Β1. Επιλογή Εκτυπωτή

# 3d-makers.gov.gr



Ελέγχουμε ότι είναι επιλεγμένο το μοντέλο του τρισδιάστατου εκτυπωτή μας στο σχετικό εικονίδιο πάνω αριστερά.

Στην περίπτωση που δεν είναι επιλεγμένο το σωστό μοντέλο εκτυπωτή, κάνουμε κλίκ στο εικονίδιο, επιλέγουμε

#### **ADD A PRINTER**

και ακολουθούμε τα βήματα των προηγούμενων διαφανειών


**Α4** Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή, και

Α5 Επιλογή Τρισδιάστατου Εκτυπωτή



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B2. Επιλογή Υλικού - Κεφαλής

#### 3d-makers.gov.gr



Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο εικονίδιο **Generic PLA** και στο αναπτυσσόμενο μενού που ανοίγει επιλέγουμε:

Είδος υλικού (Material)

Πάχος κεφαλής (Nozzle Size)

Για τη συγκεκριμένη εκτύπωση προτείνεται:

YΛΙΚΟ: PLA ή PETG

**ΚΕΦΑΛΗ:** από **0.4mm** έως **0.6mm** 


(Σε περίπτωση χρήσης υλικού PETG, προτείνεται η χρήση κολλάς τυπου stick στην επιφάνεια εκτύπωσης, για να δημιουργηθεί ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα, καθώς το υλικό συγκολλείται πολύ δυνατά στην επιφάνεια και υπάρχει κίνδυνος φθοράς της κατά την αποκόλληση του αντικειμένου. Η κόλλα μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μετά την εκτύπωση με τη χρήση κατάλληλου καθαριστικού.)



# HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

3d-makers.gov.gr

Β3. Φόρτωση Αρχείου Σχεδίου



Στη συνέχεια πρέπει να φορτώσουμε το Αρχείο Εκτύπωσης στο Λογισμικό του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Φορτώνουμε το αρχείο της εκτύπωσης, πηγαίνοντας στο menu:

#### **FILE**

και στη συνέχεια

#### **OPEN FILE(s)**


Στο παράθυρο που ανοίγει κάνουμε περιήγηση στο φάκελο του υπολογιστή μας όπου έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο προς εκτύπωση. Το επιλέγουμε και πατάμε:

#### OPEN



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Β4.1 Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

#### 3d-makers.gov.gr




Δεξιά στην οθόνη βρίσκονται οι Βασικές Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Standard Quality** ανοίγει το παράθυρο των βασικών ρυθμίσεων.



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B4.2 Βασικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

## 3d-makers.gov.gr



Για το συγκεκριμένο **Hands-free Πόμολο Πόρτας** επιλέγουμε:

Profiles (Layer height) από 0.12mm έως 0.28mm

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ: 0.28mm** 

**Infill** από **30%** έως **70%** 

ПРОТЕІНОМЕНО: 30%

Support ΔΕΝ επιλέγουμε Adhesion ΔΕΝ επιλέγουμε

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή

Custom

ώστε να ανοίξουν οι Ειδικές Ρυθμίσεις.



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B5.1 Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

#### 3d-makers.gov.gr

Print settings X Profile Low Quality - 0.28mm  $\equiv$ Q Search settings Custom selection Quality Basic Shell Advanced Infill Expert All Material Collapse All Categories Speed Manage Setting Visibility... Travel Cooling Support **Build Plate Adhesion Dual Extrusion** Special Modes Experimental Recommended

Στις Ειδικές Ρυθμίσεις βρίσκονται οι επιπλέον ρυθμίσεις της εκτύπωσης.

Αρχικά επιλέγουμε την επιλογή


#### **Advanced**

κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της φωτογραφίας.



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B5.2 Ειδικές Ρυθμίσεις Εκτύπωσης

#### 3d-makers.gov.gr



Για το συγκεκριμένο **Hands-free Πόμολο Πόρτας** ρυθμίζουμε τα παρακάτω πεδία:

Ποιότητα - Quality

Κέλυφος - **Shell** 

Γέμισμα - Infill

Υλικό - Material

Ταχύτητα - Speed


Συγκόλληση στην

Επιφάνεια Εκτύπωσης - Build Plate Adhesion



# **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ**B5.2i ΠΟΙΟΤΗΤΑ / Quality

#### 3d-makers.gov.gr



Στην Ποιότητα (QUALITY) εισάγουμε:

**Layer Height** 

0.28mm

**Initial Layer Height** 

0.28mm



#### **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** B5.2ii ΚΕΛΥΦΟΣ / Shell

# 3d-makers.gov.gr

cofile Low Quality - 0.28mm		* \
Q.Search settings		=
Quality		<
Shell		~
Wall Thickness	0.8	mm
Wall Line Count	3	
Top/Bottom Thickness	1.12	mm
Top Thickness	1.12	mm
Top Layers	4	
Bottom Thickness	1.12	mm
Bottom Layers	4	
Optimize Wall Printing Order	~	
Fill Gaps Between Walls	Everywhere	~
Horizontal Expansion	0	mm
Enable Ironing		
⊠ Infill		<

Στο **Κέλυφος (SHELL)** εισάγουμε: :


**Wall Line Count** 

3



#### **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** B5.2iii ΓΕΜΙΣΜΑ / Infill

#### 3d-makers.gov.gr



Στο **Γέμισμα (INFILL)** εισάγουμε:

Infill Density 30%
Infill Patterns Zig Zag



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B5.2iv YΛΙΚΟ / Material

#### 3d-makers.gov.gr

× Print settings Profile Low Quality - 0.28mm Q Search settings Quality Shell Infill Material Printing Temperature 7 0 210 °C Printing Temperature Initial Layer 210 °C Initial Printing Temperature °C 210 **Final Printing Temperature** °C 210 Build Plate Temperature 60 °C Build Plate Temperature Initial Layer 60 °C Speed Travel Cooling Support Recommended

Στο Υλικό (ΜΑΤΕRIAL) εισάγουμε:

Printing Temperature 210° C

Build Plate temperature 60° C



#### HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ B5.2v TAXYTHTA / Speed

#### 3d-makers.gov.gr

× Print settings Low Quality - 0.28mm Profile ≡ Q Search settings Intill Material Speed Print Speed 50.0 mm/s Infill Speed 50.0 Wall Speed 25.0 mm/s Outer Wall Speed 25.0 mm/s Inner Wall Speed 25.0 mm/s Top/Bottom Speed 25.0 mm/s Travel Speed 150.0 mm/s Initial Layer Speed 15 mm/s B Skirt/Brim Speed 15 mm/s 80 Enable Acceleration Control 80 Enable Jerk Control Recommended

Στο Ταχύτητα (SPEED) εισάγουμε:

**Print Speed** 

15 mm/s

50 mm/s


Initial Layer Speed



#### ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

# 3d-makers.gov.gr

B5.2vi Συγκόλληση στην Επιφάνεια Εκτύπωσης / BUILD PLATE ADHESION




Στο Συγκόλληση στην Επιφάνεια Εκτύπωσης (BUILD PLATE ADHESION) εισάγουμε:

**Build Plate Adhesion Type** Skirt



## HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Β6.1 Προσομοίωση

#### 3d-makers.gov.gr



Όταν ολοκληρώσουμε τη ρύθμιση των επιλογών, πατάμε την επιλογή

#### **SLICE**

(Προσοχή, αν είναι ενεργοποιημένο το autoslice τότε πηγαίνουμε στο Preferences>Configure Cura> General και προσέχουμε να μην είναι επιλεγμένο το Slice Automatically για διευκόλυνση της διαδικασίας).


Για εμφάνιση προεπισκόπησης της εκτύπωσης πατάμε το κουμπί

#### **PREVIEW**



## HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ Β6.2 Αποθήκευση

# 3d-makers.gov.gr



Το λογισμικό μας ετοιμάζει το αρχείο για εκτύπωση, εμφανίζοντας:

#### Εκτιμώμενο Χρόνο Εκτύπωσης Απαιτούμενη Ποσότητα Υλικού

Στη συνέχεια επιλέγουμε:

#### **Save to Removable Drive**


ώστε να αποθηκεύσουμε το αρχείο στην κάρτα SD του τρισδιάστατου εκτυπωτή.

και στη συνέχεια πρέπει να αντιγράψουμε το παραγόμενο αρχείο στην κάρτα.



# **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

# 3d-makers.gov.gr



Πριν την εκκίνηση της εκτύπωσης προσέχουμε τα εξής:

- Καθαριότητα του χώρου εκτύπωσης
- Επιθεώρηση του υλικού (filament) για ατέλειες
- Καθαρισμός της κεφαλής και της επιφάνειας εκτύπωσης

Επιπλέον, στον τρισδιάστατο εκτυπωτή ελέγχουμε:

- Βαθμονόμηση (calibration) της επιφάνειας εκτύπωσης
- Προσθήκη κολλητικής ουσίας στην επιφάνεια εκτύπωσης: (κόλλα σε στικ, λακ μαλλιών, ταινία διπλής όψης κ.α.), εάν χρειάζεται.
   Πολλοί εκτυπωτές περιλαμβάνουν ειδική επιφάνεια εκτύπωσης και δεν χρειάζεται η επιπλέον κολλητική ουσία.

#### **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** Δ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

#### 3d-makers.gov.gr




Με την εκκίνηση της διαδικασίας εκτύπωσης, **ελέγχουμε** τις γραμμές του skirt σε απόσταση περιμετρικά του αντικειμένου.

(Σε ορισμένα μοντέλα τρισδιάστατων εκτυπωτών ελέγχουμε και τις δοκιμαστικές γραμμές στην άκρη της επιφάνειας εκτύπωσης)

Σε περίπτωση που οι γραμμές ξεκολλήσουν από την επιφάνεια εκτύπωσης ενώ εκτυπώνονται, ακυρώνουμε τη διαδικασία και επαναλαμβάνουμε τη βαθμονόμηση της επιφάνειας εκτύπωσης.

#### **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** Δ.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

#### 3d-makers.gov.gr



Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης προσέχουμε τα εξής:

- Να μην ξεκολλήσουν οι πρώτες στρώσεις της εκτύπωσης
- Να υπάρχει επάρκεια υλικού
- Να μη συγκεντρωθεί υλικό στην κεφαλή

Αν συμβεί κάτι από τα παραπάνω ακυρώνουμε τη διαδικασία και επιστρέφουμε στο **Βήμα Γ: Προετοιμασία Εκτύπωσης.** 



#### **HANDS-FREE ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ** Ε. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

#### 3d-makers.gov.gr



Όταν τελειώσει η εκτύπωση:

- Περιμένουμε να κρυώσει το πλαστικό
- Αφαιρούμε το Hands-free Πόμολο Πόρτας προσεκτικά με χρήση της κατάλληλης σπάτουλας από την επιφάνεια εκτύπωσης.





# POSTATEYOYME THIS KOINGNIA