DFS Deutsche Flugsicherung

NfL II 1/95

NACHRICHTEN FÜR LUFTFAHRER

TEIL II

43. Jahrgang Offenbach a.M., 5. Januar 1995

II - 1/95

Lufttüchtigkeitsanweisungen

Nach § 14 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (NfL II-26/70) werden nachstehende Lufttüchtigkeitsanweisungen (LTAs) erlassen.

Ein durch sie betroffenes Luftfahrtgerät darf nach dem in der LTA angegebenen Termin, außer für Zwecke der Durchführung der Maßnahmen, nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Die aufgeführten ausländischen Anweisungen bzw. die Technischen Mitteilungen des Herstellers sind Anlaß zur Herausgabe dieser LTAs und werden somit Bestandteil dieser Lufttüchtigkeitsanweisungen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß Folge-Revisionen zu den Technischen Mitteilungen **nicht** automatisch zu diesen LTAs gehören.

Durchführung und Bescheinigung:
Die Maßnahmen sind von einer nach § 31 der Prüfordnung für Luftfahrtgerät dafür anerkannten Stelle oder einem nach JAR-145 genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen und zu bescheinigen. Die Vorschriften über die Führung der Betriebsaufzeichnungen gemäß § 15 der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät sind zu beachten.

Änderungen:

90 - 169/4	Beagle
94 - 071/4	Dornier
94 - 280/2	Eurocopter Deutschland
94 - 295/2	Glaser Dirks

Neuausgaben:

94 - 357	Airbus Industrie
94 - 358	Airbus Industrie
94 - 359	Airbus Industrie
94 - 360	Airbus Industrie
94 - 361	Airbus Industrie
94 - 362	Airbus Industrie
94 - 364	Airbus Industrie
94 - 365	Airbus Industrie
94 - 366	Airbus Industrie
95 - 001	Beagle
95 - 002	Beagle
95 - 003	Piper
95 - 004	Schweizer & Hughes
95 - 005	Alpla-Werke (Österreich)
95 - 006	Piper
95 - 007	Beech
95 - 008	Beech
95 - 009	PDPS (Polen)
95 - 011	Moravan
95 - 012	ATR (Avions de Transport Regionale)
95 - 013	PDPS (Polen)
95 - 014	Aerostar / Piper
95 - 015	Schempp-Hirth
95 - 016	Piper

Hinweis

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß LTAs mit der öffentlichen Bekanntmachung in den Nachrichten für Luftfahrer rechtswirksam werden. In den LTAs angegebene Termine und Fristen sind auf das Veröffentlichungsdatum bezogen.

90 - 169/4 Beagle

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 747

Beagle
B.121 Pup Series 1, 2 und 3
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
CAA-AD 010-05-90

Betrifft:
Flugsteuerung, Steuerknüppel, Handgriff (P/N BE-45-10283)
– Materialermüdung auf Grund UV-Einstrahlung
– Inspektion der Griffe
– Wechsel der Griffe

Technische Mitteilungen des Herstellers:
British Aerospace Pup Mandatory Service Bulletin No. B121/95 Revision 3 vom 17.12.1991.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Inspektion der Griffe vor dem nächsten Flug, falls nicht bereits durchgeführt.
Auswechslung der Griffe im Intervall von 5 Jahren gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

Diese LTA setzt die LTA-Nr. 90-169/3, erstellt am 25.03.1991, außer Kraft.

94 - 071/4 Dornier

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr.: 2534

Dornier
328-100
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
LBA

Betrifft:
Hauptfahrwerk, Einfahrverriegelung, Funktionsstörungen des Fahrwerkes beim Ausfahren im Normal- und Notbetrieb
– Wechsel der Einfahrverriegelungsrollen am Fahrwerksbein
– Inspektionen
– Modifikation des Fahrwerk-Notausfahrsystems
– Neufestlegung der Einstellungen der Verriegelung (Uplocks)

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier 328 Service Bulletin No. 328-32-018 vom 16.03.1994, No. 328-32-022 vom 15.04.1994, No. 328-32-032 vom 01.06.1994 und No. 328-32-031 Revision 1 vom 10.06.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Vor dem nächsten Flug: Modifikation des Fahrwerk-Not-Ausfahrsystems, gemäß Dornier 328 Service Bulletin No. 328-32-018, falls nicht bereits durchgeführt.
Täglich vor dem ersten Flug des Tages (bis zur Durchführung des Service Bulletin 328-32-031) -Inspektion, gemäß Dornier 328 Service Bulletin No. 328-32-022 Paragraph 2.B. **Daily Check.**
Austausch der Einfahrverriegelungsrollen gemäß Dornier 328 Service Bulletin No. 328-32-031 innerhalb von 3 Monaten.

Diese LTA setzt die LTA-Nr. 94-071/3, erstellt am 16.06.1994, außer Kraft.

94 - 280/2 Eurocopter Deutschland

Betroffenes Luftfahrtgerät (2):
Geräte-Nr.: 3049

Eurocopter Deutschland
BK 117
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
LBA

Betrifft:
Hauptrotorsystem, Hauptrotorblätter
– evtl. Ausbeulung / Deformation im Bereich der äußeren Bleigewichte
– Inspektionen
– Änderungen im Wartungshandbuch

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Eurocopter Deutschland ASB-MBB-BK117-10-108 Revision 1 vom 14.10.94.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung der ersten Inspektion innerhalb von 5 FH. Wiederholungsinspektion alle 50 FH.
Beide Fristen gelten ab dem 13.10.1994 (Veröffentlichungsdatum der Erstausgabe).

Diese LTA setzt die LTA-Nr. 94-280, erstellt am 15.09.1994, außer Kraft.

94 - 295/2 Glaser-Dirks

Betroffenes Luftfahrtgerät (5):
Geräte-Nr.: 348

Glaser-Dirks
DG-500 ELAN Trainer
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
LBA

Betrifft:
Flugsteuerung, Kunstflug mit negativen Belastungen
- evtl. unbeabsichtigtes Ausfahren der Bremsklappen
- Inspektionen
- Handbuchänderungen
- Modifikation

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Glaser-Dirks Technische Mitteilung Nr. 348/4T vom 05.10.94.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Hinweis:
Erst nach kompletter Durchführung der in der Technischen Mitteilung genannten Maßnahmen darf der Kunstflug mit negativen Belastungen wieder aufgenommen werden.

Fristen:
Durchführung der Maßnahmen vor der nächsten beabsichtigten Durchführung von Kunstflug mit negativen Belastungen, spätestens jedoch bei der nächsten Jahresprüfung.
Wiederholungsinspektion gemäß Technischer Mitteilung.

Diese LTA setzt die LTA-Nr. 94-295, erstellt am 07.10.1994, außer Kraft.

94 - 357 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600
- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Tragflächen, Beplankung im Bereich der Pylonbefestigungen zwischen Rippe 7 und 8 - ggf. Rißbildung - Inspektionen	94-069-158 (B) vom 30.03.1994	Airbus Industrie Service Bulletin A300-57-6028 Revision 2	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen und der GSAC CdN

Fristen:
Durchführung der
- Inspektion vor dem Erreichen von 24 000 Flügen
- der Wiederholungsinspektion alle 9000 Flüge.

94 - 358 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600 und A310
- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle – mit PRATT & WHITNEY Triebwerken

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Triebwerksanlage, hintere Befestigungen von Pratt & Whitney Triebwerken, Verbindungsbauteile P/N 221-0262-501 und 221-0262-503 mit den S/N WPC 0001 bis 1063 und M0164 bis M1255, ggf. Rißbildung - Inspektionen - ggf. Auswechslung	94-074-159(B) vom 30.03.1994	Airbus Industrie Service Bulletin A300-71-6019 A310-71-2021 Pratt & Whitney Service Bulletin APW7R4 71-126 APW4NAC 71-138	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der GSAC-CdN

Fristen:
Wenn nicht bereits durchgeführt,
- sind die geforderten Maßnahmen vor dem Erreichen von 4800 Flügen oder innerhalb der folgenden 150 Tage auszuführen.
- Auswechslung – wenn durchzuführen – vor dem nächsten Flug.

94 - 359 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600 und A310
- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle – ohne Modifikation 10156

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Rauchwarnanlage in den Toiletten, ggf. durch unsachgemäße Installation des Luftauslaßgitters und Funktionseinschränkung der Rauchwarnanlage - Inspektion	94-169-161(B)R1 vom 28.09.1994	Airbus Industrie AOT 26-12 vom 06.06.1994	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung in Verbindung mit der GSAC-CdN

Anmerkung:
Sind **andere** Rauchwarnanlagen in den Toiletten installiert, ist beim Luftfahrt-Bundesamt eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Fristen:
Wenn nicht bereits durchgeführt,
- ist die Inspektion innerhalb der folgenden 450 FH auszuführen.

94 - 360 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300
– Baureihen: A300B2-203FF, A300B4-203FF und A300B4-220FF
– Werk-Nrn.: alle – mit einem "Forward Facing Crew Cockpit" (FFCC)
A300-600
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle

A310
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Autopilot, Störung der Flugzeugsteuerung nach Übersteuern des Autopiloten - Einarbeitung der AFM-Änderung - Modifizierung der FCC-Computer	94-185-165 (B) vom 17.08.1994	Airbus Industrie Temporary Revision A300FF TR 6.01.03/01 A310 TR 6.01.03/31 A300-600 TR 6.01.03/01 Service Bulletin A300-22-6021 A310-22-2036	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der GSAC-CdN

Anmerkung:
Die Modifizierung ist auf folgende FCC-Computer anzuwenden:
Für A310 : B216ABM6, B350AAM1, B350AAM2, B350AAM3, B470ABM1.
Für A300-600 : B297AAM3, B297AAM4, B297AAM5, B470AAM1.
Für A300FF : B-219.
Die Modifizierung ist in die FCC-Computer B470ABM2 und B470AAM2 bereits eingeführt.

Fristen: Wenn nicht bereits durchgeführt
– ist die Änderung des AFM vor dem nächsten Flug einzuarbeiten.
– ist die Modifizierung bis zum 27.08.1998 durchzuführen.

94 - 361 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600 und A310
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle, die mit der Modifikation 6403 (SB A300-26-6011, SB A310-26-2010) ausgestattet sind.

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Feuerlöschsystem des Frachtraumes, TESCOM-Reduzierventil 44-2261-241-143 - Prüfung des Reduzierventils	94-186-164(B) vom 17.08.1994	Airbus Industrie AOT 26-13 v. 28.06.1994 Service Bulletin A310-26-2010 A300-26-6011	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen und der GSAC CdN.

Anmerkung: ETOPS-Flüge sind verboten, wenn bei den Prüfungen ein defektes Ventil ermittelt und nicht ausgetauscht wurde.

Fristen:
Wenn nicht bereits durchgeführt,
– ist die Prüfung innerhalb der folgenden 600 FH vorzunehmen.

94 - 362 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300, A300-600 und A310
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Stromversorgung, Kabelführung im Avionikgeräteraum, ggf. Scheuern der Kabel, Geräteeinheit 104VU an der Leiterverlängerung und ggf. ungewollter Kabinendruckverlust / Ausfall der Tragflächenenteisung / kein Anlassen der Triebwerke am Boden bzw. in der Luft mehr möglich - Struktur-Inspektion - Elektrik-Inspektion	94-187-163(B) vom 17.08.1994	Airbus Industrie AOT 24-05 Revision 1 vom 07.06.1994	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der GSAC-CdN

Fristen: Wenn nicht bereits durchgeführt,
– ist die erste Struktur-Inspektion und Elektrik-Inspektion innerhalb von 600 Flugstunden durchzuführen.
– Die Struktur-Inspektion ist in einem Intervall von 1050 Flugstunden zu wiederholen.
– Die Elektrik-Inspektion ist in einem Intervall von 18 Kalendermonaten zu wiederholen, außerdem ist diese Elektrik-Inspektion bei jedem **positiven** Befund der Struktur-Inspektion durchzuführen.

94 - 364 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600 und A310
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle mit der Modifikation 4805 (Siehe Anmerkung)

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Höhenruder aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, linkes und rechtes Höhenruder, - Vermeidung des Ablösens der Höhenruderbeplankung von der Konstruktion - TAP TEST Inspektion - thermographische Inspektion - Reparatur - Wiederholung der TAP TEST Inspektion	94-184-157(B) vom 17.08.1994	Airbus Industrie AOT A310/A300 55-02 vom 02.06.1994 Service Bulletin A310-55-2016 A300-55-6014	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen

Fristen:
Wenn nicht bereits durchgeführt,
– ist die TAP TEST Inspektion innerhalb der folgenden 500 Flüge oder der folgenden 3 Monate auszuführen. Die zuerst erreichte Frist ist entscheidend.
– ist die Wiederholung der TAP TEST Inspektion in Abhängigkeit vom Schaden auszuführen. Siehe Anmerkung.
– ist die thermographische Inspektion gemäß den TM auszuführen.

Anmerkung:
Die Ausführung der geforderten Maßnahmen erstreckt sich auf alle Höhenruder mit einer Einsatzfrist von 4500 Flügen oder einem Alter von 5 Jahren seit dem Erstflug und die noch keine thermographische Inspektion erhalten haben.
Die folgende Liste beinhaltet betroffene Höhenruder zum Auslieferungszustand der Flgzg. und ist nicht dem aktuellen Stand angepaßt.

Flgzg. Werknr.	li. HR	re. HR
466	1015	1013
471	1012	1012
474	1019	nicht zutreffend
483	1016	1011
484	1014	1014
485	1020	1020
489	1022	1022
490	1029	1029
491	1031	1031
492	1027	1027
494	1025	1025
495	1037	1037
497	nicht zutreffend	1043
498	1035	nicht zutreffend
499	1041	1041
501	1049	1049
502	1051	1051
503	nicht zutreffend	1048
505	1021	1021
506	1026	1026
507	1028	1028
508	1030	1030
509	1032	1032
510	1034	1034
511	1036	1036
512	1038	1038
513	1040	1040
514	1044	1044
515	1042	1042
516	1046	1046
517	1047	1047
518	nicht zutreffend	1053
519	1056	1056
530	1059	1059

In Abhängigkeit von den Ergebnissen der TAP TEST Inspektion sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Wurde keine Ablösung ermittelt, ist die TAP TEST Inspektion alle 500 Flüge oder alle 3 Monate bis zur Ausführung der thermographischen Inspektion auszuführen. Entscheidend ist die ersterreichte Frist.

Wenn die größte Schadensfläche geringer als 400 cm^2 ist und der Abstand zwischen zwei Schadensstellen gleich oder größer 2,5 x Durchmesser der größten Schadensstelle ist, dann ist die TAP TEST Inspektion alle 250 Flüge oder alle 3 Monate (entscheidend ist die erst erreichte Frist) bis zur thermographischen Inspektion und den damit verbundenen Korrekturmaßnahmen zu wiederholen.

Wenn eine Schadensstelle größer als 400 cm^2 ist, dann ist unverzüglich eine thermographische Inspektion und die damit verbundenen Korrekturmaßnahmen auszuführen.

Wenn der Instandsetzungsbetrieb die geforderten SB nicht ausführen kann, ist es möglich, das Flgzg. in Abhängigkeit von den zulässigen Mängeln, die bei der TAP TEST Inspektion ermittelt wurden, zu überführen.

94 - 365 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr. 2830
AIRBUS
A300-600
– Baureihen: alle
– Werk-Nrn.: alle – die ohne Modifikation 10161 hergestellt wurden.

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilung des Herstellers	Maßnahmen
Tragflächen, unterer Träger der vorderen und hinteren TF-Spanten vor und hinter der Rippe 9 - ggf. Rißbildung - Ultraschallrißprüfung - Wiederholungsrißprüfung	94-208-169(B) vom 14.09.1994	Airbus Industrie Service Bulletin A300-57-6037 A300-27-6039	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der GSAC-CdN

Fristen:
Wenn nicht bereits durchgeführt,
- ist die Ultraschallrißprüfung vor dem Erreichen von 17000 Flügen oder innerhalb der folgenden 2 000 FH auszuführen. Die zuletzt erreichte Frist ist entscheidend.
- ist die Wiederholung der Ultraschallrißprüfung alle 9000 Flüge vorzunehmen.

Anmerkung:
Flugzeuge, die nach SB A300-57-6039 oder der Modifikation 8842 modifiziert wurden, haben die geforderten Maßnahmen bei 17000 Flügen nach der Modifizierung zu erhalten.

94 - 366 Airbus Industrie

Betroffene Flugzeuge (1/A):
Geräte-Nr.: 2830
AIRBUS
A300-600
- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft	GSAC CdN	Technische Mitteilungen des Herstellers	Maßnahmen
Landeklappen-antriebe, Fehler an den Antriebsspindeln, Lager und Buchsen, ggf. Beschädigung der Antriebsspindeln / Ausfall der Landeklappen - Neue Festlegung der Gesamtbetriebszeit	94-206-167(B) vom 14.09.1994	Airbus Industrie AOT 27-17 Rev. 01 vom 11.07.1994	Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der GSAC-CdN

Fristen:
- Für die in der A.O.T. 27-17 Revision 1 aufgeführten Bauteile beträgt die Gesamtbetriebszeit 16000 Landungen.
- Flugzeuge, die bereits eine höhere Gesamteinsatzfrist als 16000 Landungen haben, sind innerhalb der folgenden 500 FH auf ordnungsgemäßen Zustand aller Landeklappenantriebsteile zu prüfen.
  Bei diesen Flugzeugen sind die betroffenen Landeklappenantriebsteile innerhalb von 600 Flugzyklen nach dem Inkrafttreten dieser LTA auszuwechseln.

95 - 001 Beagle

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 747

Beagle Aircraft Ltd.
B.121 Pup Serie 1 und Serie 2
- Werk-Nrn.: alle

Bezug:
CAA-AD 001-11-91

Betrifft:
Flugsteuerung, Höhenruder RH und LH
Drehpunkt
- evtl. Korrosion am Lagerrohr
- Inspektionen

Technische Mitteilungen des Herstellers:
British Aerospace Alert Service Bulletin B121/28 Revision 1 vom 30.10.1991.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung der ersten Inspektion innerhalb von 10 FH, falls noch nicht durchgeführt.
Wiederholungsinspektion gemäß Part 2 des Service Bulletin alle 36 Monate.

95 - 002 Beagle

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr.: 747

Beagle
B.121 Series 2
B.121 Series 3
- Werk-Nrn.: alle

Bezug:
FAA-AD 93-05-21

Betrifft:
Kraftstoffpumpe der Firma Aero Accessories Inc.
Part No. 75247
- Störungen in der Kraftstoff-Zuführung
- Überprüfung
- Austausch und Ersatz der Kraftstoffpumpe

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Service Bulletin No. B121/99

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung, Austausch u. Ersatz der Kraftstoffpumpe.

Bemerkung: Betroffen sind die Kraftstoffpumpen, die in der Zeit vom 01.11.1991 und 20.08.1992 bei der o.a. Firma überholt wurden. Die zugehörigen Serial Nos. sind dem Service Bulletin zu entnehmen.

Fristen:
Überprüfung nach Part 1 des Service Bulletins vor dem nächsten Flug.

95 - 003 Piper

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 518 und 1059

Piper

Muster:	Werknummern:
PA28R-180	S/N 28R-30004 bis 28R-7130013
PA28R-200	S/N 28R-35001 bis 28R-7635545
PA28R-201	S/N 28R-7737001 bis 28R-7837317
PA28R-201T	S/N 28R-7703001 bis 28R-7803373
PA28RT-201	S/N 28R-7918001 bis 28R-8218003
PA28RT-210T	S/N 28R-7931001 bis 28R-8231009
PA44-180	S/N 44-7995001 bis 44-8195026
PA44R-180T	S/N 44-8107001 bis 44-8207005

Bezug:
FAA-AD 94-14-14, Amdt. 39-8962

Betrifft:
Bugfahrwerk
– evtl. Bruch eines Bolzens
– Modifikation

Technische Mitteilungen des Herstellers:
- keine -

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der AD wie folgt:
Einbau des Kits gemäß den Angaben des:
Modification Kit No. 764-377 für PA28R und PA28RT Serien und Modification Kit No. 764-378 für PA44 Serien.

Fristen:
Durchführung der Modifikation innerhalb von 100 FH.

95 - 004 Schweizer & Hughes

Betroffenes Luftfahrtgerät (2):
Geräte-Nr.: 3018

Schweizer & Hughes
269A, A-1, B, C und TH55A
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
FAA-AD 93-17-13, Amdt. 39-8684

Betrifft:
Heckrotorantrieb, "untere" Antriebswelle
– evtl. Rißbildung im Bereich der Verbindungsflansche
– Inspektion

Drehzahlanzeiger im Cockpit
– Anbringen von Markierungen

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schweizer Aircraft Corporation Service Bulletin B-257.1 vom 21.05.1993.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung.

Fristen:
Durchführung innerhalb von 100 Stunden, spätestens jedoch innerhalb der nächsten 30 Tage, falls nicht bereits durchgeführt.
Wiederholungsinspektion alle 300 Stunden.

95 - 005 Alpla-Werke (Österreich)

Betroffenes Luftfahrtgerät (4):
Geräte-Nr. 808

Alpla-Werke (Österreich)
AVO 68-v "Samburo"
– Werk-Nrn.:alle
– ausgerüstet mit Motor Limbach SL 1700 E I und Hoffmann Verstellpropeller HO V 62 R

Bezug:
LBA

Betrifft:
Änderung der Drehzahlmesser-Markierungen im Drehzahlmesser und Aktualisierung des Flughandbuches

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Nitsche Technische Mitteilung Nr. 8 vom 14.09.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Information:
Die Maßnahmen können auch von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und sind im Bordbuch durch einen Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu bescheinigen.

Fristen:
Durchführung spätestens bei der nächsten Jahresnachprüfung.

95 - 006 Piper

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr.: 1017

Piper
PA-34
– alle Baureihen
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
FAA-AD 93-24-14, Amdt. 39-8762

Betrifft:
Bugfahrwerk
– evtl. Bruch eines Bolzens
– Modifikation

Technische Mitteilungen des Herstellers:
- keine -

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der AD wie folgt:
Austausch des Bolzens am Bugfahrwerk (Verbindung Bugfahrwerk und obere Knickstrebe) gegen folgende Austauschteile:

– P/N 400 274 (AN7-35)	bolt
– P/N 407 591 (AN960-716L)	washer
– P/N 407 568 (AN960-716)	washer
– P/N 404 396 (AN320-7)	nut
– P/N 424 085	cotter pin

Fristen:
Durchführung innerhalb der nächsten 100 FH
Wiederholung der Maßnahme alle 500 FH.

95 - 007 Beech

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 534

Beech
35, 35R, A35, B35, C35, D35, E35, F35, G35, H35, J35, K35, M35, N35 und P35
und
S35, V35, V35A und V35B – ohne Modifikation gemäß STC SA2149CE
und
Super V
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
FAA-AD 94-20-04, Amdt. 39-9032.

Betrifft:
V-Leitwerk / Flugsteuerung / Flugzeugrumpf - Strukturverstärkungen infolge von Materialermüdung - ggf. Versagen des Leitwerks mit Verlust der Flugzeugkontrolle.
– Inspektionen
– Installation von Strukturverstärkungen

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Beech Service Bulletin No. 2188 vom Mai 1987 mit den Instruktionen vom Beech Kit No. 35-4016-3 oder 35-4016-5 oder 35-4016-7 oder 35-4016-9 und dem Beech Kit No. 35-4017-1 "Kit Informationen Empennage & Aft Fuselage Inspection", Beech Shop Manual 35-590096B Section 3 und 35-590096A Section 3 Seite 12A, 12B und 13.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen in Verbindung mit der FAA-AD.

Anmerkung:
Einige Arbeiten können schon mit den LTA-Nr. 65-22 und 86-238/4 durchgeführt worden sein.

Fristen:
Erste Frist innerhalb von 100 Flugstunden gemäß den Angaben der FAA-AD 94-20-04.
Wiederholungsfristen gemäß den Angaben der FAA-AD 94-20-04.

Diese LTA setzt die LTA-Nr. 65-022 und 86-238/4 erstellt am 08.04.1965 und 18.07.1988 außer Kraft.

95 - 008 Beech

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr.: 2047

Beech
1900 Werk-Nrn.: UA-2 und UA-3
1900C Werk-Nrn.: UB-1 bis UB-74 und UC-1 bis UC-174
1990D Werk-Nrn.: UE-1 bis UE-87

Bezug:
FAA-AD 94-20-05, Amdt. 39-9033.

Betrifft:
Stromversorgung – Notstromsammelschine – Inkorrekte Verkabelung von der Bord-Batterie – ggf. Ausfall des gesamten Not-Stromkreises.
– Inspektion
– Modifikation

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Beech Service Bulletin No. 2562 vom August 1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung

Fristen:
Innerhalb von 50 Flugstunden.

95 - 009 PDPS (Polen)

Betroffenes Luftfahrtgerät (5):
Geräte-Nr. 342
PDPS (Polen)
SZD-50-3 "Puchacz"
– Werk-Nrn.: alle bis Nr. B-1344 und B-1385 bis B-2054

Bezug:
LBA

Betrifft:
Änderung des Leermassenschwerpunktbereiches in den Flughandbüchern. Die Flughandbücher der o.g. Luftfahrzeuge sind dahingehend zu überprüfen, ob die u.g. Technischen Mitteilungen eingearbeitet wurden.
Sofern die Technischen Mitteilungen eingearbeitet wurden, ist:

– bis einschließlich Werk-Nr.: B-1344 auf Seite 2-4 und
– Werk-Nrn.: B-1385 bis B-2054 auf Seite 2-4a

zu überprüfen, ob der zulässige Leermassenschwerpunktbereich für das "Segelflugzeug leer, ohne Trimmgewichte" mit

0,610 bis 0,635 m angegeben wurde.

Sind diese Zahlenwerte nicht vorhanden, so sind sie durch Austausch der entsprechenden Handbuchseite oder von Hand zu ergänzen. Die Angaben des letzten Wägeberichtes sind auf Übereinstimmung mit dem o.g. Leermassenschwerpunkt zu überprüfen.

Technische Mitteilungen des Herstellers:
PZL-Bielsko Service Bulletin Nr. BE-045/50-3/92 v. 02.08.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Information:
Die Änderung des Zahlenwertes kann auch von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und ist im Bordbuch durch einen Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu bescheinigen.

Fristen:
Die Überprüfung und ggf. Änderung des Wertes zum Leermassenschwerpunktbereich ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.

95 - 011 Moravan

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 1046

Moravan
Z 43
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
LBA

Betrifft:
Kraftstoffleitungen in den Rumpfseitenwänden.
– evtl. Durchscheuern der Leitungen an den Durchführungen im Laminat
– Inspektion
– Verstärkung der Leitungen
– evtl. Wechsel der Leitungen

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Moravan Bulletin Z 43/27a vom 21.01.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung vor dem nächsten Flug.

95 - 012 ATR (Avions de Transport Regionale)

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 2847

ATR (Avions de Transport Regionale)
Alle ATR-42 und ATR-72 Baureihen
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
DGAC-CdN T94-245R1 vom 25.11.1994.

Betrifft:
Betriebseinschränkungen für den Autopiloten – ggf. Fehlfunktionen der Querruder und/oder Querrudertrimmung mit Verlust der Flugzeugkontrolle.
– Änderung des Airplane Flight Manuals (AFM)

Technische Mitteilungen des Herstellers:
- keine -

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der DGAC-CdN.

Fristen:
Innerhalb von 24 Stunden.

95 - 013 PDPS (Polen)

Betroffenes Luftfahrtgerät (4):
Geräte-Nr. 225

PDPS (Polen)
SZD-9 bis "Bocian" 1D und
SZD-9 bis 1 E "Bocian"
– Werk-Nrn.: alle

Bezug:
LBA

Betrifft:
Flugsteuerung, Seitensteuerung, Fußpedale
– evtl. Rißbildung
– Inspektion
– ggf. Teilewechsel
– Änderung im Flight Manual und Technical Service Manual

Technische Mitteilungen des Herstellers:
PZL-Bielsko Bulletin No. BA-030/94 vom 20.07.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung innerhalb von 2 Monaten, falls nicht bereits durchgeführt.

95 - 014 Aerostar/Piper

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 2046

Aerostar/Piper

Baureihen:	Werknummern:
PA-60-600*	60-0001-003 bis 60-0608-7961195
PA-60-600	60-0614-7961196 bis 60-0933-8164262
PA-60-601*	61-0001-004 bis 60-0605-7962136
PA-60-601	61-0611-7962137 bis 61-0880-8162157
PA-60-601P*	61P-0157-001 bis 61P-0610-7963274
PA-60-601P	61P-0612-7963275 bis 61P-0859-8163455
PA-60-602P	62P-0750-8165001 bis 60-8365021
PA-60-700P	60-8423001 bis 60-8423025

* – welche auf das "Wiebel nose gear system" (Option No. 199) umgerüstet wurden.

Bezug:
FAA-AD 92-13-01, Amdt. 39-8270.

Betrifft:
Bugfahrwerk, Knickstrebe, Hydraulik Zylinder
– Korrosion
– evtl. Einknicken des Bugfahrwerkes
– Inspektion
– Teilewechsel

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Aerostar Service Bulletin No. 600-121 vom 12.09.1991.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Innerhalb der nächsten 100 FH, wenn nicht bereits durchgeführt.

95 - 015 Schempp-Hirth

Betroffenes Luftfahrtgerät (4/5):
Geräte-Nr. 278, 286, 295, 328, 798 und 865

Schempp-Hirth
Geräte-Nr.: 278
Standard Cirrus und
Standard Cirrus B
Werk-Nrn.: 573, 586, 593, 595, 597 bis 599, 601 und folgende

GeräteNr.: 286
Nimbus-2
Werk-Nrn.: 86, 93, 96 und folgende

Geräte-Nr.: 295
Janus
Werk-Nrn.: alle

Geräte-Nr.: 328
Mini-Nimbus HS7
Werk-Nrn.: alle

Geräte-Nr.: 798
Nimbus-2M
Werk-Nrn.: 4 bis 7

und folgende Motorsegler, welche als Umbau eines Segelflugzeuges entstanden sind:

Geräte-Nr.: 865
Standard Cirrus TOP und
Standard Cirrus B TOP
Werk-Nrn.: (wie oben unter Geräte-Nr.: 278)

Bezug:
LBA

Betrifft:
Befestigung des Höhenleitwerkes
– evtl. unbeabsichtigte Öffnung der Verriegelung der Höhenleitwerksbefestigung
– Inspektion und Nachstellarbeiten
– ggf. Teilewechsel

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schempp-Hirth Technische Mitteilung Nr. 278-36, 286-33, 295-26, 328-11, 798-3 vom 11.11.1994.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung bei der kommenden Jahresprüfung, spätestens jedoch zum 31. März 1995.

95 - 016 Piper

Betroffenes Luftfahrtgerät (1):
Geräte-Nr. 2039 und 2039a

Piper

Baureihen:	Werknummern:
PA-31-300, PA-31-310 u. PA-31-325	31-2 bis 31-8312019
PA-31-350	31-5001 bis 31-8452021
PA-350 T-1020	31-8253001 bis 31-8553002
PA-31P	31P-1 bis 31P-7730012
PA-31P-350	31P-8414001 bis 31P-8414050
PA-31T	31T-7400001 bis 31T-8120104
PA-31T1	31T-7804001 bis 31T-1104017
PA-31T2	31T-8166001 bis 31T-1166008
PA-31T3 T-1040	31T-8275001 bis 31T-5575001

Bezug:
FAA-AD 93-25-08, Amdt. 39-8774.

Betrifft:
Hauptfahrwerk, Befestigung des Fahrwerksantriebes
– evtl. Bruch der Befestigungsgabel
– Teilewechsel

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Piper Service Bulletin No. 923 vom 16.08.1989.

Durchführung der Maßnahmen:
Gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Fristen:
Durchführung innerhalb der nächsten 200 FH, spätestens jedoch nach 6 Kalendermonaten, falls noch nicht durchgeführt.

Braunschweig, den 20.12.94
LBA I 144.503.61

Der Direktor des Luftfahrt-Bundesamtes
In Vertretung

K ü p p e r s