
STB57-1

Блок управления шаговым двигателем



Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Технические характеристики	2
2. Основные сведения	
3. Начало работы	
3.1 Основные элементы блока управления	
3.2 Подключение управляющих сигналов	
3.3 Подключение двигателей	
3.4 Питание модуля	
3.5 Выбор деления шага и рабочего тока	
3.6 Индикация ошибок	

1. Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	1540 B
Ток фазы	0.54 А (4.5 А пиковый)
Частота входного сигнала	200 κΓц
Деление шага	1/2,1/8,1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64
Размеры модуля	100х65 мм
Сопротивление изоляции	> 100 MOM

2. Основные сведения

STB57-1 – микрошаговый блок управления шаговым двигателем(драйвер). Позволяет управлять тремя 4,6 и 8-выводными шаговыми двигателями с фланцем 42, 57 и 86 мм и током фазы до 4 А. Функциональные особенности драйвера:

- Микрошаг до 1/64
- Настраиваемый ток обмоток двигателя до 4 А
- Большие ребристые радиаторы на силовых ключах для надежного теплоотвода
- Все входы оптоизолированы высокоскоростными оптронами
- Автоматическое снижение тока удержания для снижения нагрева двигателя и драйвера
- Устойчивость к высокочастотным помехам
- Устойчивость к скачкам напряжения до 50 В.
- Защита от превышения тока фазы, от превышения напряжения, от перегрева

3. Начало работы

3.1 Основные элементы блока управления

Х1 – разъем подключения управляющих сигналов

Х2 – разъемы подключения шаговых двигателей

DIP1- переключатель установки микрошага, рабочего тока и тока удержания.

ХЗ – разъем питания

LED1 – индикатор ошибки

LED2 – индикатор готовности




Рис. 1 Размеры устройства и основные разъемы

3.2 Подключение управляющих сигналов

Управляющие сигналы STEP/DIR/ENABLE могут быть подключены по схеме с общим анодом и общим катодом. Допустимые уровни напряжения входных сигналов + 3.3..5 В. Если источник импульсов использует другой уровень напряжения, следует ограничить резистором R ток через оптопару до 15 мA (R = 0 если Vcc = +5 B).

Примечание. Сигнал ENABLE подключать не обязательно. Высокий уровень сигнала – канал выключен, вал двигателя в свободном состоянии. Низкий – канал активен, двигатель в движении или режиме удержания.




Рис.2 Схема подключения управляющих сигналов

3.3 Подключение двигателей

Двигатели подключаются пофазно ко входам M1, M2 и M3.

Драйвер может управлять любыми 2-хфазными и 4-хфазными гибридными шаговыми двигателями. Рекомендуется использовать биполярные гибридные двигатели с 4 выводами(схема A).




Рис 3. Возможные схемы подключения обмоток шаговых двигателей

Схема А соответствует подключению шаговых двигателей с 4 выводами Двигатели с 6 выводами подключаются по схеме Б или В. Двигатели с 8 выводами – по схемам Г или Д.

Внимание!

- Входные и выходные кабели не должны располагаться слишком близко во избежание помех
- Все операции с кабелями производить только на выключенном устройстве!
- Для подключения управляющих сигналов рекомендуется использовать кабель типа «витая пара»

3.4 Питание модуля

Входное напряжение питания должно лежать в пределах от 15 до 40 В постоянного тока. Основной принцип выбора напряжения питания: большее питающее напряжение позволяет достичь больших скоростей двигателя, но увеличивает нагрев двигателя и драйвера. В случае подключения нескольких драйверов к одному источнику питания следует использовать схему питающей шины «звезда» с центром на клеммах источника питания. Не подключайте кабели питания одного драйвера к клеммам питания другого драйвера!

3.5 Выбор деления шага и рабочего тока

Для выбора деления шага и силы тока обмоток служат переключатель DIP1. Параметры выставляются **на выключенном драйвере** согласно таблицам, нарисованной на нижней части платы.

Выбор деления шага

Микрошаг	S1	S2	S3
1/2	ON	ON	ON
1/8	ON	ON	OFF
1/10	ON	OFF	ON
1/16	ON	OFF	OFF
1/20	OFF	ON	ON
1/32	OFF	ON	OFF
1/40	OFF	OFF	ON
1/64	OFF	OFF	OFF

Выбор силы тока

Сила тока	S 6	S 7	S 8
0.5 A	ON	ON	ON
1.0 A	OFF	ON	ON
1.5 A	ON	OFF	ON
2.0 A	OFF	OFF	ON
2.5 A	ON	ON	OFF
3.0 A	OFF	ON	OFF
3.5 A	ON	OFF	OFF
4.0 A	OFF	OFF	OFF

Внимание! В связи с тем, что последовательное или параллельное подключение обмоток 8-выводных моторов существенным образом меняют характеристики цепи, выбор силы тока также должен обязательно учитывать вид двигателя и схему подключения обмоток.

3.6 Индикация ошибок

Для индикации срабатывания защиты от перегрева, превышения тока или напряжения служит светодиод LED1.