Esquemas Avanzados de Control de Accionamientos

14.1. Introducción

Dos esquemas de control avanzados, el control orientado al campo (FOC) y el control directo del par (DTC), se han convertido en los estándares industriales en accionamientos de media tensión (MV) de alta potencia. Esto se debe a lo siguiente: (a) Los esquemas de control ofrecen un rendimiento dinámico superior; (b) sus algoritmos pueden implementarse eficientemente en tiempo real mediante procesadores digitales; y (c) la diferencia de costo entre las implementaciones digitales de esquemas de control avanzados y de bajo rendimiento es mínima.

Este capítulo se centra en los esquemas FOC y DTC para accionamientos de motores de inducción. Comienza con una introducción a la transformación de marcos de referencia, seguida de modelos dinámicos del motor de inducción. Se presentan varios esquemas de control orientado al campo para accionamientos de fuente de tensión y de fuente de corriente. El énfasis está en el esquema de control orientado al flujo del rotor debido a su simplicidad y amplia aceptación en los accionamientos MV. También se elabora el control directo del par. Los conceptos importantes se ilustran con simulaciones y experimentos por computadora. El capítulo termina con una comparación entre los esquemas FOC y DTC.

14.2. Transformación del Marco de Referencia

El uso de la teoría de marcos de referencia puede simplificar el análisis de máquinas eléctricas y también proporcionar una herramienta poderosa para la implementación digital de sofisticados esquemas de control para accionamientos de CA. Se han propuesto varios marcos de referencia a lo largo de los años [1], de los cuales los marcos de referencia estacionarios y síncronos son los más comúnmente utilizados. A continuación se presenta la transformación de variables entre los dos marcos.

14.2.1. Transformación del Marco de Referencia abc/dq

La transformación de las variables de tres fases (eje abc) de un motor de inducción a las variables equivalentes de dos fases (eje dq) puede realizarse mediante

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta - 4\pi/3) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta - 4\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix}$$
(14.2-1)

donde x representa corriente, voltaje o flujo, y θ es el desplazamiento angular entre el eje a y el eje d de los marcos de referencia de tres fases y dos fases, como se muestra en la Figura 14.2-1. Las variables de tres fases, x_a, x_b, x_c , están en el marco de referencia estacionario que no rota en el espacio, mientras que las variables de dos fases, x_d y x_q , están en el marco de referencia síncrono cuyos ejes directos (d) y en cuadratura (q) rotan en el espacio a la velocidad síncrona ω_e . Nótese que ω_e es la velocidad angular eléctrica (no mecánica) del campo magnético rotatorio del motor, dada por

$$\omega_e = 2\pi f_s \tag{14.2-2}$$

donde f_s es la frecuencia de las variables del estator. El ángulo θ puede encontrarse a partir de

$$\theta(t) = \int_0^t \omega_e(t)dt + \theta_0 \tag{14.2-3}$$




Figura 14.2-1: Variables en el marco de referencia estacionario de tres fases (abc) y en el marco de referencia síncrono de dos fases (dq).

Nota que la ecuación de transformación (14.2-1) es válida solo para un sistema balanceado de tres fases, en el cual

$$x_a + x_b + x_c = 0 (14.2-4)$$

De manera similar, las variables de dos fases en el marco síncrono pueden transformarse de vuelta al marco estacionario de tres fases mediante

$$\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \cos(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta - 2\pi/3) \\ \cos(\theta - 4\pi/3) & -\sin(\theta - 4\pi/3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix}$$
(14.2-5)

lo cual se conoce como transformación dq/abc.

La relación entre un vector de espacio y sus variables de fase se ilustra en la Fig. 14.2-2a, donde un vector de corriente de espacio actual $\vec{i_s}$ rota a una cierta velocidad ω en el marco estacionario (refiérase al Capítulo 6 para la definición del vector de espacio). Sus corrientes de fase $i_{as}, i_{bs},$ y i_{cs} pueden obtenerse descomponiendo $\vec{i_s}$ en sus respectivos ejes abc. Dado

que los tres ejes son estacionarios en el espacio, cada una de las corrientes de fase varía un ciclo completo cuando $\vec{i_s}$ rota una revolución en el espacio. Si la longitud (magnitud) y la velocidad de rotación de $\vec{i_s}$ son constantes, las formas de onda de las corrientes de fase a lo largo del tiempo son sinusoidales con un desplazamiento de fase de $2\pi/3$ entre cada una.

La Figura 14.2-2b ilustra otro caso donde el vector de corriente $\vec{i_s}$ está en el marco de referencia síncrono dq. Suponiendo que $\vec{i_s}$ rota a la misma velocidad que el marco dq, el ángulo de corriente del estator ϕ , que es el ángulo entre $\vec{i_s}$ y el eje d, es constante. Los componentes de corriente resultantes en el eje dq, i_{ds} e i_{qs} , son señales de corriente continua. Como se verá en las secciones subsecuentes, esta transformación puede ser utilizada para simplificar la simulación, diseño e implementación digital de sistemas de accionamiento, donde una señal de CA trifásica puede ser representada efectivamente por una señal de CC bifásica.




Figura 14.2-2: Descomposición del vector de corriente $\vec{i_s}$

14.2.2. Transformación Estacionaria 3/2

Con la velocidad de rotación del marco de referencia de dos fases fijada en cero y su eje d coincidiendo con el eje a del marco de tres fases ($\omega_e = 0$ y $\theta = 0$), ambos marcos están estacionarios en el espacio. La transformación de las variables de tres fases a las variables de dos fases puede obtenerse fijando θ en (14.2-1) a cero, de la cual

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix}$$
 (14.2-6)

Capítulo 14 5

La transformación anterior se conoce como transformación 3/2 en este libro. Vale la pena notar que la variable del eje d puede expresarse como

$$x_d = \frac{2}{3} \left(x_a - \frac{1}{2} x_b - \frac{1}{2} x_c \right) = x_a \tag{14.2-7}$$

lo cual es igual a la variable del eje a x_a .

De manera similar, la transformación de dos fases a tres fases en el marco estacionario, que se denomina transformación 2/3, puede realizarse mediante

$$\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix}$$
 (14.2-8)

14.3. Modelos Dinámicos del Motor de Inducción

Hay dos modelos dinámicos comúnmente usados para el motor de inducción. Uno está basado en la teoría del vector de espacio y el otro se deriva de la teoría del eje dq. El modelo del vector de espacio presenta expresiones matemáticas compactas y diagramas de vectores de espacio concisos, mientras que el modelo del eje dq no necesita usar números o variables complejas. Ambos modelos son igualmente válidos para el análisis del rendimiento transitorio y en estado estacionario del motor de inducción. En lo que sigue, se presentan los dos modelos y se revela su relación.

14.3.1. Modelo del Motor de Vector de Espacio

Se asume en el siguiente análisis que el motor de inducción es simétrico de tres fases y su núcleo magnético es lineal con una pérdida de núcleo despreciable. El modelo para un motor de inducción generalmente se compone de tres conjuntos de ecuaciones [2]. El primer conjunto son las ecuaciones de voltaje, dadas por

$$\vec{v_s} = R_s \vec{i_s} + p \vec{\lambda_s} + j \omega \vec{\lambda_s}$$

$$\vec{v_r} = R_r \vec{i_r} + p \vec{\lambda_r} + j(\omega - \omega_r) \vec{\lambda_r}$$
(14.3-1)

donde $\vec{v_s}$ y $\vec{v_r}$ son los vectores de voltaje del estator y del rotor, respectivamente; $\vec{i_s}$ y $\vec{i_r}$ son los vectores de corriente del estator y del rotor, respectivamente; $\vec{\lambda_s}$ y $\vec{\lambda_r}$ son los vectores de enlace de flujo del estator y del rotor, respectivamente; R_s , R_r son las resistencias del bobinado del estator y del rotor, respectivamente; ω es la velocidad de rotación de un marco

Capítulo 14 6

de referencia arbitrario; ω_r es la velocidad angular del rotor (eléctrica); y p es el operador derivativo (p = d/dt).

Los términos $j\omega\vec{\lambda_s}$ y $j(\omega-\omega_r)\vec{\lambda_r}$ en el lado derecho de (14.3-1) se denominan voltajes de velocidad, que son inducidos por la rotación del marco de referencia.

El segundo conjunto son las ecuaciones de enlace de flujo

$$\vec{\lambda_s} = L_s \vec{i_s} + L_m \vec{i_r}$$

$$\vec{\lambda_r} = L_r \vec{i_r} + L_m \vec{i_s}$$
(14.3-2)

donde $L_s = L_{ls} + L_m$ representa la autoinductancia del estator; $L_r = L_{lr} + L_m$ representa la autoinductancia del rotor; L_{ls} y L_{lr} son las inductancias de fuga del estator y del rotor, respectivamente; y L_m es la inductancia de magnetización. Nótese que todos los parámetros del rotor y las variables, tales como R_r , L_{lr} , $\vec{i_r}$, y $\vec{\lambda_r}$, en las ecuaciones anteriores se refieren al lado del estator.

El tercer conjunto es la ecuación de movimiento, dada por

$$\frac{J}{P}p\omega_r = T_e - T_L$$

$$T_e = \frac{3P}{2}\operatorname{Re}(\vec{J}\vec{\lambda_s}\vec{i_s}^*) = -\frac{3P}{2}\operatorname{Re}(\vec{J}\vec{\lambda_r}\vec{i_r}^*)$$
(14.3-3)

donde J es el momento total de inercia del rotor y la carga, P es el número de pares de polos, T_L es el par de carga, y T_e es el par electromagnético.

Las ecuaciones anteriores constituyen el modelo de vector de espacio del motor de inducción cuya representación esquemática se da en la Fig. 14.3-1. El modelo del motor está en el marco de referencia arbitrario que rota en el espacio a la velocidad arbitraria ω .





Figura 14.3-1: Modelo de vector de espacio de un motor de inducción en el marco de referencia arbitrario.

En la simulación e implementación digital de sistemas de control avanzados, los modelos de motor en los marcos de referencia síncrono y estacionario se emplean a menudo. El modelo


de motor en el marco síncrono puede obtenerse fácilmente fijando la velocidad arbitraria ω en (14.3-1) a la velocidad síncrona ω_e . La Figura 14.3-2a muestra el circuito equivalente de un motor de jaula de ardilla en el marco síncrono, donde el bobinado del rotor está en cortocircuito ($\vec{v_r} = 0$) y ω_{sl} es la frecuencia de deslizamiento angular, dada por

$$\omega_{sl} = \omega_e - \omega_r \tag{14.3-4}$$

Para obtener el modelo en el marco estacionario (del estator), podemos fijar la velocidad arbitraria ω del marco de referencia rotatorio a cero. El circuito equivalente resultante se muestra en la Fig. 14.3-2b.



(a) Motor model in the synchronous frame



(b) Motor model in the stationary (stator) frame

Figura 14.3-2: Modelos de vector de espacio para un motor de inducción de jaula de ardilla.

14.3.2. Modelo del Motor en el Eje dq

El modelo del motor de inducción en el eje dq puede derivarse usando la teoría de circuitos de tres fases y luego transformarse al marco de dos fases (eje dq) [1]. Alternativamente, puede

también puede obtenerse descomponiendo los vectores de espacio en el modelo de motor de vector de espacio en los componentes de los ejes d y q [2], es decir,

$$\vec{v_s} = v_{ds} + jv_{qs}, \quad \vec{i_s} = i_{ds} + ji_{qs}, \quad \vec{\lambda_s} = \lambda_{ds} + j\lambda_{qs}$$

$$\vec{v_r} = v_{dr} + jv_{qr}, \quad \vec{i_r} = i_{dr} + ji_{qr}, \quad \vec{\lambda_r} = \lambda_{dr} + j\lambda_{qr}$$
(14.3-5)

Sustituyendo (14.3-5) en (14.3-1), se pueden obtener las ecuaciones de voltaje en el eje de para el motor de inducción:

$$v_{ds} = R_s i_{ds} + p\lambda_{ds} - \omega \lambda_{qs}$$

$$v_{qs} = R_s i_{qs} + p\lambda_{qs} + \omega \lambda_{ds}$$

$$v_{dr} = R_r i_{dr} + p\lambda_{dr} - (\omega - \omega_r) \lambda_{dr}$$

$$v_{qr} = R_r i_{qr} + p\lambda_{qr} + (\omega - \omega_r) \lambda_{qr}$$
(14.3-6)

donde los enlaces de flujo del estator y del rotor pueden calcularse mediante

$$\lambda_{ds} = L_{s}i_{ds} + L_{m}(i_{ds} + i_{dr})$$

$$\lambda_{qs} = L_{s}i_{qs} + L_{m}(i_{qs} + i_{qr})$$

$$\lambda_{dr} = L_{r}i_{dr} + L_{m}(i_{ds} + i_{dr})$$

$$\lambda_{qr} = L_{r}i_{qr} + L_{m}(i_{qs} + i_{qr})$$
(14.3-7)

El par electromagnético puede expresarse de varias maneras. Algunas de las expresiones comúnmente utilizadas son

$$T_{e} = \begin{cases} \frac{3P}{2} (i_{qs}\lambda_{ds} - i_{ds}\lambda_{qs}) \\ \frac{3PL_{m}}{2} (i_{qs}i_{dr} - i_{ds}i_{qr}) \\ \frac{3PL_{m}}{2L_{r}} (i_{qs}\lambda_{dr} - i_{ds}\lambda_{qr}) \end{cases}$$
(14.3-8)

Las ecuaciones (14.3-6) a (14.3-8) junto con la ecuación de movimiento de (14.3-3) representan el modelo de eje dq del motor de inducción, cuyo circuito equivalente se muestra en la Fig. 14.3-3.

14.3.3. Características Transitorias del Motor de Inducción

Es instructivo estudiar las características transitorias del motor de inducción durante la aceleración libre utilizando los modelos dinámicos del motor. El motor bajo investigación es un motor de jaula de ardilla de baja potencia con los siguientes parámetros: $V_{LL} = 208 \text{V}$, 60 Hz, $Z_{base} = 15,4 \Omega$, $R_s = 0,068 \, pu$, $R_r = 0,045 \, pu$, $L_{ls} = L_{lr} = 0,058 \, pu$, $L_m = 1,95 \, pu$, P = 1, $J = 0,02 \, kg \cdot m^2$. La Figura 14.3-4 muestra el diagrama de bloques para la simulación por computadora con el modelo del motor en el marco estacionario ($\omega = 0$). Los voltajes de suministro trifásicos v_{as} , v_{bs} , y v_{cs} se transforman en los voltajes del estator en el eje dq v_{ds} y v_{qs} mediante la transformación 3/2. Las corrientes simuladas del estator en el eje dq i_{ds} e i_{qs} se convierten luego en las corrientes trifásicas i_{as} , i_{bs} , y i_{cs} mediante la transformación 2/3.




Figura 14.3-4: Diagrama de bloques para la simulación de la aceleración libre del motor usando el modelo del motor en el marco estacionario.

La Figura 14.3-5a muestra las formas de onda transitorias simuladas de la corriente del estator i_{as} y la velocidad del rotor n_r durante la aceleración libre del motor (el motor arranca bajo los voltajes nominales de voltaje y frecuencia sin carga mecánica). La velocidad del rotor n_r , en rpm, se relaciona con la velocidad angular eléctrica del rotor ω_r por

$$n_r = \frac{30}{\pi P} \omega_r \tag{14.3-9}$$

La corriente de arranque pico es aproximadamente 8.4 pu, lo que representa la corriente de arranque rms de 5.9 pu. El tiempo de arranque es de alrededor de 0.5 s debido al bajo momento de inercia y la alta corriente de arranque. Las formas de onda medidas durante la aceleración libre se muestran en la Figura 14.3-5b, las cuales coinciden muy bien con los resultados simulados.




Figura 14.3-5: Formas de onda de un motor de inducción durante la aceleración libre. (a) Formas de onda simuladas, (b) Formas de onda medidas.

La Figura 14.3-6 muestra formas de onda transitorias simuladas y medidas del motor

durante una falla de tres fases. El motor opera cerca de su velocidad síncrona cuando sus terminales de tres fases están cortocircuitadas. La corriente pico máxima del estator es cercana a la de la aceleración libre. Las formas de onda medidas se correlacionan estrechamente con las simuladas.




Figura 14.3-6: Formas de onda de corriente del estator de un motor de inducción durante una falla de tres fases.

La Figura 14.3-7 ilustra el diagrama de bloques de simulación con el modelo de motor en el marco síncrono. Usando los bloques de transformación abc/dq y dq/abc, los voltajes de suministro trifásicos v_{as} , v_{bs} y v_{cs} en el marco estacionario pueden transformarse a los voltajes del estator en el eje dq v_{ds} y v_{qs} en el marco síncrono, mientras que las corrientes simuladas del estator en el eje dq i_{ds} e i_{qs} en el marco síncrono pueden convertirse en corrientes trifásicas i_{as} , i_{bs} e i_{cs} en el marco estacionario. El ángulo θ en los bloques de transformación puede obtenerse mediante la transformación 3/2 y los bloques de arctangente tan⁻¹ como se muestra en la figura o usando la Ecuación (14.2-3) directamente.




Figura 14.3-7: Diagrama de bloques para la simulación de la aceleración libre del motor usando el modelo de motor en el marco síncrono.

La Figura 14.3-8a muestra las formas de onda simuladas de las corrientes i_{as} , i_{ds} e i_{qs} durante la aceleración libre del motor. La forma de onda para i_{as} en el marco estacionario

es exactamente la misma que en la Fig. 14.3-5. Las corrientes en el eje dq i_{ds} e i_{qs} están en el marco síncrono y, por lo tanto, son señales de corriente continua en estado estacionario. La amplitud de la corriente del estator $\vec{i_s}$ puede obtenerse mediante $\vec{i_s} = \sqrt{i_{ds}^2 + i_{qs}^2}$. Los voltajes del eje dq v_{ds} y v_{qs} en el marco síncrono son de corriente continua constante y, por lo tanto, no se muestran en la figura.




Figura 14.3-8: Formas de onda simuladas para la aceleración libre del motor usando el modelo de motor en el marco síncrono. (a) Corrientes, (b) Par.

La corriente del estator ángulo ϕ , que es el ángulo entre $\vec{i_s}$ y el eje d como se muestra en la Fig. 14.2-2b, afectará las formas de onda de i_{ds} e i_{qs} . Las formas de onda en la Fig. 14.3-8a se obtienen con $\phi=0$ ajustando el ángulo inicial θ_0 de modo que el eje d del marco síncrono esté alineado con $\vec{i_s}$. Esto lleva a $i_{qs}=0$ e $i_{ds}=i_s$, cuando el motor está en operación en estado estacionario. Si el eje q del marco síncrono está alineado con $\vec{i_s}$ ($\phi=90^\circ$), las corrientes en estado estacionario en el eje dq son $i_{qs}=i_s$ e $i_{ds}=0$. Sin embargo, la forma de onda de i_s no se ve afectada por ϕ .

La respuesta del par durante la aceleración libre del motor se muestra en la Fig. 14.3-8b. Aunque se obtiene con el modelo del motor en el marco síncrono, la respuesta permanece igual para el modelo del motor en cualquier otro marco de referencia.

14.4. Principio del Control Orientado al Campo (FOC)

14.4.1. Orientación del Campo

Es bien conocido que el accionamiento del motor de corriente continua tiene un excelente rendimiento dinámico. Esto se debe principalmente al control desacoplado (separado) del campo magnético del estator y el par electromagnético del motor. El par se desarrolla por la interacción de dos campos magnéticos perpendiculares. Un campo es generado por la corriente de campo i_f en el devanado del estator, y el otro es producido por la corriente de armadura (rotor) i_a . El par desarrollado puede expresarse como

$$T_e = K_a \lambda_f i_a \tag{14.4-1}$$

donde K_a es una constante de armadura y λ_f es el flujo producido por i_f . En los accionamientos de corriente continua de alto rendimiento, λ_f normalmente se mantiene constante manteniendo i_f constante, y por lo tanto, el par T_e es proporcional a i_a y puede ser controlado directamente por i_a .

El control orientado al campo, también conocido como control vectorial, para el motor de inducción emula el control del motor de corriente continua. Usando una orientación de campo adecuada, la corriente del estator puede descomponerse en un componente de producción de flujo y un componente de producción de par. Estos dos componentes luego se controlan por separado.

La orientación del campo puede clasificarse generalmente en orientación del flujo del estator, flujo del entrehierro y orientación del flujo del rotor [3, 4]. Dado que la orientación del flujo del rotor se usa extensamente en los accionamientos de corriente alterna, este esquema se analizará en detalle. Su principio de operación puede aplicarse fácilmente a los otros dos esquemas de orientación del campo.

La orientación del flujo del rotor se logra alineando el eje d del marco de referencia síncrono con el vector de flujo del rotor $\vec{\lambda_r}$, como se muestra en la Fig. 14.4-1. Los componentes resultantes del flujo del rotor en los ejes d y q son

$$\lambda_{qr} = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_{dr} = \lambda_r$$
 (14.4-2)

donde λ_r es la magnitud de $\vec{\lambda_r}$. Sustituyendo (14.4-2) en la última ecuación de (14.3-8) se obtiene

$$T_e = K_r \lambda_r i_{qs} = K_r \lambda_r i_{qs} \tag{14.4-3}$$




Figura 14.4-1: Orientación del campo de flujo del rotor (el eje d está alineado con $\vec{\lambda_r}$).

donde $K_r = \frac{3PL_m}{2L_r}$. La Ecuación (14.4-3) indica que con la orientación del campo del rotor, la expresión del par para el motor de inducción es similar a la de un motor de corriente continua. Si λ_r se puede mantener constante durante la operación del motor, el par desarrollado se puede controlar directamente por la corriente del estator en el eje q i_{qs} .

El vector de corriente del estator $\vec{i_s}$ en la Fig. 14.4-1 se puede resolver en dos componentes a lo largo de los ejes dq. La corriente en el eje d i_{ds} se refiere a la corriente productora de flujo, mientras que la corriente en el eje q i_{qs} , que es perpendicular a i_{ds} , es la corriente productora de par. En el control orientado al campo, i_{ds} normalmente se mantiene en su valor nominal, mientras que i_{qs} se controla independientemente. Con el control desacoplado para i_{ds} e i_{qs} , se puede realizar un accionamiento de alto rendimiento.

Uno de los problemas clave asociados con el control orientado al flujo del rotor es determinar con precisión el ángulo de flujo del rotor θ_f para la orientación del campo. Se pueden usar varios esquemas para encontrar θ_f . Por ejemplo, se puede calcular a partir de las tensiones y corrientes medidas del estator, o se puede encontrar a partir de

$$\theta_f = \theta_r + \theta_{sl} \tag{14.4-4}$$

donde θ_r y θ_{sl} son el ángulo de posición del rotor medido y el ángulo de deslizamiento calculado, respectivamente.

14.4.2. Diagrama de Bloques General del FOC

Dependiendo de cómo se obtenga el ángulo de flujo del rotor θ_f , los esquemas de control se pueden clasificar en control orientado al campo directo e indirecto. Si θ_f se obtiene utilizando dispositivos de detección de flujo incrustados dentro del motor o utilizando tensiones y corrientes terminales medidas del motor, el método se conoce como control orientado al

campo directo. Si el ángulo de flujo del rotor θ_f se obtiene a partir del ángulo de posición del rotor detectado θ_r y el ángulo de deslizamiento calculado θ_{sl} como se muestra en (14.4-4), este esquema se conoce como control orientado al campo indirecto.

Un diagrama de bloques general de un accionamiento de motor de inducción con control orientado al flujo del rotor se muestra en la Fig. 14.4-2. Dado que la esencia del FOC es el control desacoplado del flujo del rotor λ_r y el par electromagnético T_e , estas dos variables se controlan por separado. La referencia de par T_e^* es generada por el Controlador de Velocidad basado en la velocidad de referencia ω_r^* y la velocidad del rotor detectada o estimada ω_r . La referencia de flujo del rotor λ_r^* es una función de ω_r^* . Cuando el motor opera a su velocidad nominal o por debajo de ella, λ_r^* normalmente se mantiene en su valor nominal. Con la velocidad nominal superada, λ_r^* debe debilitarse en consecuencia para que la tensión del estator y la potencia de salida del motor no excedan sus valores nominales.

Las dos referencias λ_r^* y T_e^* se envían al Controlador de Flujo/Par, donde se comparan con el flujo del rotor calculado λ_r y el par T_e para un control en lazo cerrado. El Controlador de Flujo/Par genera señales de referencia para el bloque PWM, que produce señales de compuerta para el inversor para ajustar su tensión y frecuencia de salida.




Figura 14.4-2: Diagrama de bloques general del FOC de flujo del rotor.

Basado en las variables de tensión y corriente del estator medidas y el modelo del motor, el Calculador de Flujo/Par calcula (1) el ángulo de flujo del rotor θ_f para la orientación del campo, (2) la magnitud del flujo del rotor λ_r o la corriente productora de flujo i_{ds} , (3) el par electromagnético T_e o la corriente productora de par i_{qs} , y (4) la velocidad del rotor ω_r . Dependiendo de los requisitos del sistema de accionamiento y el tipo de esquema FOC empleado, la velocidad del rotor ω_r también puede ser detectada directamente por un sensor de velocidad digital. Cabe destacar que el Calculador de Flujo/Par, también conocido como Observador de Flujo/Par o Estimador en la literatura, es el bloque funcional más importante en el esquema FOC.

14.5. Control Orientado al Campo Directo

14.5.1. Diagrama de Bloques del Sistema

La Figura 14.5-1 muestra un diagrama de bloques típico del control orientado al campo directo para un motor de inducción, donde no se muestra el control de velocidad del rotor por simplicidad. Hay tres bucles de control de retroalimentación, uno para el enlace de flujo del rotor λ_r , otro para la corriente del estator en el eje d i_{ds} (productora de flujo), y otro para la corriente del estator en el eje q i_{qs} (productora de par).

Para el control del flujo del rotor, la λ_r calculada se compara con su referencia λ_r^* para generar la referencia de corriente del estator en el eje d i_{ds}^* a través del controlador de flujo (FC). La referencia de corriente del estator en el eje q i_{qs}^* se genera según la referencia de par T_e^* . Las corrientes de retroalimentación del estator en el eje dq i_{ds} e i_{qs} se comparan con sus referencias, y los errores se envían a los controladores de corriente para generar las referencias de tensión del estator v_{ds}^* y v_{qs}^* . Las tensiones del estator en el eje dq en el marco síncrono se transforman luego en las tensiones del estator trifásicas v_{as}^* , v_{bs}^* , y v_{cs}^* en el marco estacionario para el bloque PWM. Se pueden usar varios esquemas de PWM. Si se emplea un esquema de modulación basado en portadoras, v_{as}^* , v_{bs}^* , y v_{cs}^* son las señales moduladoras que se comparan con una onda portadora triangular para generar las señales de compuerta PWM para los dispositivos de conmutación en el inversor.

Como se muestra en la Fig. 14.5-1, el ángulo de flujo del rotor θ_f se usa en los bloques de transformación abc/dq y dq/abc para la orientación del campo. Las variables a la izquierda de los bloques de transformación son todas señales de corriente continua en el marco síncrono, mientras que las del lado derecho de los bloques de transformación son todas variables de corriente alterna en el marco estacionario.




Figura 14.5-1: Control orientado al campo directo con orientación del flujo del rotor.

14.5.2. Calculador de Flujo del Rotor

Basado en el modelo del motor en el marco estacionario en la Fig. 14.3-2b, el vector de flujo del estator se puede expresar como

$$\vec{\lambda_s} = \int (\vec{v_s} - R_s \vec{i_s}) dt \tag{14.5-1}$$

El vector de flujo del rotor se puede encontrar a partir de las ecuaciones de enlace de flujo (14.3-2):

$$\vec{\lambda_r} = L_r \vec{i_r} - L_s \vec{i_s} + L_m \vec{i_s} = \frac{L_r}{L_m} (\vec{\lambda_s} - \sigma L_s \vec{i_s})$$
 (14.5-2)

donde σ es el factor de fuga total, definido por

$$\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r} \tag{14.5-3}$$

Descomponiendo el flujo del rotor $\vec{\lambda_r}$ en los componentes del eje d y q, tenemos

$$\lambda_{dr} = \frac{L_r}{L_m} (\lambda_{ds} - \sigma L_s i_{ds}) \tag{14.5-4}$$

$$\lambda_{qr} = \frac{L_r}{L_m} (\lambda_{qs} - \sigma L_s i_{qs}) \tag{14.5-4}$$

de los cuales la magnitud y el ángulo del flujo del rotor son

$$\lambda_r = \sqrt{\lambda_{dr}^2 + \lambda_{qr}^2}$$

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{\lambda_{qr}}{\lambda_{dr}}$$
(14.5-5)

Lo siguiente se puede observar de (14.5-1) a (14.5-5):

- La magnitud del flujo del rotor λ_r y su ángulo θ_r se pueden identificar en base a la tensión del estator medida $\vec{v_s}$, la corriente del estator $\vec{i_s}$ y los parámetros del motor ($L_s, L_r, L_m \ y \ R_s$).
- Dado que se utiliza el modelo del motor en el marco estacionario, todas las variables, como λ_{dr} , λ_{qr} , i_{ds} e i_{qs} (excepto λ_r y θ_r) son señales de CA. Despreciando las armónicas de conmutación, son sinusoidales en estado estacionario.

La Figura 14.5-2 muestra el diagrama vectorial para el vector de flujo del rotor $\vec{\lambda_r}$ y el vector de corriente del estator $\vec{i_s}$ utilizado en el Calculador de Flujo del Rotor. Cuando los dos vectores rotan una revolución en el espacio, sus componentes en el eje de λ_{dr} , λ_{qr} , i_{ds} , i_{qs} en el marco estacionario (estator) varían un ciclo por tiempo.




Figura 14.5-2: Diagrama vectorial para $\vec{\lambda_r}$ y $\vec{i_s}$ utilizado en el calculador de flujo del rotor.

La Figura 14.5-3 muestra el diagrama de bloques para la implementación digital del Calculador de Flujo del Rotor. De las tres tensiones del estator v_{as}, v_{bs} y v_{cs} , solo se necesitan medir dos y la tercera se puede encontrar a partir de $v_{as} + v_{bs} + v_{cs} = 0$. Para reducir el número de sensores de tensión, las tensiones del estator también se pueden reconstruir utilizando la función de conmutación del inversor y la tensión de CC medida. Las tensiones y corrientes del estator se transforman luego en variables bifásicas a través de la transformación estacionaria 3/2. Los otros bloques se derivan de las ecuaciones (14.5-1) a (14.5-5). La salida del Calculador de Flujo del Rotor es el ángulo de flujo del rotor θ_r y su amplitud λ_r .




Figura 14.5-3: Diagrama de bloques para el cálculo del flujo del rotor.

14.5.3. FOC Directo con VSI Controlado por Corriente

El esquema FOC directo discutido en las secciones anteriores se puede simplificar si se utiliza un inversor de fuente de tensión controlado por corriente. La Figura 14.5-4 muestra el diagrama de bloques de dicho sistema. El VSI controlado por corriente puede hacer que las corrientes de salida del inversor i_{as} , i_{bs} e i_{cs} sigan sus referencias i_{as}^* , i_{bs}^* e i_{cs}^* de cerca. Por lo tanto, no es necesario usar los controladores de corriente en la Fig. 14.5-1. Además, el esquema PWM para el VSI regulado por corriente es más simple que otras técnicas de modulación.





Figura 14.5-4: FOC directo con un VSI controlado por corriente.

El principio de funcionamiento del VSI regulado por corriente se ilustra en la Fig. 14.5-5, donde se muestra el control de solo una de las tres corrientes de fase. La corriente de salida del inversor i_{as} se mide y se compara con su referencia i_{as}^* . Su diferencia Δi se envía a un comparador de histéresis. La salida del comparador x_H es lógica '1' o '0', en función de la cual se generan las señales de compuerta para los interruptores S_1 y S_4 . El comparador de histéresis tiene una banda de tolerancia de δ .

Supongamos que la corriente de referencia i_{as}^* es sinusoidal, como se ilustra en la Fig. 14.5-5b. La corriente de salida del inversor i_{as} se mantiene dentro de los límites superior e inferior establecidos por δ . Suponiendo que x_H se vuelve lógica '1' en el instante t_1 , S_1 se enciende y S_4 se apaga. La tensión terminal del inversor v_{AN} es igual a la tensión de CC V_d , lo que hace que i_{as} aumente. La tasa de aumento de corriente está determinada principalmente por V_d , los parámetros del motor y su fuerza contraelectromotriz. Cuando i_{as} alcanza su límite superior en t_2 , x_H se vuelve lógica '0', lo que lleva al apagado de S_1 y encendido de S_4 . La v_{AN} resultante es cero, lo que hace que i_{as} disminuya. Cuando i_{as} alcanza el límite inferior en t_3 , x_H se vuelve '0', $v_{AN} = V_d$ y i_{as} comienza a aumentar nuevamente. Como resultado, i_{as} se mantiene dentro de los límites superior e inferior. Para hacer que i_{as} siga más de cerca su referencia i_{as}^* con menos armónicas de conmutación, se puede reducir la banda δ . Sin embargo, esto se logra a expensas de un aumento en la frecuencia de conmutación.

Para un δ y V_d dados, la frecuencia de conmutación del inversor puede variar con los parámetros del motor. Esto se considera como una desventaja mayor del inversor regulado por corriente con el control de banda de tolerancia. Cuando el inversor utiliza otras técnicas de modulación como SPWM y SVM, su frecuencia de conmutación está determinada por el esquema de modulación, independientemente de los parámetros del motor.



(a) Inverter and hysteresis comparator




Figura 14.5-5: Inversor y comparador de histéresis.

La Figura 14.5-6 muestra las formas de onda simuladas para un accionamiento de motor de inducción utilizando el esquema FOC directo. El diagrama de bloques del sistema de accionamiento se muestra en la Fig. 14.5-4, donde no se muestra el bucle de control de velocidad. Los datos y parámetros de la placa de identificación del motor se enumeran en la Tabla 14.5-1.

La banda de tolerancia δ del comparador de histéresis se ajusta de tal manera que la frecuencia de conmutación del inversor es de alrededor de 600 Hz. La referencia de flujo del rotor λ_r^* se establece en su valor nominal de 8.35 Wb. El par máximo se limita a su valor nominal de 7490 N·m durante los transitorios del motor.

El motor opera inicialmente a una velocidad de rotor de $n_r = 200$ rpm. La referencia de velocidad n_r^* tiene un aumento escalonado de 200 rpm a la velocidad nominal del rotor de 1189 rpm en el instante de tiempo t = 0,1 s. El motor acelera sin carga mientras su par se limita al valor nominal. El par contiene altas ondulaciones debido a la baja frecuencia de conmutación. La corriente del estator i_{as} aumenta a su valor nominal durante el transitorio. Cuando n_r alcanza su referencia de 1189 rpm alrededor de t = 0,4 s, el T_e promedio cae a cero, y i_{as} se reduce a un valor que corresponde a la corriente de magnetización del motor. Debido al control desacoplado de flujo y par por el esquema FOC, el




Figura 14.5-6: Formas de onda simuladas para un accionamiento de motor de inducción con el esquema FOC directo.

Capítulo 14 21

Cuadro 1: Tabla 14.5-1: Datos y parámetros de la placa de identificación del motor

| Calificaciones del Motor | Parámetros del Motor |
|---|----------------------|
| Potencia nominal de salida | 1250 hp |
| Tensión nominal entre líneas | 4160 V |
| Corriente nominal del estator | 150 A |
| Velocidad nominal | 1189 rpm |
| Par nominal | 7490 N·m |
| Enlace de flujo nominal del estator | 9.0 Wb |
| Enlace de flujo nominal del rotor | 8.35 Wb |
| Resistencia del estator, R_s | $0.21~\Omega$ |
| Resistencia del rotor, R_r | 0.146Ω |
| Inductancia de fuga del estator, L_{ls} | 5.2 mH |
| Inductancia de fuga del rotor, L_{lr} | 5.2 mH |
| Inductancia de magnetización, L_m | 155 mH |
| Momento de inercia, J | 22 kg·m ² |