

Universidade de Aveiro DEGEI

Gestão da Qualidade Ano Lectivo 2006/2007

Aula 2

Pensamento Estatístico e Aplicações Introdução ao Controlo Estatístico de Processos

Helena Alvelos





Gestão da Qualidade

Pensamento Estatístico e Aplicações



Sumário

- O Controlo e a Melhoria da Qualidade no contexto da Gestão da Qualidade
- · Métodos Estatísticos em Gestão da Qualidade
 - · Metodologia Base da Estatística
 - · Variáveis Aleatórias e Distribuições de Probabilidade
 - · Amostragem Aleatória e Distribuições Amostrais
 - Estimação por Intervalo e Dimensionamento de Amostras
- Análise Estatística da Variação do Processo: Capacidade do Processo
- Introdução ao Controlo Estatístico de Processos

Referências Bibliográficas

- Quality Planning and Analysis: From Product Development Through Use, J.M. Juran e Frank M. Gryna, Mcgraw Hill, UK, 2001.
- Guimarães, R. C. e Cabral, J. S. (1998), Estatística, McGraw Hill, Lisboa
- The Management and Control of Quality, James R. Evans e William M. Lindsay, Thompson Learning, 2002.
- J. A. Sarsfield Cabral (2001), Notas de Apoio à Disciplina da Gestão da Qualidade.
- Montgomery, D. (2000). Introduction to Statistical Quality Control (4ª ed.). New York: John Wiley & Sons.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Gestão da Qualidade - "actividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita à qualidade" (ISO, 2001)

Gestão da Qualidade

- Planeamento da Qualidade
- Controlo da Qualidade
- · Garantia da Qualidade
- Melhoria da Qualidade

(NP EN ISO 9000:2005)



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

No contexto da Qualidade o **Controlo** envolve as seguintes actividades:

- Definição de objectivos específicos (mensuráveis e datados).
- Medição dos desvios entre o que está a ser realizado e o que foi estabelecido nos objectivos.
- Instituição de alguma metodologia que leve à redução daqueles desvios.





Pensamento Estatístico e Aplicações

A Definição dos Objectivos

- Seleccionar a actividade a controlar através de um critério de prioridades (utilizar a regra de pareto).
- Equilibrar devidamente as prioridades com os recursos disponíveis (um objectivo inatingível é um mau objectivo).
- Quantificar o objectivo.



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

A Medição dos Desvios


- Seleccionar uma unidade de medida apropriada:
 - Custos da não qualidade:


Custo das falhas (internas e externas)

Custo da avaliação

Custo da prevenção

- Percentagem de defeituosas
- Tempo médio de paragens da produção
- Número de pedidos de assistência por semana
- Etc...





A Melhoria da Qualidade


"Aumento da capacidade para satisfazer os requisitos da Qualidade"



No contexto da Melhoria da Qualidade, há que distinguir entre dois tipos de problemas:

- Problemas Esporádicos: Quando surgem, basta eliminar a causa que lhes deu origem para tudo voltar à normalidade. Este tipo de problemas, cujas causas são fáceis de identificar, merecem habitualmente uma grande atenção por parte dos responsáveis.
- Problemas Crónicos: Não revelam aspectos dramáticos ou urgentes pois já ocorrem há bastante tempo. Por isso, na prática, não lhes é atribuída tanta prioridade como no caso dos anteriores. Uma vez que as suas causas ou não são totalmente conhecidas ou a sua eliminação é complexa, em geral é difícil eliminá-los. No entanto a remoção sistemática deste tipo de problemas representa uma mudança no "statu quo", uma mudança no nível da qualidade.







Pensamento Estatístico e Aplicações



Melhorar a Qualidade

- A Melhoria da Qualidade está portanto associada à redução da variabilidade nos processos e nos produtos.
- A Melhoria da Qualidade pode também ser entendida como a redução de todo o tipo de "desperdício".



Nesta medida, pode afirmar-se que a Qualidade é inversamente proporcional à variabilidade.



Gestão da Qualidade

Pensamento Estatístico e Aplicações



Técnicas Técnicas vs Estatísticas Gestão

Para gerir e melhorar a qualidade nas organizações:

- O conhecimento das técnicas estatísticas é necessário mas não suficiente!
- O conhecimento das técnicas de gestão é necessário mas não suficiente!
- O conhecimento dos processos e produtos é necessário mas não suficiente!

Integração

As técnicas estatísticas são uma ferramenta essencial para uma abordagem moderna à qualidade. Sem a estatística retirar conclusões sobre os dados recolhidos torna-se, na melhor das hipóteses, uma sorte, podendo conduzir, em alguns casos, a verdadeiros desastres.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Estatística: Disciplina cujo objecto fundamental é a recolha, a compilação, a análise e a interpretação de dados.


Estatística Descritiva: permite sintetizar e representar de uma forma compreensível a informação contida num conjunto de dados.

Inferência Estatística: com base na análise de um conjunto limitado de dados (amostra) permite caracterizar o todo a partir do qual os dados foram obtidos (população).

População e Amostra

População: conjunto dos dados que expressam a característica que queremos medir para todos os objectos sobre os quais a análise estatística incide.

Amostra: subconjunto de dados pertencentes à população.









Pensamento Estatístico e Aplicações

Dados qualitativos (escala nominal ou ordinal):

- Tabelas de frequências
- Diagramas de barras
- Diagramas circulares



Categoria das	Frequência	Frequência
peças	absoluta	relativa (%)
Sem defeito	100	83.3
Recuperáveis	15	12.5
Sucata	5	4.2
TOTAL	120	100





Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Dados quantitativos:

- Formas de representação tabular ou gráfica:
 - Tabelas de frequências
 - Histogramas de frequências
 - Polígonos de frequências
 - Polígonos de frequências acumuladas
- Estatísticas:
 - de localização (média, moda, mediana)
 - de dispersão (amplitude, intervalo interquartis, amplitude interquartis, desvio quadrático médio, variância amostral, desvio padrão amostral)
 - de assimetria (coeficiente de assimetria)





Pensamento Estatístico e Aplicações

Estatística Descritiva

Média Amostral

• Dados não agrupados

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=1}^{N} x_n$$

$$\overline{x} = \sum_{k=1}^{K} f_k \cdot x_k = \frac{1}{100} \cdot \sum_{k=1}^{K} f_k' \cdot x_k$$

$$\overline{x} \approx \sum_{k=1}^{K} f_k \cdot M_k = \frac{1}{100} \cdot \sum_{k=1}^{K} f_k' \cdot M_k$$

Variância Amostral

• Dados não agrupados

$$s^{2} = \frac{1}{N-1} \cdot \sum_{n=1}^{N} (x_{n} - \overline{x})^{2}$$

$$\overline{x} \approx \sum_{k=1}^{K} f_k \cdot M_k = \frac{1}{100} \cdot \sum_{k=1}^{K} f_k' \cdot M_k$$

$$s^2 \approx \frac{N}{N-1} \cdot \left[\sum_{k=1}^{K} f_k \cdot (M_k - \overline{x})^2 - \frac{\Delta^2}{12} \right] = \frac{N}{N-1} \cdot \left[\frac{1}{100} \cdot \sum_{k=1}^{K} f_k' \cdot (M_k - \overline{x})^2 - \frac{\Delta^2}{12} \right]$$



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações


Variáveis Aleatórias


Experiência aleatória: medição do diâmetro de uma peça.

Espaço amostral: conjunto de todos os diâmetros atribuíveis a uma peça.

Variável aleatória: diâmetro (pode tomar qualquer um dos valores que constituem o espaço amostral).

De um modo geral as variáveis aleatórias podem ser contínuas ou discretas, consoante o tipo de fenómeno que está em causa.









Pensamento Estatístico e Aplicações

Algumas distribuições de probabilidade

Binomial (discreta):

- Número de sucessos em N Experiências de Bernoulli.
- Parâmetros (N, p).

De uma linha de produção em série retiram-se 5 peças (uma em cada hora). Admitindo que a percentagem de peças defeituosas se mantém inalterada ao longo do tempo com o valor de 10%, calcular a probabilidade de, entre as 5 peças recolhidas existirem 0 ou 1 peças defeituosas.

Poisson (discreta):

- Número de ocorrências por unidade de tempo / espaço.
- Parâmetro número médio de ocorrências (λ) .

Das 12h às 14h, o número médio de automóveis que chegam a um parque de estacionamento do centro de uma cidade é de 360. Qual a probabilidade de, durante 1 minuto, chegarem 4 automóveis?



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Algumas distribuições de probabilidade

Exponencial Negativa (contínua):

- Tempo (ou distância) entre ocorrências sucessivas.
- Parâmetro número médio de ocorrências (λ).

X – distância entre defeitos sucessivos no isolamento de um cabo eléctrico. Se λ = 2 defeitos por Km, e se iniciou a inspecção do cabo aos 0m, qual é a probabilidade de não encontrar nenhum defeito até aos 500m?

Normal (continua):

- É a mais utilizada para descrever fenómenos que se traduzem através de variáveis aleatórias contínuas.
- Parâmetros média (μ) e variância (σ^2).
- Para resolver os problemas padronizam-se as variáveis e utilizam-se tabelas.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Normal (continuação):

A variação relativa diária da cotação de fecho de um determinado fundo transaccionado numa bolsa de valores pode ser razoavelmente aproximada por uma distribuição Normal com valor esperado 0.2% e desvio padrão 1.6%. Determine:

- a) a probabilidade de a próxima variação do preço de fecho ultrapassar 1%.
- b) a probabilidade de a próxima variação do preço de fecho se situar entre 1% e 1.16%.

Aproximação da Binomial à Normal

Quando N > 20 e N.p > 7, a distribuição Binomial pode ser aproximada à Normal com parâmetros $\mu = N.p$ e $\sigma^2 = N.p.(1-p)$.



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Amostragem Aleatória. Distribuições Amostrais

Técnicas de Amostragem

- Aleatória simples
- Estratificada
- Sistemática
- Por grupos

Nesta fase considera-se apenas a amostragem aleatória simples. No entanto, algumas das técnicas que serão abordadas poderão ser utilizadas também para outro tipo de amostragem.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Distribuições por amostragem

- São distribuições das estatísticas amostrais
- Nesta fase apenas se abordará a distribuição do valor esperado
- O valor esperado da média amostral é igual ao valor esperado da variável original.
- A variância da média amostral é igual à variância da variável original dividida pela dimensão da amostra (N), no caso de amostragem aleatória simples. No caso de amostragem sem reposição, esse valor é ainda multiplicado pelo valor da expressão (M-N)/(M-1).



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Teorema do Limite Central

Se se retirarem amostras de dimensão N de uma população qualquer, com média μ e variância σ^2 , por um processo de amostragem simples, a distribuição de probabilidade da média amostral, aproxima-se de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2/N , à medida que N aumenta.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Intervalos de confiança

São intervalos que, com um grau de confiança de $(1-\alpha).100\%$, incluem o parâmetro a estimar.

Para especificar um intervalo de confiança é necessário conhecer:

- um estimador do parâmetro em causa
- a sua distribuição
- uma estimativa pontual do parâmetro em causa (a média amostral é o estimador para a média da população e a variância amostral, o estimador para a variância da população).



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Intervalos de confiança

No âmbito desta disciplina apenas se vão considerar intervalos de confiança para:

- o valor esperado (amostra de grande dimensão, população qualquer)
- o valor esperado (amostra de pequena dimensão, população normal)
- a proporção binomial (amostras de grande dimensão)
- variância de uma população normal.





Pensamento Estatístico e Aplicações

Dimensionamento de amostras

- Recolher e tratar uma amostra grande demais para os resultados que se pretendem obter é um desperdício de recursos.
- Recolher uma amostra cuja dimensão não é suficiente para se poderem tirar conclusões é um erro.

A dimensão da amostra aumenta à medida que aumentam:

- A precisão do intervalo de confiança (que varia na razão inversa da sua amplitude).
- O grau de confiança do intervalo (1-α).

Exemplo: A proporção de peças defeituosas à saída de uma linha de fabrico será estimada a partir de um lote de peças constituído para esse efeito. Qual deverá ser a dimensão do lote para que a amplitude do intervalo de confiança a 95% não ultrapasse 0.02?



Gestão da Qualidade



Pensamento Estatístico e Aplicações

Capacidade do processo

- A capacidade do processo está relacionada com a gama de valores entre os quais varia o seu output, quando o processo em causa se encontra apenas sob influência de causas comuns.
- Normalmente é medida através do índice de capacidade do processo (Cp) que é dado por:

 $Cp = (LSE-LIE) / 6\sigma$

onde

LSE – limite superior da especificação

LIE - limite inferior da especificação

 σ – desvio padrão associado ao processo






Pensamento Estatístico e Aplicações

Capacidade: Indice Cp

Compara a variação actual do processo com a máxima variação permitida

$$C_{\rm p} = rac{Variação\ permitida}{Variação\ real}$$

$$C_{\rm p} = \frac{LSE - LIE}{6.\sigma}$$





Gestão da Qualidade




Pensamento Estatístico e Aplicações


Capacidade: Índice Cpk

- ▶ Cp não levam em consideração a eventual descentragem do processo.
- ▶ Podemos ter índices de elevado valor e, ainda assim, nos encontrarmos a produzir uma grande quantidade de defeituosos
 - ▶ O Cpk leva em conta a descentragem
 - ▶ O Cpk mede a distância entre a média do processo e o limite de especificação mais próximo.

$$C_{pk} = \min\left\{\frac{\mu - LIE}{3\sigma}, \frac{LSE - \mu}{3\sigma}\right\}$$

NOTA: Caso o processo se encontre centrado fora dos limites de especificação, continua a poder calcular-se Cpk, assumindo este, nessa altura, um valor negativo.









Pensamento Estatístico e Aplicações

Uma empresa produtora de giz sem pó está preocupada com a densidade do produto. Análises anteriores mostraram que o giz só tem as características pretendidas se a sua densidade se situar entre os 4,40 g/cm2 e os 5,04 g/cm2. Se numa amostra de 100 paus de giz se obtiver um valor para a densidade média deste produto de 4,80g/cm2 (com um desvio padrão de 0,2 g/cm2), que percentagem de paus de giz não cumpre as especificações desejadas para a densidade? Admita que a variável densidade segue uma distribuição normal.

Calcule os valores de Cp e Cpk e discuta se deveriam ou não ser feitas alterações ao processo de fabrico.