3D打印和扫描

教师: 王衡、龚丽

3D打印是什么?


1、3D打印的概念

3D打印,即增材制造,是快速成型技术的一种。基于离散--堆积成型的原理,由零件数字模型(CAD模型;3D模型数据)直接驱动,将材料一层一层堆积,而形成的任意复杂形状的三维实体零件的技术总称。


















3D打印的类型及累积技术?


2、3D打印的类型及累积技术?

| 类型 | 累积技术 | 基本材料 |
|---------|----------------|-----------------------|
| 挤出沉积 | 熔融沉积式 (FDM) | 共晶系统金属、可食用材 料 |
| 电子束成型 | 电子束自由成形制造(EBF) | 几乎任何合金 |
| 粉末聚合 | 直接金属激光烧结(DMLS) | 几乎任何合金 |
| | 电子束熔化成型(EBM) | 钛合金 |
| | 选择性激光熔化成型(SLM) | 钛合金, 钴铬合金, 不锈 钢, 铝 |
| | 选择性热烧结(SHS) | 热塑性粉末 |
| | 选择性激光烧结(SLS) | 热塑性塑料、金属粉末、 陶瓷粉末 |
| 粉末床和粘合剂 | 石膏3D打印 (PP) | 石膏 |
| 薄层粘制 | 分层实体制造(LOM) | 纸、金属膜、塑料薄膜 |
| 光固化 | 立体平板印刷 (SLA) | 光硬化树脂 |
| | 数字光处理 (DLP) | 光硬化树脂[6] |

(1) 挤出沉积

技术: FDM (Deposition Modeling Fused) 熔融定位构建通过溶化丝材,并挤出这些丝材,在3维空间不断移动定位,来成型的一种技术。

材料: 热塑性材料themoplastics, 比如ABS、PLA, 橡胶rubbers, 粘土clay, 树脂silicone。





- 1、喷头挤出熔融的塑料
- 2、沉积的模型层片
- 3、控制系统控制的平台

(2) 电子束成型

累积技术: 利用金属粉末在电子束轰击下熔化的原理,先在平面上铺展一层粉末并压实,然后,电子束在计算机的控制下按照轮廓截面信息进行有选择的烧结,金属粉末在电子束的轰击下烧结在一起,并与下面已成型的部分粘接,层层堆积,直至整个零件完成,最后去除多余金属粉末得到最终零件。

材料: 几乎任何金属






(3) 粉末聚合

累积技术: 通过对粉末状材料进行激光烧结或熔融聚合成型的增材制造方式。


材料: 几乎任何金属 、热塑性粉末、陶瓷粉末



(4) 粉末床和粘合剂

累积技术:每一层打印过程分为两步,首先成型的区域喷洒一层特殊的胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散,然后是喷洒一层 均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,没有胶水的区域仍然保持松散的状态,这样重复交替下,实体模型将被打印成型,打印完毕后只要挪动松散的粉末即可"刨"出模型,而剩余粉末可继续循环使用。


材料: 石膏



(5) 薄层粘制

累积技术:加工时,热压辊热压片材,使之与下面已成型的工件粘接;用激光器在新粘接的层面上切割出零件截面轮廓和工件外框,并在截面轮廓和外框之间多余的区域切割出上下对齐的网络,激光切割完之后,工作台带动已成型的工件下降,与带状片材分离,供料机构带动带料移动,使新层移动到加工区域,工作台上升,重复进行下一层制造。


材料:纸、金属膜、塑料薄膜



(6) 光固化

累积技术:通过控制激光束,按设计的路径照射到液态光敏树脂表面,使特定区域的一层树脂表面固化。当一层加工完毕后,就生成零件的一个表面,然后升降台下降进行,进行下一层固化,这样层层堆积,形成三维的固件。

材料: 光敏树脂



3D打印机的品牌










































Creator PRO

| 基础参数 | | 规 格 | |
|--------|------------------------|-------|---|
| 喷头数量 | 2↑ | 设备尺寸 | 480 x 338 x 385 mm(亚克力罩高200mm) |
| 打印原理 | 熔融堆积原理 | 包装尺寸 | 600 x 460 x 570 mm |
| 定位精度 | Z轴0.0025mm, XY轴0.011mm | 设备净重 | 15 kg |
| 打印精度 | 0.1-0.2 mm | 运输重量 | 德邦顾丰: 26kg,其他: 35kg |
| 层 厚 | 0.05-0.4mm可调 | 电源要求 | 100-240V交流输入,功率300W |
| 构建尺寸 | 230 x 150 x 160 mm | 文件格式 | STL / OBJ / SD卡读X3G文件文件 |
| 喷嘴口径 | 0.4 mm | 操作系统 | Windows XP / Vista / Windows 7 / Linux / Mac OX |
| 运动轴速度 | 最高200 mm/s | 液晶屏界面 | 英文 |
| 喷头流速 | 24 cc/小时 | 软件界面 | 中文 / 英文 |
| 推荐喷头温度 | 220℃ – 230℃ | 打印软件 | Replicator G / Makerware |

如何使用闪铸3D打印机?

1、3D打印机的构造

- (1)、传动定位系 统;
- (2)、LCD 显示 屏和键盘;
 - (3)、构建平板;
 - (4)、构建平台;
 - (5)、Z轴螺杆;
 - (6)、门板手;
 - (7)、进料导管;
 - (8)、挤出机电缆;
 - (9)、挤出机;
- (10)、MakerBot 材料;
 - (11)、卷轴支架。



2、3D打印机的耗材说明

一 材质: PLA

- (1) 中文名称: 玉米淀粉制成的聚乳酸
 - (2) 形状: 圆条状
 - (3) 耗材直径: 1.75 毫米
- (4) PLA 特性: 耐酸、碱、盐, 耐腐蚀, 无毒。
 - (5) PLA 优点:
- 1、良好的生物相容性和可降解性
- 2、良好的机械加工性
- 3、低能耗的生态环保型材料



二、材质: ABS

- (1) 中文名称:工程塑料制条
- (2) 形状: 圆条状
- (3) 耗材直径: 1.75 毫米
- (4) 打印喷头温度设置: 230℃左右 (5) ABS 性能: 1、一般性能

ABS 外观为不透明呈象牙色粒料,其制品可着成五颜六色,并具有高光泽度。ABS 相对密度为1.05 左右,吸水率低。ABS 同 其他材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。

2、力学性能

ABS 作为打印耗材,有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用,耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。打印出来的模型有很强的实用性。

3、热学性能

ABS 的热变形温度为93~118℃,冷却易致变形,这就导致了ABS 在打印较大模型时,会有翘边现象产生。



3、makeware切片软件使用说明

(1) 软件下载


http://www.makerbot.com/(注意: 本软件

只能用于做打印参数等的设置,不能用于建立3D

模型,可以导入已经完成的模型进行打印。)


(2) 软件安装






(3) 软件功能说明


选择菜单栏的"Devices"选项进行设备连接。选择"Selecdevicet type of Device"匹配到与你购买设备相同的型号。




Explore: 探索分享,在这里有许多资源和作品共享。可以从其中下载作品进行改进和3D打印。




Library: 可以建立自己的模型库,注册登录后可以导入自己之前建立和保存的模型。




Prepare: 打印准备,本软件的主界面,涉及许多参数及设置,之后一一阐述。




Store: 在这个界面可以购买产品及有版权的模型文件。




Learn: 这个界面的资源可以帮助你更好的使用本款3D打印机。





菜单栏其他选项:



关于模型文件格式的说明:

我们使用的MAKERBOT打印机(以及大多数的3D打印机)在ADD FILE时,最普遍接收的文件是 .obj 以及 .stl文件,输出模型时,所有文件都自动转换生成为 .thing文件进行保存和打印。

- . obj 文件是建模软件"草图大师(GOOGLE SKETCHUP)" 生成的文件格式;
 - . stl文件是建摸软件maya最常生成的文件格式。

4、LCD液晶屏显示

