Código:	SMIN-POP-GMU-11002
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# RECUPERAÇÃO DE TRUCK DO MOINHO DE ROLOS EM OFICINA

## 1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a manutenção dos trucks de moagem de carvão em oficina.

# 2 Abrangência

Equipamentos do sistema de moagem de carvão.

## 3 Documentos complementares

U040400-G-20D079 – Desenho em corte dos trucks de carvão. Disponível no módulo DMS e no manual do equipamento.

FISPQ – <a href="https://www.h7desengraxante.com.br/wp-content/uploads/2018/04/fispq-h7-desengraxante-1.pdf">https://www.h7desengraxante.com.br/wp-content/uploads/2018/04/fispq-h7-desengraxante-1.pdf</a>.

FISPQ – <a href="http://www.baston.com.br/arquivos/Desengripante\_Proteg\_Lub\_300ml.pdf">http://www.baston.com.br/arquivos/Desengripante\_Proteg\_Lub\_300ml.pdf</a>.

 $FISPQ - \underline{http://www.brasolv.com.br/Outros\%20Docs/brasolv\%201000\%20-\%20FISPQ.pdf.$ 

 $FISPQ - Sintezo \ 1000 \ \underline{https://sulatlantica.com.br/wp-content/uploads/2014/01/\%C3\%93LEO-DE-SILICONE-1000-GHS.pdf.$ 

FISPQ - <a href="https://ecatalogo.fg.com.br/Content/Arquivos/Arquivos/p1d6tdp7ru17nua641arf1n0ofkaf.pdf">https://ecatalogo.fg.com.br/Content/Arquivos/Arquivos/p1d6tdp7ru17nua641arf1n0ofkaf.pdf</a>.

Checklist dos acessórios de amarração e içamento. Disponível na intranet ou Clique aqui.

Checklist de içamento e movimentação de cargas com guindauto (munck). Disponível na intranet ou <u>Clique aqui.</u>

Checklist das ferramentas. Disponível na intranet ou Clique aqui.

#### 4 Glossário

Módulo DMS: sigla referente a *Document Management System*, é o módulo de gestão de documentos do SAP. Administrado pela equipe do arquivo técnico.

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

#### 5 Mão de Obra

1 mecânico por 44 horas (44h/h) e 1 soldador por 44 horas (44h/h) e 1 técnico mecânico por 44 horas (44h/h).

#### 6 Conhecimentos

Elaborador: Roger Raposo

IT RC 16.2 – Isolamento e sinalização.

IT RC 16.8 – Interação, manuseio e posicionamento de peças.

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-11002
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

IT RC 10.2 – Operação de caminhão guindauto (munck).

IR RC 10.5 – Utilização e avaliação de acessórios de amarrações e içamento de cargas.

PCRC 06 – Ferramentas e instrumentos.

## Ferramentas e Equipamentos

1 caixa de ferramentas, 1 parafusadeira, 1 kit de soquetes, retifica, 1 máquina de solda, 1 paquímetro e 1 torquímetro de 200N a 600N.

#### Consumíveis

1 cilindro de acetileno, 1 cilindro de oxigênio, cola super bonder, águarrás, óleo lubrificante Sintezo 1000, 1 desengraxante de 1L e 1 desengripante Proteg Lub de 300ml.

### **Sobressalentes**

1 caminhão munck com acessórios de içamento, cabide (dispositivo de apoio para capa), talha, ponte rolante, tambor laranja, lixas manuais e trapos.

# 10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança e luva anti impacto/vaqueta.

### 11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise de inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução haverá o risco de prensamento e esmagamento de membros, queda de cargas suspensas, rompimento de acessórios de icamento e de batida da peca contra o corpo.

Portanto, é imprescindível manter uma distância segura do raio de ação do equipamento, boa comunicação com a equipe durante toda atividade e utilizar os equipamentos de proteção individual necessários.

## 12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Realizar bloqueios elétricos e mecânicos conforme a norma de bloqueios de equipamentos.
- 3) Mobilizar ferramentas e materiais.

Ponto de atenção (técnico): realizar checklist de içamento da talha, caminhão munck e do conjunto oxiacetileno.

- 4) Cortar parafusos dos pinos guia da base do truck.
- 5) Instalar suporte de apoio na base do truck.
- 6) Içar o truck para o caminhão munck.
- 7) Realizar amarração do truck.

Elaborador: Roger Raposo

Classificação da informação: Aprovador: Sanderson Luiz Aprovado

Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-11002
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

- 8) Transportar o truck para oficina.
- 9) Colocar borracha no chão e posicionar o truck.
- 10) Abrir o tampão e drenar o óleo dos rolamentos.

Ponto de atenção (meio ambiente): o óleo retirado deve ser descartado em tambor laranja e encaminhado para o CMD.

- 11) Retirar os parafusos de fixação das talas.
- 12) Sacar anel de fixação das capas.

Ponto de atenção (segurança): há os riscos de prensamento e esmagamento das mãos, lombalgia e cortes, sendo necessário posicionar-se corretamente e utilizar luva anti impacto para evitar o risco de acidentes.

13) Sacar as capas de desgaste.

Ponto de atenção (segurança): há os riscos de prensamento e esmagamento das mãos, lombalgia, queda das capas, rompimento dos acessórios de içamento e cortes, sendo necessário posicionar-se corretamente e utilizar luva anti impacto para evitar o risco de acidentes.

- 14) Içar as capas e colocar no cabide.
- 15) Retirar tampa de contenção de óleo.
- 16) Desmontar o flange de fixação dos rolamentos, sensor de temperatura e tampa de vedação do PT100
- 17) Retirar o cubo e o rolamento externo e posicionar na bancada.
- 18) Retirar os anéis de fixação da capa externa do rolamento externo.
- 19) Desmontar tampa e retentores internos.
- 20) Retirar anel de travamento do rolamento interno.
- 21) Retirar rolamento.
- 22) Sacar capas externas do rolamento.

Ponto de atenção (segurança): há os riscos de prensamento e esmagamento das mãos, lombalgia, queda das capas, rompimento dos acessórios de içamento e cortes, sendo necessário posicionar-se corretamente e utilizar luva anti impacto para evitar o risco de acidentes.

- 23) Montar capas externas novas.
- 24) Montar o rolamento novo interno, fixá-lo com anel de travamento e torquear os parafusos.

Ponto de atenção (técnico): os parafusos devem ser torqueados em 200 N.m.

25) Desmontar anel/pista dos retentores.

Ponto de atenção (segurança): há o risco de corte nas mãos sendo necessário utilizar luvas anti impacto.

26) Sacar o oring.

Ponto de atenção (segurança): há o risco de corte nas mãos sendo necessário utilizar luvas anti impacto.

27) Instalar novo oring.

Elaborador: Roger Raposo

Classificação da informação:
Aprovado

Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-11002
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (técnico): é utilizado uma cola super bonder para instalar oring.

- 28) Montar anel/pista dos retentores.
- 29) Montar os retentores novos nas tampas internas.
- 30) Realizar limpeza no eixo, no canal de lubrificação dos retentores e no canal de ar de selagem.

Ponto de atenção (técnico): a limpeza é realizada com lixa manual e água raz.

- 31) Posicionar os cubos no eixo, com auxílio da ponte rolante.
- 32) Inserir anel de espaçamento.
- 33) Posicionar os rolamentos externos.
- 34) Posicionar flange de fixação dos rolamentos.
- 35) Montar o PT100 no flange de fixação do rolamento.
- 36) Torquear os parafusos do flange de fixação dos rolamentos.

Ponto de atenção (técnico): os parafusos devem ser torqueados em 395 N.m.

- 37) Fechar a tampa de vedação do PT100.
- 38) Montar anel de fixação da capa externa do rolamento externo e torquear.

Ponto de atenção (técninco): os parafusos devem ser torqueado em 200 N.m.

39) Limpar as tampas externas.

Ponto de atenção (técnico/segurança): a limpeza é realizada com o auxílio da retifica, gerando o risco de corpos estranhos nos olhos.

- 40) Instalar orings nas tampas.
- 41) Instalar tampa externa e torquear os parafusos.

Ponto de atenção (técnico): os parafusos devem ser torqueados em 200 N.m.

42) Limpar a capa, anel de fixação da capa e o cubo.

Ponto de atenção (técnico/segurança): a limpeza é realizada com o auxílio da retifica, gerando o risco de corpos estranhos nos olhos.

- 43) Posicionar parafusos de fixação das capas.
- 44) Posicionar as capas no cubo.

Elaborador: Roger Raposo

- 45) Posicionar o anel de fixação das capas.
- 46) Posicionar as porcas nos parafusos de fixação do anel e torquear.

Ponto de atenção (técnico): os parafusos devem ser torqueados em 395 N.m.

47) Lubrificar os rolamentos e conferir o nível de óleo.

Ponto de atenção (técnico): utilizar o lubrificante Sintezo 1000.

48) Fechar o tampão de lubrificação dos rolamentos.

Classificação da informação: Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Aprovado

Código:	SMIN-POP-GMU-11002
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	07/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



Aprovador: Sanderson Luiz

Fernandes

# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

49) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

# 13 Resultados esperados

Recuperação realizada com desempenho aceito pela operação.

Após recuperação, deve-se manter o truck armazenado em local limpo e arejado.

# 14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir	

#### 15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

#### 16 Anexos

Elaborador: Roger Raposo

Nenhum.