

پروژه درس کنترل کیفیت آماری 14022

استاد: دكتر رفيعي

دستیار آموزشی: مهندس دانیال رحیمی

دانشجو: محمدفاضل بصيرى 99154201

سوال 1

الف)

Statistics

Variable	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum
R	200	0	12.397	0.166	2.341	6.087	10.952	12.195	13.986	19.517

N: تعداد كل = 200

Mean: میانگین = 12.397

2.341 = 2.341 انحراف معيار

واريانس: 5.481


6.087 = Min

10.952 = 10.952 چارک اول


ميانه: 12.195

13.986 =ورک سوم = 23.986

19.517 = Max




از هیستوگرام در می یابیم که داده ها به طور تقریبا نرمال توزیع شده اند.




مقادیر Min و Max و میانه و چارک اول و سوم به نمایش گذاشته شده است.


پ)




از آنجایی که نقطه ها در نزدیکی خط مرجع مشاهده می شود، از نمودار نرمالیتی در می یابیم که توزیع قطرها به طور تقریبال نرمال بوده است.

ت)









طبق این نمودار فر آیند تحت کنترل است چون در حدود کنترلی ایکس بار قرار دارند. نمودار سمت راست دو نقطه بیشتر از 3 انحراف معیار از L فاصله دارند.

Test Results for R Chart of R

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: 20; 32







Test Results for S Chart of R

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: 20; 32

نمونه 20 و 32 رو حذف كرديم و مجددا حساب كرديم





حال فرآیند تحت کنترل است

Statistics

V	/ariable	\mathbf{N}	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum
F	R 1	190	0	12.368	0.159	2.189	6.314	10.978	12.156	13.950	19.480

ميانگين: 12.368


انحراف معيار: 2.189

UCL براى LCL ن 15.271 :X-bar chart of R-1 براى UCL

UCL برای 10.51 :R chart of R-1 برای UCL نا 10.51 :R chart of R-1

UCL برای LCL ن 4.184 :S chart of R-1 برای UCL


(E



همه نقاط نمودار در حدود کنترلی قرار دارند. پس نتیجتا فرآیند تحت کنترل است.


سوال 2

الف)



به نظر می آید نمونه شماره 4 خارج از فرآیند باشد یعنی نمونه 4 باعث شده فرآیند خارج از کنترل باشد.






Test Results for I Chart of FRAGMENT


TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: 4

Test Results for MR Chart of FRAGMENT

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: 4; 5



با حذف نمونه 4 و 5 که طبق نمودار I-MR خارج از حد کنترلی مربوطه قرار گرفتند حال نمودار جدید آن را رسم کردیم و ملاحظه می گردد در هر دو نمودار هیچ نقطه ای خارج از حدود کنترلی جدید نیست. پس با حذف نمونه 4 و 5 فرآیند کاملا تحت کنترل محسوب می گردد.




حساسیت پذیر نیست.

Statistics


Variable	N	N*	Mean	SE Mean	StDev	Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum	IQR
FRAGMENT	25	0	10.160	0.0795	0.397	9.718	9.882	10.050	10.384	11.650	0.501
FRAGMENT_1	23	0	10.100	0.0540	0.259	9.718	9.877	10.032	10.377	10.521	0.501
Variable	Mode		N for	Mode							
FRAGMENT	•	*		0							
FRAGMENT_1		*		0							

ميانگين جديد: 10.100 ، انحراف معيار جديد: 0.259 ميانگين جديد: 9.197 ، LCL ، 11.033 :I-MR آن: 9.197



سوال 3


الف)



طبق نمودار P نمونه 2 خارج از حدود کنترلی قرار گرفته است پس باید آن را از فرآیند خارج کنیم و مجدد حساب کنیم.

Test Results for P Chart of Defective

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: $\,2\,$



پس از حذف نمونه 2 ، مجددا مقدار P-bar و حدود کنترلی مربوطه رو حساب میکنیم. حال فرآیند کاملا تحت کنترل است. چون هیچ نقطه ای خارج از آن مشاهده نمی گردد.

Percent

100


80


60

20

نمودار پارتو علل مهمتر را برجسته می کند که در این نمودار parts damaged ملموس تر است. و کمتر علل خرابی مربوط به adhesive بوده است. سهم parts damagedبیشتر از دیگر علل است پس تمرکز برای رفع و اولویت برای رفع نسبت به آن است تا بتواند نمودار کنترلی را بهبود بسزایی ببخشید. به نظر می آید بررسی و ثبت پرتکرار ترین علت کاری منقطی بوده است چراکه کمک می کند تا ببینیم آیا علل خرابی رفع شده است یا نه. چون سهم عمده ای رو تشکیل داده است.

ت)





Pareto Chart of Causes

400

300

200

100

Causes

Defective

Percent

Cum %

108

28.6

28.6

98

25.9

54.5

72

19.0

73.5

48

12.7

86.2

32

8.5

10


2.6

10

2.6

Defective


ث) در داده های اکسل تعداد داده شده اما مشخصات فنی از جنس طول است. پس مشخصا تعداد و طول را نمی توان با هم مقایسه کرد.




نمونه 23 و 30 خارج از حدود كنترلي

Test Results for U Chart of defects

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 23; 30




با حذف نمونه 23 و 30 و محاسبه مجدد نمودار کنترلی ${f U}$ می بینیم که همه نقاط در حدود کنترلی قرار دارند و فرآیند کاملا تحت کنترل در نظر گرفته می شود.



Test Results for U Chart of defects

TEST 1. One point more than 3.00 standard deviations from center line. Test Failed at points: $3\,$



در این حالت هم نمونه 3 خارج
از حدود کنترلی است که با حذف
ان به یک فرآیند کاملا تحت
کنترل (شکل زیر) می رسیم.
چراکه همه نقاط نمونه در حدود
کنترلی قرار دارند.