
| 5007% | | | | | | | |
|-------|------|--------|------|-------|------|-------|--|
| N05 | G90 | G71 | G94 | | | | |
| N10 | T1 | D2 | | | | | |
| N15 | G58 | X0 | Y0 | Z0 | | | |
| N20 | G00 | Y10 | | | | | |
| N25 | G01 | Z-1 | F100 | S1000 | M03 | M07 | |
| N30 | G01 | X105 | F800 | | | | |
| N35 | G03 | X120 | Y25 | i+15 | j+15 | | |
| N40 | G01 | Y107 | | | | | |
| N45 | G01 | X90 | Y140 | | | | |
| N50 | G01 | X25 | | | | | |
| N55 | G03 | X10 | Y125 | i-15 | j-15 | | |
| N60 | G01 | Y10 | | | | | |
| N65 | Z-2 | F100 | | | | | |
| N70 | G01 | X105 | F800 | | | | |
| N75 | G03 | X120 | Y25 | i15 | j15 | | |
| N80 | G01 | Y107 | | | | | |
| N85 | G01 | X90 | Y140 | | | | |
| N90 | G01 | X25 | | | | | |
| N95 | G03 | X10 | Y125 | i-15 | i-15 | | |
| N100 | G01 | Y10 | | | | | |
| N105 | Z-3 | F100 | | | | | |
| N110 | G01 | X105 | F800 | | | | |
| N115 | G03 | X120 | Y25 | i15 | j15 | | |
| N120 | G01 | Y107 | | | | | |
| N125 | G01 | X90 | Y140 | | | | |
| N130 | G01 | X25 | | | | | |
| N135 | G03 | X10 | Y125 | i-15 | j-15 | | |
| N140 | G01 | Y10 | | | | | |
| N145 | G00 | Z10 | M05 | M09 | | | |
| N150 | G06 | T2D1 | | | | | |
| N155 | G00 | X30 | Y70 | Z02 | | | |
| N160 | G83 | Z-1 | M03 | M07 | F50 | S1000 | |
| N165 | G00 | Z02 | | | | | |
| N170 | G83 | Z-2 | | | | | |
| N175 | G00 | Z02 | | | | | |
| N180 | G83 | Z-3 | | | | | |
| N185 | G00 | Z10 | M05 | M09 | | | |
| N190 | M06 | | | | | | |
| N195 | T1D1 | | | | | | |
| N200 | G00 | X29.5 | Y70 | Z02 | | | |
| N205 | G01 | Z-1 | F100 | S1000 | M03 | M07 | |
| N210 | G01 | Y95.5 | F800 | | | | |
| N215 | G01 | X100.5 | | | | | |
| N220 | G01 | Y70 | | | | | |
| N225 | G03 | X94.5 | I=3 | J=0 | | | |
| N230 | G01 | Y94.5 | | | | | |

محمدفاضل بصيرى 99154201

سؤال اول (۶۰ نمره)

مهرهی شطرنج که در شکل زیر نشان داده شده است، بعد از فرایند ریخته گری توسط ماشین CNC ماشینکاری شده و به ابعاد نهایی به صورت زیر رسیده است. ابعاد قطعه ریخته گری حدودا ۱.۵ میلیمتر روی قطر بزرگتر از ابعاد نهایی قطعه است.

G-Code تراشکاری متناسب با قطعه را بنویسید. همچنین مبدا خود را مشخص کنید.



| N235 | G01 | X25.5 | | | | | | |
|------|------|--------|------|-------|-----|-------|-----|-----|
| N240 | G01 | Y70 | | | | | | |
| N245 | G03 | X29.5 | Y70 | I=-3 | J=0 | | | |
| N250 | G01 | Z-2 | F100 | S1000 | | | | |
| N255 | G01 | Y95.5 | F800 | | | | | |
| N260 | G01 | X100.5 | | | | | | |
| N265 | G01 | Y70 | | | | | | |
| N270 | G03 | X94.5 | I=3 | J=0 | | | | |
| N275 | G01 | Y94.5 | | | | | | |
| N280 | G01 | X25.5 | | | | | | |
| N285 | G01 | Y70 | | | | | | |
| N290 | G03 | X29.5 | Y70 | I=-3 | J=0 | | | |
| N295 | G01 | Z-3 | F100 | S1000 | | | | |
| N300 | G01 | Y95.5 | F800 | | | | | |
| N305 | G01 | X100.5 | | | | | | |
| N310 | G01 | Y70 | | | | | | |
| N315 | G03 | X94.5 | I=3 | J=0 | | | | |
| N320 | G01 | Y94.5 | | | | | | |
| N325 | G01 | X25.5 | | | | | | |
| N330 | G01 | Y70 | | | | | | |
| N335 | G03 | X29.5 | Y70 | I=-3 | J=0 | | | |
| N340 | G00 | Z10 | M05 | M09 | | | | |
| N345 | M06 | | | | | | | |
| N350 | T2D2 | | | | | | | |
| N355 | G83 | X65 | Y40 | Z-1 | F50 | S1000 | M03 | M07 |
| N360 | G00 | Z02 | | | | | | |
| N365 | G83 | Z-2 | | | | | | |
| N370 | G00 | Z02 | | | | | | |
| N375 | G83 | Z-2 | | | | | | |
| N380 | G00 | Z10 | M05 | M09 | | | | |
| N385 | M06 | | | | | | | |
| N390 | T2D3 | | | | | | | |
| N395 | G83 | X65 | Y40 | Z-1 | F50 | S1000 | M03 | M07 |
| N400 | G00 | Z02 | | | | | | |
| N405 | G83 | Z-2 | | | | | | |
| N410 | G00 | Z02 | | | | | | |
| N415 | G83 | Z03 | | | | | | |
| N420 | G00 | Z10 | M05 | M09 | | | | |
| N425 | M02 | | | | | | | |