50079	%							
N05	G90	G71	G94					
N10	T1	D2						
N15	G58	XO	YO	Z0				
N20	G00	Y10	1.0					
N25	G01	Z-1	F100	S1000	M03	M07		
V30	G01	X105	F800	31000	11103	14107	1.11.	K. H. CNG
N35	G03	X120	Y25	i+15	j+15		10E-1000 20 BORS	بین CNC ماشینکاری
140	G03	Y107	123	1+13	J+13		هایی قطعه است.	قطعه، بزرگتر از ابعاد ن
N45	G01	X90	Y140					
143 150	G01	X25	1140				، و عمليات پرداخت	داری سطح روی قطعه
			V12F	: 1 [: 15			نیستند و لازم نیست آ
N55 N60	G03 G01	X10 Y10	Y125	i-15	j-15			
	Z-2							
N65		F100	5000					1
N70	G01	X105	F800	14.5	14.5	_	1	R10
N75	G03	X120	Y25	i15	j15	_	В	K10
V80	G01	Y107	V4.40					A C
V85	G01	X90	Y140				0	S 35
N90	G01	X25	\\				120	-UP 50
N95	G03	X10	Y125	i-15	i-15			-
V100	G01	Y10	1		_		15	8
N105	Z-3	F100	1				15	
N110	G01	X105	F800			то	DL CHANGE	PROGR
N115	G03	X120	Y25	i15	j15		LUINI	
N120	G01	Y107						
N125	G01	X90	Y140					
N130	G01	X25						
N135	G03	X10	Y125	i-15	j-15			
N140	G01	Y10						
N145	G00	Z10	M05	M09				
N150	G06	T2D1						
N155	G00	X30	Y70	Z02				
N160	G83	Z-1	M03	M07	F50	S1000		
N165	G00	Z02						
N170	G83	Z-2						
N175	G00	Z02						
N180	G83	Z-3						
N185	G00	Z10	M05	M09				
N190	M06							
N195	T1D1							
N200	G00	X29.5	Y70	Z02				
N205	G01	Z-1	F100	S1000	M03	M07		
N210	G01	Y95.5	F800					
N215	G01	X100.5	1					
N220	G01	Y70	1	+	1			1
N225	G03	X94.5	I=3	J=0	1			1
N230	G03	Y94.5	13	J_0			+	
N230 N235	G01	X25.5	1					
N235 N240	G01 G01	Y70	1	_				1
	G01 G03		Y70	I=-3	J=0		+	
N245		X29.5			ıı⊸∪		+	
N250	G01	Z-2	F100	S1000				
N255	G01	Y95.5	F800					
N260	G01	X100.5	1		_			
N265	G01	Y70	1. 2					
N270	G03	X94.5	I=3	J=0				
N275	G01	Y94.5	1					
N280	G01	X25.5	1	_				
N285	G01	Y70						
N290	G03	X29.5	Y70	I=-3	J=0			
N295	G01	Z-3	F100	S1000				
N300	G01	Y95.5	F800					
N305	G01	X100.5						
N310	G01	Y70						
N315	G03	X94.5	I=3	J=0				
N320	G01	Y94.5						
N325	G01	X25.5						
N330	G01	Y70	1	1			1	
N335	G03	X29.5	Y70	I=-3	J=0		1	
งววว				_	1 -			1
v333 v340	G00	Z10	M05	M09				

N345

N350

N355

N360

N365

N370

N375

M06

T2D2

G83

G00

G83

G00

G83

X65

Z02 Z-2

Z02

Z-2

Y40

Z-1

F50

S1000

M03

M07

محمدفاضل بصيرى 99154201

سؤال دوم (۴۰ نمره)

قطعهای که در شکل زیر نشان داده شده است، بعد از فرایند ریخته گری توسط ماشین CNC ماشینکاری شده و به ابعاد نهایر به صورت زیر رسیده است. ابعاد قطعه ریخته گری حدودا ۳ میلیمتر بر دور تا دور قطعه، بزرگتر از ابعاد نهایی قطعه است.

G-Code فرزکاری متناسب با قطعه را بنویسید.

در نظر داشته باشید که ارتفاع قطعه ۳ میلیمتر می,باشد، همچنین نیازی به براده برداری سطح روی قطعه و عملیات پرداخت نداریم. لطفا مبدا مد نظر خود را مشخص کنید. حروف مشخص شده موارد خاصی نیستند و لازم نیست آنها را در نظر بگیرید

ابزارهای در دست:

- فرز انگشتی با قطر ۵ میلیمتر
- فرز انگشتی با شعاع ۵ میلیمتر
 - دریل با قطر ۵ میلی متر
 دریل با قطر ۱۰ میلی متر
 - دریل با قطر ۱۵ میلیمتر

N380	G00	Z10	M05	M09				
N385	M06							
N390	T2D3							
N395	G83	X65	Y40	Z-1	F50	S1000	M03	M07
N400	G00	Z02						
N405	G83	Z-2						
N410	G00	Z02						
N415	G83	Z03						
N420	G00	Z10	M05	M09				
N425	M02							