




异步电机和同步电机控制技术简介

乔雪松 q001242 2020.7.8

- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结

电机控制技术的应用范围



功率范围:几百W~几十MW

电压范围: 220V~6600V


电机控制技术的应用范围

电机控制技术的应用领域:














轨道交通、电梯、纺织、 风机水泵、提升主吊 工业机器人……

- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结



本文的电机控制技术指:

利用半导体开关器件(逆变器)实时、适式地控制交流电机

(异步/同步)的转速、力矩的技术

电机控制的技术基础:


■ 熟悉**逆变器**的特性

■ 电力电子学 ■ 自动控制原理

■ 熟悉**电机**的特性

电机学

电机控制框图示例



电机控制技术的主要包括的方面:

- VF控制技术(异步机)
- VC控制技术(有码盘/无码盘)
 - 电机参数辨识技术(静止、旋转、在线)
 - 磁链幅值/角度及转速观测器技术
 - 电流环、转速环、磁链环的设计
 - 弱磁控制技术
 - 转速跟踪技术
 - 切换技术(有码盘/无码盘/OpenLoop的切换、转速跟踪向VC的切换等)
 - 无码盘**低速性能优化**技术
 - 低载波比控制、同步调制、过调制(方波控制)技术
 - 码盘适应性及码盘冗余运行技术
 - **.....**



电机控制的重要特性:

T/∞特性:转矩(Torque)和转速能够按照设定的目标响应

$$T_{em_{pu}} = \Psi_{r_{pu}} i_{sT_{pu}} \quad T_{em_{pu}} = T_{L_{pu}} + J_{pu} \frac{d\omega_{pu}}{dt}$$



- 如何进行电流环、磁链环、转速环的设计?
- 如何适配不同功率等级、频率范围的电机?
- 如何实现磁链和力矩的解耦控制?
- 如何观测/获取电机的角度/转速?
- **I**

电机控制技术的研究、设计方法:


■ 数学模型

- 基本模型一般直接从专业书上获得
- 数学模型参数的获取(电机参数的获取)
- 数学模型的分析(模型参数变化的影响)
- **.....**


■根据模型进行控制方法、控制参数的设计


- 控制对象、执行机构的理解
- 控制器参数的基本设计方法(截止频率、相位裕度)
- 数字控制的实现方式及影响分析
- **=**

举例说明:




$$u = Ri + j\omega Li$$





- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结

异步电机的数学模型:



电压方程:
$$u_s - i_s R_s = \frac{d\Psi_s}{dt} + j\omega_k \Psi_s$$

$$0 - i_r R_r = \frac{d\Psi_r}{dt} + j(\omega_k - \omega_r) \Psi_r$$

$$\omega_{k}$$
=0,静止坐标系

磁链方程: $\Psi_s = L_s i_s + L_m i_r$


$$\Psi_r = L_r i_r + L_m i_s$$


 $\omega_k = \omega_s$,同步旋转坐标系

转矩及运动方程:

$$T_{em} = \frac{3}{2} n_p \left(i_{sq} \Psi_{sd} - i_{sd} \Psi_{sq} \right) = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega_r}{dt}$$

异步电机的数学模型:





$$u_s = u_{sd} + ju_{sq}, i_s = i_{sd} + ji_{sq},$$

$$\Psi_s = \Psi_{sd} + j \Psi_{sq}$$
, $i_r = i_{rd} + j i_{rq}$



$$\left| \Psi_{rd} \right| = \frac{L_m}{1 + s\tau_r} \frac{i_{sd}}{s} \left| \Psi_{r\alpha} \right| = \frac{L_r}{L_m} \left(\frac{u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}}{s} - \sigma L_s i_{s\alpha} \right)$$

$$T_{em} = n_p \frac{3}{2} \frac{L_m}{L_r} \mathbf{i}_{sq} \Psi_{rd}$$


$$\omega_{sl} = \frac{L_m}{\tau_r} \frac{\mathbf{i}_{sq}}{\Psi_{rd}} \quad \tau_r = \frac{L_r}{R_r}$$

$$\theta_s = \int (\omega_r + \omega_{sl}) dt$$


$$u_{sd} = R_s \mathbf{i}_{sd} + \sigma L_s s \mathbf{i}_{sd} + \frac{L_m}{L_r} s \psi_{rd} - \omega_s \sigma L_s \mathbf{i}_{sq}$$

$$u_{sq} = R_s \mathbf{i}_{sq} + \sigma L_s s \mathbf{i}_{sq} + \omega_s (\frac{L_m}{L_r} \psi_{rd} + \sigma L_s \mathbf{i}_{sd})$$


异步电机的有码盘矢量控制(CLVC, Close Loop Vector Control)简图:




电机控制框图示例




观测器



MRAS观测器:



电流环与速度环设计




速度环与电流环性能系数:

···· 🛕 26:频率给定限制	○ U S - 57.20	速度环自动响应系数	30	0	100	0
▲ 27:频率给定选择	⊙	电流环自动响应系数	30	0	100	0



- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结





电压方程:
$$u_{sd} = R_s i_{sd} + s L_d i_{sd} - \omega_s L_g i_{sg}$$
 磁链方程: $\Psi_{sd} = L_d i_{sd} + \Psi_M$

$$u_{sq} = R_s i_{sq} + s L_q i_{sq} + \omega_s L_d i_{sd} + \omega_s \Psi_M$$

$$\Psi_{sq} = L_q i_{sq}$$

转矩及运动方程:

切万程:
$$T_{em} = \frac{3}{2} n_p \left(\Psi_{sd} i_{sq} - \Psi_{sq} i_{sd} \right)$$

$$= \frac{3}{2} n_p \left(\Psi_{M} i_{sq} + \left(L_d - L_q \right) i_{sd} i_{sq} \right) = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega_s}{dt}$$



1、 i_{sd} 、 i_{sq} 如何获取? \rightarrow i_{sa} 、 i_{sb} 、 θ_r 坐标变换获得

2、 ω_s 、 θ_r 如何获取? \rightarrow 有码盘控制(CLVC):码盘直接测得

无码盘控制(OLVC): 观测器观测获得

3、 R_s 、 L_d 、 L_a 、 Ψ_M 如何获取? \rightarrow 电机参数辨识(静止、旋转、在线)

4、电流环的控制对象? → 1/(sL_d) 、 1/(sL_q)

5、转速环的控制对象? \rightarrow $n_p/(Js)$


6、i_{sd}、i_{sq}如何分配? → i_{sd}=0控制或MTPA(Max Torque Per Amp)控制


7、电压限制后如何控制? → 通过控i_{sd}弱磁控制


永磁同步电机相关的控制技术:


- 电机参数辨识技术(R_s 、 L_d 、 L_q 、 \mathcal{Y}_M 、 θ_{roffset} 、 L_q 曲线)
- 基波模型观测转子位置技术
- 高频注入法观测转子位置技术
- 初始位置辨识技术
- 弱磁控制技术、方波控制技术
- MTPA控制技术
- 电流控制、转速控制(电流环、转速环设计)
- **.....**

基波模型法确定转子位置框图:










由 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 积分得到 $\Psi_{s\alpha_u}$ 、 $\Psi_{s\beta_u}$, Ψ_{sd} 、 Ψ_{sq} 和 θ_r 得到 $\Psi_{s\alpha_i}$ 、 $\Psi_{s\beta_i}$, 通过PI闭环控制使 $\Psi_{s\alpha_i}$ $\Psi_{s\beta_u} - \Psi_{s\beta_i}$ $\Psi_{s\alpha_u} = 0$, 得到 θ_r 、 ω_s

- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结

电励磁同步电机的数学模型:



电压方程:
$$u_{sd} = R_s i_{sd} + sL_{sl} i_{sd} + s\Psi_{\delta d} - \omega_s \Psi_{\delta q}$$


$$u_{sa} = R_s i_{sa} + sL_{sl} i_{sa} + s\Psi_{\delta a} + \omega_s \Psi_{\delta d}$$

转矩及运动方程:

$$T_e = \Psi_{\delta} i_{sT}$$

$$T_e - T_L = J \frac{d\omega_s}{dt}$$

$$T_e = \Psi_f i_{sq} + (L_{ad} - L_{aq}) i_{sd} i_{sq}$$




磁链方程:
$$\Psi_{\delta d} = \frac{L_{ad} \left(i_{sd} + i_f\right)}{1 + sT_d}$$

$$\Psi_{\delta q} = \frac{L_{aq} i_{sq}}{1 + sT_q}$$

$$\Psi_{\mathbf{s}} = \Psi_{\delta} + L_{sl}\mathbf{i}_{\mathbf{s}} \qquad \Psi_{\delta} = \sqrt{\Psi_{\delta d}^2 + \Psi_{\delta q}^2}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Psi}_{s} &= \int (\boldsymbol{u}_{s} - R_{s} \boldsymbol{i}_{s}) dt & \cos \theta_{L} &= \frac{\Psi_{\delta d}}{\Psi_{\delta}}, \sin \theta_{L} &= \frac{\Psi_{\delta q}}{\Psi_{\delta}} \\ & i_{sq} = i_{sM} \sin \theta_{L} + i_{sT} \cos \theta_{L} \\ & i_{sd} = i_{sM} \cos \theta_{L} - i_{sT} \sin \theta_{L} \end{aligned}$$

电励磁同步电机的矢量关系图(i_{sM}=0):



- 力矩电流 i_{sT} 和气隙磁链 Y_{δ} 解耦
- 功率因数接近1,且可通过IsM控制

磁链方程:
$$\Psi_{\delta d} = \frac{L_{ad} (i_{sd} + i_f)}{1 + sT_d}$$

$$\Psi_{\delta q} = \frac{L_{aq} i_{sq}}{1 + sT_q}$$

$$\Psi_{\delta} = \sqrt{\Psi_{\delta d}^2 + \Psi_{\delta q}^2}$$

$$\cos \theta_L = \frac{\Psi_{\delta d}}{\Psi_{\delta}}, \sin \theta_L = \frac{\Psi_{\delta q}}{\Psi_{\delta}}$$

$$i_{sq} = i_{sM} \sin \theta_L + i_{sT} \cos \theta_L$$

$$i_{sd} = i_{sM} \cos \theta_L - i_{sT} \sin \theta_L$$


$$\Psi_{\mathbf{s}} = \Psi_{\delta} + L_{sl} \mathbf{i}_{\mathbf{s}}$$

$$\Psi_{\mathbf{s}} = \int (\mathbf{u}_{\mathbf{s}} - R_{s} \mathbf{i}_{\mathbf{s}}) dt$$

转矩方程:

$$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} T_e &= \Psi_{_{\mathcal{S}}} i_{_{ST}} \ T_e &= \Psi_{_{f}} i_{_{Sq}} + \left(L_{ad} - L_{aq}
ight) i_{_{Sd}} i_{_{Sq}} \end{aligned}$$

电励磁同步电机的矢量关系图 $(\cos \phi=1)$:



$$i_{sM} \approx -\left(\frac{L_{sl} |i_{sT}|}{\Psi_{\delta}} + \tan \varphi\right) \cdot |i_{sT}|$$

磁链方程:
$$\Psi_{\delta d} = \frac{L_{ad} \left(i_{sd} + i_{f}\right)}{1 + sT_{d}}$$

$$\Psi_{\delta q} = \frac{L_{aq} i_{sq}}{1 + sT_{q}}$$

$$\Psi_{\delta} = \sqrt{\Psi_{\delta d}^{2} + \Psi_{\delta q}^{2}}$$

$$\cos \theta_{L} = \frac{\Psi_{\delta d}}{\Psi_{\delta}}, \sin \theta_{L} = \frac{\Psi_{\delta q}}{\Psi_{\delta}}$$

$$i_{sq} = i_{sM} \sin \theta_{L} + i_{sT} \cos \theta_{L}$$

$$i_{sd} = i_{sM} \cos \theta_{L} - i_{sT} \sin \theta_{L}$$

$$\Psi_{s} = \Psi_{\delta} + L_{sl} \mathbf{i}_{s}$$


$$\Psi_{s} = \int (\mathbf{u}_{s} - R_{s} \mathbf{i}_{s}) dt$$

转矩方程:

$$T_e = \Psi_{\delta} i_{sT}$$

$$T_e = \Psi_f i_{sq} + (L_{ad} - L_{aq}) i_{sd} i_{sq}$$

电励磁同步电机的控制框图简图:




相比与永磁同步电机,电励磁同步电机控制的新增/不同点:

- 功率因数控制
- 磁链控制、弱磁控制
- 初始位置辨识

- 励磁电流i_f控制
- MT轴给定控制
- **.....**


- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结


文献及专利调研:



定子频率大于0,定子频率大于转子频率,S>0,电动状态; 定子频率大于0,定子频率小于转子频率,S<0,发电状态;

定子频率小于0,S>0,电动状态;








功能逻辑:

有功功率公式: $P = u_d i_d + u_q i_q$




存在问题

- 前端不控整流时转速跟踪过压;
- 转矩控制时转速跟踪方向;
- 电机未完全去磁时,过流或误判断;
- 转速跟踪如何切换至VF控制

• • • • •

认为电机静止



频率搜索成功,启动电机

其他细节:

转速跟踪切换至VF时,如何平滑切换

•••

实验波形:





- 1 电机控制技术的应用范围
- 2 电机控制技术的主要内容
- 3 异步电机控制简介
- 4 永磁同步电机控制简介
- 5 电励磁同步电机控制简介
- 6 实际算法设计,以异步机转速跟踪为例
- 7 总结

总结

- 1、电机控制技术为公司产品的基础技术,应用范围广泛;
- 2、介绍了电机控制技术的主要内容、特点及研究分析的方法;
- 3、介绍了异步电机的数学模型及**利用数学模型进行控制的原理、方法**;
- 4、介绍了永磁同步电机和电励磁同步电机的数学模型及**利用数学模型进行控**制的原理、方法;
- 5、以转速跟踪功能为例,介绍了实际的功能设计过程。

