	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Derrame de lodo OBM en sector de zaranda secadora N° 1 - Tornillo transportador de Cutting Polyar – UMTC – MC		
Fecha del incidente: 21/02/2021	**Lugar: PAE APO 107 (h)**	**Alerta Nº 02/21**

A. Descripción del evento

El día Domingo en horario de la madrugada, se procedió a dejar en stand by el Mud Cube y el Tornillo Transportador (al igual que la zaranda primaria N°1 y UMTC – Conjunto de sistema acoplado), debido a que en la maniobra de entubada del pozo no se iba a hacer uso del equipamiento. Antes de iniciar la operación mencionada, el personal de Control de Sólidos del turno noche, había determinado con el enganchador del mismo turno ingresar el fluido por la zaranda N°2 y/o 3 para favorecer el paso directo del lodo desde el Trip Tank a la Pileta N°1 del equipo. Vale aclarar que se había programado hacer el trasvase por la Zaranda N°2 y/o 3, ya que éstas se encontraban sin telas, y al realizar dicha maniobra por la Zaranda N°1, se corría el riesgo de que la misma no funcione correctamente a causa del bajo micronaje de las telas (API 200), y la falta de temperatura, lo cual conlleva al pasaje directo del fluido hacía el tornillo transportador de cutting, que descarga directamente en la UMTC ocasionando pérdida de lodo.
Luego del cambio del turno del personal del equipo, el enganchador del turno día cambió la metodología de trabajo que ya se había acordado, por lo que procedió a efectuar el trasvase de lodo del Trip Tank por la zaranda N°1, no dando aviso aguas debajo de la maniobra a ejecutar (Polyar - TSB), por lo que al circular el lodo por la misma, cayó al embudo de recepción del tornillo transportador que se encontraba detenido, éste se rebalsó y ocurrió el derrame. Además del ello, el personal de Control de Sólidos no se encontraba en el sitio debido a que estaban haciendo el traspaso de guardia.

B. Causas

Omisión de aspectos de seguridad en el planeamiento/ejecución de tareas: Falta de evaluación de la tarea al momento de ejecutar el trasvase de lodo.
Falta de comunicación: Falta de aviso a todo el personal interviniente del cambio de metodología de trabajo, pre acordada con el personal del turno noche.
Exceso de confianza/falta de atención: Trasvase de lodo por zaranda primaria n° 1 sin contemplar la descarga de la misma.
Incumplimiento de normas y procedimientos: Falta de presencia del personal de CDS y por ende ausencia de control de circulación de lodo OBM en el sector de zarandas primarias.

C. Consecuencias

Volumen de fluido derramado: 40 Litros. La totalidad de este volumen fue contenido sobre Mantas Oleofílicas.

D. Acciones Correctivas

- Presencia continua del personal de Control de Sólidos en el sitio (Sector Mud Cube).
- Funcionamiento permanente del Tornillo transportador de cutting
- Colocación de sistema de desagote del embudo de recepción de cutting de tornillo transportador.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.