	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. PETROLTEC RIONEGRINA S.A. POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Derrame de Lodo OBM por rebalse de Pileta de almacenamiento.		
Fecha del incidente: 12/07/2021	**Lugar: UG NQN**	**Alerta Nº 11/21**

A. Descripción del evento

El día 12/07/21 durante maniobra de trasvase de Lodo OBM tratado, el operario de Control de Sólidos transfiere fluido de una pileta de tratamiento (P 88) hacia la pileta de almacenamiento (M 146) mediante el empleo de bomba centrífuga. Dicha pileta posee dos compartimientos (A-B), los cuales son controlados mediante un manifould de válvulas (ubicado en la parte superior de la pileta de almacenamiento). Debido a que el compartimiento B ya estaba en su máximo nivel (47,5 m3), el operador orienta la descarga al otro compartimiento cerrando la válvula del compartimiento B, y abriendo la válvula del compartimiento A. Luego de orientar el sentido de la descarga, enciende la bomba mediante el accionamiento del comando ubicado al lado de la bomba, y se queda en el sector (bomba ubicada a nivel del suelo a 12 metros del manifould de la pileta de almacenamiento) e inicia el trasvase.

Desde el punto de accionamiento de la bomba, el operador no tiene visión del punto de llenado y del área del derrame. La pileta de almacenamiento posee un mínimo desnivel (propia de la locación), en sentido contrario a la visión del operador, sentido en donde se produce el derrame. El derrame es observado por un operario de otra compañía, dando aviso al operador de la bomba deteniendo el bombeo.

B. Causas

Factor Causal

Válvula de compartimiento B de Pileta M 146 dañada, no realiza el correcto sellado, lo que genera que el fluido circule por la misma ocasionando el derrame de lodo OBM.

Causas Inmediatas

- Omisión de Aspectos de Seguridad en la planificación/ejecución de tareas.
- Herramientas o equipos defectuosos o inseguros.

Causas Básicas

- Empleo de herramientas, equipos, vehículos, máquinas, etc. Inseguros o incompletos.
- Estructura Organizacional: existe un solo operario por turno para los trabajos de trasvase de fluidos en horarios y tareas críticas. En este trabajo se identificó la necesidad de realización del mismo con dos operarios.
- Procedimiento operativo o de seguridad inexistente/desactualizado: ya que no existe un estándar o check list para la inspección, revisión y puesta en servicio de una pileta auxiliar para acumulación de fluidos.

C. Consecuencias

Derrame de 5m3 de Lodo OBM. 40 m2 de suelo afectado. 9 m3 de suelo contaminado.

D. Acciones Correctivas

- Desarrollar un estándar para la revisión y chequeo de piletas y equipamiento para control de sólidos antes de la puesta en marcha de estos.
- Realizar una capacitación con todo el personal afectado sobre Roles, Responsabilidades y Autoridad para detención y reporte de condiciones sub estándares identificadas.
- Realizar la revisión del ATS del trabajo de trasvase de fluidos.
- Realizar la revisión de la matriz de peligros y riesgos de las tareas de tratamiento de lodos.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos peligros y riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.